



DATA REALIZAÇÃO: 17/12/2021 10:01 - DATA IMPRESSÃO: 17/12/2021 11:41

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 676372	QUILOMETRAGEM: 90876 KM
Nº CHASSI: YV1DZ90H6D2437607	COR: PRATA
Nº MOTOR: B6304T15011311595	COMBUSTIVEL: GASOLINA
PLACA: SP FLL0D47	ANO FABRICAÇÃO: 2013
MARCA: VOLVO	ANO MODELO: 2013
MODELO: XC60 3.0T TOP	SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



CONFORME

174



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

174 ITENS



CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)

1 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



-  CRLV
-  PLACA
-  NR. DO MOTOR
-  CHASSI
-  KM
-  VIDROS
-  CINTOS
-  ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
-  OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



-  PARTE DIANTEIRA
-  PARTE TRASEIRA
-  LADO ESQUERDO
-  LADO DIREITO
-  TETO
-  ASSOALHO
-  PINTURA ESTRUTURAL
-  PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



-  RESTRIÇÕES
-  HISTÓRICO DE LEILÃO
-  RECALL
-  ROUBO E FURTO EM ABERTO
-  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
-  IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
-  OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: BMZ DAVI CAPUA LTDA
E-MAIL: DAVI.CAPUA@BMZ.COM.BR
CPF: 36982402000186
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: YV1DZ90H6D2437607
Nº MOTOR: B6304T1501131595
PLACA: SP FLL0D47
MARCA: VOLVO
MODELO: XC60 3.0T TOP

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2013
ANO MODELO: 2013
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00548753440
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
TIPO DO VEÍCULO: CAMIONETA
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 304

CILINDRADAS: 2953
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
NÚMERO DE EIXOS:
CMT: 444
PBT: 244
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2013
Carroceria Station Wagon
cc Motor 2.8 (272cv),
DÍGITO DE CONTROLE Gerado pela Montadora
Dígito Verificador Definido automaticamente pelo Sistema
Fabricante VOLVO

País
Região Geográfica
Veículo

Suécia
Europa
XC-60,



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 2




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR




RENAJD



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



ADICIONAL 1



PAINEL DE INSTRUMENTO

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: BMZ DAVI CAPUA LTDA
E-MAIL: DAVI.CAPUA@BMZ.COM.BR
CPF: 36982402000186
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: YV1DZ90H6D2437607
Nº MOTOR: B6304T15011311595
PLACA: SP FLL0D47
MARCA:VOLVO
MODELO: XC60 3.0T TOP

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2013
ANO MODELO:2013
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: SP
	MULTAS / IPVA	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS	3

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - MILHAS: 90876

HISTÓRICO DE RECALL

A MONITRORA ESTÁ CONVOCANDO OS MODELOS FABRICADOS ENTRE 2009 E 2011 PARA A INSPEÇÃO DEVIDO A UM PROBLEMA NO LIMITADOR DE DESLOCAMENTO DOS ASSENTOS DIANTEIROS DE ACORDO COM A MARCA, EXISTE A POSSIBILIDADE DE QUE OS BANCOS DESLOQUEM UMA POSIÇÃO ALÉM DA MÁXIMA PERMITIDA, GERANDO UM EVENTUAL RISCO AO MOTORISTA E AOS PASSAGEIROS. SEGUNDO A VOLVO, O DEFEITO ATINGE APENAS 26 UNIDADES BRASILEIRAS DO MODELO. A VOLVO CONVOCOU PROPRIETÁRIOS DOS MODELOS S60 FABRICADOS EM 2011 PARA RECALL. O OBJETIVO É VERIFICAR OS CONECTORES DE LINHA DE COMBUSTÍVEL E DE PURGA QUE, SEGUNDO A MONITRORA SUECA, PODERAM TER SIDO INVERTIDOS NA MONTAGEM DE UMA UNIDADE DO S60. TRATA-SE DE UM RECALL PREVENTIVO, JÁ QUE A FALHA PODE LEVAR A PRECIPITAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA PARTE INFERIOR DO VEÍCULO NO CASO DE TEMPERATURAS ABAIXO DE ZERO. A VOLVO CONVOCOU RECALL PARA OS MODELOS S60 E XC60, AMBOS 2012. DEVIDO A UMA FALHA NA FIXAÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO SOB OS ASSENTOS DOS BANCOS DIANTEIROS, O DEFEITO PODE OCASIONAR O NÃO-FUNCIONAMENTO CORRETO

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)
CLIENTE: BMZ DAVI CAPUA LTDA E-MAIL: DAVI.CAPUA@BMZ.COM.BR CPF: 36982402000186 TELEFONE:	N° CHASSI: YV1DZ90H6D2437607 N° MOTOR: B6304T15011311595 PLACA: SP FLL0D47 MARCA: VOLVO MODELO: XC60 3.0T TOP COR: PRATA COMBUSTÍVEL: GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2013 ANO MODELO: 2013 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO
 VERDE (Conforme)
  AMARELO (Conforme com Observações)
  VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

✓	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINA DIREITA	OK
	CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
	LONGARINA ESQUERDA	OK
	CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLONA DIANTEIRA	OK
	COLONA CENTRAL	OK
	COLONA TRASEIRA	OK
	CAIXA DE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXA DO ESTEPE	OK
	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
	CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
	LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
	CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLONA DIANTEIRA	OK
	COLONA TRASEIRA	OK
	COLONA CENTRAL	OK
	CAIXA DE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTECLIENTE: BMZ DAVI CAPUA LTDA
E-MAIL: DAVI.CAPUA@BMZ.COM.BR
CPF: 36982402000186
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº CHASSI: YV1DZ90H6D2437607
Nº MOTOR: B6304T15011311595
PLACA: SP FLL0D47
MARCA: VOLVO
MODELO: XC60 3.0T TOPCOR: PRATA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2013
ANO MODELO: 2013
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO**LEGENDA DE AVALIAÇÃO**VERDE
(Conforme)AMARELO
(Conforme com Observações)VERMELHO
(Não Conforme)**FOTOS / ESTRUTURA**

LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: BMZ DAVI CAPUA LTDA
E-MAIL: DAVI.CAPUA@BMZ.COM.BR
CPF: 36982402000186
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: YV1DZ90H6D2437607
Nº MOTOR: B6304T 15011311595
PLACA: SP FLL0D47
MARCA: VOLVO
MODELO: XC60 3.0T TOP

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2013
ANO MODELO: 2013
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)




PINTURA

NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: BMZ DAVI CAPUA LTDA
E-MAIL: DaVi.CaPUa@BMZ.COM.BR
CPF: 36982402000186
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: YV1DZ90H6D2437607
Nº motor: B6304T15011311595
Placa: SP FLL0D47
Marca: VOLVO
Modelo: XC60 3.0T TOPCor: Prata
Combustível: GASOLINA
Ano fabricação: 2013
Ano modelo: 2013
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
787 - RODRIGO FERNANDO COSTA

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.



*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.