

**DADOS GERAIS:**

DATA:	08/11/2021	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTOS
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	10706
UNIDADE:	VISAO TOTAL CAMPOS DE GOYTACAZES	VISTORIADOR:	STEFANO PINHEIRO ASSADE

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	CHEVROLET	MODELO/VERSÃO:	AGILE LT
ANO FAB./MODELO:	2009/2010	COR:	AZUL
PLACA:	LLA4H78	CIDADE:	CAMPOS DOS GOYTACAZES
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	8AGCB48P0AR134954	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	U55003346
Nº DO CHASSI NA BIN:	8AGCB48P0AR134954	Nº DO MOTOR NA BIN:	U55003346
Nº DO CHASSI NO CRLV:	8AGCB48P0AR134954	Nº DO MOTOR NO CRLV:	U55003346
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	259419

200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

201 - TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE

300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

308 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

409 - NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

500. 1 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

501 - ORIGINAL

500. 2 - DO BATENTE DA PORTA:

510 - ORIGINAL

500. 3 - DO ASSOALHO:

518 - ORIGINAL

500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

ORIGINAL

600. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

608 - VIDRO NÃO ORIGINAL

600. 2 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

613 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

621 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 4 - VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

629 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

637 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 6 - VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

645 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

653 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

661 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

STEFANO PINHEIRO ASSADE

Vistoriador



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 10706

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

703 - APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO DIANTEIRA DA

800 - REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

806 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes. NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade STEFANO PINHEIRO ASSADE 05611116779 não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



STEFANO PINHEIRO ASSADE

Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: STEFANO PINHEIRO ASSADE 05611116779 e CNPJ: 42.253.828/0001-00 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 10706



STEFANO PINHEIRO ASSADE
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: STEFANO PINHEIRO ASSADE 05611116779 e CNPJ: 42.253.828/0001-00 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 10706



STEFANO PINHEIRO ASSADE
Vistoriador


Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: STEFANO PINHEIRO ASSADE 05611116779 e CNPJ: 42.253.828/0001-00 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 10706



ANÁLISE ESTRUTURAL



STEFANO PINHEIRO ASSADE
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: STEFANO PINHEIRO ASSADE 05611116779 e CNPJ: 42.253.828/0001-00 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: LLA4H78

DATA DA PESQUISA: 08/11/2021

15:27:17

DATA DA IMPRESSÃO: 08/11/2021

15:30:04



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2009**
MARCA / MODELO: **I/CHEVROLET/AGILE LT**
COMBUSTÍVEL: **ALCOOL/GASOLINA**
TIPO VEÍCULO: **AUTOMOVEL**

ANO MODELO: **2010**
COR: **AZUL**
ESPÉCIE: **PASSAGEIRO**
CATEGORIA: **PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSEIROS: **5**
CILINDRADAS: **1400**
CAPAC. DE CARGA: **0**
QTD. DE EIXOS: **0**
PROCEDÊNCIA: **ESTRANGEIRA**
POTÊNCIA: **101**
CMT/PBT: **210/150**

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: **11/03/2021**
MUNICÍPIO PLACA: **CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ**
CHASSI: **8AGCB48P0AR134954**
TIPO CHASSI: **NORMAL**
DT LICENCIAMENTO: **11/03/2021**
RENAVAM: **177364769**
SITUAÇÃO VEICULO: **CIRCULACAO**

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO: **Nº MOTOR: U55003346**

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO: **V090485887**
CARROCERIA: **134954**
Nº MOTOR: **U55003346**

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**
BLOQUEIO GUINCHO: **NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**
JUDICIAL: **NADA CONSTA**
FINANCEIRA: **ALIENACAO FIDUCIARIA**
RENAJUD: **NADA CONSTA**

TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1: **NADA CONSTA** RESTRIÇÃO 2: **NADA CONSTA**
RESTRIÇÃO 3: **NADA CONSTA** RESTRIÇÃO 4: **ALIENACAO FIDUCIARIA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: **RAV CONSTRUCOES EIRELI**
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	CGC FINANCEIRA:	
Nº CONTRATO:		VIGÊNCIA CONTR.:	
ARRENDATÁRIO:		INFORMANTE FINAN:	NÃO DISPONÍVEL
NOME AGENTE		DT INCLUSÃO FN.:	NÃO DISPONÍVEL

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)


PLACA:	LLA4778	CHASSI:	8AGCB48P0AR134954
MARCA/MODELO:	I/CHEVROLET AGILE LT	ANO FAB/MODELO:	2009/2010
COR:	Azul	COMBUSTÍVEL:	Alcool / Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Automovel	ESPÉCIE:	Passageiro
MUNICÍPIO / UF:	CAMPOS DOS GOITACAZES / RJ	UF ORIGEM:	RJ

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	U55003346	POTÊNCIA:	101
CAMBIO:	V090485887	CAP. MAX. TRAÇÃO:	210.0
CILINDRADAS:	1400	TIPO CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	0	PESO BRUTO TOTAL:	150.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	0.0
NUM. EIXO TRAS.:			

PROPRIETÁRIOS - LINHA DO TEMPO

REGISTRO ENCONTRADO



HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA REMARKETING NA CONSULTA REALIZADA.

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO 1 VEZES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

DATAS DAS CONSULTAS: **08/11/2021**

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**STÉFANO PINHEIRO ASSADE**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.