



APROVADO

**DADOS GERAIS:**

DATA:	20/12/2021 17:22:03	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR CURITIBA	Nº DO LAUDO:	2183748
UNIDADE:	VISAO TOTAL CURITIBA	VISTORIADOR:	FABIO LUIZ CUPOLA

**DADOS DO VEÍCULO:**

FABRICANTE/MARCA:	AUDI	MODELO/VERSÃO:	I/AUDI A5 SPB 2.0TFSI
ANO FAB./MODELO:	2019/2019	COR:	BRANCA
PLACA:	BEB9H58	CIDADE:	CURITIBA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	WAUGFEF51KA070260	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CVK086697
Nº DO CHASSI NA BIN:	WAUGFEF51KA070260	Nº DO MOTOR NA BIN:	CVK086697
Nº DO CHASSI NO CRLV:	WAUGFEF51KA070260	Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	

**100 - Condição da placa:**

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

**200 - Condição da numeração do motor:**

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

**300 - Condição do número do chassi:**

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

**400 - Condição do número do câmbio:**

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

**500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:****1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

**2 - Do batente da porta:**

510-Original

**600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:****1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

**2 - Vidro da porta dianteira esquerda:**

613-Original/dentro do padrão

**3 - Vidro da porta traseira esquerda:**

621-Original/dentro do padrão

**5 - Vidro traseiro (vigia):**

637-Original/dentro do padrão

**7 - Vidro da porta traseira direita:**

653-Original/dentro do padrão

**8 - Vidro da porta dianteira direita:**

661-Original/dentro do padrão

**700 - Condição da estrutura da carroçaria:**

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

**800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:**

806-Nenhum registro encontrado.

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:****OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade AGUIA TEC VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL CURITIBA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL CURITIBA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL CURITIBA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5

Vistoriador

FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CURITIBA declaro ter recebido o seguinte da: AGUIA TEC VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.167.830/0001-02 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ANTÔNIO ESCORSIN, 3407 - CEP:82.310-010 - CURITIBA



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2183748

TRASEIRA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA VIS MOTOR



FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5

Vistoriador

FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CURITIBA declaro ter recebido o seguinte da: AGUIA TEC VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.167.830/0001-02 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2183748

CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CHASSI



MOTOR



LACRE DA PLACA



DIANTEIRA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5

Vistoriador

FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CURITIBA declaro ter recebido o seguinte da: AGUIA TEC VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.167.830/0001-02 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.




APROVADO



## FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2183748

PAINEL TRASEIRO INTERNO



PANORÂMICA




HODÔMETRO KM



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CINTO



BEB9H58



BEB9H58



FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5

Vistoriador

FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CURITIBA declaro ter recebido o seguinte da: AGUIA TEC VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.167.830/0001-02 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**ANTÔNIO ESCORSIN, 3407 - CEP:82.310-010 - CURITIBA**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2183748

BEB9H58



BEB9H58



BEB9H58



BEB9H58



BEB9H58



BEB9H58



FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5

Vistoriador

FABIO LUIZ CUPOLA-24.123.156-5

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CURITIBA declaro ter recebido o seguinte da: AGUIA TEC VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.167.830/0001-02 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ANTÔNIO ESCORSIN, 3407 - CEP:82.310-010 - CURITIBA



VISAO TOTAL CURITIBA  
CNPJ: 32.167.830/0001-02

Número do Laudo = 2183748



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

FABIO LUIZ CUPOLA

Vistoriador  
FABIO LUIZ CUPOLA (24.123.156-5)

Auxiliar Conferente  
FABIO LUIZ CUPOLA (24.123.156-5)