



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

FIAT/FIAT/MOBI LIKE

2020/ 2021 - Prata - Alcool / Gasolina

Solicitante

LIDER LOCADORA NOVA FRIBURGO

APROVADO COM ALERTA

DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN		DADOS COLETADOS	
TIPO VEÍCULO:	Automóvel	ESPÉCIE:	Passageiro
RENAVAM:	01249063237	CATEGORIA:	AUTOMOVEL
CHASSI:	9BD341ACXMY709685	CAPACIDADE:	174
MOTOR:	552720664453322	PBT:	1.34
CÂMBIO:		CILINDRADA:	999
MUNICÍPIO/UF:	NOVA FRIBURGO/RJ	POTÊNCIA:	75
		CRLV:	
		HODÔMETRO:	50605
		CHASSI:	9BD341ACXMY709685
		MOTOR:	552720664453322
		CÂMBIO:	2391823
		MUNICÍPIO/UF:	Nova Friburgo/RJ



APROVADO



REPROVADO





COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



www.terceiravisao.com
UNIDADE FRANQUEADA - Nova Friburgo/RJ
CNPJ: 49.777.349/0001-23
TEL: 22 99956- 3003

**ACESSO
SEGURO**


ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor




✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio




✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055





ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✓ - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✓ - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.

✓ 246.1 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Company Conferi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.151.656/0001-33.


✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

⚠ 244.1 - Constan débitos conforme pesquisa (multas, IPVA, DPVAT, gravame, licenciamento/alienção fiduciária).

7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055




 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - longarina dianteira inferior/superior esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055





21 - Painel traseiro	Original
22 - Alma do para choque traseiro	Original
23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
24 - Longarina traseira direita	Original
25 - Caixa de roda traseira direita	Original
26 - Folha lateral traseira direita	Original
27 - Porta traseira direita	Original
28 - Coluna traseira direita	Original
29 - Porta dianteira direita	Original
30 - Coluna média/central direita	Original
31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
33 - Coluna dianteira direita	Original
34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
37 - longarina dianteira inferior/superior direita	Original
38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
40 - Estrutura do teto	Original

7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta




Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code




Gravação do VIS no vidro



Data do cinto de segurança



Foto extra



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055

Foto extra




Foto extra





Foto extra



Envoltivo/para choque dianteiro



Envoltivo/para choque dianteiro



Envoltivo/para choque dianteiro



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055

Alma para choque dianteiro/painel front infe/crashbox



Alma para choque dianteiro/painel front infe/crashbox



Torre do amortecedor dianteiro esquerdo



longarina dianteira inferior/superior esquerda



longarina dianteira inferior/superior esquerda



longarina dianteira inferior/superior direita



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



longarina dianteira inferior/superior direita



Caixa de ar/soleira esquerda



Caixa de ar/soleira esquerda



Caixa de ar/soleira esquerda



Caixa de ar/soleira esquerda



Caixa de ar/soleira esquerda



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Caixa de ar/soleira esquerda



Caixa de ar/soleira esquerda



Caixa de roda dianteira esquerda



Caixa de roda dianteira esquerda



Painel frontal superior



Painel frontal superior



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Painel frontal superior



Painel frontal superior



Painel frontal superior



Para lama/folha lateral dianteira esquerda



Para lama/folha lateral dianteira esquerda



Para lama/folha lateral dianteira esquerda



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Assoalho do habitáculo lado esquerdo



Porta dianteira esquerda



Porta dianteira esquerda



Porta dianteira esquerda



Porta dianteira esquerda



Porta dianteira esquerda



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Coluna dianteira esquerda



Coluna dianteira esquerda



Coluna dianteira esquerda



Coluna dianteira esquerda



Coluna dianteira esquerda



Coluna média/central esquerda



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Coluna média/central esquerda



Coluna média/central esquerda



Coluna média/central esquerda



Coluna média/central esquerda



Coluna média/central esquerda



Coluna média/central esquerda



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Coluna média/central esquerda



Porta traseira esquerda



Porta traseira esquerda



Porta traseira esquerda



Porta traseira esquerda



Coluna traseira esquerda



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Coluna traseira esquerda



Coluna traseira esquerda



Coluna traseira esquerda



Caixa de roda traseira esquerda



Caixa de roda traseira esquerda



Folha lateral traseira esquerda



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Folha lateral traseira esquerda



Folha lateral traseira esquerda



Envolvente/para choque traseiro



Envolvente/para choque traseiro



Envolvente/para choque traseiro



Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro



Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro



Painel traseiro



Painel traseiro



Painel traseiro



Painel traseiro



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Painel traseiro



Painel traseiro



Folha lateral traseira direita



Folha lateral traseira direita



Folha lateral traseira direita



Caixa de ar/soleira direita




7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Caixa de ar/soleira direita



Caixa de ar/soleira direita



Caixa de ar/soleira direita



Caixa de ar/soleira direita



Caixa de ar/soleira direita



Longarina traseira esquerda



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Longarina traseira direita



Alma do para choque traseiro



Alma do para choque traseiro



Assoalho do porta malas/caçamba



Assoalho do porta malas/caçamba



Caixa de roda traseira direita



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Painel corta fogo



Painel corta fogo



Porta traseira direita



Painel corta fogo



Porta traseira direita



Porta traseira direita



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Para-brisa



Porta traseira direita



Porta traseira direita



Para-brisa



Coluna traseira direita




Coluna traseira direita



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Vidro da porta dianteira esquerda



Coluna traseira direita



Coluna traseira direita



Vidro da porta traseira esquerda



Vidro da porta traseira esquerda



Porta dianteira direita



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Porta dianteira direita



Porta dianteira direita




Porta dianteira direita



Coluna média/central direita



Vidro traseiro



Coluna média/central direita




7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Coluna média/central direita



Coluna média/central direita



Coluna média/central direita



Coluna dianteira direita



Coluna dianteira direita



Coluna dianteira direita



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Coluna dianteira direita



Coluna dianteira direita



Assoalho do habitáculo lado direito



Vidro da porta traseira direita



Para lama/folha lateral dianteira direita



Para lama/folha lateral dianteira direita



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



Vidro da porta dianteira direita



Para lama/folha lateral dianteira direita



Caixa de roda dianteira direita



Caixa de roda dianteira direita



Torre do amortecedor dianteiro direito



Capô/tampa do compartimento do motor



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055




Capô/tampa do compartimento do motor



Capô/tampa do compartimento do motor



Folha do teto/painel traseiro



Estrutura do teto



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno,
- ✓ funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
 - ✓ Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
 - ✓ **ATENÇÃO!** o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução
- ✓ CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.
- ✓ A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.



Observações

*A TERCEIRA VISÃO VISTORIAS não se responsabiliza pelas informações de débitos e multas, a mesma é fornecida á título de "CORTESIA" conforme pesquisa em anexo, o cliente foi orientado a procurar o ORGÃO COMPETENTE para maiores informações.

O informativo de débitos constante na pesquisa anexa não abrange determinados órgãos que por atendimento à LGPD que não disponibilizam os débitos de dívida ativa e outros serviços que devem ser acessados pelo contratante ou um despachante público credenciado.

Cliente não contratou serviço de pintura.

GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA
Perito em identificação veicular

GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação ou não, de seu veículo junto a estas empresas.



www.terceiravisao.com
UNIDADE FRANQUEADA - Nova Friburgo/RJ
CNPJ: 49.777.349/0001-23
TEL: 22 99956- 3003



**ACESSO
SEGURO**



7990531.9BD341ACXMY709685. 05052025130022.981055

3ª VISÃO
Perícias e Vistorias Automotivas



CONSULTA Nº: 7990531
CONFIDENCIAL PARA: Terceira Visão Nova
Friburgo
REALIZADO EM: 05/05/2025 às 12:10



MOBI LIKE



DADOS DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO

Placa: RME-1D68	Marca/Modelo: FIAT / MOBI LIKE	
Chassi: 9BD341ACXMY709685	Motor: 552720664453322	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: NOVA FRIBURGO / RJ
Ano fabricação: 2020	Ano modelo: 2021	UF de Origem: Null
UF Faturado: MG	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 75
Carroceria	Cilindradas 999	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 174	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - ENTRADA	Grupo modelo veículo MOBI	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 134	Última atualização: 2024-11-19

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - BASE NACIONAL

Placa: RME-1D68	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: FIAT / MOBI LIKE	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021
Procedência: NACIONAL	Município/UF: NOVA FRIBURGO / RJ
Chassi: 9BD341ACXMY709685	Motor: 552720664453322
Renavam: 01249063237	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRATA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 999
Peso bruto(PBT): 1.34	Peso bruto(CMT): 1.74
Potência: 75	Capacidade de carga: 0
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Nº carroceria: 70574975	Eixo auxiliar: 0
Número da Carroceria: 70574975	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



QUEIXA E HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto



COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BD341ACXMY709685	9BD341ACXMY709685	✓
Motor	552720664453322	552720664453322	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✓



BASE ESTADUAL (CORTESIA)

Placa: RME-1D68

Marca/Modelo: FIAT / MOBI LIKE

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BD341ACXMY709685

Renavam: 01249063237

Cor: PRATA

Potência: 75

Peso bruto(PBT): 134

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021

Município/UF: NOVA FRIBURGO / RJ

Motor: 552720664453322

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 174

Capacidade de carga:

Carroceria: 70574975



INFORMAÇÕES DE PROPRIETÁRIO

Proprietário Atual: GLEISON FERNANDES MARQUES



DÉBITOS DO VEÍCULO

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ *

RESTRIÇÕES

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOVA FRIBURGO

DETRAN - PARA INFORMAÇÕES MULTAS/IPVA/LICENCIAMENTO/RESTRIÇÕES

Consultar site:

<https://www.detran.rj.gov.br/consultas/consultas-drv/nada-consta.html>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

RENAINF

Infração: Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

HISTÓRICO DE GRAVAME

Placa: RME1D68

Renavam: 01249063237

Nome Financiador: LOCALIZA RENT A CAR SA

Data Contrato:

Status Veículo: VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

Chassi: 9BD341ACXMY709685

UF:

Nome Agente: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Número Gravame: 00000000

COMUNICAÇÃO DE VENDA

Não Consta Comunicação de Venda

RECALL

Não encontrado recall

INFORMAÇÕES DE SINISTRO (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

INFORMAÇÕES DE INDÍCIO DE SINISTRO (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

INFORMAÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA RME1D68 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA RME1D68 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA RME-1D68 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA RME-1D68 NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constantes nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as informações públicas e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR. A responsabilidade da CONTRATADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CONTRATADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações. A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE com base em sua expertise, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONTRATADA não participa. A CONTRATADA não detém acesso e meios para a obtenção de informações advinda do SNG e RENAJUD, logo qualquer informação exclusiva destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, O CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONTRATADA consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leiloado. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem contudo se efetivar em face da possibilidade de remição do devedor (pagamento efetuado pelo executado antes do leilão). Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta.

A CONTRATADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas à CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONTRATADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e, não será responsabilizada, inclusive, pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso. Inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 281 onde o Detran possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Neste caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONTRATADA não se responsabiliza por multas e demais débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.