

CONSULTA Nº: 2728943
CONFIDENCIAL PARA: Inova Vistoria
Veicular
REALIZADA EM: 24/11/2021 às 08:16



🚗 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: HJC-3756	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: GM / CELTA 2P LIFE	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2011	Procedência: Nacional
Município/UF: VOLTA GRANDE-MG / MG	Chassi: 9BGRZ08F0BG196154 Normal
Motor: NAB131908	Renavam: 00274007452
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: BRANCA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Passageiro
Cilindradas: 1000	Peso bruto(PBT): 140
Peso bruto(CMT): 190	Potência: 78
Capacidade de carga: 0	Eixo: 0
Eixo Traseiro Dif: 0	Nº da caixa de câmbio: 10107117

📌 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

👤 Queixa e histórico de roubo e furto

✔ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✔ Não existe histórico de roubo e furto

🚗 Base estadual (Cortesia)

Placa: HJC-3756	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: GM / CELTA 2P LIFE	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Categoria: PARTICULAR	Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2011
Procedência: NACIONAL	Município/UF: VOLTA GRANDE-MG
UF de origem: RJ	Chassi: 9BGRZ08F0BG196154 NORMAL
Motor: NAB131908	Renavam: 00274007452
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: BRANCA
Capacidade de passageiros: 5	Potência: 78
Cilindradas: 1000	Peso bruto(PBT): 140
Peso bruto(CMT): 190	Espécie: PASSAGEIRO
Capacidade de carga: 0	Eixo: 0
Carroceria: INEXISTENTE	Nº da caixa de câmbio: 10107117

Informações de proprietário

Proprietário Atual: WALLINGTON HILARIO M ABREU

Débitos do veículo

Débito de multas: NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

Débito Multas: R\$ 0,00

Débitos de IPVA: NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito IPVA: R\$ 0,00

Débitos de Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Débito Licenciamento: R\$ 0,00

Débito DPVAT: R\$ 0,00

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Débito municipais: R\$ 0,00

Guincho: NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 24/04/2015

Data de licenciamento: 24/04/2015

Restrições

Roubo e Furtos: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: ALIENACAO FIDUCIARIA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA

Informações do DETRAN (Cortesia)

DADOS DO VEÍCULO

IPVA pago: 2021

Seguro pago: 0000

Seguro Anterior Pago: 2020

Placa Anterior:

Município Anterior:

Ano Modelo: 2011

Taxa Licenciamento Paga: 2021

Situação Licenciamento: Veiculo licenciado digitalmente em: 10/07/2021

Parcela IPVA: 3

Parcela seguro: 0

Parcela seguro anterior: ÚNICA

Município: VOLTA GRANDE

Ano de Fabricação: 2010

Marca: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL GM/CELTA 2P LIFE

Data Licenciamento: 10/07/2021

Alertas: Este Veículo não tem Autuação e não tem Multas.

Autuações: Não constam Autuações

MULTAS

Multas: Não constam multas

RESTRIÇÕES

Observações: AGENTE FINANCEIRO INFORMA QUE O FAVORECIDO QUITOU RESTRICAO FINANCEIRA. ESTA DESALIENACAO SO SERA PROCESSADA APOS A EMISSAO DE UM NOVO CRV ATRAVES DA OPCAO DE INCLUSAO E RETIRADA DE RESTRICAO FINANCEIRA

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsfsss

SENATRAN - Para maiores informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Comunicação de venda

Não existe

Divida Ativa (Cortesia)

IPVA quitado

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

📈 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA HJC3756 NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA HJC-3756 NAS BASES CONSULTADAS

📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA HJC3756 NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA HJC-3756 NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

Fim desta pesquisa.

⚠️ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 24.535.579/0001-55** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 24.535.579/0001-55 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 24.535.579/0001-55 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.



Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

HJC-3756

Laudo n°

OBJ0000731

Data/Hora

24/11/2021 09:10

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	RAFAEL CLAUDIO DA SILVA
Marca:	CHEVROLET
Modelo:	CELTA 2P LIFE
Ano-Fabricação:	2010
Ano-Modelo:	2011
Cor:	BRANCA

N° Chassi:	9BGRZ08F0BG196154
N° Motor:	NAB131908
Hodometro:	148177km
Cidade/UF:	VOLTA GRANDE /MG


Foto da dianteira 45°



Foto da traseira 45°



ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Confirma os principais componentes que não podem ser recuperados

Este laudo tem para fins de verificação dos elementos estruturais e agregados do veículo, quanto para quem compra, quanto para quem vende, análise detalhada do veículo como um todo, detectando: cortes, soldas, massas de funilaria, exames estruturais e outros pontos que são relevantes para se verificar a originalidade do veículo.

IMPORTANTE: Sr(s) Cliente(s), este Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito, e não substitui em hipótese alguma a vistoria Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a **INOVA VISTORIAS VEICULAR LTDA - ME** não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio e outros.

A **INOVA VISTORIAS VEICULAR LTDA - ME** não se responsabiliza por quaisquer modificações fornecidas pela empresa de consulta, não se responsabilizando pelos mesmos. Informamos aos clientes que ficam cientes que podem existir por parte de companhia de seguro, outras empresas de vistorias utilizarem métodos diferentes de avaliação da aceitação ou não dos automóveis, informamos que os critérios da **INOVA VISTORIAS VEICULAR LTDA - ME** pode ocorrer diferença na interpretação dos critérios adotados por estas outras empresas.



Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

HJC-3756

Laudo n°

OBJ0000731

Data/Hora

24/11/2021 09:10

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	RAFAEL CLAUDIO DA SILVA
Marca:	CHEVROLET
Modelo:	CELTA 2P LIFE
Ano-Fabricação:	2010
Ano-Modelo:	2011
Cor:	BRANCA

N° Chassi:	9BGRZ08F0BG196154
N° Motor:	NAB131908
Hodometro:	148177km
Cidade/UF:	VOLTA GRANDE /MG

Informações da vistoria cautelar

1.0.0 - PLACA E TARJETA

1.1.0 - A Placa e a Tarjeta encontravam-se:

1.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

2.0.0 - LACRE / QR-CODE DA PLACA

2.1.0 - O Lacre da Placa encontrava-se:

2.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

3.0.0 - GRAVAÇÃO DO NÚMERO "VIS" NOS VIDROS

3.1.0 - Para-brisa:

3.1.2 - Não original/Vidro trocado.

3.2.0 - Porta Dianteira Esquerda:

3.2.1 - Original.

3.3.0 - Porta Traseira Esquerda:

3.3.1 - Original.

3.4.0 - Porta Dianteira Direita:

3.4.1 - Original.

3.6.0 - Lateral Traseiro Esquerdo:

3.6.2 - Não original/Vidro trocado.

3.7.0 - Lateral Traseiro Direito:

3.7.1 - Original.

3.8.0 - Traseiro:

3.8.1 - Original.

4.0.0 - ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO "ETA"

4.1.0 - Do Batente da Porta:

4.1.1 - Original.

4.2.0 - Do Piso:

4.2.1 - Original.

4.3.0 - Do Compartimento do Motor:

4.3.1 - Original.

5.0.0 - NÚMERO DO MOTOR

5.1.0 - O número do Motor encontrava-se:

5.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

6.0.0 - NÚMERO DO CÂMBIO

6.1.0 - O número do Câmbio encontrava-se:

6.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração

8.0.0 - NÚMERO DO CHASSI

8.1.0 - O número do Chassi encontrava-se:

8.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

9.0.0 - REPAROS ESTRUTURAIS

9.1.0 - Situação Estrutural:

9.1.1 - O veículo examinado não apresentava corte, que viesse a caracterizar emenda na sua estrutura.



Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

HJC-3756

Laudo n°

OBJ0000731

Data/Hora

24/11/2021 09:10

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	RAFAEL CLAUDIO DA SILVA	N° Chassi:	9BGRZ08F0BG196154
Marca:	CHEVROLET	N° Motor:	NAB131908
Modelo:	CELTA 2P LIFE	Hodometro:	148177km
Ano-Fabricação:	2010	Cidade/UF:	VOLTA GRANDE /MG
Ano-Modelo:	2011		
Cor:	BRANCA		

10.0.0 - CINTO DE SEGURANÇA

10.1.0 - Cinto de Segurança encontrava-se:

10.1.1 - Original, com data e dados do fabricante.

11.0.0 - PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA CARROCERIA

11.1.0 - Plaqueta de Identificação da Carroceria encontrava-se:

11.1.1 - Original.

12.0.0 - PESQUISA DE COMERCIALIZAÇÃO DE LEILÃO

12.1.0 - Pesquisa de Comercialização em LEILÃO:

12.1.1 - Foi realizada a pesquisa do comércio do veículo em Leilão nesta data, e não foram encontrados registros nos bancos de dados disponíveis.

13.0.0 - PESQUISA DE SINISTRO

13.1.0 - Pesquisa de Comercialização de SINISTRO:

13.1.1 - Foi realizada a pesquisa de Sinistrados nesta data, e não foi encontrado nenhum registro de sinistro do veículo examinado.

14.0.0 - PESQUISA DE INDÍCIOS DE SINISTRO

14.1.0 - Pesquisa de Comercialização de INDÍCIOS DE SINISTRO:

14.1.1 - Foi realizada a pesquisa de Índícios de Sinistro nesta data, e não foi encontrado nenhum registro do veículo examinado.

15.0.0 - CRV / CRLV - AUTENTICIDADE

15.1.0 - CRV / CRLV do veículo encontravam-se:

15.1.1 - Original.

16.0.0 - COMBUSTÍVEL

16.1.0 - Combustível do veículo atual:

16.1.3 - Etanol/Gasolina.

17.0.0 - COR PREDOMINANTE DO VEÍCULO

17.1.0 - Cor predominante do veículo atual:

17.1.1 - De acordo com o CRV / CRLV.

18.0.0 - ITENS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

18.1.0 - Itens de segurança encontravam-se:

18.1.1 - Conforme/Existente.

18.2.0 - Equipamentos obrigatórios encontravam-se:

18.2.1 - Conforme/Existente.

19.0.0 - REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA

19.1.0 - O veículo examinado encontrava-se com:

19.1.29 - Não foi realizada a análise de funilaria e pintura no veículo nesta data, por opção do cliente/contratante.

20.0.0 - HODÔMETRO DO VEÍCULO

20.1.0 - Hodômetro do veículo atual:

20.1.1 - "A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO".

21.0.0 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

21.1.0 - Pesquisa de histórico de furto e roubo:

21.1.1 - Foi realizada a pesquisa de histórico de furto e roubo do veículo nesta data, e não foram encontrados registros nos bancos de dados disponíveis.

21.2.0 - Pesquisa de ocorrência de furto e roubo:

21.2.1 - Foi realizada a pesquisa de ocorrência de furto e roubo do veículo nesta data, e não foram encontrados registros nos bancos de dados disponíveis.

Resultado do laudo



Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

HJC-3756

Laudo nº

OBJ0000731

Data/Hora

24/11/2021 09:10

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base


Informações cadastrais coletadas

Cliente:	RAFAEL CLAUDIO DA SILVA
Marca:	CHEVROLET
Modelo:	CELTA 2P LIFE
Ano-Fabricação:	2010
Ano-Modelo:	2011
Cor:	BRANCA

Nº Chassi:	9BGRZ08F0BG196154
Nº Motor:	NAB131908
Hodometro:	148177km
Cidade/UF:	VOLTA GRANDE /MG

APROVADO

Vistoriador: CHRISTOPHER PEREIRA





Fotos do Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

HJC-3756

Laudo nº

OBJ0000731

Data/Hora

24/11/2021 09:10

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base


Informações cadastrais coletadas

Cliente:	RAFAEL CLAUDIO DA SILVA
Marca:	CHEVROLET
Modelo:	CELTA 2P LIFE
Ano-Fabricação:	2010
Ano-Modelo:	2011
Cor:	BRANCA

Nº Chassi:	9BGRZ08F0BG196154
Nº Motor:	NAB131908
Hodometro:	148177km
Cidade/UF:	VOLTA GRANDE /MG

Fotos

CHASSI



MOTOR



CÂMBIO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA





Fotos do Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

HJC-3756

Laudo nº

OBJ0000731

Data/Hora

24/11/2021 09:10

Resultado do Laudo



APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	RAFAEL CLAUDIO DA SILVA
Marca:	CHEVROLET
Modelo:	CELTA 2P LIFE
Ano-Fabricação:	2010
Ano-Modelo:	2011
Cor:	BRANCA

Nº Chassi:	9BGRZ08F0BG196154
Nº Motor:	NAB131908
Hodometro:	148177km
Cidade/UF:	VOLTA GRANDE /MG



CINTO DE SEGURANÇA



Fotos do Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

HJC-3756

Laudo nº

OBJ0000731

Data/Hora

24/11/2021 09:10

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	RAFAEL CLAUDIO DA SILVA
Marca:	CHEVROLET
Modelo:	CELTA 2P LIFE
Ano-Fabricação:	2010
Ano-Modelo:	2011
Cor:	BRANCA

Nº Chassi:	9BGRZ08F0BG196154
Nº Motor:	NAB131908
Hodometro:	148177km
Cidade/UF:	VOLTA GRANDE /MG

