



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 04 de abril de 2025 - 15:33:06

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56



HYUNDAI HYUNDAI/HB20 1.6M COMF - 2014/2015 -
BRANCA

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO



RESTRIÇÕES ESTADUAL



SINISTRO



ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS



LEILÃO

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

PLACA ATUAL:	OVT6399
UF PLACA:	DF
MUN. EMPLACAMENTO:	BRASILIA-DF
RENAVAM:	01005610476
DATA EMISSÃO CRV:	20/5/2014
CHASSI:	9BHBG51DAFP252103
UF JURISDIÇÃO:	DF
SITUAÇÃO VEÍCULO:	CIRCULACAO
EXER. LICENCIAMENTO:	NÃO DISPONÍVEL
DATA LICENCIAMENTO:	20/5/2014
TIPO CHASSI:	NORMAL
ANO FABRICAÇÃO:	2014
MARCA MODELO:	HYUNDAI HYUNDAI/HB20 1.6M COMF
COMBUSTÍVEL:	ALCO/GASOL
TIPO VEICULO:	AUTOMOVEL
ANO MODELO:	2015
COR:	BRANCA
ESPÉCIE VEICULO:	PASSAGEIRO
CATEGORIA VEICULO:	PARTICULAR
PASSAGEIROS:	5
CILINDRADAS:	1591
CAPACIDADE DE CARGA:	0
QUANTIDADE DE EIXOS:	2
PROCEDÊNCIA VEICULO:	NACIONAL
POTÊNCIA:	128
CMT/PBT VEICULO:	187 / 147
CAIXA DE CÂMBIO:	TDU50D741750
Nº MOTOR (ESTADUAL):	F4FADU232041

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA
JUDICIAL:	NADA CONSTA



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 04 de abril de 2025 - 15:33:06

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56

TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
FINANCEIRA:	NADA CONSTA
DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO (RENAJUD)	
NADA CONSTA	
MULTAS/DÉBITOS	
DETRAN:	NÃO DISPONÍVEL
DER:	NÃO DISPONÍVEL
DERSA:	NÃO DISPONÍVEL
CETESB:	NÃO DISPONÍVEL
MUNICIPAIS:	NÃO EXISTE DÉBITOS
POL. RODO. FEDERAL:	NÃO DISPONÍVEL
RENAINF:	NÃO DISPONÍVEL
IPVA:	861,39
PROPRIETÁRIOS (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL:	CAUE PINHATE DE SOUZA
NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	NÃO DISPONÍVEL
INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS	
COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS	
GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
FINANCEIRA:	NÃO DISPONÍVEL
Nº DO CONTRATO:	NÃO DISPONÍVEL
ARRENDATÁRIO FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL
NOME DO AGENTE:	NÃO DISPONÍVEL
CGC FINANCEIRA:	NÃO DISPONÍVEL
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	NÃO DISPONÍVEL
INFORMANTE FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL
DT. INCLUSÃO FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

ANO FABRICAÇÃO:	2014
MARCA MODELO:	HYUNDAIHYUNDAI/HB20 1.6M COMF/
COMBUSTÍVEL:	Álcool / Gasolina
TIPO VEICULO:	Auto
TIPO MONTAGEM:	NÃO DISPONÍVEL
ANO MODELO:	2015
COR:	Branca
ESPECIE VEICULO:	Passageiro
CATEGORIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
CMT/PBT VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL / 147
PASSAGEIROS:	NÃO DISPONÍVEL
CAPACIDADE DE CARGA:	0
POTÊNCIA:	128
PROCEDÊNCIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
QUANTIDADE DE EIXOS:	2
CILINDRADAS:	1591



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 04 de abril de 2025 - 15:33:06

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56

TIPO CARROCERIA:	AU - HATCH PEQUENO
PLACA ATUAL:	OVT6399
UF JURISDIÇÃO:	DF
MUN. EMPLACAMENTO:	BRASILIA
UF PLACA:	DF
RENAVAM:	NÃO DISPONÍVEL
CHASSI:	9BHBG51DAFP252103
CAIXA DE CÂMBIO:	TDU50D741750
CARROCERIA:	NÃO DISPONÍVEL
Nº MOTOR:	F4FADU232041
RESTRIÇÕES	
BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA
JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RENAJUD:	NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO:	NOVEMBRO
UF EMPLACAMENTO:	ES

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NENHUMA VEZ
--

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

OFERTADO EM LEILÃO (ESPECIAL)

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE
--

PARECER TÉCNICO

NÃO FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VEÍCULO

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 04 de abril de 2025 - 15:33:06

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56

Realizamos uma busca em inúmeras bases de dados diferenciadas de empresas parceiras e não encontramos nenhum apontamento nas bases consultadas.

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:

CAUE PINHATE DE SOUZA

2025

CAUE PINHATE DE SOUZA

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

NÃO INFORMADO

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE RECALL

O veículo pesquisado não possui Recall pendente ou não pertence a nenhum Recall divulgado pelas montadoras a partir de 17/03/2011. Para períodos anteriores, entre em contato diretamente com o fabricante do veículo.

HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE CSV

⚠ HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.
RECOMENDAMOS VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CSVs. DIRETAMENTE NO SITE [CLICANDO AQUI](#)

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Fim da Pesquisa

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE: Eu, contratante/proprietário do veículo, declaro ter lido e compreendido todas as informações impressas nesta consulta, especialmente tendo a ciência que a pesquisa da Geração Tecnologia tem o objetivo exclusivo de COLABORAR com o processo de averiguação de procedência do veículo, ou seja, apenas como ANÁLISE PRÉVIA, como também estou ciente que a Geração Tecnologia se limita em apresentar as informações que estão nas bases e sites consultados sem nenhuma modificar, cabendo a mim, contratante, consultar o órgão competente para os casos de restrições ou divergências nas informações. Declaro estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo, não sendo válida como certidão e outra finalidade diversa da contratada, poderá ensejar ato ilícito. Tendo a ciência de que o levantamento das informações veiculares via consulta jamais pode substituir a consulta do órgão oficial de trânsito, compreendendo ainda que a Geração Tecnologia, por mais esforços que faça para conseguir as informações ora contratadas a respeito deste veículo, está isenta por mim de toda e qualquer responsabilidade a respeito dos resultados ora revelados, haja vista tratar-se de informações oriundas de meios eletrônicos, de empresas privadas, de órgãos ou entidades que declararam que o extrato, a certidão ou a consulta não valem como negativa de débito ou certidão de regularidade. Autorizo a utilização destas informações para fins estatísticos e de vistoria.

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4613846
DATA DE VISTORIA:	04/04/2025 16:06:49
MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	HB20 1.6M COMF
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2014
ANO MODELO:	2015
PLACA:	OVT6399
RENAVAM:	01005610476
KM:	90849
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO - BARRA DA TIJUCA
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



OVT6399

4613846

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

CHASSI . 

NO. CHASSI NA BIN: 9BHBG51DAFP252103
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BHBG51DAFP252103
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BHBG51DAFP252103

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR . 

NO. MOTOR NA BIN: F4FADU232041
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: F4FADU232041
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: F4FADU232041

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE

CÂMBIO . 

NO. CÂMBIO NA BIN: TDU50D741750
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: OBSTRUÍDO

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

ETA'S 
• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO
 PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 
• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

VIDROS 
• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI


OVT6399

4613846

Veículo vistoriado, você despreocupado!
WWW.SUPERVISAO.COM


PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR**• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO ..:	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	CORROSÃO INICIAL OU MÉDIA
CRASHBOX (PARAFUSADO) ..:	CORROSÃO INICIAL OU MÉDIA
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) ..:	CORROSÃO INICIAL
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO ..:	AMASSADO
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) ..:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA ..:	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) ..:	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) ..:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA ..:	AMASSADO/AVARIADO
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) ..:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO ..:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO ..:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):**• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO**• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



OVT6399

4613846

OBSERVAÇÃO

VEÍCULO COM O PAINEL TRASEIRO JUNTO COM O ASSOALHO DA MALA AMASSADO, PAINEL DIANTEIRO E CASHBOX DIANTEIRO AMBOS COM OXIDAÇÃO. PARTICULAR

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIA S E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

**OVT6399**

4613846

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



OVT6399

4613846

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 4 de 6

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



OVT6399

4613846

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 5 de 6

