


SITUAÇÃO GERAL

APROVADO COM APONTAMENTO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3598099
DATA DE VISTORIA:	08/04/2024 15:47:12
MARCA:	HONDA
MODELO:	HONDA/CITY LX FLEX
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2012
ANO MODELO:	2013
PLACA:	EOM8A01
RENAVAM:	00473904152
KM:	110018
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	OSASCO
CLIENTE:	GRUPO BMZ

CHASSI V2 .

22
Pela. Foto
verificada

ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.



MOTOR V2 .

23
Pela. Foto
verificada

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.



CÂMBIO V2 .

15
Pela. Foto
verificada

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.



ETA'S V2

22
Pela. Foto
verificada

ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.



PLACAS V2

18
Pela. Foto
verificada

VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.



VIDROS V2

45
Pela. Foto
verificada

ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.



ESTRUTURA VEICULAR V2

285
Pela. Foto
verificada

ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.



HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:

12
Pela. Foto
verificada

O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.



DOCUMENTAÇÃO V2

22
Pela. Foto
verificada

VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CHASSI V2 .

NO. CHASSI NA BIN:	93HGM2620DZ101639
--------------------	-------------------



EOM8A01

3598099

NO. CHASSI NO VEÍCULO: 93HGM2620DZ101639
NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 93HGM2620DZ101639

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR V2

NO. MOTOR NA BIN: L15A83201645
NO. MOTOR NO VEÍCULO: L15A83201645
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: L15A83201645

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CÂMBIO V2

NO. CÂMBIO NA BIN: N/C
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: N/C

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S V2**• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS V2**• PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS V2**• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



ESTRUTURA VEICULAR V2
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	AMASSADO
	RECUPERADO
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	AMASSADO
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F
• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO V2
• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



OBSERVAÇÃO

PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR/INTERMEDIARIO/INFERIOR TROCADOS COM PONTOS DE SOLDA APARENTES NOS PONTOS DE FIXAÇÃO. --
PAINEL DIANTEIRO INFERIOR REPARADO COM PONTOS DE SOLDA APARENTES. ALMA DO PARACHOQUE AMASSADA. -- PEQUENA AVARIA
NO PAINEL TRASEIRO.


OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente



Traseira




Placa




KM



Compartmento motor




Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



EOM8A01

3598099

Veículo vistoriado, você despreocupado!


WWW.SUPERVISAO.COM



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda




Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



EXTRA IMPRESSA 4



EXTRA IMPRESSA 5



EXTRA IMPRESSA 6



EXTRA IMPRESSA 7



EXTRA IMPRESSA 8



EXTRA IMPRESSA 9



EXTRA IMPRESSA 10



EXTRA IMPRESSA 11



EXTRA IMPRESSA 12



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: LC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 36.130.206/0001-83 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Avenida Sport Club Corinthians Paulista - Bussocaba - TEL: (11) 3683-0437



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 08/04/2024 15:47:12, conforme horário oficial de Brasília, por LC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: GEOMAR BEDIN - 208763788

Conferido por: VANDISLAU APARECIDO REIS FILHO - 525916301

Veículo vistoriado, você despreocupado!



EOM8A01

3598099

WWW.SUPERVISAO.COM





CONSULTA Nº: 6010134

CONFIDENCIAL PARA: Lc Vistorias Automotiva
s Ltda

REALIZADA EM: 08/04/2024 às 15:50



Dados de Fabricação do Veículo

Placa: EOM-8001	Marca/Modelo: HONDA / CITY LX FLEX	
Chassi: 93HGM2620DZ101639	Motor: L15A83201645	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Cinza	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: EMBU / SP
Ano fabricação: 2012	Ano modelo: 2013	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 115
Carroceria	Cilindradas 1496	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 1	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - SEDAN COMPACTO	Grupo modelo veículo CITY	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 154	Última atualização: 2012-07-03

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: EOM-8A01	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HONDA / CITY LX FLEX	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2012 / 2013
Procedência: NACIONAL	Município/UF: OSASCO / SP
Chassi: 93HGM2620DZ101639 NORMAL	Motor: L15A83201645
Renavam: 00473904152	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: CINZA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 1496
Peso bruto(PBT): 1.54	Peso bruto(CMT): 0.01
Potência: 115	Capacidade de carga: 0
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93HGM2620DZ101639	93HGM2620DZ101639	✓
Motor	L15A83201645	L15A8-3201645	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 93HGM2620DZ101639

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Honda Automóveis do Brasil

Marca : Honda

Versão : HONDA/ LX FLEX

Ano Fabricação : 2012

Cilindradas : 1496

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : CITY

Carroceria : AU - SEDAN COMPACTO

Ano Modelo : 2013

Combustível : Alcool / Gasolina

Base estadual (Cortesia)

Placa: EOM-8A01

Marca/Modelo: HONDA / CITY LX FLEX

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 93HGM2620DZ101639 **NORMAL**

Renavam: 00473904152

Cor: CINZA

Potência: 115

Peso bruto(PBT): 154

Espécie: PASSAGEIRO

Carroceria: INEXISTENTE

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2012 / 2013

Município/UF: OSASCO / SP

Motor: L15A8-3201645

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1496

Peso bruto(CMT): 1

Capacidade de carga:

Informações de proprietário

Proprietário Atual: VERONICA DE FIGUEIREDO NOGUEIRA DOS SANTOS

Proprietário anterior: MARIA APARECIDA DARIO DOS SANTOS

 Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: CONSTA DEBITO

Licenciamento: CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ 687,48

Licenciamento: R\$ 144,86

 LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2023

 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

 DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/RestriçõesConsultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

 SENATRAN / CSV - Para mais informaçõesConsultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/> Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

 Recall


Não encontrado recall

 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Parecer técnico (Cortesia) **Informações para comercialização** **OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA EOM8A01 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA EOM8A01 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA EOM-8A01 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA EOM-8A01 NAS BASES CONSULTADAS

 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

 Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 36.130.206/0001-83** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 36.130.206/0001-83 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 36.130.206/0001-83 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.