

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4581050
DATA DE VISTORIA:	25/03/2025 17:04:45
MARCA:	RENAULT
MODELO:	SANDERO INT16CVT
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2019
ANO MODELO:	2020
PLACA:	LTY6D09
RENAVAM:	01214675333
KM:	45977
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO - BARRA DA TIJUCA
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**LTY6D09**

4581050

WWW.SUPERVISA0.COM



CHASSI 

NO. CHASSI NA BIN:	93Y5SRZHYLJ178317
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	93Y5SRZHYLJ178317
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	93Y5SRZHYLJ178317

GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR 

NO. MOTOR NA BIN:	H4MG736Q097816
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	H4MG736Q097816
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	H4MG736Q097816

NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE	
--	--

CÂMBIO 

NO. CÂMBIO NA BIN:	--
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	--

NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)	
--	--

ETA'S 
ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 
PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

VIDROS 
CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO . :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	NÃO APLICADO
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



LTY6D09

4581050

OBSERVAÇÃO

SEM RESTRIÇÕES

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDENTE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente



Traseira



Placa




KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



LTY6D09

4581050

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 18.813.879/0001-56 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AV MINISTRO AFRANIO COSTA - BARRA DA TIJUCA - TEL: (21) 3256-3273

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 25/03/2025 17:04:45, conforme horário oficial de Brasília, por GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: FABIANO PEREIRA DA CRUZ - 126114701
Conferido por: FABIANO PEREIRA DA CRUZ - 126114701

Veículo vistoriado, você despreocupado!



LTY6D09

4581050

WWW.SUPERVISAO.COM





GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 25 de março de 2025 - 16:55:42

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56



RENAULT SANDERO INT16CVT - 2019/2020 - BRANCA

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

✓	RESTRIÇÕES ESTADUAL	✓	SINISTRO
✓	MULTAS E DÉBITOS	✓	LEILÃO

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

PLACA ATUAL:	LTY6D09
UF PLACA:	RJ
MUN. EMPLACAMENTO:	RIO DE JANEIRO-RJ
RENAVAM:	01214675333
DATA EMISSÃO CRV:	3/12/2019
CHASSI:	93Y5SRZHYLJ178317
UF JURISDIÇÃO:	RJ
SITUAÇÃO VEÍCULO:	CIRCULACAO
EXER. LICENCIAMENTO:	2025
DATA LICENCIAMENTO:	2025
TIPO CHASSI:	NORMAL
ANO FABRICAÇÃO:	2019
MARCA MODELO:	RENAULT SANDERO INT16CVT
COMBUSTÍVEL:	ALCO/GASOL
TIPO VEICULO:	AUTOMOVEL
ANO MODELO:	2020
COR:	BRANCA
ESPÉCIE VEICULO:	PASSAGEIRO
CATEGORIA VEICULO:	PARTICULAR
PASSAGEIROS:	5
CILINDRADAS:	1598
CAPACIDADE DE CARGA:	0
QUANTIDADE DE EIXOS:	2
PROCEDÊNCIA VEICULO:	NACIONAL
POTÊNCIA:	118
CMT/PBT VEICULO:	238 / 158
CAIXA DE CÂMBIO:	NÃO INFORMADO PELO ORGÃO
Nº MOTOR (ESTADUAL):	H4MG736Q097816

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA
JUDICIAL:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 25 de março de 2025 - 16:55:42

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56

FINANCEIRA:	NADA CONSTA
DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO (RENAJUD)	
NADA CONSTA	
MULTAS/DÉBITOS	
DETRAN:	NÃO EXISTE DÉBITOS
DER:	NÃO EXISTE DÉBITOS
DERSA:	NÃO EXISTE DÉBITOS
CETESB:	NÃO EXISTE DÉBITOS
MUNICIPAIS:	NÃO EXISTE DÉBITOS
POL. RODO. FEDERAL:	NÃO EXISTE DÉBITOS
RENAINF:	NÃO EXISTE DÉBITOS
IPVA:	NÃO EXISTE DÉBITOS
PROPRIETÁRIOS (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL:	CARLOS ALBERTO MENEZES BARBOZA
NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	NÃO DISPONÍVEL
INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS	
COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS	
GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
FINANCEIRA:	NÃO DISPONÍVEL
Nº DO CONTRATO:	NÃO DISPONÍVEL
ARRENDATÁRIO FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL
NOME DO AGENTE:	NÃO DISPONÍVEL
CGC FINANCEIRA:	NÃO DISPONÍVEL
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	NÃO DISPONÍVEL
INFORMANTE FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL
DT. INCLUSÃO FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

ANO FABRICAÇÃO:	2019
MARCA MODELO:	RENAULTRENAULT/SANDERO INT16CVT/
COMBUSTÍVEL:	Álcool / Gasolina
TIPO VEICULO:	Auto
TIPO MONTAGEM:	NÃO DISPONÍVEL
ANO MODELO:	2020
COR:	Branca
ESPECIE VEICULO:	Passageiro
CATEGORIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
CMT/PBT VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL / 158
PASSAGEIROS:	NÃO DISPONÍVEL
CAPACIDADE DE CARGA:	0
POTÊNCIA:	118
PROCEDÊNCIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
QUANTIDADE DE EIXOS:	2
CILINDRADAS:	1598
TIPO CARROCERIA:	AU - HATCH PEQUENO



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 25 de março de 2025 - 16:55:42

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56

PLACA ATUAL:	LTY6D09
UF JURISDIÇÃO:	RJ
MUN. EMPLACAMENTO:	RIO DE JANEIRO
UF PLACA:	RJ
RENAVAM:	NÃO DISPONÍVEL
CHASSI:	93Y5SRZHYLJ178317
CAIXA DE CÂMBIO:	NÃO DISPONÍVEL
CAROCERIA:	NÃO DISPONÍVEL
Nº MOTOR:	H4MG736Q097816
RESTRIÇÕES	
BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA
JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RENAJUD:	NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO:	NOVEMBRO
UF EMPLACAMENTO:	RJ

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTA VEÍCULO

ESSE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NENHUMA VEZ

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

OFERTADO EM LEILÃO (ESPECIAL)

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

PARECER TÉCNICO

NÃO FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VEÍCULO

INDÍCIO DE SINISTRO ESPECIAL

Realizamos uma busca em inúmeras bases de dados diferenciadas de empresas parceiras e não encontramos nenhum apontamento nas bases consultadas.

