

## SITUAÇÃO GERAL

## APROVADO COM APONTAMENTO

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4951069
DATA DE VISTORIA:	30/07/2025 12:00:01
MARCA:	PEUGEOT
MODELO:	208 ALLURE BVA
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2016
ANO MODELO:	2016
PLACA:	QHX8782
RENAVAM:	01080867543
KM:	79341
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	BELO HORIZONTE PORTAL
CLIENTE:	BMZ

## RESUMO DE STATUS

CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:)	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.
PINTURA	ESTE MÓDULO VERIFICA AS CONDIÇÕES GERAIS DA PINTURA DO VEÍCULO, DAS PEÇAS ESPECIFICADAS.

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



QHX8782

4951069

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

**CHASSI .**

NO. CHASSI NA BIN: 936CLNFn2GB035619  
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 936CLNFn2GB035619  
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 0

**• GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE  
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTegra

**MOTOR .**

NO. MOTOR NA BIN: 10DGAFO015128  
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: 10DGAFO015128  
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: 0

**• NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE  
 COINCIDE PARCIALMENTE COM A BIN, PODENDO SER EXIGIDO REGULARIZAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE

**CÂMBIO .**

NO. CÂMBIO NA BIN: 0  
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: 0

**• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

**ETA'S**

**• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

**PLACAS**

**• PLACA DIANTEIRA**  
 PLACA DENTROS DOS PADRÕES

**• PLACA TRASEIRA**  
 PLACA DENTROS DOS PADRÕES

**VIDROS**

**• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
POR TA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
POR TA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI


**QHX8782**

4951069


*Veículo vistoriado, você desocupado!*
[WWW.SUPERVISAO.COM](http://WWW.SUPERVISAO.COM)


PORTEIRA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :  
 PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
 GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

### ESTRUTURA VEICULAR

- ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL CORTA FOGO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS

- ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL TRASEIRO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CONDICOES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

- ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	REPARADO/RECUPERADO (COM DESCRAVAMENTO DE PONTOS DE SOLDA)
CAIXA DE AR DIREITA .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE AR ESQUERDA .:	REPARADO/RECUPERADO (COM DESCRAVAMENTO DE PONTOS DE SOLDA)
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (C) .:	FOLHA EXTERNA REPARADA CM DESCRAVAMENTO DE PONTOS DE SOLDA
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS

- ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTEIS
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)

### HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):

- HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

### DOCUMENTAÇÃO

- CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



**QHX8782**

4951069

• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



**QHX8782**

4951069



*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAOCOM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

## PINTURA



## • VISTA SUPERIOR

1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
2 - COLUNA CENTRAL DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
4 - CAPÔ DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
5 - TETO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
6 - TAMPA TRASEIRA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
7 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
8 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
9 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA

## • VISTA LATERAL ESQUERDA

10 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO:	NÃO APLICADO
11 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
12 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
13 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
14 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
15 - PARA-CHOQUE TRASEIRO:	NÃO APLICADO

## • VISTA LATERAL DIREITA

16 - LATERAL TRASEIRA DIREITA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
17 - PORTA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
18 - PORTA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
19 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

## OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA



QHX8782

4951069

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



**OBSERVAÇÕES GERAIS**

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCopo DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLuíDA DO PAREcer;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCopo DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE;
- A ANÁLISE DE PINTURA INFORMA AS CONDIÇÕES DA MESMA, MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS CONFORME DETALHADO NO CHECKLIST DA VISTORIA. PEÇAS NÃO INFORMADAS NA VISTORIA NÃO SÃO ANALISADAS. OS RESULTADOS INFORMAM AS SUAS CONDIÇÕES NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS, ARRANHÕES OU RISCOS POSTERIORES A DATA DA VISTORIA. A ANÁLISE DA PINTURA NÃO AFERE SUA ORIGINALIDADE, MAS INDICA AS CONDIÇÕES DA MESMA NA REGIÃO ANALISADA. ESTA ANÁLISE É COMPLEMENTAR E NÃO INTERFERE NO STATUS FINAL DESTE DOCUMENTO.

**QHX8782**

4951069

*Veículo vistoriado, você desocupado!***WWW.SUPERVISAO.COM**

Página 5 de 9

## FOTOS

Frente



Traseira




Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**QHX8782**

4951069

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAOCOM**



Página 6 de 9

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Diantero




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**QHX8782**

4951069


*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAOCOM**




Página 7 de 9


Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



**QHX8782**

4951069

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



Página 8 de 9

EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



Eu, BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: JG VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 37.075.251/0001-45 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**AV DOM PEDRO II - SANTO ANDRÉ - TEL: (31) 4101-1524**

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 30/07/2025 12:00:01, conforme horário oficial de brasilia, por JG VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: LEANDRO GABRIEL DE OLIVEIRA - mg 20528218  
Conferido por: CARLOS EDUARDO GOMES DA COSTA - 167999420



**QHX8782**

4951069

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**





CONSULTA Nº: 8527611

CONFIDENCIAL PARA: JGR Vistoria Veicular L  
TDA

REALIZADA EM: 30/07/2025 às 11:10



208 ALLURE BVA

#### Dados de Fabricação do Veículo

Placa: QHX-8782	Marca/Modelo: PEUGEOT / 208 ALLURE BVA	Combustível: Alcool / Gasolina
Chassi: 936CLNFn2GB035619	Motor: 10DGAF0015128	Município/UF: CURITIBANOS / SC
Cor: Prata	Tipo de veículo: Automovel	UF de Origem: SC
Ano fabricação: 2016	Ano modelo: 2016	Situação: CIRCULACAO
UF Faturado: RJ	Caixa de câmbio:	Potência: 122
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Procedência: Nacional
Carroceria:	Cilindradas: 1587	Eixo traseiro: 0
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 202	Identidade importadora: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Segmento: AU - HATCH PEQUENO
Número DI: 0	Fabricante:	Peso bruto: 162
Grupo modelo veículo: 208	Capacidade máxima tração:	
Última atualização: 2016-03-15		

#### Informações do veículo - Base Nacional

Placa: QHX-8782	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: PEUGEOT / 208 ALLURE BVA	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2016	Procedência: NACIONAL
Município/UF: CURITIBANOS / SC	Chassi: 936CLNFn2GB035619 Normal
Motor: 10DGAF0015128	Renavam: 01080867543
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Passageiro
Cilindradas: 1587	Peso bruto(PBT): 162
Potência: 122	Capacidade de carga: 202
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0

#### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



## Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

## Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	936CLNFn2GB035619	936CLNFn2GB035619	✓
Motor	10DGAF0015128	10DGAF0015128	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

## E-Decodificador de chassi

**Chassi :** 936CLNFn2GB035619

**Região :** Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

**Montadora :** PEUGEOT do Brasil

**Marca :** PEUGEOT

**Versão :** PEUGEOT/ ALLURE BVA

**Ano Fabricação :** 2016

**Cilindradas :** 1587

**Origem :** Nacional

**País :** Nacional

**Categoria :** Automovel

**Modelo :** PEUGEOT/208 ALLURE BVA

**Carroceria :** AU - HATCH PEQUENO

**Ano Modelo :** 2016

**Combustível :** Alcool / Gasolina



## Base estadual (Cortesia)

**Placa:** QHX-8782

**Marca/Modelo:** PEUGEOT / 208 ALLURE BVA

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** NACIONAL

**UF de origem:** RJ

**Motor:** 10DGAF0015128

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Cilindradas:** 1587

**Espécie:** Passageiro

**Eixo:** 2

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Tipo de veículo:** AUTOMÓVEL

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2016 / 2016

**Município/UF:** CURITIBANOS / SC

**Chassi:** 936CLNFn2GB035619 **Normal**

**Renavam:** 01080867543

**Cor:** PRATA

**Potência:** 122

**Peso bruto(PBT):** 162

**Capacidade de carga:** 202

**Eixo Traseiro Dif:** 0



## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** MARCOS MARTARELLO ME

## Débitos do veículo

**Multas:** EXISTE DÉBITO DE MULTA

**IPVA:** Consultar Detran / Sefaz

**Licenciamento:** Não existe débito de Licenciamento

**Multas:** R\$ 0,00

**IPVA:** R\$ \*

**Licenciamento:** R\$ 0,00

## Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** Nada consta

**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

## DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

**Consultar site:** <https://www.detran.sc.gov.br/veiculos/consultas/>    **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## CSV - Certificado de Segurança Veicular

**SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE**

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## Gravame

**GRAVAME:** Nenhum Registro Encontrado.

## Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

## Recall

**Não encontrado recall**

## Informações de sinistro (cortesia)

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

## Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

## Parecer técnico (Cortesia)



Sinal Verde

## Informações para comercialização

### OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA QHX8782 NAS BASES CONSULTADAS**

### EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QHX8782 NAS BASES CONSULTADAS**

### HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QHX-8782 NAS BASES CONSULTADAS**

### HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA QHX-8782 NAS BASES CONSULTADAS**

## Dívida Ativa proprietário atual

**SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE**



**Qualidade Garantida**

Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL 

**FIM DESTA PESQUISA.**

## Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao **CNPJ 48.994.031/0001-31** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 48.994.031/0001-31 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 48.994.031/0001-31 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.