



DATA REALIZAÇÃO: 15/02/2022 17:11 - DATA IMPRESSÃO: 16/02/2022 09:04

DADOS DO VEÍCULO

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nº LAUDO: 695133 | QUILOMETRAGEM: 154379 KM |
| Nº CHASSI: 9BD11960SG1133675 | COR: PRATA |
| Nº MOTOR: 310A50112568318 | COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA |
| PLACA: PAPXA7106 | ANO FABRICAÇÃO: 2015 |
| MARCA: FIAT | ANO MODELO: 2016 |
| MODELO: DOBLO ESSENCE 1.8 | SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO |

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

171



SITUAÇÃO GERAL

| | | |
|--|----------------------------------|------------------|
| | CONFORME | 171 ITENS |
| | CONFORME (COM OBSERVAÇÃO) | 4 ITENS |
| | NÃO CONFORME | 0 ITENS |

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: PLACA DIANTEIRA SEM CÓDIGO // NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.


DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: EVERTON DE OLIVEIRA SOUZA
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 79224571204
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BD11960SG1133675
Nº MOTOR: 310A50112568318
PLACA: PA PXA7106
MARCA: FIAT
MODELO: DOBLO ESSENCE 1.8

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2015
ANO MODELO: 2016
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

| | | |
|--|---|--|
| RENAVAL: 01070968037 MUNICÍPIO: BELEM TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL NÚMERO DE PASSAGEIROS: 7 MONTAGEM: POTÊNCIA: 132 | CILINDRADAS: PROCEDÊNCIA: NACIONAL NÚMERO DE EIXOS: CMT: PBT: 188 CAPACIDADE DE CARGA: | DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL |
|--|---|--|

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Ano Fabr/Mod a partir de 99 | 2016 | Região Geográfica | América do Sul |
| cc Motor | 1.8 16V (132cv), | Tipo da Carroçaria | Multivan |
| Combustível | BI-COMBUSTIVEL | Veículo | Doblo, |
| Fabricante | FIAT | Versão | Essence |
| Localização da Fábrica | Betim - MG | | |
| País | Brasil | | |



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETAETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)

| DADOS DO CLIENTE | DADOS DO VEICULO (DENATRAN) | |
|---|--|---|
| CLIENTE: EVERTON DE OLIVEIRA SOUZA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 79224571204 TELEFONE: | Nº CHASSI: 9BD11960SG1133675 Nº MOTOR: 310A50112568318 PLACA: PA PXA7106 MARCA:FIAT MODELO:DOBLO ESSENCE 1.8 | COR:PRATA COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2015 ANO MODELO:2016 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

| | PESQUISAS EM BASES DE DADOS | NADA CONSTA | | |
|--|--|----------------|--|-------------|
| | LICENCIAMENTO / DPVAT | 247,78 | RESTRICÃO TRIBUTÁRIA | NADA CONSTA |
| | EMPLACAMENTO | UF: PA | RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO | NADA CONSTA |
| | MULTAS / IPVA | 1065,01 | RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO JUDICIAL | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA | NADA CONSTA |
| | ARRENDAMENTO | NADA CONSTA | RESTRICÃO CRLV | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO ADMINISTRATIVA | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO BLOQUEIO | NADA CONSTA | DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS | NADA CONSTA | HISTORICO DE CONSULTAS | QTD:1 |
| | RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO | NADA CONSTA | RESERVA DE DOMINIO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO | NADA CONSTA | HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO PENHORA | NADA CONSTA | DUPLICIDADE DE MOTOR | NADA CONSTA |
| | ROUBO E FURTO (EM ABERTO) | NADA CONSTA | POSSUI LAUDO DEKRA? | NÃO |
| | ALIENAÇÃO | NADA CONSTA | SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS | NÃO |
| | OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1) | NADA CONSTA | OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING) | NADA CONSTA |
| | OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2) | NADA CONSTA | RENAJUD | NADA CONSTA |
| | QTD DE PROPRIETÁRIOS | 1 | | |

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

| | | |
|--|---------------------------|--|
| | CRLV | NADA CONSTA |
| | PLACAS | NADA CONSTA |
| | VIDROS | NADA CONSTA |
| | CHASSI | NADA CONSTA |
| | NR. DO MOTOR | NÚMERO DO MOTOR NÃO COINCIDE COM A BIN, PORÉM REGULARIZADO NA BASE ESTADUAL |
| | DATA DE PEÇAS | NADA CONSTA |
| | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | QTD ETIQUETAS: 2 |
| | CINTO DE SEGURANÇA | NADA CONSTA |
| | AIRBAG/ABS | OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. |
| | QUILOMETRAGEM | NADA CONSTA - KM: 154379 |

HISTÓRICO DE RECALL

RECALL FIAT 04/02/2022 AIRBAGS TAKATA VEÍCULOS UNO ANO MODELO 2014 A 2016 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS - ÚLTIMOS 8 DÍGITOS) E0617061 A G0748846 (PRODUÇÃO BRASIL) VEÍCULOS NOVO PALIO ANO MODELO 2015 E 2016 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS - ÚLTIMOS 8 DÍGITOS) F0244402 A G2285830 (PRODUÇÃO BRASIL) VEÍCULOS NOVO PALIO ANO MODELO 2015 E 2016 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS - ÚLTIMOS 8 DÍGITOS) G4149506 A G4152550 (PRODUÇÃO ARGENTINA) VEÍCULOS GRAND SIENA ANO MODELO 2015 E 2016 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS - ÚLTIMOS 8 DÍGITOS) F0222951 A G3291040 (PRODUÇÃO BRASIL) VEÍCULOS DOBLO ANO MODELO 2015 E 2016 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS - ÚLTIMOS 8 DÍGITOS) F0124130 A G1134873 (PRODUÇÃO BRASIL) VEÍCULOS DOBLO CARGO ANO MODELO 2015 E 2016 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS - ÚLTIMOS 8 DÍGITOS) F0039816 A G2041916 (PRODUÇÃO BRASIL) VEÍCULOS FIORINO ANO MODELO 2015 E 2016 CHASSIS NÃO

| DADOS DO CLIENTE | DADOS DO VEICULO (DENATRAN) | |
|---|--|---|
| CLIENTE: EVERTON DE OLIVEIRA SOUZA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 79224571204 TELEFONE: | Nº CHASSI: 9BD11960SG1133675 Nº MOTOR: 310A50112568318 PLACA: PA PXA7106 MARCA:FIAT MODELO:DOBLO ESSENCE 1.8 | COR:PRATA COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2015 ANO MODELO:2016 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

| | ESTRUTURA | NADA CONSTA |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA | | |
| | PAINEL DIANTEIRO | OK |
| | TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA | OK |
| | TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA | OK |
| | LONGARINADIREITA | OK |
| | CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA | OK |
| | LONGARINAESQUERDA | OK |
| | CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA | OK |
| | ALMADO PARA-CHOQUE | OK |
| | PAINEL CORTA-FOGO | OK |
| | OBSERVAÇÃO | |
| ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO | | |
| | COLUNADIANTEIRA | OK |
| | COLUNACENTRAL | OK |
| | COLUNATRASEIRA | OK |
| | CAIXADE AR | OK |
| | OBSERVAÇÃO | |
| ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA | | |
| | PAINEL TRASEIRO | OK |
| | CAIXADO ESTEPE | OK |
| | LONGARINA TRASEIRAESQUERDA | OK |
| | CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA | OK |
| | LONGARINA TRASEIRADIREITA | OK |
| | CAIXADE RODATRASEIRADIREITA | OK |
| | OBSERVAÇÃO | |
| ESTRUTURA DO LADO DIREITO | | |
| | COLUNADIANTEIRA | OK |
| | COLUNATRASEIRA | OK |
| | COLUNACENTRAL | OK |
| | CAIXADE AR | OK |
| | OBSERVAÇÃO | |
| TETO | | |
| | TETO | OK |
| ASSOALHO | | |
| | ASSOALHO DO PORTAMALAS | OK |
| | ASSOALHO CENTRAL | OK |

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: EVERTON DE OLIVEIRA SOUZA
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 79224571204
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BD11960SG1133675
Nº MOTOR: 310A50112568318
PLACA: PA PXA7106
MARCA: FIAT
MODELO: DOBLO ESSENCE 1.8

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2015
ANO MODELO: 2016
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE



PAINEL CORTA-FOGO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: EVERTON DE OLIVEIRA SOUZA
 E-MAIL: NAO POSSUI
 CPF: 79224571204
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BD11960SG1133675
 Nº MOTOR: 310A50112568318
 PLACA: PA PXA7106
 MARCA: FIAT
 MODELO: DOBLO ESSENCE 1.8

COR: PRATA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2015
 ANO MODELO: 2016
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



CAIXADO ESTEPE



COLUNADIANTEIRA



COLUNATRASEIRA




COLUNACENTRAL



CAIXA DE AR



ASSOALHO DO PORTA MALAS




ASSOALHO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO



CAIXA DE RODADIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODADIANTEIRA ESQUERDA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: EVERTON DE OLIVEIRA SOUZA
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 79224571204
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BD11960SG1133675
Nº MOTOR: 310A50112568318
PLACA: PA PXA7106
MARCA:FIAT
MODELO:DOBLO ESSENCE 1.8

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2015
ANO MODELO:2016
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

| DADOS DO CLIENTE | DADOS DO VEICULO (DENATRAN) | |
|---|--|--|
| CLIENTE: EVERTON DE OLIVEIRA SOUZA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 79224571204 TELEFONE: | N° CHASSI: 9BD11960SG1133675 N° MOTOR: 310A50112568318 PLACA: PA PXA7106 MARCA: FIAT MODELO: DOBLO ESSENCE 1.8 | COR: PRATA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2015 ANO MODELO: 2016 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO |

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

| | | |
|--|----------------|---|
| | PINTURA | MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO |
|--|----------------|---|

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTECLIENTE: EVERTON DE OLIVEIRA SOUZA
E-MAIL: Nao possui
CPF: 79224571204
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 9BD11960SG1133675
Nº motor: 310A50112568318
Placa: PA PXA7106
Marca: FIAT
Modelo: DOBLO ESSENCE 1.8Cor: Prata
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação: 2015
Ano modelo: 2016
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de câmbio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de câmbio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
16172 - Everton Ferreira Matos

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência

OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.