



MC - Auto Vistoria com RECALL

Confidencial para CNPJ:
09.208.677/0001-94
 Realizada em: **08/03/2022**
14:48:11

Placa: **ELY9E30**
 Modelo: **NISSAN/KICKS**
SV CVT



Dados do Veículo

Placa: ELY9E30	Renavam: 01207585120
Chassi: 94DFCAP15LB218156	Município/UF: SAO PAULO/SP
Marca/Modelo: NISSAN/KICKS SV CVT	Nº do Motor: HR16308433T
Ano Fabricação: 2019	Ano Modelo: 2020
Tipo: AUTOMOVEL	Espécie: PASSAGEIRO
Cor: PRETO	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Procedência: NACIONAL	Tipo de Montagem: COMPLETA
Cap. de Passageiro: 005	Capac. de Carga: 00000
Potência: 114	Cilindrada: 1598
PBT: 00155	Eixos: 02
CMT: 00155	N.º da Carroceria: N/C
N.º de Câmbio: N/C	Tipo de Carroceria: INEXIST.
N.º do Eixo: N/C	Nº Eixo Traseiro/Diferencial: N/C
Quantidade de Eixos:	
Situação: CIRCULA	Remarc. Chassi: NORMAL

Dados do proprietário

Nome do Proprietário: RENATA QUEIROZ GONCALVES DA SILVA	Proprietário Anterior: NISSAN DO BRASIL AUT LTDA
--	---

Outros proprietários

Débitos

Multa:	0,00	IPVA:	2622,00
Licenciamento:	0,00	DPVAT:	0,00
Total:	2.622,00		

Observação: EXISTE DÉBITO IPVA.

Os débitos do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas, são de caráter meramente informativo e sem cunho decisório. Para consulta de débitos, por favor pesquisar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Exercício Licenciamento: **2022**Data do Licenciamento: **03/01/2022**Emissão CRV: **03/01/2022****Restrições****NADA CONSTA****Gravame****NADA CONSTA****Intenção de Gravame****NADA CONSTA****Comunicação de Venda****NADA CONSTA****Detalhes de Bloqueio do Detran****NADA CONSTA****Detalhes Bloqueios Renajud****NADA CONSTA****Sinistro****NADA CONSTA****Indício de Sinistro****NADA CONSTA****Histórico de Roubo/Furto****NADA CONSTA****Leilão****NADA CONSTA**

Recall

NADA CONSTA



DADOS GERAIS:

DATA:	08/03/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1594250
UNIDADE:	SANTO AMARO	VISTORIADOR:	DYONE NUNES CORDEIRO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	NISSAN	MODELO/VERSÃO:	KICKS SV CVT
ANO FAB./MODELO:	2019 / 2020	COR:	PRETA
PLACA:	ELY9E30	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	94DFCAP15LB218156	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	HR16308433T
Nº DO CHASSI NA BIN:	94DFCAP15LB218156	Nº DO MOTOR NA BIN:	HR16308433T
Nº DO CHASSI NO CRLV:	94DFCAP15LB218156	Nº DO MOTOR NO CRLV:	HR16308433T
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	obstruido	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	nada consta	KM:	20107

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **08/03/2022 15:00:48 PM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: DYONE NUNES CORDEIRO - 399990847;
Conferido por: SIMONE DE OLIVEIRA NUNES - 262422466.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME e CNPJ: 09208677000194 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1594250

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 08/03/2022 15:00:48 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: DYONE NUNES CORDEIRO - 399990847;
Conferido por: SIMONE DE OLIVEIRA NUNES - 262422466.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME e CNPJ: 09208677000194 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.