

## SITUAÇÃO GERAL

## NÃO CONFORME

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| NO. LAUDO:        | 4920005             |
| DATA DE VISTORIA: | 21/07/2025 11:25:44 |
| MARCA:            | RENAULT             |
| MODELO:           | LOGAN EXP 16 SCE    |
| COR:              | BRANCA              |
| ANO FABRICAÇÃO:   | 2017                |
| ANO MODELO:       | 2017                |
| PLACA:            | BBN9218             |
| RENAVAM:          | NADA CONSTA         |
| KM:               | 236829              |
| COMBUSTÍVEL:      | FLEX                |
| UNIDADE:          | CASCABEL            |
| CLIENTE:          | GRUPO BMZ           |

## RESUMO DE STATUS

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| CHASSI .                      | ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.   |
| MOTOR .                       | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.  |
| CÂMBIO .                      | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.  |
| ETA'S                         | ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.   |
| PLACAS                        | VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.  |
| VIDROS                        | ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.  |
| ESTRUTURA VEICULAR            | ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS. |
| HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:) | O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.                 |
| DOCUMENTAÇÃO                  | VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.   |

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



BBN9218

4920005

Vídeo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



**CHASSI .**

NO. CHASSI NA BIN: 93Y4SRFH4HJ772305  
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 93Y4SRFH4HJ772305  
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 93Y4SRFH4HJ772305

**• GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE  
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

**MOTOR .**

NO. MOTOR NA BIN: H4ME734Q013266  
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: H4ME734Q013266  
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: H4ME734Q013266

**• NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE  
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

**CÂMBIO .**

NO. CÂMBIO NA BIN: N/C  
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: JH3381B003749

**• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE  
 NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

**ETA'S**

**• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ETA MOTOR :               | ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI |
| ETA BATENTE DA PORTA :    | ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI |
| ETA ASSOALHO :            | ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI |
| PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : | PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)              |

**PLACAS**

**• PLACA DIANTEIRA**  
 PLACA DENTROS DOS PADRÕES

**• PLACA TRASEIRA**  
 PLACA DENTROS DOS PADRÕES

**VIDROS**

**• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| PARABRISA :                        | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA DIANTE. ESQ. :               | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |



BBN9218

4920005

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| VIGIA TRASEIRO. :                  | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA DIANTE. DIR. :               | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |

### ESTRUTURA VEICULAR

- ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

|  |                        |
|--|------------------------|
| LONGARINA DIANTEI. ESQ. :                      | REPARADO               |
| LONGARINA DIANTEI. DIR. :                      | REPARADO               |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :           | SEM AVARIAS APARENTEIS |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :           | SEM AVARIAS APARENTEIS |
| PAINEL CORTA FOGO .:                           | SEM AVARIAS APARENTEIS |
| PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE: | SEM AVARIAS APARENTEIS |
| CRASHBOX (PARAFUSADO) .:                       | SEM AVARIAS APARENTEIS |
| CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:       | SEM AVARIAS APARENTEIS |
| PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :                  | SEM AVARIAS APARENTEIS |
| PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :                  | SEM AVARIAS APARENTEIS |

- ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

|   |                        |
|---|------------------------|
| LONGARINA TRASEI. ESQ. :                    | SEM AVARIAS APARENTEIS |
| LONGARINA TRASEI. DIR. :                    | SEM AVARIAS APARENTEIS |
| CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :                | SEM AVARIAS APARENTEIS |
| CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :                | SEM AVARIAS APARENTEIS |
| PAINEL TRASEIRO .:                          | RECUPERADO             |
| CONDICOES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .: | NÃO APLICADO           |
| PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA): | NÃO APLICADO           |

- ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| FOLHA LAT. TRASEI. DIR. : | REPARADO  |
| FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. : | COM CARACTERÍSTICA DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL OU TOTAL |
| CAIXA DE AR DIREITA .:    | SEM AVARIAS APARENTEIS                              |
| CAIXA DE AR ESQUERDA .:   | COM CARACTERÍSTICA DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL OU TOTAL |
| COLUNA ESQ. (A) .:        | SEM AVARIAS APARENTEIS                              |
| COLUNA ESQ. (B) .:        | SEM AVARIAS APARENTEIS                              |
| COLUNA ESQ. (C) .:        | SEM AVARIAS APARENTEIS                              |
| COLUNA DIR. (A) .:        | SEM AVARIAS APARENTEIS                              |
| COLUNA DIR. (B) .:        | SEM AVARIAS APARENTEIS                              |
| COLUNA DIR. (C) .:        | SEM AVARIAS APARENTEIS                              |

- ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .: | SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL) |
| ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:                 | REPARADO                              |
| CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):    | SEM AVARIAS APARENTEIS                |
| ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:                  | NÃO APLICADO                          |
| ESTRUTURA DO TETO .:                                | SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL) |
| FOLHA DO TETO .:                                    | SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL) |

### HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):

- HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

### DOCUMENTAÇÃO

- CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



**BBN9218**

4920005

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



## • VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## OBSERVAÇÃO

NO ATO DA VISTORIA O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM PAINEL TRASEIRO, ASSOALHO DO PORTA MALAS, FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA, LONGARINA DIANTEIRA DE AMBOS OS LADOS E PAINEL FRONTAL REPARADOS; CAIXA DE AR TRASEIRA DIREITA SUBSTITUIDA; FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA PARCIALMENTE SUBSTITUIDA; KM APENAS PARA REGISTRO;  
\*\*VEÍCULO PASSÍVEL DE NÃO ACEITAÇÃO EM COMPANHIA DE SEGUROS\*\*

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLuíDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



**BBN9218**

4920005

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



## FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**BBN9218**

4920005

Veículo vistoriado, você desocupado!

**WWW.SUPERVISAOCOM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**BBN9218**

4920005

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: CASCAVEL VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 44.136.955/0001-46 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Rua Siqueira Campos - Centro - TEL: (45) 33064336



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 21/07/2025 11:25:44, conforme horário oficial de brasília, por CASCAVEL VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA  
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: ALEX SANDRO GONÇALVES - 104485090  
Conferido por: ALEX SANDRO GONÇALVES - 104485090



**BBN9218**

4920005

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAOCOM**

