

Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

GAB-6H89

Laudo nº

OBJ0000644

Data/Hora

01/02/2022 14:12

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	PAULO RICARDO DE SIQUEIRA
Marca:	RENAULT
Modelo:	DUSTER 20 D 4X2A
Ano-Fabricação:	2016
Ano-Modelo:	2016
Cor:	branca

Nº Chassi:	93yhsr4agj397789
Nº Motor:	f4rf416c018286
Hodometro:	85503km
Cidade/UF:	OSASCO/SP

Foto da dianteira 45°




Foto da traseira 45°



ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Confira os principais componentes que não podem ser recuperados



Este laudo tem para fins de verificação dos elementos estruturais e agregados do veículo, quanto para quem compra, quanto para quem vende, analise detalhada do veículo como um todo, detectando: cortes, soldas, massas de funilaria, exames estruturais e outros pontos que são relevantes para se verificar a originalidade do veículo.

IMPORTANTE: Sr(s) Cliente(s), este Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito, e não substitui em hipótese alguma a vistoria Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a **ISLAINE P. RIBEIRO VISTORIA VEICULAR** não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio e outros.



Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

GAB-6H89

Laudo nº

OBJ0000644

Data/Hora

01/02/2022 14:12

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	PAULO RICARDO DE SIQUEIRA
Marca:	RENAULT
Modelo:	DUSTER 20 D 4X2A
Ano-Fabricação:	2016
Ano-Modelo:	2016
Cor:	branca

Nº Chassi:	93yhsr4agj397789
Nº Motor:	f4rf416c018286
Hodometro:	85503km
Cidade/UF:	OSASCO/SP

A ISLAINE P. RIBEIRO VISTORIA VEICULAR não se responsabiliza por quaisquer modificações fornecidas pela empresa de consulta, não se responsabilizando pelos mesmos. Informamos aos clientes que ficam clientes que podem existir por parte de companhia de seguro, outras empresas de vistorias utilizarem métodos diferentes de avaliação da aceitação ou não dos automóveis, informamos que os critérios da ISLAINE P. RIBEIRO VISTORIA VEICULAR pode ocorrer diferença na interpretação dos critérios adotados por estas outras empresas.

Informações da vistoria cautelar

1.0.0 - PLACA E TARJETA

1.1.0 - A Placa e a Tarjeta encontravam-se:

1.1.10 - Placa MERCOSUL, sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

2.0.0 - LACRE / QR-CODE DA PLACA

2.1.0 - O Lacre da Placa encontrava-se:

2.1.7 - Placa MERCOSUL, isento desta obrigatoriedade.

3.0.0 - GRAVAÇÃO DO NÚMERO "VIS" NOS VIDROS

3.1.0 - Para-brisa:

3.1.1 - Original.

3.2.0 - Porta Dianteira Esquerda:

3.2.1 - Original.

3.3.0 - Porta Traseira Esquerda:

3.3.1 - Original.

3.4.0 - Porta Dianteira Direita:

3.4.1 - Original.

3.5.0 - Porta Traseira Direita:

3.5.1 - Original.

3.6.0 - Lateral Traseiro Esquerdo:

3.6.1 - Original.

3.7.0 - Lateral Traseiro Direito:

3.7.1 - Original.

3.8.0 - Traseiro:

3.8.1 - Original.

3.8.4 - Remarcado.

4.0.0 - ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO "ETA"

4.1.0 - Do Batente da Porta:

4.1.1 - Original.

4.2.0 - Do Piso:

4.2.2 - Diffícil acesso, não verificado por inacessibilidade.

4.3.0 - Do Compartimento do Motor:

4.3.1 - Original.

5.0.0 - NÚMERO DO MOTOR

5.1.0 - O número do Motor encontrava-se:

5.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

6.0.0 - NÚMERO DO CÂMBIO

6.1.0 - O número do Câmbio encontrava-se:

6.1.8 - Sem visualização suficiente para a realização do exame.



Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

GAB-6H89

Laudo nº

OBJ0000644

Data/Hora

01/02/2022 14:12

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	PAULO RICARDO DE SIQUEIRA
Marca:	RENAULT
Modelo:	DUSTER 20 D 4X2A
Ano-Fabricação:	2016
Ano-Modelo:	2016
Cor:	branca

Nº Chassi:	93yhsr4agj397789
Nº Motor:	f4rf416c018286
Hodometro:	85503km
Cidade/UF:	OSASCO/SP

7.0.0 - PINTURA DO CHASSI

7.1.0 - A Pintura na região do Chassi encontrava-se:

7.1.1 - Com características originais.

8.0.0 - NÚMERO DO CHASSI

8.1.0 - O número do Chassi encontrava-se:

8.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

9.0.0 - REPAROS ESTRUTURAIS

9.1.0 - Situação Estrutural:

9.1.1 - O veículo examinado não apresentava corte, que viesse a caracterizar emenda na sua estrutura.

10.0.0 - CINTO DE SEGURANÇA

10.1.0 - Cinto de Segurança encontrava-se:

10.1.1 - Original, com data e dados do fabricante.

11.0.0 - PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA CARROCERIA

11.1.0 - Plaqueta de Identificação da Carroceria encontrava-se:

11.1.1 - Original.

12.0.0 - PESQUISA DE COMERCIALIZAÇÃO DE LEILÃO

12.1.0 - Pesquisa de Comercialização em LEILÃO:

12.1.1 - Foi realizada a pesquisa do comércio do veículo em Leilão nesta data, e não foram encontrados registros nos bancos de dados disponíveis.

13.0.0 - PESQUISA DE SINISTRO

13.1.0 - Pesquisa de Comercialização de SINISTRO:

13.1.1 - Foi realizada a pesquisa de Sinistrados nesta data, e não foi encontrado nenhum registro de sinistro do veículo examinado.

14.0.0 - PESQUISA DE INDÍCIOS DE SINISTRO

14.1.0 - Pesquisa de Comercialização de INDÍCIOS DE SINISTRO:

14.1.1 - Foi realizada a pesquisa de Indícios de Sinistro nesta data, e não foi encontrado nenhum registro do veículo examinado.

15.0.0 - CRV / CRLV - AUTENTICIDADE

15.1.0 - CRV / CRLV do veículo encontravam-se:

15.1.1 - Original.

16.0.0 - COMBUSTÍVEL

16.1.0 - Combustível do veículo atual:

16.1.3 - Etanol/Gasolina.

17.0.0 - COR PREDOMINANTE DO VEÍCULO

17.1.0 - Cor predominante do veículo atual:

17.1.1 - De acordo com o CRV / CRLV.

18.0.0 - ITENS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

18.1.0 - Itens de segurança encontravam-se:

18.1.1 - Conforme/Existente.

18.2.0 - Equipamentos obrigatórios encontravam-se:

18.2.1 - Conforme/Existente.

19.0.0 - REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA

19.1.0 - O veículo examinado encontrava-se com:

19.1.24 - Veículo com características de repintura.

19.2.0 - Informações:



Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

GAB-6H89

Laudo nº

OBJ0000644

Data/Hora

01/02/2022 14:12

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente:	PAULO RICARDO DE SIQUEIRA
Marca:	RENAULT
Modelo:	DUSTER 20 D 4X2A
Ano-Fabricação:	2016
Ano-Modelo:	2016
Cor:	branca

Nº Chassi:	93yhsr4agi397789
Nº Motor:	f4rf416c018286
Hodômetro:	85503km
Cidade/UF:	OSASCO/SP

19.2.1 - Veículo examinado nesta data, não apresentava reparos de funilaria e pintura na parte ferrosa, o mesmo foi verificado com o uso de equipamento, medidor de espessura/camada de tinta base ferrosa/metálica.

20.0.0 - HODÔMETRO DO VEÍCULO

20.1.0 - Hodômetro do veículo atual:

20.1.1 - "A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO".

21.0.0 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

21.1.0 - Pesquisa de histórico de furto e roubo:

21.1.1 - Foi realizada a pesquisa de histórico de furto e roubo do veículo nesta data, e não foram encontrados registros nos bancos de dados disponíveis.

21.2.0 - Pesquisa de ocorrência de furto e roubo:

21.2.1 - Foi realizada a pesquisa de ocorrência de furto e roubo do veículo nesta data, e não foram encontrados registros nos bancos de dados disponíveis.

Resultado do laudo

APROVADO

Vistoriador(a): Valdovane Pereira Ribeiro

Observação

VEICULO APRESENTAVA-SE COM POSSIVEL REPINTURA POR COMPLETO EXCETO PORTA DIANTERIA E TRASEIRA LADO ESQUERDO E UMA AVARIA NO ASSOALHO NA PARTE EXTERNA.