

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4624774
DATA DE VISTORIA:	09/04/2025 09:57:07
MARCA:	PEUGEOT
MODELO:	PEUGEOT/208 ALLURE AT
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2016
ANO MODELO:	2017
PLACA:	GFF7A40
RENAVAM:	01095331490
KM:	46696
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	VILA CARRÃO
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN:	936CLNFN2HB017441
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	936CLNFN2HB017441
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	936CLNFN2HB017441

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN:	10DGAFO026915
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	NFN10DGAFPSA0026915
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	10DGAFO026915

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE	
COINCIDE PARCIALMENTE COM A BIN, PODENDO SER EXIGIDO REGULARIZAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE	

CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN:	TS743056951
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	20TS743056951

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO É A MESMA DA BIN / COINCIDE PARCIALMENTE	
DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE	

ETA'S

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS

• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

VIDROS

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

**GFF7A40**

4624774

Veículo vistoriado, você des preocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	NÃO APLICADO
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	AMASSADO
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	AMASSADO/AVARIADO
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):
• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO
• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

.PAINEL TRASEIRO LEVEMENTE AMASSADO ,TRAVESSA DO ASSOALHO DO MONOBLOCO LEVE AMASSADO

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente




Traseira




Placa



KM



Compartimento motor




Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna




Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central




Trilho Coluna Tras. Esq




Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.




Painel geral




Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D




Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



EXTRA IMPRESSA 4



EXTRA IMPRESSA 5



EXTRA IMPRESSA 6



EXTRA IMPRESSA 7



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: TJL VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA -ME e cnpj: 12.249.591/0001-14 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AV. CONSELHEIRO CARRÃO - VILA CARRÃO - TEL: (11) 23842838



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 09/04/2025 09:57:07, conforme horário oficial de Brasília, por TJL VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA -ME
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: TIAGO PEREIRA DA COSTA ROCHA - 37,797,474
Conferido por: TIAGO PEREIRA DA COSTA ROCHA - 37,797,474

Veículo vistoriado, você despreocupado!



GFF7A40

4624774

WWW.SUPERVISAO.COM





CONSULTA Nº: 7814677

CONFIDENCIAL PARA: TJL Vistoria Automotiva Ltda

REALIZADA EM: 09/04/2025 às 09:20



208 ALLURE AT

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: GFF-7040	Marca/Modelo: PEUGEOT / 208 ALLURE AT	
Chassi: 936CLNFN2HB017441	Motor: 10DGAF0026915	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: GUARULHOS / SP
Ano fabricação: 2016	Ano modelo: 2017	UF de Origem: SP
UF Faturado: RJ	Caixa de câmbio: TS743056951	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 122
Carroceria	Cilindradas 1587	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 193	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - HATCH PEQUENO	Grupo modelo veículo 208	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 158	Última atualização: 2024-01-30

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: GFF-7A40	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: PEUGEOT / 208 ALLURE AT	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2017	Procedência: NACIONAL
Município/UF: GUARULHOS / SP	Chassi: 936CLNFN2HB017441 Normal
Motor: 10DGAF0026915	Renavam: 01095331490
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: BRANCA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Passageiro
Cilindradas: 1587	Peso bruto(PBT): 158
Potência: 122	Capacidade de carga: 193
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Número do Câmbio: TS743056951	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

Alienação Fiduciária



Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	936CLNFN2HB017441	936CLNFN2HB017441	✓
Motor	10DGAF0026915	10DGAF0026915	✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi

Chassi : 936CLNFN2HB017441

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : PEUGEOT do Brasil

Marca : PEUGEOT

Versão : PEUGEOT/ ALLURE AT

Ano Fabricação : 2016

Cilindradas : 1587

Origem : Nacional

País : Nacional

Categoria : Automovel

Modelo : PEUGEOT/208 ALLURE AT

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Modelo : 2017

Combustível : Alcool / Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: GFF-7A40

Marca/Modelo: PEUGEOT / 208 ALLURE AT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: RJ

Motor: 10DGAF0026915

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1587

Espécie: Passageiro

Eixo: 2

Nº da caixa de câmbio: TS743056951

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2017

Município/UF: GUARULHOS / SP

Chassi: 936CLNFN2HB017441 **Normal**

Renavam: 01095331490

Cor: BRANCA

Potência: 122

Peso bruto(PBT): 158

Capacidade de carga: 193

Eixo Traseiro Dif: 0



Informações de proprietário

Proprietário Atual: RAFAEL DE PAULA MORENO



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: EXISTE DÉBITO DE IPVA

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ 1.985,22



LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2024



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Alienação Fiduciária

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK



DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaltaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado



SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>



Gravame Cortesia

DADOS DA RESTRIÇÃO

Descrição do status do veículo: Alienação Fiduciária

Data da inclusão Gravame: 17/01/2024

DADOS DO VEÍCULO

Chassi: 936CLNFN2HB017441

UF: SP

Ano Fabricação: 2016

Placa: GFF7A40

Marca/Modelo: PEUGEOT / 208 ALLURE AT

Ano Modelo: 2017

DADOS DO AGENTE / FINANCIADO

Nome Financeira: PORTO SEGURO ADM DE CONSORCIO




Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda



Recall

Não encontrado recall

! Informações de sinistro (cortesia)**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS****! Informações de indício de sinistro (Cortesia)****NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS****! Parecer técnico (Cortesia)****🔍 Informações para comercialização****📈 OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA GFF7A40 NAS BASES CONSULTADAS****📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA GFF7A40 NAS BASES CONSULTADAS****📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA GFF-7A40 NAS BASES CONSULTADAS****📈 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA GFF-7A40 NAS BASES CONSULTADAS****📄 Dívida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.**



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

⚠ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 12.249.591/0001-14** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 12.249.591/0001-14 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 12.249.591/0001-14 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.