

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3611166
DATA DE VISTORIA:	12/04/2024 11:06:02
MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	HB20
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2018
ANO MODELO:	2018
PLACA:	IYK3504
RENAVAM:	01146363793
KM:	29919
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	PORTO ALEGRE - PETROPOLIS
CLIENTE:	GRUPO BMZ

CHASSI V2 .



22

Máx. 22 itens verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.



MOTOR V2 .



23

Máx. 23 itens verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.



CÂMBIO V2 .



15

Máx. 15 itens verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.



ETA'S V2



22

Máx. 22 itens verificados

ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.



PLACAS V2



18

Máx. 18 itens verificados

VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.



VIDROS V2



45

Máx. 45 itens verificados

ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.



ESTRUTURA VEICULAR V2



285

Máx. 285 itens verificados

ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.



HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:



12

Máx. 12 itens verificados

O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.



DOCUMENTAÇÃO V2



22

Máx. 22 itens verificados

VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

RETROVISORES ELÉTRICOS

ACEND. DE CIGARROS

Veículo vistoriado, você despreocupado!



IYK3504

3611166

WWW.SUPERVISAOCOM



ALARME
 AR QUENTE
 ESTEPE
 MACACO
 RÁDIO
 CÂMBIO MECÂNICO
 VIDROS ELÉTRICOS
 LIMP./LAV. VIDRO TRAS.
 CHAVE DE RODA
 AR CONDICIONADO
 TRAVAS ELÉTRICAS
 TÉRMICO TRASEIRO
 ANTENA
 COMP. DE BORDO
 TAPETES
 TRIÂNGULO
 CHAVE RESERVA
 MANUAL DO VEÍCULO

CHASSI V2

NO. CHASSI NA BIN: 9BHBG51CAJP859540
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BHBG51CAJP859540
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: NI

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR V2

NO. MOTOR NA BIN: F3LAHU877192
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: F3LAHU877192
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: NI

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CÂMBIO V2

NO. CÂMBIO NA BIN: D37IZ4299
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: D37IZ4299

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

ETA'S V2
• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO



PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :

PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS V2

• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS V2

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ. / LAT TRAS. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR. / LAT TRAS. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR V2

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

LONGARINA DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL CORTA FOGO. :

SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:

SEM AVARIAS APARENTES

CRASHBOX (PARAFUSADO) . :

SEM AVARIAS APARENTES

CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :

NÃO APLICADO

PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :

PEQUENA AVARIA/REPARO

PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

LONGARINA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL TRASEIRO . :

SEM AVARIAS APARENTES

CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :

NÃO APLICADO

PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):

NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE AR DIREITA . :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE AR ESQUERDA . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA ESQ. (A) . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA ESQ. (B) . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA ESQ. (C) . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA DIR. (A) . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA DIR. (B) . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA DIR. (C) . :

SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)



ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F• **HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO V2• **CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

.CRLV NÃO APRESENTADO

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ÓRGÃOS COMPETENTES. OS ÓRGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS


Frente




Traseira




Placa




KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



IYK3504

3611166

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq




Assoalho Central




Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita




Junção Assoalho/Painel Tras




Assoalho Int. Portamalas




Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.




Painel geral




Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central




Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



IYK3504


3611166

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



IYK3504

3611166

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 35.352.697/0001-44 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AV IPIRANGA - PRAIA DE BELAS - TEL: (51) 3279-3278



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 12/04/2024 11:06:02, conforme horário oficial de Brasília, por C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Conferido por: KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649



CONSULTA Nº: 6026319

CONFIDENCIAL PARA: C K Vistorias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 12/04/2024 às 10:39



Dados de Fabricação do Veículo

Placa: IYK-3504	Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20 1.0M COMFOR	
Chassi: 9BHBG51CAJP859540	Motor: F3LAHU877192	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: PORTO ALEGRE / RS
Ano fabricação: 2018	Ano modelo: 2018	UF de Origem: RS
UF Faturado: RS	Caixa de câmbio: D37IZ4299	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 80
Carroceria	Cilindradas 998	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 182	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - HATCH PEQUENO	Grupo modelo veículo HB20	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 142	Última atualização: 2018-03-14

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: IYK-3504	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20 1.0M COMFOR	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: COMPLETA	Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2018
Procedência: NACIONAL	Município/UF: PORTO ALEGRE / RS
Chassi: 9BHBG51CAJP859540 Normal	Motor: F3LAHU877192
Renavam: 01146363793	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRATA	Capacidade de passageiros: 005
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 0998
Peso bruto(PBT): 1,42	Peso bruto(CMT): 1,82
Potência: 080	Eixo: 02
Eixo Traseiro Dif: Não Informado	Eixo auxiliar: Não Informado
Número do Câmbio: D37IZ4299	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD

 **Queixa e histórico de roubo e furto**

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

 **Comparativo de Componentes Veiculares.**

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BHBG51CAJP859540	9BHBG51CAJP859540	✓
Motor	F3LAHU877192	F3LAHU877192	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BHBG51CAJP859540

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Hyundai Motor Brasil

Marca : Hyundai

Versão : HYUNDAI/ 1.0M COMFOR

Ano Fabricação : 2018

Cilindradas : 998

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : HB20

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Modelo : 2018

Combustível : Alcool / Gasolina

 **Base estadual (Cortesia)**

Placa: IYK-3504

Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20 1.0M COMFOR

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BHBG51CAJP859540 **NORMAL**

Renavam: 01146363793

Cor: PRATA

Potência: 80

Peso bruto(PBT): 142

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2018

Município/UF: PORTO ALEGRE / RS

Motor: F3LAHU877192

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 998

Peso bruto(CMT): 182

Capacidade de carga:

Nº da caixa de câmbio: D37IZ4299

 **Informações de proprietário**

Proprietário Atual: RENATA BUBOLS FLORES

 Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00

 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

 DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://pcsdetran.rs.gov.br/login?redirectUrl=%2Fconsulta-veiculo>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

 SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

 Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

 Recall

Não encontrado recall


 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Parecer técnico (Cortesia)

 Sinal Verde

 Informações para comercialização **OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA IYK3504 NAS BASES CONSULTADAS** **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA IYK3504 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA IYK-3504 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA IYK-3504 NAS BASES CONSULTADAS** **Divida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.****Qualidade Garantida**

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.** **Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 35.352.697/0001-44** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 35.352.697/0001-44 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 35.352.697/0001-44 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.