



Laudo de Vistoria Cautelar



Dados do Laudo

Número do Laudo:	194327	Data:	16/08/2022
Cliente:	PARTICULAR	Vistoriador:	VISTORIADOR e DIGITADOR
Digitador:	TURBOCAUT Vistoria cautelar e Mesa de análise	Doc Proprietario:	388.099.210-03
Nome Proprietário:	PARTICULAR		

Dados do Veículo

Marca:	JEEP	Modelo:	RENEGADE LNGTD AT
Ano de fab/Modelo	2015 / 2016	Cor:	BRANCA
Placa:	PEC-0164	Cidade:	JABOATAO DOS GUARARAPES
Nº do chassi (veículo):	988611122GK001158	Nº do Motor (Veículo):	552674682775820
Nº do chassi (cadastro):	988611122GK001158	Nº do Motor (Cadastro):	552674682775820
Nº do Câmbio:		Nº da Carroceria	NAO APLICAVEL
Fabricação do Chassi:	Não	Fabricação Motor:	Sim
Observação do Chassi:		Observação do Motor:	

Acessórios

Veículo



Dianteira Direita



Traseira Esquerda





Laudo de Vistoria Cautelar



Avaliações

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DOS VIDROS

PARABRISA

- ORIGINAL

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

- ORIGINAL

PORTA TRASEIRA ESQUERDA

- ORIGINAL

LATERAL ESQUERDO

- ORIGINAL

TRASEIRO

- ORIGINAL

PORTA DIANTEIRA DIREITA

- ORIGINAL

PORTA TRASEIRA DIREITA

- ORIGINAL

LATERAL DIREITO

- ORIGINAL

PLACA

Placa

- PLACAS E LACRE APARENTEMENTE DENTRO DO PADRÃO

Lacre

- LACRE SEM VESTÍGIOS DE VIOLAÇÃO

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DO VEICULO

PAINEL SUPERIOR DIANTEIRO

- NÃO APRESENTA VESTÍGIOS APARENTES DE COLISÃO

RESULTADO DAS CONSULTAS/PESQUISAS

CONSULTAS/PESQUISAS

- CONSTA RESTRIÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

CHASSI

- SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / CONFERE COM A BIN

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

MOTOR

- MOTOR COM CARACTERÍSTICA APARENTEMENTE SEMELHANTE AS DO FABRICANTE, SEM VESTÍGIO DE ADULTERAÇÃO





Laudo de Vistoria Cautelar



Avaliações

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

MOTOR

- VEÍCULO COM N° DE MOTOR ACIMA DESCRITO SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO
- ANALISADO SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

CAPÔ

- PINTURA ORIGINAL

PORTA TRASEIRA DIREITA

- PINTURA ORIGINAL

TETO

- PINTURA ORIGINAL

PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO

- PINTURA ORIGINAL

LATERAL TRAS. DIR.

- PINTURA ORIGINAL

Porta dianteira direita

- PINTURA ORIGINAL

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

- PINTURA ORIGINAL

PORTA TRASEIRA ESQUERDA

- PINTURA ORIGINAL

Lateral traseira esquerda

- PINTURA ORIGINAL

PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO

- PINTURA ORIGINAL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

- PINTURA ORIGINAL

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

- PINTURA ORIGINAL

CAPÔ TRASEIRO

- PINTURA ORIGINAL

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

- ORIGINAL



PEC-0164

Laudo de Vistoria Cautelar



Avaliações

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

- ORIGINAL

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

- ORIGINAL

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

- ORIGINAL

COLUNA DIANTEIRA DIREITA

- ORIGINAL

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

- ORIGINAL

COLUNA CENTRAL DIREITA

- ORIGINAL

PAINEL FRONTAL

- ORIGINAL

PAINEL TRASEIRO

- ORIGINAL

COLUNA CETRAL ESQUERDA

- ORIGINAL

COLUNA TRASEIRA DIREITA

- ORIGINAL

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

- ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final

- APROVADO



Avaliações

Observações

Este laudo é resultado do cruzamento das informações de procedência veicular de bases públicas e privadas com a confirmação física dos itens de segurança a vista, seguindo critérios técnicos e de mercado próprio, não contempla a parte mecânica e não existe semelhança aos itens e critérios utilizados por financeiras, seguradoras ou empresa criminalísticas.

A sua finalidade é auxiliar na avaliação do risco, na aceitação e comercialização do veículo na data da sua emissão sem efeito posterior a esta.

Informações inconsistente ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.



Fotos

Chassi



Motor



Hodômetro



Placa



ETA



CRLV



Laudo de Vistoria Cautelar



Fotos

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SEGURANÇA E



COMANDO DE PORTA



DISPLAY INTERNO



COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR ESQUERDA(SOLEIRA)



Laudo de Vistoria Cautelar



COMPARTIMENTO DE CARGA

PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



ASSOALHO TRASEIRO INFERIOR



CAIXA DE AR DIREITO(SOLEIRA)



Laudo de Vistoria Cautelar



COLUNA TRASEIRA LADO DIREITO

COLUNA CENTRAL LADO DIREITO



GRAVAÇÃO DO VIN OK



PAINEL FRONTAL



COMPARTIMENTO DE MOTOR



LONGARINA FRONTAL LADO DIREITO



Laudo de Vistoria Cautelar





DIANTEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA



Digitador

LACRE DE PLACA



Vistoriador

TURBOCAUT Vistoria cautelar e Mesa de análise

VISTORIADOR e DIGITADOR



Laudo de Vistoria Cautelar




Análise Pintura

PINTURA ORIGINAL

PINTURA ORIGINAL

PINTURA ORIGINAL

PINTURA ORIGINAL



PINTURA ORIGINAL



Laudo de Vistoria Cautelar



ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

