



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 12 de junho de 2025 - 17:09:09

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56



I/MINI CYMAN COOPER - 2017/2018 - CINZA

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO



RESTRIÇÕES ESTADUAL



SINISTRO



ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS



LEILÃO

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

PLACA ATUAL:	KYG7F84
UF PLACA:	RJ
MUN. EMPLACAMENTO:	RIO DE JANEIRO-RJ
RENAVAM:	01139990311
DATA EMISSÃO CRV:	22/2/2024
CHASSI:	WMWYS3104J3D66878
UF JURISDIÇÃO:	RJ
SITUAÇÃO VEÍCULO:	CIRCULACAO
EXER. LICENCIAMENTO:	2024
DATA LICENCIAMENTO:	2024
TIPO CHASSI:	NORMAL
ANO FABRICAÇÃO:	2017
MARCA MODELO:	I/MINI CYMAN COOPER
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
TIPO VEICULO:	AUTOMOVEL
ANO MODELO:	2018
COR:	CINZA
ESPÉCIE VEICULO:	PASSAGEIRO
CATEGORIA VEICULO:	PARTICULAR
PASSAGEIROS:	5
CILINDRADAS:	1499
PROCEDÊNCIA VEICULO:	IMPORTADO
POTÊNCIA:	136
CMT/PBT VEICULO:	410 / 198
CAIXA DE CÂMBIO:	NÃO INFORMADO PELO ORGÃO
Nº MOTOR (ESTADUAL):	37015126

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA
JUDICIAL:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
FINANCEIRA:	NADA CONSTA
DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 12 de junho de 2025 - 17:09:09

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56

RESTRICÇÃO (RENAJUD)	
NADA CONSTA	
MULTAS/DÉBITOS	
DETTRAN:	NÃO DISPONÍVEL
DER:	NÃO DISPONÍVEL
DERSA:	NÃO DISPONÍVEL
CETESB:	NÃO DISPONÍVEL
LICENCIAMENTO:	361,67
MUNICIPAIS:	NÃO EXISTE DÉBITOS
POL. RODO. FEDERAL:	NÃO DISPONÍVEL
RENAINF:	NÃO DISPONÍVEL
IPVA:	5057,03
PROPRIETÁRIOS (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL:	LAISE FERNANDES PAES COSTA
NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	NÃO DISPONÍVEL
INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS	
COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS	
GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
FINANCEIRA:	NÃO DISPONÍVEL
Nº DO CONTRATO:	NÃO DISPONÍVEL
ARRENDATÁRIO FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL
NOME DO AGENTE:	NÃO DISPONÍVEL
CGC FINANCEIRA:	NÃO DISPONÍVEL
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	NÃO DISPONÍVEL
INFORMANTE FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL
DT. INCLUSÃO FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

ANO FABRICAÇÃO:	2017
MARCA MODELO:	MINII/MINI CYMAN COOPER/
COMBUSTÍVEL:	Gasolina
TIPO VEICULO:	Auto
TIPO MONTAGEM:	NÃO DISPONÍVEL
ANO MODELO:	2018
COR:	Cinza
ESPECIE VEICULO:	Passageiro
CATEGORIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
CMT/PBT VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL / 198
PASSAGEIROS:	NÃO DISPONÍVEL
CAPACIDADE DE CARGA:	0
POTÊNCIA:	136
PROCEDÊNCIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
QUANTIDADE DE EIXOS:	0
CILINDRADAS:	1499
TIPO CARROCERIA:	AU - HATCH PEQUENO
PLACA ATUAL:	KYG7584



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 12 de junho de 2025 - 17:09:09

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56

UF JURISDIÇÃO:	RJ
MUN. EMPLACAMENTO:	RIO DE JANEIRO
UF PLACA:	RJ
RENAVAM:	NÃO DISPONÍVEL
CHASSI:	WMWYS3104J3D66878
CAIXA DE CÂMBIO:	NÃO DISPONÍVEL
CARROCERIA:	NÃO DISPONÍVEL
Nº MOTOR:	37015126
RESTRIÇÕES	
BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA
JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RENAJUD:	NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO:	JULHO
UF EMPLACAMENTO:	RJ

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NENHUMA VEZ

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

OFERTADO EM LEILÃO (ESPECIAL)

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

PARECER TÉCNICO

NÃO FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VEÍCULO

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL

Realizamos uma busca em inúmeras bases de dados diferenciadas de empresas parceiras e não encontramos nenhum apontamento nas bases consultadas.



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 12 de junho de 2025 - 17:09:09

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:
LAISE FERNANDES PAES COSTA

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:
NÃO INFORMADO

2025

LAISE FERNANDES PAES COSTA

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE RECALL

O veículo pesquisado não possui Recall pendente ou não pertence a nenhum Recall divulgado pelas montadoras a partir de 17/03/2011. Para períodos anteriores, entre em contato diretamente com o fabricante do veículo.

HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE CSV

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Fim da Pesquisa

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE: Eu, contratante/proprietário do veículo, declaro ter lido e compreendido todas as informações impressas nesta consulta, especialmente tendo a ciência que a pesquisa da Geração Tecnologia tem o objetivo exclusivo de COLABORAR com o processo de averiguação de procedência do veículo, ou seja, apenas como ANÁLISE PRÉVIA, como também estou ciente que a Geração Tecnologia se limita em apresentar as informações que estão nas bases e sites consultados sem nenhuma modificação, cabendo a mim, contratante, consultar o órgão competente para os casos de restrições ou divergências nas informações. Declaro estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo, não sendo válida como certidão e outra finalidade diversa da contratada, poderá ensejar ato ilícito. Tendo a ciência de que o levantamento das informações veiculares via consulta jamais pode substituir a consulta do órgão oficial de trânsito, compreendendo ainda que a Geração Tecnologia, por mais esforços que faça para conseguir as informações ora contratadas a respeito deste veículo, está isenta por mim de toda e qualquer responsabilidade a respeito dos resultados ora revelados, haja vista tratar-se de informações oriundas de meios eletrônicos, de empresas privadas, de órgãos ou entidades que declaram que o extrato, a certidão ou a consulta não valem como negativa de débito ou certidão de regularidade. Autorizo a utilização destas informações para fins estatísticos e de vistoria.

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4808340
DATA DE VISTORIA:	13/06/2025 09:28:27
MARCA:	MINI COOPER
MODELO:	MINI CYMAN COOPER
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2017
ANO MODELO:	2018
PLACA:	KYG7F84
RENAVAM:	01139990311
KM:	76329
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO - BARRA DA TIJUCA
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:)	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



KYG7F84

4808340

</div

CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN: WMWYS3104J3D66878
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: WMWYS3104J3D66878
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: WMWYS3104J3D66878

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN: 37015126
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: 37015126
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: 37015126

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE

CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN: -
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: -

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

ETA'S .

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO
 PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS .

• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

VIDROS .

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



KG7F84

4808340

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR**• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO ..:	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO ..:	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) ..:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA ..:	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) ..:	NÃO APLICADO
COLUNA DIR. (A) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) ..:	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) ..:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA ..:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) ..:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO ..:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO ..:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):**• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO**• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



KYG7F84

4808340

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

**KYG7F84**

4808340

*Veículo vistoriado, você despreocupado!***WWW.SUPERVISAO.COM**

FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



KYG7F84

4808340

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

Página 4 de 6

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda




Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



KYG7F84

4808340

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

Página 5 de 6

Trilho Coluna Tras. Dir




CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 18.813.879/0001-56 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AV MINISTRO AFRANIO COSTA - BARRA DA TIJUCA - TEL: (21) 3256-3273

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 13/06/2025 09:28:27, conforme horário oficial de brasília, por GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

 PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

Responsável técnico pelo laudo: RONALDO SOUSA LIMA - 128577640
Conferido por: RONALDO SOUSA LIMA - 128577640



KYG7F84

4808340

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 6 de 6