

**👤 Dados do Cliente/Interessado**

Nome: BMZ RESILIENCE

CPF/CNPJ: 45.205.479/0001-30

Telefone:

E-mail:

**👤 Dados do Proprietário**

Nome: TAYMAR DA ROSA JACHOVSKI

CPF/CNPJ:

**🚗 Dados do Veículo**

Ano Fab.	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
2017	QBX2G21	9BGKT69V0HG225404	AUTOMÓVEL	Flex	CHEVROLET	PRISMA 1.4MT LTZ
Ano	Renavam	Nº Câmbio	Cor	Nº Motor	Capacidade	Kilometragem
2017	1111083689		BRANCA	GFHSD8957	5	85.587

**✓ Análise dos Itens****1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI** 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR** 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO** 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO** 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA** 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR** 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5.1 - PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO** 510 - APROVADO**5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA** 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO**6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA** 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA** 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA** 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA** 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA** 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO** 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE


CNPJ: 12.015.114/0001-94

Telefone (66)9251-6379

R Irai,330

INDUSTRIAL 2 ETAPA - SORRISO/MT

ALDEVANE FARIAZ DOS SANTOS  
Vistoriador

**7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA**

- 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA**

- 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CRLV/CRV**

- 801 - APROVADO

**9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA**

- 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

**9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO**

- 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**Observações**

VEICULO APRESENTA UM PEQUENO AMASSADO NA PONTA DE SUA LONGARINA ESQUERDA E REPINTURA NOS SEGUINTEIS ITENS :  
CAPO DIANTEIRO, PARALAMAS DIANTEIROS DIREITO E ESQUERDO E LATERAL DIREITA

INFORMAÇOES PASSIVEIS DE NAO ACIETAÇÃO POR PARTE DE ALGUMAS COMPANHIAS DE SEGURO E POSSIVEL DEPRECIAÇÃO EM SEU VALOR DE MERCADO.

**Importante**

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Olho Vivo Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Olho Vivo Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

**Fotos**

DIANTEIRA 45º



TRASEIRA 45º



TRASEIRA 45º



TRASEIRA 45º



CHASSI



MOTOR



CNPJ: 12.015.114/0001-94

Telefone (66)9251-6379

R Irai,330

INDUSTRIAL 2 ETAPA - SORRISO/MT

ALDEVANE FARIAZ DOS SANTOS  
Vistoriador



HODÔMETRO



LACRE/QR




LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA





ETIQUETA (VIS)



PLACA TRASEIRA



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



ETIQUETA (VIS)



CINTO DE SEGURANÇA



COMPARTIMENTO DO MOTOR





PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO (OBRIG. A)



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



MEDIÇÃO DO APARELHO




MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



tirada no moto g\* play



tirada no moto g\* play



## MEDIÇÃO DO APARELHO



## FRENTE DO VEÍCULO



## TRASEIRA DO VEÍCULO



## EXTRA 2



## LONGARINA 1



## LONGARINA 2





LONGARINA 3



LONGARINA 4



PLAQUETA CONFIRMATIVA DE CHASSI



INFERIOR DO VEÍCULO - DIANTEIRA



INFERIOR DO VEÍCULO - TRASEIRA



RODA SOBRESSALENTE (ESTEPE)






COMPARTIMENTO DO PORTA-MALAS




PAINEL



PAINEL LIGADO



PNEUS



PNEUS




PNEUS





## PNEUS

**Análise de pintura**



● Análise estrutural

