



Q CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 8112073

CONFIDENCIAL PARA: RR Vistorias Automotivas LTDA

REALIZADA EM: 23/05/2025 às 10:35



HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO!

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: AKO-6D80	Marca/Modelo: GM / ASTRA SEDAN	
Chassi: 9BGTT69B03B140319	Motor: 8C0032158	Combustível: Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: BRASILIA / DF
Ano fabricação: 2002	Ano modelo: 2003	UF de Origem: PR
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio: V000773177	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 116
Carroceria	Cilindradas 2000	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 270	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - SEDAN COMPACTO	Grupo modelo veículo ASTRA SEDAN	Data limite restrição Trib
Peso bruto total 0	Última atualização: 2024-05-10	Capacidade máxima tração

🚗 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: AKO-6D80	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: GM / ASTRA SEDAN	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2002 / 2003
Procedência: NACIONAL	Município/UF: BRASILIA / DF
Chassi: 9BGTT69B03B140319 NORMAL	Motor: 8C0032158
Renavam: 00793849764	Combustível: GASOLINA/GAS NATURAL VEICULAR
Cor: PRATA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 2000
Peso bruto(PBT): 0	Peso bruto(CMT): 2.7
Potência: 116	Capacidade de carga: 0
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	Número do Câmbio: V000773177

ℹ️ RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

👤 Queixa e histórico de roubo e furto

✅ Não existe queixa de roubo e furto ativa

❗ Existe histórico de roubo e furto

📅 HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

Ocorrência: Alerta de Roubo/Furto	Ocorrência: Encontrado	Ocorrência: Devolvido
Ano: 2006	Ano: 2006	Ano: 2006
Orgão de segurança: 6	Orgão de segurança: 908	Orgão de segurança: 908
Nº do boletim: 1247	Nº do boletim: 4498	Nº do boletim: 42114
Município/UF: RIO DE JANEIRO / RJ	Município/UF: RIO DE JANEIRO / RJ	Município/UF: RIO DE JANEIRO / RJ
Data da ocorrência 01/04/2006	Data da ocorrência 01/04/2006	Data da ocorrência 03/04/2006

🔍 Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BGTT69B03B140319	9BGTT69B03B140319	✅
Motor	8C0032158	8C0032158	✅
Cor	PRATA	PRATA	✅
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✅

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BGTT69B03B140319

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : General Motors / GM

Marca : General Motors

Versão :

Ano Fabricação : 2002

Cilindradas : 2000

Origem : Nacional

País : Nacional

Categoria : Automovel

Modelo : ASTRA SEDAN

Carroceria : AU - SEDAN COMPACTO

Ano Modelo : 2003

Combustível : Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: AKO-6D80

Marca/Modelo: GM / ASTRA SEDAN

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BGTT69B03B140319 NORMAL

Renavam: 00793849764

Cor: PRATA

Potência: 116

Peso bruto(CMT): 270

Capacidade de carga:

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2002 / 2003

Município/UF: BRASILIA / DF

Motor: 8C0032158

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 2000

Espécie: PASSAGEIRO

Nº da caixa de câmbio: V000773177



Informações de proprietário

Proprietário Atual: CARLA CRISTINA SANTOS NOGUEIRA



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS



DETAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://portal.detrان.df.gov.br/#/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado



SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall


Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)**Informações para comercialização****OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA AKO6D80 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA AKO6D80 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA AKO-6D80 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA AKO-6D80 NAS BASES CONSULTADAS

Divida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

⚠ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 30.316.956/0001-68** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 30.316.956/0001-68 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 30.316.956/0001-68 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4745678
DATA DE VISTORIA:	23/05/2025 10:30:41
MARCA:	GM
MODELO:	ASTRA SEDAN
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2002
ANO MODELO:	2003
PLACA:	AKO6D80
RENAVAM:	NADA CONSTA
KM:	254516
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	BRASÍLIA - ASA NORTE
CLIENTE:	ESPECIAL

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA
RETROVISORES ELÉTRICOS

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**AKO6D80**

4745678

WWW.SUPERVISA0.COM

Página 0 de 8

ALARME
AR QUENTE
ESTEPE
MACACO
RÁDIO
VIDROS ELÉTRICOS
CHAVE DE RODA
RODAS DE LIGA LEVE
AR CONDICIONADO
TRAVAS ELÉTRICAS
TÉRMICO TRASEIRO
ANTENA
FAROL DE MILHA
TAPETES
TRIÂNGULO

CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN: 9BGT69B03B140319
NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BGT69B03B140319
NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BGT69B03B140319

• **GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : PRÍNCÍPIO DE FERRUGEM/OXIDAÇÃO
CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN: 8C0032158
NO. MOTOR NO VEÍCULO: 8C0032158
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: 8C0032158

• **NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN: NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: SEM ACESSO

• **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

ETA'S • **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)



PLACAS

• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES



ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :

NÃO APLICADO

ESTRUTURA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

FOLHA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):• **HISTÓRICO VEICULAR**

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO COM DEVOLUÇÃO E BAIXA SISTÊMICA

DOCUMENTAÇÃO• **CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

NUMERAÇÃO DO CHASSI EM ESTADO INICIAL DE CORROSÃO SEM COMPROMETER A IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente




Traseira




Placa




KM



Compartimento motor




Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



AK06D80

4745678

Veículo vistoriado, você despreocupado!


WWW.SUPERVISAO.COM



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central




Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda




Longarina traseira/direita




Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas




Trilho Coluna Tras. Dir




CAIXA DE AR DIR.




Painel geral




Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central




Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



EXTRA IMPRESSA 1



Eu, ESPECIAL, declaro ter recebido o seguinte da: RR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 30.316.956/0001-68 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Setor SCIA Q14 CJ13 - ZONA INDUSTRIAL - TEL: (61) 98274-0991



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 23/05/2025 10:30:41, conforme horário oficial de Brasília, por RR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: RODRIGO RIBEIRINHO - 329824272
Conferido por: FLAVIO SARTO RODRIGUES - 525328105