



CONSULTA Nº: 8428857

CONFIDENCIAL PARA: Celandroni Indaiatuba
Vistoria Ltda

REALIZADA EM: 16/07/2025 às 11:56



HONDA
CIVIC EXL CVT

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: FYW-0D18	Marca/Modelo: HONDA / CIVIC EXL CVT	
Chassi: 93HFC2640JZ210430	Motor: R20Z58407974	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Cinza	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: INDAIATUBA / SP
Ano fabricação: 2018	Ano modelo: 2018	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Potência: 155
Carroceria:	Cilindradas: 1997	Procedência: Nacional
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 169	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Fabricante:	Segmento: AU - SEDAN MEDIO
Grupo modelo veículo: CIVIC	Capacidade máxima tração:	Peso bruto: 169
Última atualização: 2023-11-10		

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: FYW-0D18	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HONDA / CIVIC EXL CVT	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2018	Procedência: NACIONAL
Município/UF: INDAIATUBA / SP	Chassi: 93HFC2640JZ210430 Normal
Motor: R20Z58407974	Renavam: 01153600800
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: CINZA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Passageiro
Cilindradas: 1997	Peso bruto(PBT): 169
Potência: 155	Capacidade de carga: 169
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

! Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93HFC2640JZ210430	93HFC2640JZ210430	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	R20Z58407974	R20Z58407974	<input checked="" type="checkbox"/>
Cor	CINZA	CINZA	<input checked="" type="checkbox"/>
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>



Base estadual (Cortesia)

Placa: FYW-0D18

Marca/Modelo: HONDA / CIVIC EXL CVT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: R20Z58407974

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1997

Espécie: Passageiro

Eixo: 0

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2018

Município/UF: INDAIATUBA / SP

Chassi: 93HFC2640JZ210430 Normal

Renavam: 01153600800

Cor: CINZA

Potência: 155

Peso bruto(PBT): 169

Capacidade de carga: 169

Eixo Traseiro Dif: 0



Informações de proprietário

Proprietário Atual: GEIFLIS GIRAO CABRAL



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2024

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

➡ DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/po_raldetran/cidadao/home **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

➡ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

➡ Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

➡ Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

➡ Recall

Não encontrado recall


❗ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

❗ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

❗ Parecer técnico (Cortesia)



🔗 Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FYW0D18 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FYW0D18 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FYW-0D18 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FYW-0D18 NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao CNPJ 52.453.831/0001-12 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 52.453.831/0001-12 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 52.453.831/0001-12 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

PLACA: FYWOD18
MODELO DO VEÍCULO: HONDA/CIVIC EXL CVT



VISTORIA CERTICAR



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

Super Visão
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO COM APONTAMENTO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4907767
DATA DE VISTORIA:	16/07/2025 12:10:34
MARCA:	HONDA
MODELO:	HONDA/CIVIC EXL CVT
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2018
ANO MODELO:	2018
PLACA:	FYWOD18
RENAVAM:	01153600800
KM:	148668
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	SP - INDAIATUBA
CLIENTE:	AAZAK CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA

RESUMO DE STATUS

 TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS	S TESTE BÁSICO E PRESENÇA DE DETERMINADOS ITENS E ACESSÓRIOS.
 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETAS	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HIST. VEICULAR (CONF. PESQU.):	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.
 PINTURA	ESTE MÓDULO VERIFICA AS CONDIÇÕES GERAIS DA PINTURA DO VEÍCULO, DAS PEÇAS ESPECIFICADAS.

TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS

• TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS V2

FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.:

FUNCIONAL



FYWOD18

4907767

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



PAINEL DE INSTRUMENTOS LIGADO (FOTO). :	FUNCIONAL
CENTRAL MULT/RÁDIO. :	FUNCIONAL
VOLANTE. :	INTEIRO
PAINEL LADO DIREITO. :	INTEIRO
AR CONDICIONADO. :	FUNCIONAL
ABERTURA DO TETO SOLAR. :	NÃO POSSUI
MECANISMO DE ABERT. E FECHAM. DOS VIDROS ELÉTRICOS.:	FUNCIONAL
RETROVISORES ELÉTRICOS. :	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO. :	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO.. :	NÃO POSSUI
POSSUI MANUAL DO VÉHICULO NO ATO DA VISTORIA. :	SIM
FOI APRESENTADA CHAVE RESERVA NO ATO DA VISTORIA. :	SIM
CHAVE DE RODA/MACACO. :	POSSUI
TRIANGULO. :	POSSUI
ANTENA. :	POSSUI
TAPETES. :	POSSUI
CAPOTA (VEÍCULOS COM CAÇAMBA). :	NÃO POSSUI
PROTETOR DE CAÇAMBA. :	NÃO POSSUI

CHASSI . 

NO. CHASSI NA BIN: 93HFC2640JZ210430
NO. CHASSI NO VEÍCULO: 93HFC2640JZ210430
NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 93HFC2640JZ210430

- GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTegra

MOTOR . 

NO. MOTOR NA BIN: R20Z58407974
NO. MOTOR NO VEÍCULO: R20Z58407974
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: R20Z58407974

- NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN: NC
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: NI

ETA'S

- **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI



FYWOD18

4907767

WWW.SUPERVISAO.COM



ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 

- **PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

- **PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS 

- CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

• ESTRUTURA VÉICULAR - TRASEIRA	
LONGARINA TRASEI. ESQ. :	ENGATE/GNV OU OUTRO EQUIPAMENTO INSTALADO
LONGARINA TRASEI. DIR. :	ENGATE/GNV OU OUTRO EQUIPAMENTO INSTALADO
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL TRASEIRO. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CACAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR AB - LATERAIS

• ESTRUTURA VÉHICULAR - LATERAIS	
FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA. :	REPARADO
COLUNA ESQ. (A) :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) :	PEQUENA AVARIA/REPARO NA FOLHA EXTERNA
COLUNA ESQ. (C) :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) :	SEM AVARIAS APARENTES



FYWOD18

4907767

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 3 de 11

COLUNA DIR. (C) .:

SEM AVARIAS APARENTE

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:

SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:

SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):

SEM AVARIAS APARENTE

ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:

NÃO APLICADO

ESTRUTURA DO TETO .:

SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

FOLHA DO TETO .:

SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA): **• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO **• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**FYWOD18**

4907767

*Veículo vistoriado, você desocupado!***WWW.SUPERVISAOCOM**PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

PINTURA 

• VISTA SUPERIOR

1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
2 - COLUNA CENTRAL DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
4 - CAPÔ DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
5 - TETO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
6 - TAMPA TRASEIRA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
7 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
8 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
9 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA:	NÃO APLICADO

• VISTA LATERAL ESQUERDA

10 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
11 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
12 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
13 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
14 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
15 - PARA-CHOQUE TRASEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

• VISTA LATERAL DIREITA

16 - LATERAL TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
17 - PORTA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
18 - PORTA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
19 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

OBSERVAÇÃO 

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA E PORTA TRASEIRA ESQUERDA (REPINTURA)
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA MASSA E REPINTURA SOLEIRA LADO ESQUERDO E COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO REPARADO.



FYWOD18

4907767

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.
- A AVALIAÇÃO FUNCIONAL/ACESSÓRIOS SÃO TESTES BÁSICOS E ÚNICOS REALIZADOS APENAS NOS ITENS DESCritos QUANDO POSSÍVEL. OS RESULTADOS APONTAM AS CONDIÇÕES NO MOMENTO, NÃO SENDO REALIZADO NENHUM TESTE ELETRÔNICO/MECÂNICO ALÉM DO FUNCIONAMENTO INICIAL DESTES ITENS. PARA VERIFICAÇÃO TÉCNICA, SUGERIMOS SUBMETER O VEÍCULO PARA ANÁLISE DE UMA OFICINA ESPECIALIZADA;
- A ANÁLISE DE PINTURA INFORMA AS CONDIÇÕES DA MESMA, MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS CONFORME DETALHADO NO CHECKLIST DA VISTORIA. PEÇAS NÃO INFORMADAS NA VISTORIA NÃO SÃO ANALISADAS. A ANÁLISE DA PINTURA NÃO AFERE SUA ORIGINALIDADE, MAS INDICA AS CONDIÇÕES DA MESMA NA REGIÃO ANALISADA. OS RESULTADOS INFORMAM AS SUAS CONDIÇÕES NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS, ARRANHÕES OU RISCOS POSTERIORES A DATA DA VISTORIA. ESTA ANÁLISE É COMPLEMENTAR E NÃO INTERFERE NO STATUS FINAL DESTE DOCUMENTO.

**FYWOD18**

4907767

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

FOTOS

Chassi



Motor



Frente



Traseira



Placa



Lacre



Câmbio



Compartimento motor



KM



Etiqueta ETA Motor




Foto eta coluna



Gravação do vidro

**FYWOD18**

4907767

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COMPROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

Data Cinto Segurança



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



CAIXA DE AR DIR.

**FYWOD18**

4907767

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOMPROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

Trilho Coluna Tras. Dir



Trilho Coluna Tras. Esq



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe

**FYWOD18**

4907767

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM

Página 9 de 11

GRADE/CAPÓ DIANT



PARACHOQUE DIANT



PARALAMA DIANT ESQ



PORTAS ESQUERDAS



FOLHA LAT ESQUERDA



TAMPA DO MALA TRAS



PARACHOQUE TRAS



FOLHA LAT DIREITA




PORTAS DIREITAS




PARALAMA DIANT DIR



FOLHA DO TETO



Extra1

**FYWOD18**

4907767

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOMPROTEGIDO POR
SUPERVISÃO

Extra2



Extra3



Extra4



Extra5



Eu, AAZAK CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA, declaro ter recebido o seguinte da: CELANDRONI INDAIATUBA VISTORIA LTDA e
cnpj: 52.453.831/0001-12 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer
esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé - Jardim Colonial - TEL: (11) 999091999

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 16/07/2025 12:10:34, conforme horário oficial de brasilia, por CELANDRONI INDAIATUBA VISTORIA LTDA
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: WINICIUS ALEXANDRE DE SOUZA ROZA - 46123781
Conferido por: MARIA DE SOUZA BRUNETO - 294219249

**FYWOD18**

4907767

*Veículo vistoriado, você desocupado!***WWW.SUPERVISAOCOM**

Página 11 de 11