



 **Dados do Cliente/Interessado**

Nome: BMZ RESILIENCE CPF/CNPJ: 45.205.479/0001-30
Telefone: E-mail:

 **Dados do Proprietário**

Nome: RODRIGO INACIO P. DOS SANTOS CPF/CNPJ:

 **Dados do Veículo**

Ano Fab.	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
2016	QBJ1868	9BFZH55L5H8416032	AUTOMOVEL	Flex	FORD	KA SE 1.0 HA B
Ano	Renavam	Nº Câmbio	Cor	Nº Motor	Capacidade	Kilometragem
2017	1102547007		BRANCA	XNKAH8416032	5	41.222

 **Análise dos Itens**

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO

 510 - APROVADO

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CNPJ: 12.015.114/0001-94
Telefone (66)9251-6379
R IRAI,330
INDUSTRIAL 2 ETAPA - SORRISO/MT

ALDEVANE FARIAS DOS SANTOS
Vistoriador



7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CRLV/CRV

✓ 801 - APROVADO

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Observações

VEICULO COM REPINTURA EM SEU PARALAMA DIANTEIRO.

INFORMAÇÕES PASSIVEIS DE NAO ACEITAÇÃO POR PARTE DE ALGUMAS COMPANHIAS DE SEGURO E POSSIVEL DEPRECIAÇÃO EM SEU VALOR DE MERCADO.

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Olho Vivo Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Olho Vivo Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



Fotos

DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



TRASEIRA 45°



CHASSI




MOTOR





LATERAL DIREITA



ETIQUETA (VIS)



ETIQUETA (VIS)



PLACA TRASEIRA



CINTO DE SEGURANÇA



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)






COMPARTIMENTO DO MOTOR



PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO (OBRIG. A



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



MEDIÇÃO DO APARELHO





MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



CNPJ: 12.015.114/0001-94
Telefone (66)9251-6379
R IRAI,330
INDUSTRIAL 2 ETAPA - SORRISO/MT

ALDEVANE FARIAS DOS SANTOS
Vistoriador



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



CNPJ: 12.015.114/0001-94
Telefone (66)9251-6379
R IRAI,330
INDUSTRIAL 2 ETAPA - SORRISO/MT

ALDEVANE FARIAS DOS SANTOS
Vistoriador



MEDIÇÃO DO APARELHO




MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



FRENTE DO VEÍCULO



TRASEIRA DO VEÍCULO



LONGARINA 1



CNPJ: 12.015.114/0001-94
Telefone (66)9251-6379
R IRAI,330
INDUSTRIAL 2 ETAPA - SORRISO/MT

ALDEVANE FARIAS DOS SANTOS
Vistoriador



LONGARINA 2



LONGARINA 3



LONGARINA 4



INFERIOR DO VEÍCULO - DIANTEIRA



INFERIOR DO VEÍCULO - TRASEIRA



RODA SOBRESSALENTE (ESTEPE)





COMPARTIMENTO DO PORTA-MALAS



PAINEL



PAINEL LIGADO



PAINEL LIGADO



PNEUS



PNEUS





PNEUS



PNEUS




PNEUS





● Análise de pintura




CNPJ: 12.015.114/0001-94
Telefone (66)9251-6379
R IRAI,330
INDUSTRIAL 2 ETAPA - SORRISO/MT

ALDEVANE FARIAS DOS SANTOS
Vistoriador



● Análise estrutural



CNPJ: 12.015.114/0001-94
Telefone (66)9251-6379
R IRAI,330
INDUSTRIAL 2 ETAPA - SORRISO/MT

ALDEVANE FARIAS DOS SANTOS
Vistoriador