

## SITUAÇÃO GERAL

**APROVADO**

## APRESENTAÇÃO

DADOS GERAIS DO VEÍCULO 

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| NO. LAUDO:        | 4846468              |
| DATA DE VISTORIA: | 27/06/2025 11:44:41  |
| MARCA:            | RENAULT              |
| MODELO:           | DUSTER 20 D 4X2A     |
| COR:              | PRETA                |
| ANO FABRICAÇÃO:   | 2018                 |
| ANO MODELO:       | 2019                 |
| PLACA:            | QPP3E53              |
| RENAVAM:          | 01172142278          |
| KM:               | 118.287              |
| COMBUSTÍVEL:      | O                    |
| UNIDADE:          | BRASÍLIA - ASA NORTE |
| CLIENTE:          | BMZ                  |

RESUMO DE STATUS 

|                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  CHASSI .                      | ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.                                             |
|  MOTOR .                       | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.                                                                            |
|  CÂMBIO .                      | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.                                                |
|  ETA'S                         | ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.                                             |
|  PLACAS                        | VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.                                                                |
|  VIDROS                        | ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.                                                            |
|  ESTRUTURA VEICULAR            | ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS. |
|  HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:) | O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.                 |
|  DOCUMENTAÇÃO                  | VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.                                             |

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS 

## • ACESSÓRIOS E EXTRAS

CÂMBIO AUTOMÁTICO

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA



QPP3E53

4846468

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



RETROVISORES ELÉTRICOS

ALARME

AR QUENTE

ESTEPE

MACACO

RÁDIO

CHAVE TRAVA ESTEPE

VIDROS ELÉTRICOS

LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

BANCO BI-PARTIDO

CHAVE DE RODA

RODAS DE LIGA LEVE

AR CONDICIONADO

TRAVAS ELÉTRICAS

TÉRMICO TRASEIRO

ANTENA

BANCO DE COURO

COMP. DE BORDO

FAROL DE MILHA

TAPETES

TRIÂNGULO

MANUAL DO VEÍCULO

**CHASSI .**

NO. CHASSI NA BIN:

93YHSR3JAKJ701267

NO. CHASSI NO VEÍCULO:

93YHSR3JAKJ701267

NO. CHASSI NO DOCUMENTO:

93YHSR3JAKJ701267

**• GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CHAPA SUPORTE :

REGIÃO ÍNTEGRA

**MOTOR .**

NO. MOTOR NA BIN:

F4RG418C021413

NO. MOTOR NO VEÍCULO:

F4RG418C021413

NO. MOTOR NO DOCUMENTO:

F4RG418C021413

**• NUMERAÇÃO DO MOTOR**

PRINCÍPIO DE FERRUGEM/CORROSÃO, SENDO POSSÍVEL VERIFICAR A ORIGINALIDADE DA GRAVAÇÃO

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

**CÂMBIO .**

NO. CÂMBIO NA BIN:

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:

SEM ACESSO

**• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

**QPP3E53**

4846468

Veículo vistoriado, você desocupado!

**WWW.SUPERVISAOCOM**

**ETA'S****• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR :

ETA DENTRO DOS PADRÓES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA BATENTE DA PORTA :

ETA DENTRO DOS PADRÓES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO :

NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :

PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

**PLACAS****• PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÓES

**• PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÓES

**VIDROS****• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

**ESTRUTURA VEICULAR****• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

LONGARINA DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PAINEL CORTA FOGO .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:

SEM AVARIAS APARENTEIS

CRASHBOX (PARAFUSADO) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

**• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

LONGARINA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PAINEL TRASEIRO .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:

NÃO APLICADO

PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):

NÃO APLICADO

**• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE AR DIREITA .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE AR ESQUERDA .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA ESQ. (A) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA ESQ. (B) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

4846468



QPP3E53

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| COLUNA ESQ. (C) .: | SEM AVARIAS APARENTE |
| COLUNA DIR. (A) .: | SEM AVARIAS APARENTE |
| COLUNA DIR. (B) .: | SEM AVARIAS APARENTE |
| COLUNA DIR. (C) .: | SEM AVARIAS APARENTE |

- ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .: | SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL) |
| ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:                 | SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL) |
| CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):    | SEM AVARIAS APARENTE                |
| ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:                  | NÃO APLICADO                        |
| ESTRUTURA DO TETO .:                                | SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL) |
| FOLHA DO TETO .:                                    | SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL) |

### HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):

- HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

### DOCUMENTAÇÃO

- CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

- VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

### OBSERVAÇÃO

CONSTATA-SE QUE A BASE DE GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR APRESENTA AVANÇADO ESTADO DE CORROSÃO, O QUE PODERÁ COMPROMETER SUA LEGIBILIDADE EM FUTURO PRÓXIMO, TORNANDO NECESSÁRIA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

### OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ÓRGÃOS COMPETENTES. OS ÓRGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABALO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLuíDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

Veículo vistoriado, você desocupado!



**QPP3E53**

4846468

**WWW.SUPERVISAO.COM**



## FOTOS

Frente



Traseira




Placa



KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**QPP3E53**

4846468

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**WWW.SUPERVISAO.COM**



Página 4 de 7

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**QPP3E53**

4846468

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAOCOM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

Página 5 de 7

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



**QPP3E53**

4846468

Veículo vistoriado, você desocupado!

**WWW.SUPERVISAO.COM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

Página 6 de 7

Eu, BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: RR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 30.316.956/0001-68 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**Setor SCIA Q14 CJ13 - ZONA INDUSTRIAL - TEL: (61) 98274-0991**



CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 8305982

CONFIDENCIAL PARA: RR Vistorias Automotivas LTDA

REALIZADA EM: 27/06/2025 às 11:24



DUSTER 20 D 4X2A

#### Dados de Fabricação do Veículo

|                                |                                          |                                |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Placa: QPP-3E53                | Marca/Modelo: RENAULT / DUSTER 20 D 4X2A |                                |
| Chassi: 93YHSR3JAKJ701267      | Motor: F4RG418C021413                    | Combustível: Alcool / Gasolina |
| Cor: Preta                     | Tipo de veículo: Camioneta               | Município/UF: BRASILIA / DF    |
| Ano fabricação: 2018           | Ano modelo: 2019                         | UF de Origem: Null             |
| UF Faturado: PR                | Caixa de câmbio:                         | Situação: CIRCULACAO           |
| Espécie: Misto                 | Lotação: 5                               | Potência: 148                  |
| Carroceria:                    | Cilindradas: 1998                        | Procedência: Nacional          |
| Situação Chassi: Normal        | Capacidade carga: 298                    | Eixo traseiro: 0               |
| Terceiro eixo: 0               | Documento importadora:                   | Identidade importadora: 0      |
| Número DI: 0                   | Fabricante:                              | Segmento: AU - SUVs            |
| Grupo modelo veículo: DUSTER   | Capacidade máxima tração:                | Peso bruto: 181                |
| Última atualização: 2020-09-14 |                                          |                                |

#### Informações do veículo - Base Nacional

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Placa: QPP-3E53                          | Situação: CIRCULAÇÃO             |
| Marca/Modelo: RENAULT / DUSTER 20 D 4X2A | Tipo de veículo: CAMIONETA       |
| Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019   | Procedência: NACIONAL            |
| Município/UF: BRASILIA / DF              | Chassi: 93YHSR3JAKJ701267 Normal |
| Motor: F4RG418C021413                    | Renavam: 01172142278             |
| Combustível: ALCOOL/GASOLINA             | Cor: PRETA                       |
| Capacidade de passageiros: 5             | Espécie: Misto                   |
| Cilindradas: 1998                        | Peso bruto(PBT): 181             |
| Potência: 148                            | Capacidade de carga: 298         |
| Eixo: 2                                  | Eixo Traseiro Dif: 0             |

#### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA  
ALIENACAO FIDUCIARIA  
SEM RESTR.  
SEM RESTR.  
SEM RESTR.

### Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

### Comparativo de Componentes Veiculares.

| COMPONENTE  | FÁBRICA           | ESTADUAL          | COMPARATIVO                         |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Chassi      | 93YHSR3JAKJ701267 | 93YHSR3JAKJ701267 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motor       | F4RG418C021413    | F4RG418C021413    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cor         | PRETA             | PRETA             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Combustível | ALCOOL / GASOLINA | ALCOOL/GASOLINA   | <input checked="" type="checkbox"/> |

### E-Decodificador de chassi

**Chassi :** 93YHSR3JAKJ701267

**Região :** Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

**Montadora :** Renault do Brasil

**Marca :** Renault

**Versão :** RENAULT/ 20 D 4X2A

**Ano Fabricação :** 2018

**Cilindradas :** 1998

**Origem :** Nacional

**País :** Nacional

**Categoria :** Camioneta

**Modelo :** RENAULT/DUSTER 20 D 4X2A

**Carroceria :** AU - SUVs

**Ano Modelo :** 2019

**Combustível :** Alcool / Gasolina

### Base estadual (Cortesia)

**Placa:** QPP-3E53

**Marca/Modelo:** RENAULT / DUSTER 20 D 4X2A

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** NACIONAL

**UF de origem:** PR

**Motor:** F4RG418C021413

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Cilindradas:** 1998

**Espécie:** Misto

**Eixo:** 2

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Tipo de veículo:** CAMIONETA

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2018 / 2019

**Município/UF:** BRASILIA / DF

**Chassi:** 93YHSR3JAKJ701267 Normal

**Renavam:** 01172142278

**Cor:** PRETA

**Potência:** 148

**Peso bruto(PBT):** 181

**Capacidade de carga:** 298

**Eixo Traseiro Dif:** 0

### Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** JOAQUIM CARLOS MONTEIRO DE MACEDO LEITE

## Débitos do veículo

**Multas:** EXISTE DÉBITO DE MULTA

**IPVA:** Consultar Detran / Sefaz

**Licenciamento:** Não existe débito de Licenciamento

**Multas:** R\$ 0,00

**IPVA:** R\$ \*

**Licenciamento:** R\$ 0,00

## Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

## OUTRAS RESTRIÇÕES

SEM RESTR.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA / SEM RESTR. / SEM RESTR. / SEM RESTR.

## DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://portal.detran.df.gov.br/#/home>

**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

## Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

## Recall

Não encontrado recall

## Informações de sinistro (cortesia)

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

## Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

## Parecer técnico (Cortesia)



### Informações para comercialização

#### OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA QPP3E53 NAS BASES CONSULTADAS**

#### EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QPP3E53 NAS BASES CONSULTADAS**

#### HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QPP-3E53 NAS BASES CONSULTADAS**

#### HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA QPP-3E53 NAS BASES CONSULTADAS**

### Dívida Ativa proprietário atual

**NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.**



**Qualidade Garantida**

Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL 

**FIM DESTA PESQUISA.**

### Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 30.316.956/0001-68** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo o CNPJ 30.316.956/0001-68 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 30.316.956/0001-68 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.