

**DADOS GERAIS:**

DATA:	27/07/2022	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1915014
UNIDADE:	HORTOLANDIA	VISTORIADOR:	JUAN FELIPE INACIO

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	FIESTA
ANO FAB./MODELO:	2011 / 2011	COR:	PRATA
PLACA:	EVR6710	CIDADE:	HORTOLÂNDIA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BFZF55PXB8185788	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	QF9AB8185788
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BFZF55PXB8185788	Nº DO MOTOR NA BIN:	QF9AB8185788
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BFZF55PXB8185788	Nº DO MOTOR NO CRLV:	QF9AB8185788
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/C	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	n/c	KM:	106310

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

- ✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

- ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

- ✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

PONTA DA LONGARINA DIANTEIRA DIREITA LEVEMENTE AMASSADA.

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 27/07/2022 09:11:36 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;  
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1915014

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 27/07/2022 09:11:36 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;  
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1915014


LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA




TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 27/07/2022 09:11:36 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;  
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



**DADOS GERAIS:**

DATA:	27/07/2022	Nº DO LAUDO:	1915014
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	JUAN FELIPE INACIO
UNIDADE:	HORTOLANDIA		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	FIESTA
ANO FAB./MODELO:	2011 / 2011	COR:	PRATA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**

**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

**ITEM**

- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA
- ✓ ALARME
- ✓ CD PLAYER
- ✓ ESTEPE
- ✓ MACACO
- ✓ CÂMBIO MECÂNICO
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS

**ITEM**

- ✓ VIDROS VERDES
- ✓ TRAVAS ELÉTRICAS
- ✓ TÉRMICO TRASEIRO
- ✓ FAROL DE MILHA
- ✓ TAPETES
- ✓ TRIÂNGULO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 27/07/2022 09:11:36 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>


Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;  
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 1915014

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 27/07/2022 09:11:37 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>


Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;  
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**ASSOALHO CENTRAL**



**COMPARTIMENTO MOTOR**



**CAIXA DE AR DIR.**



**CAIXA DE AR ESQ.**



**ASSOALHO INT. PORTA MALAS**



**JUNÇÃO ASSOALHO/PAINEL TRAS**




**PAINEL DIANTEIRO**



**TRILHO COLUNA TRAS. DIR**



**TRILHO COLUNA TRAS. ESQ**



JUAN FELIPE INACIO - 529937475  
Vistoriador

JUAN FELIPE INACIO - 529937475  
Auxiliar Conferente

Eu, /GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da Inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**

Laudo: 1915014

EXTRA



EXTRA



EXTRA




EXTRA



EXTRA



EXTRA




EXTRA



EXTRA



EXTRA



JUAN FELIPE INACIO - 529937475  
Vistoriador

JUAN FELIPE INACIO - 529937475  
Auxiliar Conferente

Eu, /GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**

Confidencial para CNPJ:

**24.477.453/0001-71**

Realizada em: **27/07/2022 09:02:03**

Placa: **EVR6710**

Modelo: **FORD/FIESTA 1.6**

**FLEX**



### Dados do Veículo

Placa: **EVR6710**

Chassi: **9BFZF55PXB8185788**

Marca/Modelo: **FORD/FIESTA 1.6 FLEX**

Ano Fabricação: **2011**

Tipo: **AUTOMOVEL**

Espécie: **PASSAGEIRO**

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

Tipo de Montagem: **COMPLETA**

Capac. de Carga: **00000**

Cilindrada: **1598**

Eixos: **02**

N.º da Carroceria: **N/C**

Tipo de Carroceria: **INEXIST.**

N.º Eixo Traseiro/Diferencial: **N/C**

Situação: **CIRCULACAO**

Renavam: **00309044065**

Município/UF: **HORTOLANDIA/SP**

N.º do Motor: **QF9AB8185788**

Ano Modelo: **2011**

Categoria: **PARTICULAR**

Cor: **PRATA**

Procedência: **NACIONAL**

Cap. de Passageiro: **005**

Potência: **107**

PBT: **00151**

CMT: **00000**

N.º de Câmbio: **N/C**

N.º do Eixo: **N/C**

Quantidade de Eixos:

Remark Chassi: **NORMAL**

### Dados do proprietário

Nome do Proprietário: **RAQUEL REQUENA LIMA**

## Histórico de Proprietários



## Débitos

Multa:	0,00	IPVA:	0,00
Licenciamento:	0,00	DPVAT:	0,00
Total:	0,00		

Os débitos do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas, são de caráter meramente informativo e sem cunho decisório. Para consulta de débitos, por favor pesquisar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Exercício Licenciamento: 2021

Data do Licenciamento: 26/11/2021

Emissão CRV: 14/10/2019

## Restrições

Não há registros nas bases consultadas

## Gravame

Não há registros nas bases consultadas

## Intenção de Gravame

Não há registros nas bases consultadas

## Comunicação de Venda

Não há registros nas bases consultadas

#### Detalhes de Bloqueio do Detran

Não há registros nas bases consultadas

#### Detalhes Bloqueios Renajud

Não há registros nas bases consultadas

#### Sinistro

Não há registros nas bases consultadas

#### Indício de Sinistro

Não há registros nas bases consultadas

#### Histórico de Roubo/Furto

Não há registros nas bases consultadas

#### Leilão

Não há registros nas bases consultadas

#### Recall

Não há registros nas bases consultadas

### Fim de Consulta

#### Avisos Legais

O **CNPJ: 24.477.453/0001-71** declara ter ciência de que as informações contidas nesta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. A responsabilidade da Motor Consulta limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações contidas nesta consulta não substituem a pesquisa em órgãos oficiais, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

As informações contidas nesta consulta foram extraídas na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas e cada empresa privada detém seus próprios critérios, meios de registros, sistemas e atualizações, sendo do **CNPJ: 24.477.453/0001-71** a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada.

A Motor Consulta não insere e nem retira informações, mas apenas as apresenta da forma que se encontravam no momento da consulta pelos fornecedores e sites disponíveis no exato momento da consulta, portanto, quando informado que "NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS", conclui-se que não foram encontradas informações nas bases públicas e privadas em que a Motor Consulta utiliza como critério de pesquisa. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. Para registros de leilão podem demorar até 40 dias para que a informação seja captada.