



**DADOS GERAIS:**

DATA:	23/05/2022	STATUS:	<b>APROVADO</b>
CLIENTE:	BMZ TRANS CONTAGEM 1	Nº DO LAUDO:	1761260
UNIDADE:	BELO HORIZONTE 2	VISTORIADOR:	PEDRO HENRIQUE SANTOS PIR

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	KIA MOTORS	MODELO/VERSÃO:	KIA SPORTAGE EX2 OFFG4
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	BRANCA
PLACA:	PVK6206	CIDADE:	BELO HORIZONTE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	<a href="#">KNAPC817BF7717381</a>	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	<a href="#">F4NAEH026315</a>
Nº DO CHASSI NA BIN:	KNAPC817BF7717381	Nº DO MOTOR NA BIN:	F4NAEH026315
Nº DO CHASSI NO CRLV:	KNAPC817BF7717381	Nº DO MOTOR NO CRLV:	F4NAEH026315
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDA	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NC	KM:	60169

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

- ✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

- ASSOALHO
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

- ✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 23/05/2022 14:48:42 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SUPER VISAO VISTORIA VEICULAR LTDA-ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE SANTOS PIRES - MG18109986;  
Conferido por: PEDRO HENRIQUE SANTOS PIRES - MG18109986.

Eu, BMZ TRANS CONTAGEM 1 declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO VISTORIA VEICULAR LTDA-ME e CNPJ: 29864324000150 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1761260

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 23/05/2022 14:48:43 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SUPER VISAO VISTORIA VEICULAR LTDA-ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE SANTOS PIRES - MG18109986;  
Conferido por: PEDRO HENRIQUE SANTOS PIRES - MG18109986.

Eu, BMZ TRANS CONTAGEM 1 declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO VISTORIA VEICULAR LTDA-ME e CNPJ: 29864324000150 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1761260

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 23/05/2022 14:48:43 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SUPER VISAO VISTORIA VEICULAR LTDA-ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE SANTOS PIRES - MG18109986;  
Conferido por: PEDRO HENRIQUE SANTOS PIRES - MG18109986.

Eu, BMZ TRANS CONTAGEM 1 declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO VISTORIA VEICULAR LTDA-ME e CNPJ: 29864324000150 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



**DADOS GERAIS:**

DATA:	23/05/2022	Nº DO LAUDO:	1761260
CLIENTE:	BMZ TRANS CONTAGEM 1	VISTORIADOR:	PEDRO HENRIQUE SANTOS PIR
UNIDADE:	BELO HORIZONTE 2		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	KIA MOTORS	MODELO/VERSÃO:	KIA SPORTAGE EX2 OFFG4
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	BRANCA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**

**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ CHAVE DE RODA
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ AR CONDICIONADO
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ ALARME	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ AR QUENTE	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ CD PLAYER	✓ ANTENA
✓ ESTEPE	✓ BANCO DE COURO
✓ MACACO	✓ COMP. DE BORDO
✓ RÁDIO	✓ FAROL DE MILHA
✓ TETO SOLAR	✓ TAPETES
✓ CHAVE TRAVA ESTEPE	✓ TRIÂNGULO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	
✓ AIR BAG MOTORISTA	
✓ BANCO BI-PARTIDO	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **23/05/2022 14:48:44 PM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SUPER VISAO VISTORIA VEICULAR LTDA-ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE SANTOS PIRES - MG18109986;  
Conferido por: PEDRO HENRIQUE SANTOS PIRES - MG18109986.

Eu, BMZ TRANS CONTAGEM 1 declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO VISTORIA VEICULAR LTDA-ME e CNPJ: 29864324000150 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 1761260

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 23/05/2022 14:48:44 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SUPER VISAO VISTORIA VEICULAR LTDA-ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE SANTOS PIRES - MG18109986;  
Conferido por: PEDRO HENRIQUE SANTOS PIRES - MG18109986.

Eu, BMZ TRANS CONTAGEM 1 declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO VISTORIA VEICULAR LTDA-ME e CNPJ: 29864324000150 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.