



ALFA ROLIM DE
MOURA

OHV6687



APROVADO

23/05/2022 10:48:10

DADOS DO VEÍCULO



Nº LAUDO: 2306811
Nº CHASSI: 9BD197163F3224646
Nº MOTOR: 310A50112695172
PLACA: OHV6687
MARCA: FIAT
MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6

KILOMETRAGEM: 103492
COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL
ANO FABRICAÇÃO: 2014
ANO MODELO: 2015
SITUAÇÃO CHASSI: 1

SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME: 21 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 2 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- ! RECAL
- ROUBO E FURTO
- IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
- ACIDENTES
- OUTROS

Observações:

LAUDO CAUTELAR. TOMADA DE ENGATE AUSENTE, PEQUENO DANO NA TAMPA DO PORTA MALAS. VEÍCULO POSSUÍ UMA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E HISTÓRICO DE RECALL.

MASSALAI PERICIA E VISTORIA VEICULAR LTDA - ME

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 5324 - RO

powered by





ALFA ROLIM DE MOURA

OHV6687



APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE: JOSE NORBERTO FUZINATO
E-MAIL:
CPF: 288.111.942-53
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: 9BD197163F3224646
Nº MOTOR: 310A50112695172
PLACA: OHV6687
MARCA: FIAT
MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6

DIANTEIRA



PANORÂMICA



LATERAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



MASSALAI PERICIA E VISTORIA VEICULAR LTDA - ME

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 5324 - RO

powered by

MEGAOLAURO
Sistemas De Automotivo



ALFA ROLIM DE MOURA



APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE: JOSE NORBERTO FUZINATO
E-MAIL:
CPF: 288.111.942-53
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: 9BD197163F3224646
Nº MOTOR: 310A50112695172
PLACA: OHV6687
MARCA: FIAT
MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6

Tipo Veiculo: 1
COR: BRANCA
Combustivel: ALCOOL GASOLINA
Ano Fab: JanoFabricacao
Ano Modelo: 2015

CAIXA DE AR LADO DIREITO




DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



COLUNA CENTRAL DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



MASSALAI PERICIA E VISTORIA VEICULAR LTDA - ME

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 5324 - RO

powered by

MEGAOLAURO
SISTEMAS DIGITAIS



ALFA ROLIM DE MOURA



APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE: JOSE NORBERTO FUZINATO
E-MAIL:
CPF: 288.111.942-53
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: 9BD197163F3224646
Nº MOTOR: 310A50112695172
PLACA: OHV6687
MARCA: FIAT
MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6

Tipo Veiculo: 1
COR: BRANCA
Combustivel: ALCOOL GASOLINA
Ano Fab: JanoFabricacao
Ano Modelo: 2015

LACRE DA PLACA



TRASEIRA




CAIXA DE ESTEPE



ESTEPE



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



MASSALAI PERICIA E VISTORIA VEICULAR LTDA - ME

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 5324 - RO

powered by

MEGAOLAUZO
Veicular



ALFA ROLIM DE MOURA

OHV6687



APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE: JOSE NORBERTO FUZINATO
E-MAIL:
CPF: 288.111.942-53
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: 9BD197163F3224646
Nº MOTOR: 310A50112695172
PLACA: OHV6687
MARCA: FIAT
MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6

Tipo Veículo: 1
COR: BRANCA
Combustível: ÁLCOOL GASOLINA
Ano Fab: JanoFabricacao
Ano Modelo: 2015

ETIQUETA DO CINTO



PAINEL DO MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



MASSALAI PERICIA E VISTORIA VEICULAR LTDA - ME

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 5324 - RO

powered by

MEGA LAUDO
Sistech Diagnóstico



ALFA ROLIM DE MOURA

OHV6687



APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE: JOSE NORBERTO FUZINATO
E-MAIL:
CPF: 288.111.942-53
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: 9BD197163F3224646
Nº MOTOR: 310A50112695172
PLACA: OHV6687
MARCA: FIAT
MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6

Tipo Veiculo: 1
COR: BRANCA
Combustivel: ÁLCOOL GASOLINA
Ano Fab: JanoFabricacao
Ano Modelo: 2015

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



MASSALAI PERICIA E VISTORIA VEICULAR LTDA - ME

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 5324 - RO

powered by

MEGA LAUDO
Tecnologia Digital



ALFA ROLIM DE MOURA

OHV6687



APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE: JOSE NORBERTO FUZINATO
E-MAIL:
CPF: 288.111.942-53
TELEFONE:

DADOS VEICULO


Nº CHASSI: 9BD197163F3224646
Nº MOTOR: 310A50112695172
PLACA: OHV6687
MARCA: FIAT
MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6

Tipo Veiculo: 1
COR: BRANCA
Combustivel: ÁLCOOL GASOLINA
Ano Fab: |anoFabricacao
Ano Modelo: 2015


CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CHASSI



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA VIS MOTOR



CARROCERIA



MOTOR



MASSALAI PERICIA E VISTORIA VEICULAR LTDA - ME

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 5324 - RO

powered by

MEGA LAUDO
Diagnóstico Automotivo



ALFA ROLIM DE MOURA



APROVADO

DADOS CLIENTE


CLIENTE: JOSE NORBERTO FUZINATO
E-MAIL:
CPF: 288.111.942-53
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: 9BD197163F3224646
Nº MOTOR: 310A50112695172
PLACA: OHV6687
MARCA: FIAT
MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6

Tipo Veículo: 1
COR: BRANCA
Combustível: ÁLCOOL GASOLINA
Ano Fab.: JanoFabricacao
Ano Modelo: 2015

NÚMERO DO CÂMBIO



LATERAL ESQUERDA



DOC. DO VEÍCULO



MASSALAI PERICIA E VISTORIA VEICULAR LTDA - ME

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 5324 - RO

powered by

MEGACLAUDIO
Sistech Camera



ALFA ROLIM DE MOURA

OHV6687**DADOS CLIENTE**

CLIENTE: JOSE NORBERTO FUZINATO
E-MAIL:
CPF: 288.111.942-53
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: 9BD197163F3224646 Tipo Veículo: 1
Nº MOTOR: 310A50112695172 COR: BRANCA
PLACA: OHV6687 Combustível: ÁLCOOL GASOLINA
MARCA: FIAT Ano Fab: 2014
MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 Ano Modelo: 2015

LEGENDAS

CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

100-CONDIÇÃO DA PLACA:**100-CONDIÇÃO DA PLACA:****101 Placa e tarjeta em conformidades (OK).****200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:****200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:****201 Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante****300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:****300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:****301 Numeração dentro dos padrões do fabricante****400 CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI****410-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:****411 Original (OK)****420-DO BATENTE DA PORTA:****421 Original (OK)****430-DO ASSOALHO:****431 Original (OK)****500 CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN****510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):****511 Original/Dentro do padrão (OK)****520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:****521 Original/Dentro do padrão (OK)****530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:****531 Original/Dentro do padrão (OK)****540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:****541 Original/Dentro do padrão (OK)****550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):****551 Original/Dentro do padrão (OK)****560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:****561 Original/Dentro do padrão (OK)****570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:****571 Original/Dentro do padrão (OK)****580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:****581 Original/Dentro do padrão (OK)****600 CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA****600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:****601 Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)****600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:****603 Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.****700 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO****700 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO****701 Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)****900-CINTO DE SEGURANÇA:****900 CINTO DE SEGURANÇA****901 Etiqueta do cinto – lado dianteiro direito original****900 CINTO DE SEGURANÇA****902 Etiqueta do cinto – lado dianteiro esquerdo original****900 CINTO DE SEGURANÇA****903 Etiqueta do cinto – lado traseiro direito original****900 CINTO DE SEGURANÇA****904 Etiqueta do cinto – lado traseiro esquerdo original****900 CINTO DE SEGURANÇA****905 Etiqueta do cinto – traseiro centro original****1000-ETIQUETAS/PLAQUETAS VIS:****1000 ETIQUETAS/PLAQUETAS VIS****1003 Arrebites nos padrões do fabricante****1100-HODOMETRO:****1100 HODOMETRO****1101 Hodometro original (OK)****Marca do hodometro****Original**

1200-SISTEMA DE ILUMINACAO:

- 1200 SISTEMA DE ILUMINACAO: ✓ 1201 Seta dianteira direita original
- 1200 SISTEMA DE ILUMINACAO: ✓ 1202 Seta dianteira esquerda original
- 1200 SISTEMA DE ILUMINACAO: ✓ 1203 Seta traseira direita original
- 1200 SISTEMA DE ILUMINACAO: ✓ 1204 Seta traseira esquerda original
- 1200 SISTEMA DE ILUMINACAO: ✓ 1205 Farol alto original
- 1200 SISTEMA DE ILUMINACAO: ✓ 1206 Farol baixo original
- 1200 SISTEMA DE ILUMINACAO: ✓ 1207 Luz de posição original
- 1200 SISTEMA DE ILUMINACAO: ✓ 1208 Luz da placa original
- 1200 SISTEMA DE ILUMINACAO: ✓ 1209 Lanterna traseira de freio direita original
- 1200 SISTEMA DE ILUMINACAO: ✓ 1210 Lanterna traseira de freio esquerda original

1300-CARROCERIA:

1300 CARROCERIA

- ! 1303 Plaqueta da carroceria nos padrões do fabricante

1400-PNEUS

- 1400 PNEUS ✓ 1405 Pneu estepe original
- 1400 PNEUS ! 1413 Pneu dianteiro direito substituído
- 1400 PNEUS ! 1414 Pneu dianteiro esquerdo substituído
- 1400 PNEUS ! 1415 Pneu traseiro direito substituído
- 1400 PNEUS ! 1416 Pneu traseiro esquerdo substituído
- 1400 PNEUS ✓ 1418 Chave de roda original
- 1400 PNEUS ✓ 1419 Macaco original
- Marca dos pneus ! Não Original

1500-VIDROS:

1500 Marca dos vidros

- ✓ 1501 Original

1600-CÂMBIO:

1600-CÂMBIO
Marca do câmbio

- ✓ 1601 Número do câmbio original
- ✓ Original

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV
PLACA
MOTOR
KM
VIDROS
CINTOS
CHASSI

- ✓ 01-ORIGINAL
- ✓ 01-ORIGINAL
- ✓ 01-ORIGINAL
- ✓ 01-ORGINAL
- ✓ 01-ORIGINAL
- ✓ 01-ORIGINAL
- ✓ ORIGINAL

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA
PARTE TRASEIRA
LADO ESQUERDO
LADO DIREITO
TETO
ASOALHO
PINTURA ESTRUTURAL
PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

- ✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO
- ✓ 01-PERFEITO/BOM ESTADO
- ✓ 01-ORIGINAL
- ✓ 01-ORIGINAL

3-HISTÓRICO

RESTRICOES
RESTRICOES
HISTÓRICO DE LEILÃO
RECAL
ROUBO E FURTO
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
ACIDENTES
OUTROS

- ✓ 01-SEM RESTRIÇÕES
- ! 02-COM RESTRIÇÕES
- ✓ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO
- ! 02-COM RECAL
- ✓ 1-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- ✓ 01-SEM DEBITOS
- ✓ 01-SEM REGISTRO
- ✓ 01-SITUAÇÃO ATUAL APROVADO

4-ESTRUTURA PARTE DIANTEIRA

PAINEL DIANTEIRO
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA

- ✓ OK
- ✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA

✓ OK

LONGARINA DIREITA

✓ OK

LONGARINA ESQUERDA

✓ OK

CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ OK

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA

✓ OK

ALMA DO PARA-CHOQUE

✓ OK

PAINEL CORTA-FOGO

✓ OK

5-ESTRUTURA PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO

✓ OK

CAIXA DO ESTEPE

✓ OK

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

✓ OK

CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA

✓ OK

CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

6-ESTRUTURA DO LADO DIREITO

COLUNA DIANTEIRA

✓ OK

COLUNA CENTRAL

✓ OK

COLUNA TRASEIRA

✓ OK

CAIXA DE AR

✓ OK

7-ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA

✓ OK

COLUNA CENTRAL

✓ OK

COLUNA TRASEIRA

✓ OK

CAIXA DE AR

✓ OK

8-TETO

TETO

✓ OK

9-ASSOALHO

ASSOALHO PORTA MALAS

✓ OK

ASSOALHO CENTRAL

✓ OK

MASSALAI PERICIA E VISTORIA VEICULAR LTDA - ME

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 5324 - RO

powered by

HOLDING VEHICULAR

MEGA LAUDO

Detetive Criminal



ALFA ROLIM DE
MOURA

OHV6687



APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE: JOSE NORBERTO FUZINATO
E-MAIL:
CPF: 288.111.942-53
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: 9BD197163F3224646
Nº MOTOR: 310A50112695172
PLACA: OHV6687
MARCA: FIAT
MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6

Tipo Veículo: 1
COR: BRANCA
Combustível: ALCOOL GASOLINA
Ano Fab.: AnoFabricacao
Ano Modelo: 2015

LEGENDAS

CONFORME

CONFORME COM OBSERVAÇÕES

NÃO CONFORME


PINTURA

PINTURA


NADA CONSTA

TESTE DE PINTURA

ESTRUTURA INTERNA



PEÇAS EXTERNAS



ARSENIO DE MOURA C G JUNIOR

Assinatura cliente

MASSALAI PERICIA E VISTORIA VEICULAR LTDA - ME

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 5324 - RO

powered by

MEGA LAUDO
Exames Clínicos