

CONSULTA Nº: 8353548

CONFIDENCIAL PARA: Vila Mariana Vistorias
Automotiva

REALIZADA EM: 04/07/2025 às 11:25



Dados de Fabricação do Veículo

Placa:	GFQ-2J95	Marca/Modelo:	TOYOTA / YARIS HA XS 15CNT		
Chassi:	9BRKC9F3XN8149555	Motor:	4542919	Combustível:	Alcool / Gasolina
Cor:	Cinza	Tipo de veículo:	Automovel	Município/UF:	SAO PAULO / SP
Ano fabricação:	2021	Ano modelo:	2022	UF de Origem:	SP
UF Faturado:	SP	Caixa de câmbio:	21DBQ01495	Situação:	CIRCULACAO
Espécie:	Passageiro	Lotação:	5	Potência:	110
Carroceria:		Cilindradas:	1496	Procedência:	Nacional
Situação Chassi:	Normal	Capacidade carga:	155	Eixo traseiro:	0
Terceiro eixo:	0	Documento importadora:		Identidade importadora:	0
Número DI:	0	Fabricante:		Segmento:	AU - HATCH PEQUENO
Grupo modelo veículo:	YARIS HB	Capacidade máxima tração:		Peso bruto:	155
Última atualização:	2022-10-04				

Informações do veículo - Base Nacional

Placa:	GFQ-2J95	Situação:	CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo:	TOYOTA / YARIS HA XS 15CNT	Tipo de veículo:	AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo:	2021 / 2022	Procedência:	NACIONAL
Município/UF:	SAO PAULO / SP	Chassi:	9BRKC9F3XN8149555 Normal
Motor:	4542919	Renavam:	01269956830
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	Cor:	CINZA
Capacidade de passageiros:	5	Espécie:	Passageiro
Cilindradas:	1496	Peso bruto(PBT):	155
Potência:	110	Capacidade de carga:	155
Eixo:	2	Eixo Traseiro Dif:	0
Número do Câmbio:	21DBQ01495		

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

ⓘ Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BRKC9F3XN8149555	9BRKC9F3XN8149555	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	4542919	4542919	<input checked="" type="checkbox"/>
Cor	CINZA	CINZA	<input checked="" type="checkbox"/>
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BRKC9F3XN8149555

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : TOYOTA DO BRASIL

Marca : TOYOTA

Versão : TOYOTA/YARIS HA XS 15CNT

Ano Fabricação : 2021

Cilindradas : 1496

Origem : Nacional

País : Nacional

Categoria : Automovel

Modelo : TOYOTA/YARIS HA XS 15CNT

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Modelo : 2022

Combustível : Alcool / Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: GFQ-2J95

Situação: CIRCULAÇÃO

Marca/Modelo: TOYOTA / YARIS HA XS 15CNT

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Categoria: PARTICULAR

Ano fabricação/Ano modelo: 2021 / 2022

Procedência: NACIONAL

Município/UF: SAO PAULO / SP

UF de origem: SP

Chassi: 9BRKC9F3XN8149555 **Normal**

Motor: 4542919

Renavam: 01269956830

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Cor: CINZA

Capacidade de passageiros: 5

Potência: 110

Cilindradas: 1496

Peso bruto(PBT): 155

Espécie: Passageiro

Capacidade de carga: 155

Eixo: 2

Eixo Traseiro Dif: 0

Nº da caixa de câmbio: 21DBQ01495

Proprietário Atual: ANGELA PINTOR DOS REIS

§ Débitos do veículo

**PESQUISA NÃO COMPOSTA COM DÉBITOS DO VEÍCUL
O - CONSULTAR SITE DO DETRAN E DIVIDA ATIVA, PARA MAIS INFORMAÇÕES.**

➡ LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

➡ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

➡ Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

➡ Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

➡ Recall

Não encontrado recall

❗ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

❗ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA GFQ2J95 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA GFQ2J95 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA GFQ-2J95 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA GFQ-2J95 NAS BASES CONSULTADAS

**Qualidade Garantida**

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.****! Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 09.530.158/0001-48** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas nas bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e privadas, sendo do CNPJ 09.530.158/0001-48 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa é efetuada. O CNPJ 09.530.158/0001-48 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

PLACA: GFQ2J95
MODELO DO VEÍCULO: TOYOTA/YARIS HA XS 15CNT



VISTORIA CERTICAR



EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

Super Visão
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4866511
DATA DE VISTORIA:	04/07/2025 11:33:10
MARCA:	TOYOTA
MODELO:	TOYOTA/YARIS HA XS 15CNT
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2021
ANO MODELO:	2022
PLACA:	GFQ2J95
RENAVAM:	01269956830
KM:	28622
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	VILA MARIANA
CLIENTE:	ANGELA

RESUMO DE STATUS

 TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS	S TESTE BÁSICO E PRESENÇA DE DETERMINADOS ITENS E ACESSÓRIOS.
 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETAS	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HIST. VEICULAR (CONF. PESQU.):	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.
 PINTURA	ESTE MÓDULO VERIFICA AS CONDIÇÕES GERAIS DA PINTURA DO VEÍCULO, DAS PEÇAS ESPECIFICADAS.

TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS

• TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS V2

FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.:

FUNCIONAL



GFQ2J95

4866511

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



PAINEL DE INSTRUMENTOS LIGADO (FOTO).:	FUNCIONAL
CENTRAL MULT/RÁDIO.:	FUNCIONAL
VOLANTE.:	INTEIRO
PAINEL LADO DIREITO.:	INTEIRO
AR CONDICIONADO.:	FUNCIONAL
ABERTURA DO TETO SOLAR.:	FUNCIONAL
MECANISMO DE ABERT. E FECHAM. DOS VIDROS ELÉTRICOS.:	FUNCIONAL
RETROVISORES ELÉTRICOS.:	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO.:	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO.:	FUNCIONAL
POSSUI MANUAL DO VÉHICULO NO ATO DA VISTORIA.:	NÃO
FOI APRESENTADA CHAVE RESERVA NO ATO DA VISTORIA.:	NÃO
CHAVE DE RODA/MACACO.:	POSSUI
TRIANGULO.:	POSSUI
ANTENA.:	POSSUI
TAPETES.:	POSSUI
CAPOTA (VEHICULOS COM CAÇAMBA).:	NÃO POSSUI
PROTECTOR DE CAÇAMBA.:	NÃO POSSUI

CHASSI . 

NO. CHASSI NA BIN: 9BRKC9F3XN8149555
NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BRKC9F3XN3149555
NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BRKC9F3XN3149555

- GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTegra

MOTOR . 

NO. MOTOR NA BIN: 4542919
NO. MOTOR NO VEÍCULO: 4542919
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: 4542919

- NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO . 

NO. CÂMBIO NA BIN:	N/C
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	OBSTRUÍDO

ETA'S

- **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 
• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS 
• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR 
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

LONGARINA DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PAINEL CORTA FOGO. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:

SEM AVARIAS APARENTEIS

CRASHBOX (PARAFUSADO) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

LONGARINA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PAINEL TRASEIRO. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:

NÃO APLICADO

PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):

NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE AR DIREITA .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE AR ESQUERDA .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA ESQ. (A) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA ESQ. (B) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA ESQ. (C) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA DIR. (A) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA DIR. (B) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS



GFQ2J95

4866511

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 3 de 10

COLUNA DIR. (C) .:

SEM AVARIAS APARENTE

• **ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:

SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:

SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):

SEM AVARIAS APARENTE

ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:

NÃO APLICADO

ESTRUTURA DO TETO .:

SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

FOLHA DO TETO .:

SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA): • **HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO • **CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• **VEÍCULO NOVO**




NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**GFQ2J95**

4866511

*Veículo vistoriado, você desocupado!***WWW.SUPERVISAOCOM**PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

PINTURA



• VISTA SUPERIOR

1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
2 - COLUNA CENTRAL DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
4 - CAPÔ DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
5 - TETO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
6 - TAMPA TRASEIRA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
7 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
8 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
9 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

• VISTA LATERAL ESQUERDA

10 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
11 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
12 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
13 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
14 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
15 - PARA-CHOQUE TRASEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

• VISTA LATERAL DIREITA

16 - LATERAL TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
17 - PORTA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
18 - PORTA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
19 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

OBSERVAÇÃO

..



GFQ2J95

4866511

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 5 de 10

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.
- A AVALIAÇÃO FUNCIONAL/ACESSÓRIOS SÃO TESTES BÁSICOS E ÚNICOS REALIZADOS APENAS NOS ITENS DESCritos QUANDO POSSÍVEL. OS RESULTADOS APONTAM AS CONDIÇÕES NO MOMENTO, NÃO SENDO REALIZADO NENHUM TESTE ELETRÔNICO/MECÂNICO ALÉM DO FUNCIONAMENTO INICIAL DESTES ITENS. PARA VERIFICAÇÃO TÉCNICA, SUGERIMOS SUBMETER O VEÍCULO PARA ANÁLISE DE UMA OFICINA ESPECIALIZADA;
- A ANÁLISE DE PINTURA INFORMA AS CONDIÇÕES DA MESMA, MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS CONFORME DETALHADO NO CHECKLIST DA VISTORIA. PEÇAS NÃO INFORMADAS NA VISTORIA NÃO SÃO ANALISADAS. A ANÁLISE DA PINTURA NÃO AFERE SUA ORIGINALIDADE, MAS INDICA AS CONDIÇÕES DA MESMA NA REGIÃO ANALISADA. OS RESULTADOS INFORMAM AS SUAS CONDIÇÕES NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS, ARRANHÕES OU RISCOS POSTERIORES A DATA DA VISTORIA. ESTA ANÁLISE É COMPLEMENTAR E NÃO INTERFERE NO STATUS FINAL DESTE DOCUMENTO.

**GFQ2J95**

4866511

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

FOTOS

Chassi



Motor



Frente



Traseira




Placa




Lacre



Câmbio



Compartimento motor



KM



Etiqueta ETA Motor




Foto eta coluna



Gravação do vidro



GFQ2J95

4866511

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 7 de 10

Data Cinto Segurança



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



CAIXA DE AR DIR.

**GFQ2J95**

4866511


Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOMPROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

Trilho Coluna Tras. Dir



Trilho Coluna Tras. Esq



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe

**GFQ2J95**

4866511

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

GRADE/CAPÓ DIANT



PARALAMA DIANT ESQ



PORTAS ESQUERDAS



Eu, angela, declaro ter recebido o seguinte da: VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 09.530.158/0001-48 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R. SENA MADUREIRA - VILA CLEMENTINO - TEL: (11) 36289889

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 04/07/2025 11:33:10, conforme horário oficial de brasilia, por VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: BRIAN DE JESUS SOUZA - 524157522
Conferido por: VITÓRIA AGRA DA SILVA DE ALENCAR - 057923057



GFQ2J95

4866511

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 10 de 10