

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4872999
DATA DE VISTORIA:	07/07/2025 16:05:51
MARCA:	FORD
MODELO:	I/FORD EDGE V6 FWD
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2014
ANO MODELO:	2014
PLACA:	FCW1176
RENAVAM:	01054078790
KM:	102490
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	VILA CARRÃO
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:)	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



FCW1176

4872999

Vídeo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN: 2FMDK3JC5EBB04782
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 2FMDK3JC5EBB04782
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 2FMDK3JC5EBB04782

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN: EBB04782
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: EBB04782
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: EBB04782

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN: N/C
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: ITEM EXCLUÍDO DO PARECER

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)
 NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S .

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO
 PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS .

• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

VIDROS .

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
 PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
 PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



FCW1176

4872999

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 1 de 7

VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR 
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	NÃO APLICADO
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL TRASEIRO. :	SEM AVARIAS APARENTE
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR DIREITA. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR ESQUERDA. :	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTE

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTE
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA): 
• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO 
• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FCW1176

4872999

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FCW1I76

4872999

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor




Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



FCW1176

4872999

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 4 de 7

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central




Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



FCW1176

4872999

Vistoria Automotiva

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 5 de 7

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



FCW1176

4872999

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 6 de 7

EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



EXTRA IMPRESSA 4



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: TJL VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA -ME e cnpj: 12.249.591/0001-14 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AV. CONSELHEIRO CARRÃO - VILA CARRÃO - TEL: (11) 23842838

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 07/07/2025 16:05:51, conforme horário oficial de brasilia, por TJL VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA -ME
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: TIAGO PEREIRA DA COSTA ROCHA - 37,797,474
Conferido por: TIAGO PEREIRA DA COSTA ROCHA - 37,797,474



FCW1176

4872999

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM





CONSULTA Nº: 8371855

CONFIDENCIAL PARA: TJL Vistoria Automotiva Ltda

REALIZADA EM: 07/07/2025 às 15:29



FORD EDGE V6 FWD

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: FCW-1I76	Marca/Modelo: I / FORD EDGE V6 FWD	Combustível: Gasolina
Chassi: 2FMDK3JC5EBB04782	Motor: EBB04782	Município/UF: SAO PAULO / SP
Cor: Preta	Tipo de veículo: Camioneta	UF de Origem: SP
Ano fabricação: 2014	Ano modelo: 2014	Situação: CIRCULACAO
UF Faturado: BA	Caixa de câmbio:	Potência: 289
Espécie: Misto	Lotação: 5	Procedência: Importado
Carroceria:	Cilindradas: 3496	Eixo traseiro: 0
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 290	Identidade importadora: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Segmento: AU - SUVs
Número DI: 1421095132	Fabricante:	Peso bruto: 239
Grupo modelo veículo: EDGE	Capacidade máxima tração:	
Última atualização: 2023-06-16		

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: FCW-1I76	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / FORD EDGE V6 FWD	Tipo de veículo: CAMIONETA
Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2014	Procedência: IMPORTADA
Município/UF: SAO PAULO / SP	Chassi: 2FMDK3JC5EBB04782 Normal
Motor: EBB04782	Renavam: 01054078790
Combustível: GASOLINA	Cor: PRETA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Misto
Cilindradas: 3496	Peso bruto(PBT): 239
Potência: 289	Capacidade de carga: 290
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

 Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

 Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	2FMDK3JC5EBB04782	2FMDK3JC5EBB04782	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	EBB04782	EBB04782	<input checked="" type="checkbox"/>
Cor	PRETA	PRETA	<input checked="" type="checkbox"/>
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>

 E-Decodificador de chassi

Chassi : 2FMDK3JC5EBB04782

Região : Canadá

Montadora : Ford Motor Company Canada

Marca : Ford

Versão : I/FORD V6 FWD

Ano Fabricação : 2014

Cilindradas : 3496

Origem : Importado

País : Importado

Categoria : Camioneta

Modelo : I/FORD EDGE V6 FWD

Carroceria : AU - SUVs

Ano Modelo : 2014

Combustível : Gasolina

 Base estadual (Cortesia)

Placa: FCW-1I76

Marca/Modelo: I / FORD EDGE V6 FWD

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADA

UF de origem: BA

Motor: EBB04782

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 3496

Espécie: Misto

Eixo: 2

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: CAMIONETA

Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2014

Município/UF: SAO PAULO / SP

Chassi: 2FMDK3JC5EBB04782 **Normal**

Renavam: 01054078790

Cor: PRETA

Potência: 289

Peso bruto(PBT): 239

Capacidade de carga: 290

Eixo Traseiro Dif: 0

 Informações de proprietário

Proprietário Atual: SANDRA DOS SANTOS MARTINS

⚡ Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

➡ LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

➡ DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home> **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

➡ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

➡ Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

➡ Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

➡ Recall

Não encontrado recall


⚠ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

⚠ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



🔗 Informações para comercialização

⚠️ OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FCW1I76 NAS BASES CONSULTADAS

⚠️ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FCW1I76 NAS BASES CONSULTADAS

⚠️ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FCW-1I76 NAS BASES CONSULTADAS

⚠️ HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FCW-1I76 NAS BASES CONSULTADAS

➡️ Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

⚠️ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao **CNPJ 12.249.591/0001-14** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 12.249.591/0001-14 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 12.249.591/0001-14 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.