



**UNIDADE: MaxiLaudo - São Mateus do Sul**

**Solicitante:** JOSUE ALEXANDRE SCHIER MOLINA

**CPF/CNPJ:** 03693137986

**Marca/Modelo:** VW/VW/NOVO FOX HL MD

**AnoFab/AnoMod:** 2015/

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Cor:** AZUL

**RENAVAM:** 1050266827

**Chassi (BIN):** 9BWAL45Z5F4049390

**Motor (BIN):** CNX030266

**Hodômetro:** 125336

# AZQ0H90

**CRLV/CRV:**

**Chassi:** 9BWAL45Z5F4049390

**Motor:** CNX030266

**Câmbio:** N/A

**Nº do Lacre/QR code:**

**Status: APROVADO COM APONTAMENTOS**



**IDENTIFICAÇÃO**

✓ APROVADO

**IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS**

✓ APROVADO

**IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS**

✓ APROVADO

**ANÁLISE ESTRUTURAL**

✓ APROVADO

**ESTRUTURA**

✓ APROVADO

**HISTÓRICO**

✓ APROVADO

**ANÁLISE DE PINTURA**

! APROVADO COM APONTAMENTOS



### LEGENDA DE ÍCONES

REPROVADO   APROVADO COM RESTRIÇÕES   APROVADO COM ALERTA   APROVADO COM APONTAMENTOS   APROVADO

### IDENTIFICAÇÃO

- |                                    |                                   |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI | NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR | NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO:        |
| ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR | ETIQUETA DA COLUNA                | ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO PISO/ASSOALHO |

### IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS

- |                                  |                                   |                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| PARA BRISA                       | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA |
| VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA | VIDRO DA PORTA TRASEIRO DIREITA   | VIDRO LATERAL DIREITO            |
| VIDRO LATERAL ESQUERDO           |                                   | VIDRO TRASEIRO                   |

### IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

- |          |               |
|----------|---------------|
| PLACA(S) | LACRE/QR CODE |
|----------|---------------|

### ANÁLISE ESTRUTURAL

- |   |                                       |                             |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| Torre do amortecedor dianteiro direita  | Coluna dianteira esquerda             | Travessa dianteira do teto  |
| Caixa de ar esquerda                    | Coluna central esquerda               | Coluna traseira esquerda    |
| Caixa de roda traseira esquerda         | Painel frontal                        | Longarina dianteira direita |
| Assoalho direito                        | Torre do amortecedor traseiro direita | Longarina traseira direita  |
| Torre do amortecedor dianteiro esquerda | Coluna dianteira direita              | Caixa de ar direita         |
| Coluna central direita                  | Coluna traseira direita               | Travessa traseira do teto   |
| Caixa de roda traseira direita          | Longarina dianteira esquerda          | Assoalho esquerdo           |
| Torre do amortecedor traseiro esquerda  | Longarina traseira esquerda           | Caixa de estepe             |
| Painel traseiro                         |                                       |                             |

### ESTRUTURA

- CONDIÇÕES ESTRUTURAIS



## HISTÓRICO

✓ INDÍCIO DE SINISTRO

✓ SINISTRO/SINISTRO RECUPERADO

✓ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/  
QUEIXA ATIVA

✓ BLOQUEIOS/RESTRIÇÕES

✓ LEILÃO



### ANÁLISE DE PINTURA

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Para lama dianteiro esquerdo | <input checked="" type="checkbox"/> Porta dianteira esquerda  | <input checked="" type="checkbox"/> Folha lateral traseira esquerda |
| <input checked="" type="checkbox"/> Para lama dianteiro direito  | <input checked="" type="checkbox"/> Porta dianteira direita   | <input checked="" type="checkbox"/> Folha lateral traseira direita  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coluna dianteira direita     | <input checked="" type="checkbox"/> Coluna dianteira esquerda | <input checked="" type="checkbox"/> Coluna traseira direita         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coluna traseira esquerda     | <input checked="" type="checkbox"/> Capô                      | <input checked="" type="checkbox"/> Folha do teto                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tampa do porta malas         | <input checked="" type="checkbox"/> Porta traseira esquerda   | <input checked="" type="checkbox"/> Porta traseira direita          |

**1 - Capô**

Original

**2 - Para lama dianteiro esquerdo**

Original

**3 - Para lama dianteiro direito**

Original

**4 - Coluna dianteira esquerda**

Original

**5 - Coluna dianteira direita**

Original

**6 - Folha do teto**

Original

**7 - Porta dianteira esquerda**

Original

**8 - Porta dianteira direita**

Original

**9 - Porta traseira esquerda**

Original

**10 - Porta traseira direita**

Original

**11 - Coluna traseira esquerda**

Original

**12 - Coluna traseira direita**

Original

**13 - Folha lateral traseira esquerda**





Reparos de funilaria e pintura

**14 - Folha lateral traseira direita**

Original

**15 - Tampa do porta malas**

Original





## ANÁLISE ESTRUTURAL

### 1 - Torre do amortecedor dianteiro direita

Original

### 2 - Coluna dianteira esquerda

Original

### 3 - Travessa dianteira do teto

Original

### 4 - Caixa de ar esquerda

Original

### 5 - Coluna central esquerda

Original

### 6 - Coluna traseira esquerda

Original

### 7 - Caixa de roda traseira esquerda

Original

### 8 - Painel frontal

Original

### 9 - Longarina dianteira direita

Original

### 10 - Assoalho direito

Original

### 11 - Torre do amortecedor traseiro direita

Original

### 12 - Longarina traseira direita

Original

### 13 - Torre do amortecedor dianteiro esquerda

Original

### 14 - Coluna dianteira direita

Original

### 15 - Caixa de ar direita

Original

### 16 - Coluna central direita

Original

### 17 - Coluna traseira direita

Original

### 18 - Travessa traseira do teto

Original

### 19 - Caixa de roda traseira direita

Original

### 20 - Longarina dianteira esquerda

Original

### 21 - Assoalho esquerdo

Original

### 22 - Torre do amortecedor traseiro esquerda

Original

### 23 - Longarina traseira esquerda


Original

### 24 - Caixa de estepe

Original

### 25 - Painel traseiro

Original







## FOTOS



Dianteira 45°



Traseira 45°



Placa Traseira



Gravação do Chassi



Gravação do Motor



Lacre /QR code



Eta Coluna



Gravação do VIS no vidro



Hodômetro



Placa Dianteira



Eta Motor



Plaqueta ano de fabricação



## FOTOS



Foto extra



Data do cinto de segurança



Plaqueta/etiqueta do chassi no vidro do para-brisa



## IDENTIFICAÇÃO

### NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

### NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

### NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO:

Não se aplica

### ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

### ETIQUETA DA COLUNA

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

### ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO PISO/ASSOALHO

Não aplicável

## IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS

### PARA BRISA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

### VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

### VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

### VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

### VIDRO DA PORTA TRASEIRO DIREITA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

### VIDRO LATERAL DIREITO

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

### VIDRO LATERAL ESQUERDO

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

### VIDRO TRASEIRO

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.





## IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

### PLACA(S)

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

### LACRE/QR CODE

- ✓ Veículo emplacado de acordo o padrão MERCOSUL (Sendo dispensada da utilização do lacre de segurança as placas que possuem tecnologia que permita a identificação do veículo).

## HISTÓRICO

### INDÍCIO DE SINISTRO

- ✓ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

### SINISTRO/SINISTRO RECUPERADO

- ✓ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

### HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/ QUEIXA ATIVA

- ✓ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

### BLOQUEIOS/RESTRIÇÕES

- ✓ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

### LEILÃO

- ✓ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

## ESTRUTURA

### CONDIÇÕES ESTRUTURAIS

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.



### OBSERVAÇÕES

*Thairan F.P. dos Santos*

Thairan Fernando Pacheco dos Santos  
Vistoriador(a)

*Rudy Clazer*

Rudy Clazer  
Emissor do laudo

### IMPORTANTE

**IMPORTANTE:** O presente Laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. **A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames**, em razão de que a **R CLAZER PERICIA VISTORIA E AVALIACAO LTDA**, CNPJ **42.604.252/0001-70** não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A **R CLAZER PERICIA VISTORIA E AVALIACAO LTDA**, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de **SEGURADORAS**, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro para o veículo. No **presente laudo** não são avaliados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios, freios ABS, AIR BAGS, originalidade do registro de quilometragem, parte mecânica, elétrica e não se destina a verificar sinais de alagamento. O critério de avaliação das placas se rege no aspecto de sinais de possíveis adulterações.

**ATENÇÃO:** As informações de multas, débitos e restrições apresentadas no contexto do laudo podem conter divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro.

**Critério de avaliação das seguradoras:** Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

**RUA: ULISSES FARIA - 1256 SALA 2 JARDIM DONA HERMINIA - SÃO MATEUS DO SUL / PR CEP- 83.900-000 TEL: (42) 8828-9944**

VW/NOVO FOX HL MD  
AZQ0H90

DETRAN



RESTRIÇÕES



ALIENAÇÃO



INDÍCIO SINISTRO



HISTÓRICO ROUBO/FURTO



HISTÓRICO LEILÃO



ALTERAÇÕES CARACTERÍSTICAS

## IDENTIFICAÇÃO

Placa	AZQ0H90	Marca Modelo	VW/NOVO FOX HL MD
Ano	2015/2015	Cor	AZUL
Renavam	01050266827	Chassi	9BWAL45Z5F4049390
Cambio	Não Informado	Motor	CNX030266
Município/UF	SAO JOAO DO TRIUNFO/PR	Num. Carroceria	Não Informado

## CARACTERÍSTICAS

Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Passageiros	5
Tipo Automóvel	AUTOMOVEL	Procedência	NACIONAL
Espécie	PASSAGEIRO	Cilindradas	1598
Categoria	PARTICULAR	Capac. Carga	0
Potência	120	Carroceria	
Eixo Traseiro		Eixo Auxiliar	
Eixos	2	Últ. Atualização	12/08/2025 17:08:13
CMT	1,92	PBT	1,52

## DÉBITOS E RESTRIÇÕES

Rest. Estadual 01	SEM RESTRICAO	\$ Licenciamento	NÃO HÁ DEBITOS DE LICENCIAMENTO
Rest. Estadual 02	SEM RESTRICAO	\$ IPVA	0
Rest. Estadual 03	SEM RESTRICAO	\$ DPVAT	0,00
Rest. Estadual 04	SEM RESTRICAO	\$ MULTAS	0,00
Situação Veículo	CIRCULACAO	Situação Chassi	NORMAL

ATENÇÃO: Informações de multas, débitos e restrições apresentadas podem conter divergência em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso, recomendamos que consulte SEMPRE o site do DETRAN e SECRETARIA DA FAZENDA, pois cada estado possui características distintas

VW/NOVO FOX HL MD  
AZQ0H90

## ALTERAÇÕES DE CARACTERISTICAS

ITEM	Fábrica	Atual	Resultado
Chassi	9BWAL45Z5F4049390	9BWAL45Z5F4049390	Sem Alterações
Motor	CNX030266	CNX030266	Sem Alterações
Cor	AZUL	AZUL	Sem Alterações
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	Sem Alterações
Cap. Passageiros	5	5	Sem Alterações

## Restrições

Restricao 01	SEM RESTRICAO	Restricao 03	SEM RESTRICAO
Restricao 02	SEM RESTRICAO	Restricao 04	SEM RESTRICAO

## HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NADA CONSTA

Data Ocorrência	Órgão	Boletim	Município	Ocorrência
---	---	---	---	---

## HISTÓRICO DE GRAVAME

Data	UF	Situação	Status	Nome
20/05/2015	PR	Histórico	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	ITAU UNIBANCO SA
05/09/2019	SC	Histórico	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIM
29/10/2020	PR	Histórico	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	BANCO VOTORANTIM S/A
09/08/2023	PR	Atual	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	COOP CRED CANOINHAS



VW/NOVO FOX HL MD  
AZQ0H90

## INDÍCIO DE SINISTRO

## NADA CONSTA

ATENÇÃO: ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA INDÍCIOS BASEADOS EM FONTES DE DADOS.

REALIZE UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA GARANTIR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E RESPECTIVOS IMPACTOS.

## HISTÓRICO DE LEILÃO BASE A: NADA CONSTA

Data	Lote	Veiculo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
---	---	---	---	---	---

## HISTÓRICO DE LEILÃO BASE B: NADA CONSTA

Data	Lote	Veiculo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
---	---	---	---	---	---

## HISTÓRICO DE REMARKETING: NADA CONSTA

Data	Lote	Veiculo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
---	---	---	---	---	---

\*Remarketing automotivo contempla um evento onde o proprietário do veículo opta por realizar a venda de seu veículo utilizando a plataforma de um leiloeiro privado

## DECODIFICADOR DE CHASSI

Ident. Completa	FOX HIGHLINE 1.6 16V MSI TOTAL FLEX	Fabricante	VOLKSWAGEN
Chave Chassi	9BWAL45Z5F4	Veículo	FOX HIGHLINE
Modelo	FOX	Motor	1.6 16V MSI
Portas		Tipo Motor	
Transmissão		Combustível	FLEXIVEL ALCOOL/GASOLINA
Ano	2015/2015	Carroceria	HATCHBACK
Região	AMERICA DO SUL	Verif. Serial	OK
País/Local	BRASIL SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	Qtde Eixos	
Cód. Fipe	005403-8		

VW/NOVO FOX HL MD  
AZQ0H90

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informação	Valor
MULTAS DETRAN	R\$ 0,00
IPVALicenciamento	R\$ 0
SITUACAO	CIRCULACAO
SITUAÇÃO	VIGENTE (EM CIRCULACAO)
RESTRIÇÃO VENDA	NÃO HÁ
IPVA	NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA
DPVAT	NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
MULTA RECURSO OBRIG.	NADA CONSTA
MULTA DIVIDA ATIVA	NADA CONSTA
MULTA OBRIG.	NADA CONSTA
MULTA RECURSO N. OBRIG.	NADA CONSTA
MULTA IMPOSTA	NADA CONSTA
MULTA TOTAL	R\$ 0,00
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	NADA CONSTA
AUTUAÇÕES DEFESA	NADA CONSTA
AUTUAÇÕES NOTIF.	NADA CONSTA
AUTUAÇÕES TOTAL	R\$ 0,00
HIST. KM: DETRAN PR	11/08/2025 - 125.286 km - AQUISICAO DE VEICULO
HIST. KM: DETRAN PR	08/09/2023 - 106.091 km - AQUISICAO DE VEICULO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
REST. JUDICIAL	NADA CONSTA
DATA EMISSAO CRV	2025-08-12
COMUN VENDA	NADA CONSTA
MULTAS SNE	NADA CONSTA
RECALL 1	NADA CONSTA
RECALL 2	NADA CONSTA
RECALL 3	NADA CONSTA
AVISO MULTA/RENAINF	Sempre Verifique os sites do DETRAN e outros órgãos para confirmar a lista de multas/autuações



## VW/NOVO FOX HL MD AZQ0H90

### TABELA FIPE

Volkswagen Fox PEPPER I MOTION 1.6 Flex 16V 5p 2015 Gasolina (005422-4)

**Atual** **R\$ 49.739,00**

<b>2025</b>	R\$ 49.135,88 - Valorização aproximada de 1.51%
<b>2024</b>	R\$ 45.704,25 - Valorização aproximada de 6.19%
<b>2023</b>	R\$ 48.616,83 - Desvalorização aproximada de -3.72%
<b>2022</b>	R\$ 47.663,83 - Valorização aproximada de 2.58%
<b>2021</b>	R\$ 42.022,00 - Valorização aproximada de 21.68%
<b>2020</b>	R\$ 37.270,22 - Desvalorização aproximada de -3.37%
<b>2019</b>	R\$ 41.725,00 - Desvalorização aproximada de -14.33%
<b>2018</b>	R\$ 45.395,17 - Valorização aproximada de 4.45%
<b>2017</b>	R\$ 44.952,14 - Desvalorização aproximada de -6.28%
<b>2016</b>	R\$ 47.421,71 - Desvalorização aproximada de -6.08%
<b>2015</b>	R\$ 51.253,20 - Desvalorização aproximada de -3.02%

Volkswagen Fox PEPPER 1.6 Flex 16V 5p Gasolina (005421-6)

**Atual** **R\$ 49.640,00**

<b>2025</b>	R\$ 48.978,12 - Valorização aproximada de 1.73%
<b>2024</b>	R\$ 50.074,50 - Desvalorização aproximada de -1.39%
<b>2023</b>	R\$ 52.134,83 - Desvalorização aproximada de -5.95%
<b>2022</b>	R\$ 51.636,58 - Valorização aproximada de 6.18%
<b>2021</b>	R\$ 44.427,25 - Valorização aproximada de 22.14%
<b>2020</b>	R\$ 39.165,00 - Desvalorização aproximada de -0.14%
<b>2019</b>	R\$ 41.715,58 - Desvalorização aproximada de -9.96%
<b>2018</b>	R\$ 44.488,25 - Valorização aproximada de 3.84%
<b>2017</b>	R\$ 44.084,33 - Desvalorização aproximada de -7.14%
<b>2016</b>	R\$ 45.232,00 - Valorização aproximada de 0.65%
<b>2015</b>	R\$ 47.228,11 - Desvalorização aproximada de -6.57%

Volkswagen CROSSFOX I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5p Gasolina (005419-4)

**Atual** **R\$ 51.452,00**

<b>2025</b>	R\$ 50.809,00 - Valorização aproximada de 3.17%
<b>2024</b>	R\$ 50.663,42 - Desvalorização aproximada de -2.96%
<b>2023</b>	R\$ 53.434,83 - Desvalorização aproximada de -6.35%
<b>2022</b>	R\$ 55.948,33 - Valorização aproximada de 2.08%
<b>2021</b>	R\$ 49.279,50 - Valorização aproximada de 19.8%
<b>2020</b>	R\$ 43.822,75 - Desvalorização aproximada de -2.24%
<b>2019</b>	R\$ 47.249,25 - Desvalorização aproximada de -9.13%
<b>2018</b>	R\$ 50.918,50 - Valorização aproximada de 0.38%
<b>2017</b>	R\$ 50.845,83 - Desvalorização aproximada de -4.89%
<b>2016</b>	R\$ 52.795,33 - Desvalorização aproximada de -2.55%
<b>2015</b>	R\$ 55.539,50 - Desvalorização aproximada de -5.76%
<b>2014</b>	R\$ 56.601,00 - Zero KM

VW - VolksWagen Fox Highline I MOTION 1.6 Flex 16V 5p Gasolina (005402-0)

**Atual** **R\$ 47.339,00**

<b>2025</b>	R\$ 46.330,00 - Valorização aproximada de 0.86%
<b>2024</b>	R\$ 45.604,92 - Valorização aproximada de 1.58%
<b>2023</b>	R\$ 46.692,42 - Valorização aproximada de 0.03%
<b>2022</b>	R\$ 46.820,33 - Valorização aproximada de 3.24%
<b>2021</b>	R\$ 40.825,08 - Valorização aproximada de 19.33%
<b>2020</b>	R\$ 37.040,75 - Desvalorização aproximada de -3.33%
<b>2019</b>	R\$ 39.967,67 - Desvalorização aproximada de -10.74%
<b>2018</b>	R\$ 43.384,42 - Desvalorização aproximada de -0.03%
<b>2017</b>	R\$ 43.266,17 - Desvalorização aproximada de -2.5%
<b>2016</b>	R\$ 45.704,25 - Desvalorização aproximada de -6.76%
<b>2015</b>	R\$ 49.021,58 - Desvalorização aproximada de -3.22%

2014 R\$ 48.930,25 - Desvalorização aproximada de -1.05%

---

VW - VolksWagen CROSSFOX 1.6 T. Flex 16V 5p Gasolina (005418-6)

Atual **R\$ 50.450,00**

---

2025	R\$ 49.945,88 - Valorização aproximada de 1.37%
2024	R\$ 50.485,42 - Desvalorização aproximada de -2.67%
2023	R\$ 52.934,67 - Desvalorização aproximada de -6.58%
2022	R\$ 55.331,00 - Valorização aproximada de 2.18%
2021	R\$ 48.853,42 - Valorização aproximada de 19.54%
2020	R\$ 43.750,25 - Desvalorização aproximada de -1.78%
2019	R\$ 46.629,17 - Desvalorização aproximada de -9.02%
2018	R\$ 49.051,08 - Desvalorização aproximada de -0.09%
2017	R\$ 50.601,58 - Desvalorização aproximada de -1.22%
2016	R\$ 51.508,25 - Desvalorização aproximada de -5.97%
2015	R\$ 53.176,67 - Desvalorização aproximada de -2.54%
2014	R\$ 54.571,00 - Zero KM

---

Volkswagen Fox Highline1.6 Flex 16V 5p Gasolina (005403-8)

Atual **R\$ 44.449,00**

---

2025	R\$ 45.320,75 - Desvalorização aproximada de -5.33%
2024	R\$ 46.527,58 - Valorização aproximada de 0.66%
2023	R\$ 48.321,83 - Desvalorização aproximada de -5.48%
2022	R\$ 49.590,42 - Valorização aproximada de 2.96%
2021	R\$ 42.427,33 - Valorização aproximada de 24.63%
2020	R\$ 37.307,33 - Desvalorização aproximada de -3.34%
2019	R\$ 40.235,33 - Desvalorização aproximada de -7.93%
2018	R\$ 42.937,17 - Desvalorização aproximada de -0.69%
2017	R\$ 42.928,00 - Desvalorização aproximada de -4.82%
2016	R\$ 44.489,25 - Desvalorização aproximada de -0.89%
2015	R\$ 45.572,25 - Desvalorização aproximada de -0.73%
2014	R\$ 45.540,50 - Desvalorização aproximada de -0.88%

---



VW/NOVO FOX HL MD  
AZQ0H90

## FICHA TÉCNICA MODELO APROXIMADO

<b>Fabricante</b>	Volkswagen
<b>Modelo</b>	Fox Highline 1.6 16V
<b>Pneus dianteiros</b>	195/55 R15
<b>Pneus traseiros</b>	195/55 R15
<b>Velocidade maxima</b>	189 km/h
<b>Aceleracao 0-100 km/h</b>	9,8 s
<b>Potencia</b>	120 cv (A) 110 cv (G) a 5750 rpm
<b>Torque</b>	16,8 kgfm (A) 15,8 kgfm (G) a 4000 rpm
<b>Peso/potencia</b>	9,2 kg/cv
<b>Potencia especifica</b>	75,1 cv/l
<b>Torque especifico</b>	10,5 kgfm/l
<b>Consumo urbano</b>	7,6 km/l (A)
<b>Consumo rodoviario</b>	8,4 km/l (A)
<b>Tanque de combustivel</b>	50 litros
<b>Autonomia urbana</b>	380 km (A)
<b>Comprimento</b>	3868 mm
<b>Largura</b>	1660 mm
<b>Altura</b>	1552 mm
<b>Distancia entre-eixos</b>	2467 mm
<b>Flanco dos pneus dianteiros</b>	107,25 mm
<b>Flanco dos pneus traseiros</b>	107,25 mm
<b>Porta-malas</b>	270 litros
<b>Diametro minimo de giro</b>	10,9 m
<b>Carga util</b>	415 kg
<b>Peso</b>	1105 kg
<b>Instalacao do motor</b>	Dianteiro
<b>Disposicao do motor</b>	Transversal
<b>Cilindros</b>	4 em linha
<b>Tuchos</b>	Hidraulicos
<b>Diametro dos cilindros</b>	76,5 mm
<b>Curso dos pistoes</b>	86,9 mm
<b>Cilindrada</b>	1598 cm3
<b>Razao de compressao</b>	11,5:1
<b>Comando de valvulas</b>	Duplo no cabecote, correia dentada
<b>Variacao do comando</b>	Admissao
<b>Aspiracao</b>	Natural
<b>Alimentacao</b>	Injecao multiponto
<b>Cambio</b>	Manual
<b>Marchas</b>	6
<b>Codigo do cambio</b>	MQ200
<b>Acoplamento</b>	Embreagem monodisco a seco
<b>Tracao</b>	Dianteira
<b>Suspensao dianteira</b>	Independente, McPherson
<b>Elemento elastico dianteira</b>	Mola helicoidal
<b>Suspensao traseira</b>	Eixo de torcao
<b>Freios dianteiros</b>	Disco ventilado
<b>Freios traseiros</b>	Tambor
<b>Direcao</b>	Eletrica
<b>Procedencia</b>	Nacional
<b>Configuracao</b>	Hatch
<b>Plataforma</b>	PQ24
<b>Porte</b>	Compacto

**VW/NOVO FOX HL MD  
AZQ0H90****CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES**

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constantes nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as INFORMAÇÕES PÚBLICAS e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR.

A responsabilidade da CONTRATADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CONTRATADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações.

A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE com base em sua expertise, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONTRATADA não participa.

A CONTRATADA não detém acesso e meios para a obtenção de informações advinda do SNG e RENAJUD, logo qualquer informação exclusiva destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, O CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONTRATADA consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leiloado. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem contudo se efetivar em face da possibilidade de remição do devedor (pagamento efetuado pelo executado antes do leilão).

Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta.

A CONTRATADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas à CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONTRATADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e, não será responsabilizada, inclusive, pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte.

Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso. Inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 281 onde o Detran possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Neste caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONTRATADA não se responsabiliza por multas e demais débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.

**Consulta Consolidada do Veículo****Informações do Veículo**

Renavam:	Chassi:	Placa:	Marca/Modelo:
<b>0105.026682-7</b>	<b>9BWAL45Z5F4049390</b>	<b>AZQ-0H90</b>	<b>VW/NOVO FOX HL MD</b>
Município:	Ano de Fabricação/Modelo:	Combustível:	Cor:
<b>SAO JOAO DO TRIUNFO</b>	<b>2015 / 2015</b>	<b>ALCOOL/GASOLINA</b>	<b>AZUL</b>
Categoria:	Espécie/Tipo:	Situação do Veículo:	Restrição à Venda:
<b>PARTICULAR</b>	<b>PASSAGEIRO / AUTOMOVEL</b>	<b>VIGENTE (EM CIRCULACAO)</b>	<b>NÃO HÁ</b>

<b>IPVA</b>	<b>Seguro Obrigatório - DPVAT</b>	<b>Licenciamento Anual</b>
<b>NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA</b>	<b>NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT</b>	<b>NÃO HÁ DEBITOS DE LICENCIAMENTO</b>

**CRLV****LICENCIAMENTO ANUAL QUITADO**

Exercício:	2025
Data do pagamento:	12/08/2025
Valor pago:	R\$ 396,95
Emissão do documento autorizado em:	12/08/2025
Data de postagem do documento:	
Número Registro nos Correios (envio):	
Origem:	PROCESSO 016.3.0043225-9 - AQUISICAO DE VEICULO

## Consulta Consolidada do Veículo

### Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM DIVIDA ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
<b>Total</b>		<b>R\$ 0,00</b>

### Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
<b>Total</b>		<b>R\$ 0,00</b>

### Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 2 dias úteis a partir da data do pagamento.

Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento dos bancos credenciados: Banco Cooperativo Sicredi, Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), Banco Rendimento, Banco Santander ou Banco do Brasil.

Para pagamento de multas emita a Guia de Recolhimento ou procure a Ciretran ou Posto de Trânsito do seu município.

O CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) somente será enviado quando quitado os débitos de licenciamento e IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores).

Este histórico indica apenas as ocorrências informadas de forma oficial ao Detran-PR, por autoridade administrativa ou judicial; não serve para fins judiciais e é fornecido de forma gratuita.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.

Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.