

**DADOS GERAIS:**

DATA:	30/07/2022	STATUS:	NÃO CONFORME
CLIENTE:	BMZ OPTION - TIJUCA	Nº DO LAUDO:	1924435
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO	VISTORIADOR:	JEAN DA SILVA BARBOSA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	KIA MOTORS	MODELO/VERSÃO:	I/KIA PICANTO EX41.0ATF
ANO FAB./MODELO:	2012 / 2012	COR:	PRATA
PLACA:	KRO2241	CIDADE:	RIO DE JANEIRO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	KNABX514BCT237235	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	F3LABP183092
Nº DO CHASSI NA BIN:	KNABX514BCT237235	Nº DO MOTOR NA BIN:	F3LABP183092
Nº DO CHASSI NO CRLV:	KNABX514BCT237235	Nº DO MOTOR NO CRLV:	F3LABP183092
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	-	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	-	KM:	38147

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**ASSOALHO**✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:****DIANTEIRO DIREITO**✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**✓ **VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
✓ **VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
✓ **VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
✓ **VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
✓ **VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
✓ **VIDRO TRASEIRO (VIGIA)**
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:⚠ **AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROÇERIA**
⚠ **AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO ESQUERDA DA CARROÇERIA****9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA AMBOS COM REPARO E PONTOS DE SOLDA APARENTES. PAINEL TRASEIRO COM AMASSADO, REPARADO E COM PEQUENA TRINCA NA PARTE INFERIOR LADO ESQUERDO.****OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apointamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **30/07/2022 09:58:30 AM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JEAN DA SILVA BARBOSA - 282047141;
Conferido por: JEAN DA SILVA BARBOSA - 282047141.

Eu, BMZ OPTION - TIJUCA declaro ter recebido o seguinte da: HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME e CNPJ: 18813879000156 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1924435

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 30/07/2022 09:58:31 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JEAN DA SILVA BARBOSA - 282047141;
Conferido por: JEAN DA SILVA BARBOSA - 282047141.

Eu, BMZ OPTION - TIJUCA declaro ter recebido o seguinte da: HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME e CNPJ: 18813879000156 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1924435

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 30/07/2022 09:58:31 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JEAN DA SILVA BARBOSA - 282047141;
Conferido por: JEAN DA SILVA BARBOSA - 282047141.

Eu, BMZ OPTION - TIJUCA declaro ter recebido o seguinte da: HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME e CNPJ: 18813879000156 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



DADOS GERAIS:

DATA:	30/07/2022	Nº DO LAUDO:	1924435
CLIENTE:	BMZ OPTION - TIJUCA	VISTORIADOR:	JEAN DA SILVA BARBOSA
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	KIA MOTORS	MODELO/VERSÃO:	I/KIA PICANTO EX41.0ATF
ANO FAB./MODELO:	2012 / 2012	COR:	PRATA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
------	------



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **30/07/2022 09:58:31 AM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JEAN DA SILVA BARBOSA - 282047141;
Conferido por: JEAN DA SILVA BARBOSA - 282047141.

Eu, BMZ OPTION - TIJUCA declaro ter recebido o seguinte da: HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME e CNPJ: 18813879000156 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 1924435

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 30/07/2022 09:58:32 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JEAN DA SILVA BARBOSA - 282047141;
Conferido por: JEAN DA SILVA BARBOSA - 282047141.

Eu, BMZ OPTION - TIJUCA declaro ter recebido o seguinte da: HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME e CNPJ: 18813879000156 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.