



10217993220220125

DADOS GERAIS:

DATA:	25/10/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	2179932
UNIDADE:	ITAQUERA	VISTORIADOR:	LUIZ CARLOS MARINO

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	HYUNDAI	MODELO/VERSÃO:	TUCSON TURBO GLS
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2019	COR:	BRANCA
PLACA:	GBP9C57	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	95PJ3812GKB007578	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	G4FJHU331422
Nº DO CHASSI NA BIN:	95PJ3812GKB007578	Nº DO MOTOR NA BIN:	G4FJHU331422
Nº DO CHASSI NO CRLV:	95PJ3812GKB007578	Nº DO MOTOR NO CRLV:	G4FJHU331422
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NÃO CADASTRADO	KM:	55089

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES

✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDO / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

✓ NÃO CADASTRADO NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO

✓ NÃO OBRIGATÓRIA

BATENTE DA PORTA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

DIANTEIRO ESQUERDO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO DIREITO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO ESQUERDO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão - Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradora:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LUIZ CARLOS MARINO - 191256341
VistoriadorELTON GONÇALVES - 171974323
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: MEG VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 24689154000109 e compreendendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA, TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA




LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



LUÍZ CARLOS MARINO - 191256341
Vistoriador

ELTON GONÇALVES - 171974323
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: MEG VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 24689154000109 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



10217993220220125

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2179932

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



LUIZ CARLOS MARINO - 191256341
Vistoriador

ELTON GONÇALVES - 171974323
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: MEG VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 24689154000109 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

DETALHES DO VEÍCULO - NACIONAL

MARCA/MODELO: HYUNDAI/TUCSON TURBO GLS

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2018/2019

ESPÉCIE: MISTO

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 4 ANOS

MUNICÍPIO: SAO PAULO

TIPO DE VEÍCULO: CAMIONETA

UF: SP

PLACA: GBP9C57

QUANTIDADE EIXOS: 2

RENAVAM: 01157103615

Nº MOTOR: G4F3HU331422

CHASSI: 95PJ3812GKB007578

PBT: 158

SITUAÇÃO: CIRCULAA7A?O

POTÊNCIA: 177

CAPACIDADE CARGA: 53

QUANTIDADE PASSAGEIROS: 5

CILINDRADA: 1591

TIPO DE CARROCERIA: 999

CMT: 211

MONTAGEM: 1

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

DATA ATUALIZAÇÃO: 2018-06-29 00:00:00

RESTRIÇÕES

NAO CONSTAM RESTRIÇÕES

⚠ Atenção: As informações de débitos e multas no nosso sistema são cortesia ao nosso cliente e podem ou não refletir o status atual do veículo consultado, podendo não trazer todos os débitos e multas do veículo. Orientamos a consultar o site do Detran e Secretaria da Fazenda da UF do veículo para confirmação dos mesmos.

INDÍCIO DE SINISTRO

📌 Nenhum registro encontrado até a presente data

⚠ Atenção: As informações de Indício de Sinistro são oriundas de terceiros tais como: seguradoras, lojas de salvados, órgãos oficiais, entre outros. Podendo, alguns casos, serem restritas do informante sem divulgação. Orientamos a conciliar essa consulta com a Radar Securitário e checagem do veículo fisicamente para confirmação dos mesmos.

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

❗ ERRO 0004: CONSULTA MOMENTANEAMENTE INDISPONÍVEL. REALIZE NOVAMENTE A PESQUISA DENTRO DE ALGUNS MINUTOS, CASO PRECISE ENTRE EM CONTATO CONOSCO VIA CHAT-ONLINE.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

📌 Nenhum registro de histórico de roubo e furto encontrado.

DA CONSULTA

TIPO DE CONSULTA: 273-AUTOCORP LEILAO PREMIUM INTERESTADUAL

DADOS UTILIZADOS: PLACA: GBP9C57

Nº DA CONSULTA: 4274770

DATA | HORA: 25/10/2022 17:31

SP - SAO PAULO

GBP-9C57

QUADRO DE AVISOS



NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL.



LEILÃO: NADA CONSTA



HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: NADA CONSTA



ALERTA PARA RECALL



INDÍCIO DE SINISTRO: NADA CONSTA



RENAJUD: NADA CONSTA

RESUMO DO VEÍCULO



MARCA/MODELO:

HYUNDAI/TUCSON TURBO

GLS

ANO FABR./MODELO:

2018/2019

COR: BRANCA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

PLACA: GBP9C57

CHASSI: 95PJ3812GKB007578

N. MOTOR: G4F3HU331422

ALERTAS/NOTIFICAÇÕES

1 Nenhum registro encontrado. Nada consta.

RENAJUD

1 Nenhum registro de Renajud encontrado.

PERDA TOTAL

1 Nenhum registro encontrado. Nada consta.

NDENTE DE ATENDIMENTO

5P2021004-SUBSTITUICAO DO MULTIFUSIVEL DO ABS TL

CO: NAO AVALIADO

MENSAGEM: EXISTE A POSSIBILIDADE DE OCORRER UM PRINCÍPIO DE INCENDIO NO MODULO DO ABS LOCALIZADO NO LADO DIREITO LADO DO PASSAGEIRO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR O POSSIVEL CURTOCIRCUITO NAO AFETA O FUNCIONAMENTO NORMAL DOS FREIOS

ALERTAS/INFORMAÇÕES FIXAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, PARA ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO USUÁRIO, RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS, QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO PELO FALE CONOSCO.

AVISO:

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE:

EU, CONTRATANTE DESTA PESQUISA, DECLARO TER LIDO E COMPREENDIDO AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS, TENDO CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESTA PESQUISA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO.

AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA PESQUISA SÃO AS QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA ÀS BASES, SITES E PACOTES DE DADOS ORA CONTRATADOS E SOMENTE SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR MIM CONTRATANTE.

SABENDO QUE ESTOU VEDADO DA DIVULGAÇÃO DA MESMA PARA TERCEIROS, ISENTO A AUTOCORP DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO HAJA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO, INFORMO AINDA QUE UTILIZO A CONSULTA PARA FINS COMERCIAIS E TENHO CONHECIMENTO QUE EXISTEM CASOS DE NÃO INFORMAÇÃO E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AS BASES ON-LINES, PODENDO OS REGISTROS SEREM APAGADOS, APRESENTAREM DIVERGÊNCIAS OU AINDA POSSUIREM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU EXCLUÍDAS, COMO POR EXEMPLO APONTAMENTOS DE REGISTROS DE LEILÃO, SINISTRO E DEMAIS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS, QUE PODEM SER ALTERADAS, BAIXADAS, EXCLUÍDAS E/OU NÃO INFORMADAS.

MINUTA DE DECLARAÇÃO LGPD

DECLARO QUE A UTILIZAÇÃO DOS DADOS RESPEITARÁ AS FINALIDADES E PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ADMITIDOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DIVULGADOS EM MINHA PÁGINA INICIAL DE ACESSO.

DOS LEILÕES REALIZADOS

ITENS VERIFICADOS NA CONSULTA LEILÃO

- | | |
|--|---|
| ☒ CLASSIFICAÇÃO DE AVARIA | ☒ LEILÕES PRESENCIAIS |
| ☒ CLASSIFICAÇÃO PARA ACEITE SECURITÁRIO | ☒ LEILÕES ON-LINE |
| ☒ CLASSIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE DE VISTORIA | ☒ LEILÕES JUDICIAIS |
| ☒ SINISTRO DE PEQUENA MONTA | ☒ LEILÕES DE SEGURADORAS |
| ☒ SINISTRO DE MÉDIA MONTA | ☒ LEILÕES DE BANCOS E FINANCEIRAS |
| ☒ SINISTRO DE GRANDE MONTA | ☒ LEILÕES DE EMPRESAS |

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

RECALL DO VEÍCULO

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

MARCA/MODELO: HYUNDAI/TUCSON TURBO GLS

CHASSI: 95PJ3812GKB007578

ANO MODELO: 2019

SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO: ATENÇÃO: ESTA CONSULTA É
VALIDA SOMENTE PARA RECALLS DE VEÍCULOS
DIVULGADOS PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011.

RECALL 14/06/2021

DATA INÍCIO: 14/06/2021

DEFEITO: SISTEMA ELETRICO/ELETRONICO

RISCO: UM CURTO-CIRCUITO PODERA GERAR UM PRINCÍPIO DE INCENDIO NO COMPARTIMENTO DO MOTOR, OCASIONANDO LESOES GRAVES OU, EM CASOS EXTREMOS, FATAIS AOS OCUPANTES DO VEICULO OU A TERCEIROS.

MENSAGEM: COMUNICADO A HYUNDAI E A CADA MONTADORA CONVOCAM OS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS NEW TUCSON 1.6 TURBO GDI (ANO/MODELO 2016 A 2021), IDENTIFICADOS PELAS DATAS DE FABRICACAO E PELOS NUMEROS DE CHASSIS NAO SEQUENCIAIS ABAIXO, PARA A SEGUINTE CAMPANHA: SUBSTITUICAO DO MULTIFUSIVEL DO MODULO DO FREIO ABS, LOCALIZADO NA CENTRAL DE FUSIVEIS NO COMPARTIMENTO DO MOTOR. NEW TUCSON 1.6L TURBO GDI 2016 A 2021 - QUANTIDADE DE VEICULOS ENVOLVIDOS: 16.726 - NUMEROS DE CHASSI: HB000001 A NB016743 (NAO SEQUENCIAIS) - DATA DE FABRICACAO: 11/10/2016 A 20/04/2021. ALERTAMOS QUE, NOS VEICULOS EQUIPADOS COM SISTEMA DE FREIO ABS, CASO O MULTIFUSIVEL NAO SEJA SUBSTITUIDO, O MODULO ABS PODERA APRESENTAR UM MAU FUNCIONAMENTO E LEVAR A UM CURTO-CIRCUITO INTERNO. UM EVENTUAL CURTO-CIRCUITO PODERA GERAR UM PRINCÍPIO DE INCENDIO NO COMPARTIMENTO DO MOTOR, OCASIONANDO LESOES GRAVES OU, EM CASOS EXTREMOS, FATAIS AOS OCUPANTES DO VEICULO OU A TERCEIROS. SALIENTAMOS QUE O CURTO-CIRCUITO NAO AFETA A FRENAGEM NORMAL DO VEICULO. SOLICITAMOS A ATENCAO DOS PROPRIETARIOS QUANTO A QUALQUER SINAL DE PRINCÍPIO DE INCENDIO, COMO FUMACA, ODOR CARACTERISTICO OU RUIDOS DE FUNCIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO, MESMO COM O VEICULO DESLIGADO. OCORRENDO ALGUM DOS FATOS ACIMA, O VEICULO DEVERA SER ENCAMINHADO IMEDIATAMENTE A UMA CONCESSIONARIA HYUNDAI IMPORTADOS. O SERVICO É GRATUITO E LIMITA-SE A SUBSTITUICAO DO MULTIFUSIVEL, COM TEMPO DE REALIZACAO DE 60 (SESENTA) MINUTOS. O AGENDAMENTO DEVE SER REALIZADO EM UMA CONCESSIONARIA HYUNDAI IMPORTADOS A PARTIR DE 14/6/2021. EM CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O SAC, PELO TELEFONE 0800 770 3355, GRATUITAMENTE, OU PELO SITE RECALL.HYUNDAI-MOTOR.COM.BR/. ATENCIOSAMENTE, CADA MONTADORA DE VEICULOS LTDA.

RECALL PENDENTE DE ATENDIMENTO