

PE - RECIFE
PDH1414

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

RENAULT/KWID ZEN 10MT/RENAULT/KWID ZEN 10MT

2019/2020 - Branca - Álcool/gasolina

Solicitante

PARTICULAR



APROVADO



DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

DADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO:	Automóvel	ESPÉCIE:	NÃO INFORMADO	CRLV:	CRLV DIGITAL
RENAVAM:	1202042985	CATEGORIA:	NÃO INFORMADO	HODÔMETRO:	6374
CHASSI:	93YRBB00XLJ090771	CAPACIDADE:	NÃO INFORMADO	CHASSI:	93YRBB00XLJ090771
MOTOR:	B4DA402Q149399	PBT:	116	MOTOR:	B4DA402Q149399
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	CILINDRADA:	999	CÂMBIO:	B190817
MUNICÍPIO/UF:	RECIFE/PE	POTÊNCIA:	70	MUNICÍPIO/UF:	Recife/PE

APROVADO	REPROVADO	COM APONTAMENTO(S)	COM ALERTA(S)	COM RESTRIÇÃO(ÕES)
----------	-----------	--------------------	---------------	--------------------



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



ELEMENTOS IDENTIFICADORES



Placas (PIV)

 208 - Sem vestígios de irregularidades.



Gravação do Chassi

 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.



Gravação do Motor

 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.




Gravação do Câmbio

 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.



Hodômetro

249 - Registro fotografado/observado.



Eta/VIS

 249 - Registro fotografado/observado.





ITENS ANALISADOS

**Gravação do VIS nas etiquetas****VIS compartimento do motor**

- 8 - Eta original

VIS do batente da porta

- 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

- 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros**Para-brisa**

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular**Lacre e/ou Arame**

- 208 - Sem vestígios de irregularidades.






PRH - Pesquisas de Registros e Histórico**Restrições informadas por consulta homologada.**

- 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.





AVALIAÇÃO DE PINTURA




1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Painel frontal	Original
3 - Para lama dianteiro esquerdo	Original
4 - Coluna dianteira esquerda	Original
5 - Porta dianteira esquerda	Original
6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
7 - Coluna média/central esquerda	Original
8 - Porta traseira esquerda	Original
9 - Coluna traseira esquerda	Original
10 - Para lama/folha lateral traseira esquerda	Original
11 - Envolvente/para choque traseiro	Original
12 - Painel traseiro	Original
13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original
14 - Para lama/folha lateral traseira direita	Original
15 - Coluna traseira direita	Original
16 - Porta traseira direita	Original
17 - Coluna média/central direita	Original
18 - Caixa de ar/soleira direita	Original
19 - Porta dianteira direita	Original
20 - Coluna dianteira direita	Original
21 - Para lama dianteiro direito	Original
22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
23 - Teto	Original






AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Alma do para choque dianteiro/painel frontal inferior	Original
3 - Painel frontal superior	Original
4 - Longarina dianteira esquerda	Original
5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
7 - Painel corta fogo	Original
8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
9 - Porta dianteira esquerda	Original
10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
12 - Coluna dianteira esquerda	Original
13 - Coluna média/central esquerda	Original
14 - Porta traseira esquerda	Original
15 - Coluna traseira esquerda	Original
16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
18 - Longarina traseira esquerda	Original
19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original






21 - Painel traseiro	Original
22 - Alma do para choque traseiro	Original
23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
24 - Longarina traseira direita	Original
25 - Caixa de roda traseira direita	Original
26 - Folha lateral traseira direita	Original
27 - Porta traseira direita	Original
28 - Coluna traseira direita	Original
29 - Porta dianteira direita	Original
30 - Coluna média/central direita	Original
31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
33 - Coluna dianteira direita	Original
34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
37 - Longarina dianteira direita	Original
38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
39 - Folha do teto	Original
40 - Estrutura do teto	Original



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro






Data do cinto de segurança



Panoramica





3031471.93YRBB00XLJ090771. 25082022143624.12737







3031471.93YRBB00XLJ090771. 25082022143624.12737



Para lama direito



Para lama esquerdo



Porta tras esquerda



Porta diant esquerda



Porta diant esquerda



Lat esquerda





3031471.93YRBB00XLJ090771. 25082022143624.12737





3031471.93YRBB00XLJ090771. 25082022143624.12737



Torre amort diant esquerda



Long diant esquerda



3031471.93YRBB00XLJ090771. 25082022143624.12737



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- ☒ Os seguintes itens, não são verificados na perícia cautelar: Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme estabelece a resolução nº 292/08 do CONTRAN.
- ☒ Os seguintes itens: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos, não fazem parte dos itens de segurança e sinalização previstos na resolução 14/98 do CONTRAN, desse modo, não são verificados na perícia cautelar.
- ☒ ATENÇÃO! A perícia cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.

**Observações**

VISTORIA APROVADA.*** GRAVAÇÃO DO CHASSI: dentro do padrão do fabricante.*** GRAVAÇÃO DO MOTOR: dentro do padrão do fabricante.*** GRAVAÇÃO DO CÂMBIO: dentro do padrão do fabricante.*** ESTRUTURA: Dentro do padrão da montadora.*** AVALIAÇÃO DE PINTURA: veículo não apresenta indícios de repintura.***


RODRIGO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
Perito em identificação veicular


Andreza dos santos sabino
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação. Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis. As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta. Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente). Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc. Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

