



Jean Lucas Torcatto Vistorias

CNPJ: 39586740000197

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR



CONFORME

Realizado em: 21/05/2024

OS N°: 1951820957

Vistoriador: LUIZ FERNANDO NUNES

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome CLAUBER VIERO	CPF 048.212.859-32
Nome do proprietário ELZA MARIA DALAGNOLI	CPF/CNPJ 42569630900

DADOS DO VEÍCULO

PLACA MMC2842	Marca/Modelo VW / UP MOVE MA	Tipo Automovel	
Fabricação/Modelo 2014 / 2015	Quilometragem 143162		
Cidade JOACABA		ESTADO SC	
CRLV	N° do lacre da placa	Tipo de lacre QR CODE	Renavam 00997467177

Chassi BIN 9BWAG4129FT506530	Chassi ATUAL 9BWAG4129FT506530
Motor BIN CSE013611	Motor ATUAL CSE013611
Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA	Combustível ATUAL ALCOOL/GASOLINA
Cor BIN PRATA	Cor ATUAL PRATA
Câmbio BIN Não informado	Câmbio ATUAL Não informado



JEAN LUCAS TORCATTO VISTORIAS

CNPJ:39586740000197

63444303 - financeirofenixrosane@gmail.com tel: (49) 3960-0763_

Rod Sc 355, N° 1660
Bairro Morada Do Sol
Videira - SC, CEP: 89562-690



DOCUMENTO DO VEÍCULO



CNH DO SOLICITANTE



CANTO DIANTEIRO DIREITO



CANTO DIANTEIRO ESQUERDO



VIS PARA-BRISA



SUCO PNEU DIANTEIROS



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



VIS VIDRO DIANTEIRA ESQUERDO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



BANCOS DIANTEIROS



HODOMETRO



VIS VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



BANCOS TRASEIROS



PAINEL DE INSTRUMENTOS



CANTO TRASEIRO ESQUERDO



CANTO TRASEIRO DIREITO



VIS VIDRO TRASEIRO



PLACA



LACREQR



TRASEIRA INFERIOR



PAINEL TRASEIRO



PONTA LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PONTA LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



SUCO PNEU TRASEIRO



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



VIS VIDRO TRASEIRO DIREITO



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



VIS VIDRO DIANTEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



NUMERO DO CHASSI



ETIQUETA ETA BATENTE DA PORTA



PLAQUETA DE ANO DE FABRICAÇÃO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



NUMERO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL CORTA FOGO



FRENTE INFERIOR



PANORÂMICA.

QUESTÕES DE VISTORIA

✓ - 01 Motor: 01.1 Motor sem vestígio de adulteração

✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL

✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL

! - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA BRISA : REMARCADO

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL


✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL

✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.6 VIDRO LATERAL DIREITO : ORIGINAL

✓ - CHASSI: "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS."

✓ - Chassi: + chassi sem vestígios de irregularidade e a mesma que consta na BIN e está no padrão do fabricante.

Croqui do veículo



<p>13 Coluna de direção Componente original</p>	<p>20 Painel frontal Componente original</p>
<p>21 Pneu esquerdo Substituído</p>	<p>22 Pneu direito Substituído</p>
<p>23 Para-choque traseiro Substituído , Repintado</p>	<p>24 Lanterna esquerda Componente original</p>
<p>25 Lanterna direita Componente original</p>	<p>26 Placa Componente original</p>
<p>3 Pneu direito Substituído</p>	<p>33 Painel Componente original</p>
<p>34 Capô Repintado , Componente original</p>	<p>35 Vidro dianteiro Substituído</p>
<p>36 Teto Componente original , Repintado</p>	<p>37 Porta-malas Componente original</p>
<p>38 Vidro traseiro Componente original</p>	<p>39 Paralama dianteiro esquerdo Componente original , Repintado</p>
<p>4 Pneu esquerdo Substituído</p>	<p>40 Roda dianteira esquerda Componente original , Repintado</p>
<p>41 Soleira Componente original , Repintado</p>	<p>42 Porta Dianteira Componente original , Repintado</p>
<p>43 Vidro dianteiro Componente original</p>	<p>44 Porta traseira Componente original , Repintado</p>
<p>45 Vidro traseiro Componente original</p>	<p>46 Paralama traseiro Componente original , Repintado</p>
<p>47 Roda traseira esquerda Componente original , Repintado</p>	<p>48 Longarina Componente original</p>
<p>49 Coluna superior Componente original</p>	<p>5 Para-choque dianteiro Substituído , Repintado</p>
<p>50 Coluna A Componente original</p>	<p>51 Travessa de reforço A Componente original</p>
<p>52 Coluna B Componente original</p>	<p>53 Travessa de reforço B Componente original</p>

<p>54 Coluna C Componente original</p>	<p>55 Paralama dianteiro Componente original , Repintado</p>
<p>56 Roda dianteira Componente original , Repintado</p>	<p>57 Soleira Componente original , Repintado</p>
<p>58 Porta dianteira Componente original , Repintado</p>	<p>59 Vidro dianteiro Componente original</p>
<p>60 Porta traseira Componente original , Repintado</p>	<p>61 Vidro traseiro Componente original</p>
<p>62 Paralama traseiro Componente original , Repintado</p>	<p>63 Roda traseira Componente original , Repintado</p>
<p>64 Longarina Componente original</p>	<p>65 Coluna superior Componente original</p>
<p>66 Coluna A Componente original</p>	<p>67 Travessa de reforço A Componente original</p>
<p>68 Coluna B Componente original</p>	<p>69 Travessa de reforço B Componente original</p>
<p>70 Coluna C Componente original</p>	<p>71 Longarina traseira Componente original</p>
<p>72 Longarina traseira direita Componente original</p>	<p>8 Placa Componente original</p>
<p>9 Painel corta-fogo Componente original</p>	

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

FAVOR VERIFICAR CONSULTA EM ANEXO. VEICULO COM APONTAMENTOS NO CROQUI DE REPINTURA. VIDRO DIANTEIRO SUBSTITUIDO E JA REMARCADO



Vistoriador responsável: LUIZ FERNANDO NUNES

Emitido por: Jean Lucas Torcatto Vistorias

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).



CONSULTA Nº: 6173759

CONFIDENCIAL PARA: Jean Lucas Torcatto Vi
storias

REALIZADA EM: 21/05/2024 às 11:01



UP MOVE MA

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: MMC-2842	Marca/Modelo: VW / UP MOVE MA	
Chassi: 9BWAG4129FT506530	Motor: CSE013611	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: CAPIVARI DE BAIXO / SC
Ano fabricação: 2014	Ano modelo: 2015	UF de Origem: SC
UF Faturado: SC	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 82
Carroceria	Cilindradas 999	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 137	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - ENTRADA	Grupo modelo veículo UP	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 137	Última atualização: 2014-03-19

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: MMC-2842	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: VW / UP MOVE MA	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2015	Procedência: Nacional
Município/UF: JOACABA / SC	Chassi: 9BWAG4129FT506530 NORMAL
Motor: CSE013611	Renavam: 00997467177
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: PASSAGEIRO
Cilindradas: 999	Peso bruto(PBT): 1.37
Peso bruto(CMT): 1.37	Potência: 82
Capacidade de carga: 0	Eixo: 2
Eixo Traseiro Dif: 0	Eixo auxiliar: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BWAG4129FT506530	9BWAG4129FT506530	✓
Motor	CSE013611	CSE013611	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL-GASOL	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: MMC-2842

Marca/Modelo: VW / UP MOVE MA

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BWAG4129FT506530 **NORMAL**

Renavam: 00997467177

Cor: PRATA

Potência: 82

Peso bruto(PBT): 137

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2015

Município/UF: JOACABA / SC

Motor: CSE013611

Combustível: ALCOOL-GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 137

Capacidade de carga:



Informações de proprietário

Proprietário Atual: ELZA MARIA DALAGNOLI

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

▶ DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sc.gov.br/veiculos/consultas/> **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

▶ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

▶ Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

🔍 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

▶ Recall

Não encontrado recall

ⓘ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ Parecer técnico (Cortesia)



🔍 Informações para comercialização

📊 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA MMC2842 NAS BASES CONSULTADAS

📊 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA MMC2842 NAS BASES CONSULTADAS

📊 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA MMC-2842 NAS BASES CONSULTADAS

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 39.586.740/0001-97** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 39.586.740/0001-97 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 39.586.740/0001-97 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.