

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3918357
DATA DE VISTORIA:	29/07/2024 17:00:13
MARCA:	CHEVROLET
MODELO:	MONTANA LS2
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2019
ANO MODELO:	2020
PLACA:	QWY5H17
RENAVAM:	NADA CONSTA
KM:	63970
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	PONTA GROSSA
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

OK ✓ CHASSI V2 .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK ✓ MOTOR V2 .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK ✓ CÂMBIO V2 .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ✓ ETA'S V2	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK ✓ PLACAS V2	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
! VIDROS V2	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ✓ ESTRUTURA VEICULAR V2	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK ✓ HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK ✓ DOCUMENTAÇÃO V2	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**QWY5H17**

3918357

WWW.SUPERVISA0.COM

CHASSI V2

NO. CHASSI NA BIN:	9BGCA8030LB159195
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	9BGCA8030LB159195
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	9BGCA8030LB159195

GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR V2

NO. MOTOR NA BIN:	GK8051993
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	GK8051993
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	GK8051993

NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE	
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV	

CÂMBIO V2

NO. CÂMBIO NA BIN:	8XBWCV0077
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	8XBWCV0077

NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO É A MESMA DA BIN / COINCIDE PARCIALMENTE	
DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE	

ETA'S V2
ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS V2
PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

VIDROS V2
CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	SEM GRAVAÇÃO
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR V2

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	REPARADO
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	REPARADO

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO V2

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

LATERAL DIREITA E FOLHA DO TETO REPARADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frete



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança




Gravação do vidro




Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



QWY5H17

3918357

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: SUPREMA SERVICOS DE VISTORIAS VEICULARES LTDA e cnpj: 41.032.247/0001-77 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
Rua Visconde de Porto Alegre - Nova Rússia - TEL: (42) 8867-0853

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 29/07/2024 17:00:13, conforme horário oficial de Brasília, por SUPREMA SERVICOS DE VISTORIAS VEICULARES LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: MAYKON SANTOS DE SOUZA - 88591429
Conferido por: GRAYCE KAILANE APARECIDA DE RAMOS - 152220359

Veículo vistoriado, você despreocupado!



QWY5H17

3918357

WWW.SUPERVISAOCOM



CHEVROLET/MONTANA LS2 QWY5717
CARACTERÍSTICAS:

CONSULTA	PREMIUM	PLACA	QWY5717	CHASSI	9BGCA8030LB159195
MARCA	GM	MODELO	CHEVROLET/MONTANA LS2	ANO/ FAB	2019
ANO/MOD	2020	TIPO/MODELO	CAMINHONETE	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
UF FATURADO	PR	COR	BRANCA		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

MOTOR	GK8051993	POTÊNCIA	99
NACIONALIDADE	ESTRANGEIRA	DATA CADASTRO	30/07/2024 09:23
CAPACIDADE PASSAGEIROS	2		

COMPANHIAS	PORCENTAGEM	STATUS
	100%	
	100%	
	100%	
	100%	

Analisamos apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro. A recolha de informações sobre o veículo através de consultas eletrônicas nunca substitui uma consulta completa, sobretudo porque os órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem acrescentar, alterar ou eliminar informações "online". Essas informações são confidenciais e deveram ser utilizadas apenas para orientar as transações comerciais, sendo o cliente responsabilizado civil e criminalmente por danos causados a terceiros se utilizados em desacordo as leis vigentes. O contratado está limitado à transmissão verídica das informações sobre o veículo cadastrado no banco de dados onde as informações são mantidas. As informações apresentadas nesta consulta foram disponibilizadas na base à data e hora da consulta, sendo que toda informação acima se destina exclusivamente a ser utilizada em colaboração com o processo prudência do veículo como ferramenta para análise prévia, não como elemento único de decisão para inspeção, vistoria, pericia ou comercialização de veículos. Não é substituto de outras consultas e não somos responsáveis pela recusa de cobertura ou aceitação. As seguradoras se reservam do direito de aceitar ou não o veículo com base em seus próprios critérios ou perfil do motorista. Os dados são atualizados regularmente à medida que as peneiras e tabelas são atualizadas.

DADOS DA CONSULTA

TIPO DE CONSULTA: 271-AUTOCORP LEILAO COMPLETA

DADOS UTILIZADOS: PLACA: QWY5H17

Nº DA CONSULTA: 6134497

DATA | HORA: 30/07/2024 00:02



QUADRO DE AVISOS

- ✓ NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL.
- ✓ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: NADA CONSTA
- ✓ INDÍCIO DE SINISTRO: NADA CONSTA
- ✓ PARECER TÉCNICO: FAVORÁVEL, SEM RESTRICÕES.
- ✓ LEILÃO: NADA CONSTA

RESUMO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO:

PLACA:

ANO FABR./MODELO: /

CHASSI:

COR:

N. MOTOR:

COMBUSTÍVEL:

AGREGADOS

MARCA/MODELO: CHEVROLET/MONTANA LS2

UF: MG

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2019/2020

Nº DI: 0

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 5 ANOS

QUANTIDADE EIXOS: 0

TIPO DE VEÍCULO: CAMINHONETE

Nº MOTOR: GK8051993

PLACA: QWY5717

PBT: 180

CHASSI: 9BGCA8030LB159195

POTÊNCIA: 99

CAMBIO: 8XBWCV0077

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

CAPACIDADE CARGA: 70

QUANTIDADE PASSAGEIROS: 2

CILINDRADA: 1400

SITUAÇÃO DO CHASSI: N

CMT: 300

TIPO DE CARROCERIA: CARROCERIA ABERTA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

Nº FATURADO: 59275792000150

COR: BRANCA

MONTAGEM: 1

ESPÉCIE: CARGA

CODIGO ORGÃO SRF: 0000000

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

DATA ATUALIZAÇÃO: 20/11/2019

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - NACIONAL

! CONSULTA MOMENTANEAMENTE INDISPONIVEL. REALIZE NOVAMENTE A PESQUISA DENTRO DE ALGUNS MINUTOS, CASO PRECISE ENTRE EM CONTATO CONOSCO VIA CHAT-ONLINE.

RESTRIÇÕES

⚠ Atenção: As informações de débitos e multas no nosso sistema são cortesia ao nosso cliente e podem ou não refletir o status atual do veículo consultado, podendo não trazer todos os débitos e multas do veículo. Orientamos a consultar o site do Detran e Secretaria da Fazenda da UF do veículo para confirmação dos mesmos.

DADOS DOS LEILÕES REALIZADOS

ITENS VERIFICADOS NA CONSULTA LEILÃO

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> CLASSIFICAÇÃO DE AVARIA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES PRESENCIAIS |
| <input checked="" type="checkbox"/> CLASSIFICAÇÃO PARA ACEITE SECURITÁRIO | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES ON-LINE |
| <input checked="" type="checkbox"/> CLASSIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE DE VISTORIA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES JUDICIAIS |
| <input checked="" type="checkbox"/> SINISTRO DE PEQUENA MONTA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES DE SEGURADORAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> SINISTRO DE MÉDIA MONTA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES DE BANCOS E FINANCEIRAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> SINISTRO DE GRANDE MONTA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES DE EMPRESAS |

! NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

PERDA TOTAL

! Nenhum registro encontrado. Nada consta.

ALERTAS/NOTIFICAÇÕES

! Nenhum registro encontrado. Nada consta.

PARECER TÉCNICO (AVANÇADO)

CLASSIFICAÇÃO A

PARECER TECNICO NACIONAL PARA O VEICULO PESQUISADO ESTA FAVORAVEL, SEM RESTRICOES.

POSSIVEIS CAUSAS:

- VEICULO SEM REGISTRO DE AVARIAS EM BASES OFICIAIS, COM PROBABILIDADE DE 100% PARA ACEITE SECURITARIO;

CLASSIFICAÇÕES DISPONÍVEIS: A, AB, B, CD, D

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

! Nenhum registro de histórico de roubo e furto encontrado.

HISTORICO DE PROPRIETÁRIOS - BASE HISTÓRICA

! INFORMAÇÃO NÃO LOCALIZADA NA BASE CONSULTADA

⚠ Atenção: Informação cortesia proveniente de base histórica/estática, podendo não refletir no histórico completo dos proprietários.

INDICIO DE SINISTRO DETALHADO

! Nenhum registro encontrado até a presente data

⚠ Atenção: As informações de Indício de Sinistro Detalhado são oriundas de terceiros tais como: seguradoras, lojas de salvados, órgãos oficiais, entre outros. Podendo, alguns casos, serem restritas do informante sem divulgação. Orientamos a conciliar essa consulta com a Radar Securitário e checagem do veículo fisicamente para confirmação dos mesmos.

PROPRIETARIO ATUAL

MARCA/MODELO: CHEVROLET/MONTANA LS2

CHASSI: 9BGCA8030LB159195

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2019/2020

COR: BRANCA

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 5 ANOS

MUNICIPIO: PONTA GROSSA

PLACA: QWY5H17

UF: PR

RENAVAM: 01213145659

PROPRIETÁRIO

CPF/CNPJ: 29850042842

ALERTAS/INFORMAÇÕES FIXAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, PARA ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO USUÁRIO, RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCACIONAR A TERCEIROS, QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO PELO FALE CONOSCO.

AVISO:

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE:

EU, CONTRATANTE DESTA PESQUISA, DECLARO TER LIDO E COMPREENDIDO AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS, TENDO CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESTA PESQUISA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO.

AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA PESQUISA SÃO AS QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA ÀS BASES, SITES E PACOTES DE DADOS ORA CONTRATADOS E SOMENTE SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR MIM CONTRATANTE.

SABENDO QUE ESTOU VEDADO DA DIVULGAÇÃO DA MESMA PARA TERCEIROS, ISENTO A AUTOCORP DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO HAJA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO, INFORMO AINDA QUE UTILIZO A CONSULTA PARA FINS COMERCIAIS E TENHO CONHECIMENTO QUE EXISTEM CASOS DE NÃO INFORMAÇÃO E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AS BASES ON-LINES, PODENDO OS REGISTROS SEREM APAGADOS, APRESENTAREM DIVERGÊNCIAS OU AINDA POSSUÍREM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU EXCLUÍDAS, COMO POR EXEMPLO APONTAMENTOS DE REGISTROS DE LEILÃO, SINISTRO E DEMAIS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS, QUE PODEM SER ALTERADAS, BAIXADAS, EXCLUÍDAS E/OU NÃO INFORMADAS.

MINUTA DE DECLARAÇÃO LGPD

DECLARO QUE A UTILIZAÇÃO DOS DADOS RESPEITARÁ AS FINALIDADES E PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ADMITIDOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DIVULGADOS EM MINHA PÁGINA INICIAL DE ACESSO.