06/04/2023, 12:16 Checkauto



### **CHEV/ONIX PLUS 10TMT LTZ**


Placa: BDM4G84 Chassi: 9BGEN69H0LG108681 000000000000

#### DADOS DO VEÍCULO

Ano / fabricação: 2019 Ano / modelo: 2020 Combustível: ALCOOL/GASOLINA Cilindradas: 1000

Código da Consulta: 23533901 | Consultado por: | Data e horário: 06/04/2023 10:47:16 | Chave da consulta:

# Foram encontradas informações do seu veículo!



06/04/2023, 12:16 Checkauto

> 9BGEN69H0LG108681 Chassi

Tipo do Chassi NORMAL Placa Atual BDM4684 Município PONTA GROSSA

CHEV/ONIX PLUS 10TMT LTZ Marca/Modelo Cor Branca

Tipo do Veículo Automovel Espécie Passageiro ALCOOL/GASOLINA Combustível

Capacidade de Passageiros Número do Motor L4G\*191154058\* Ano/Modelo 2020 Ano/Fabricação 2019

Tipo de Montagem COMPLETA Potência 116 Cilindradas 1000 NACIONAL Procdência

Capacidade Máxima de Tração Capacidade de Carga

Data da Última Alteração N. Documento Faturado Peso Bruto

Quantidade de Eixos Tipo de Carroceria Tipo Documento (Faturado)

UF de Destino de Faturamento UF da Placa

1,40

01/01/0001 00:00:00

1,40

NÃO APLICAVEL

PR PR

### Restrições e Impedimentos

Informações Estaduais

NADA CONSTA

Situação EM CIRCULAÇÃO Tipo de Chassi NORMAL NADA CONSTA . Restrição de Roubo e Furto NADA CONSTA Restrição Judicial (BIN)

Restrição Judicial (RENAJUD) Restrição de Alienação Fiduciária

(Veículo Financiado) Restrição Administrativa Restrição de Arrendamento Restrição de Benefício Tributário Restrição de Reserva de Domínio

CLIQUE AQUI PARA PESQUISAR OU CONTRATE INFORMAÇÕES NACIONAIS (https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br)

NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA

Restrição de Bloqueio

Arrolamento de Bens Restrição de Averbação

Veículo Baixado de Circulação Restrição de Apropriação Indébita

Comunicação de Venda Restrição no CRLV - Exercício Histórico de Leilão Veículo Apreendido Restrição de Penhora Intenção de Venda

NADA CONSTA NADA CONSTA

NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA

NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA

Informações Nacionais

▲ CONSTA OCORRÊNCIA

Situação Tipo do Chassi Restrição de Roubo e Furto Restrição Judicial (BIN) Restrição Judicial (RENAJUD) Restrição de ALIENAÇÃO FIDUCIARIA (Veículo Financiado) CIRCULACAO NORMAL NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA

Restrição Administrativa RENAINF Comunicação de venda Recall (Pendência de Recall) Restrição Arrendamento Restrição de Benefício Tributário Restrição Reserva de Domínio

NADA CONSTA CONSTA OCORRÊNCIA NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA NADA CONSTA

**Alertas** 

Débitos Estaduais ▲ ENCONTRADO

Débitos de IPVA/Licenciamento

Débito de Multas Valor Débito IPVA EXISTE DÉBITO DE IPVA E LICENCIAMENTO

EXISTE DÉBITO DE MULTAS R\$2.777,79

Valor Débito Licenciamento Valor Débito DPVAT Valor Débito Multas

R\$181,88 NADA CONSTA R\$1.823,05

Documentos Extraviados - CRLV

CRLV NÃO INFORMADO

Duplicidade de Motor

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Histórico de Roubo - Base interna

O NADA CONSTA

Histórico de KM

● NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Ofertas em leilão (Base 1 / Base 2 / Remarketing)

O NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações de Recall

INFORMAÇÃO ENCONTRADA

Registro de Roubo e Furto

▼ NENHUMA OCORRENCIA ENCONTRADA COM A PLACA INFORMADA

Origem da Informação

site Montadora 0800-702-4200

#### Checkauto

Comunicado aos proprietários de veículos Chevrolet Onix Plus modelo 2020 A General Motors, visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, convoca todos os proprietários dos veículos Chevrolet Onix Plus, modelo 2020, a entrar em contato de imediato com a Rede Chevrolet, para agendar a atualização da calibração do módulo de controle do motor. Veículos Identificados: Marca e modelo do veículo: Chevrolet Onix Plus modelo 2020 Número de chassi: LG100091 a LG139164 Data inicial e final de fabricação: 29 de abril de 2019 a 06 de novembro de 2019 Fornecedor: General Motors Data do início do atendimento: 18 de novembro de 2019 Local de atendimento e agendamento do serviço: Rede de Concessionárias e Oficinas Autorizadas Chevrolet. Componente envolvido: Módulo de controle do motor Razões técnicas: O serviço é necessário pois, em determinados casos, um defeito na calibração do módulo de controle do motor dos veículos pode fazer com que ocorra um aumento de pressão e temperatura na câmara de combustão, causando danos no pistão. Esta condição pode levar a quebra do bloco do motor. Riscos: Caso ocorra vazamento de óleo no compartimento do motor e contato com partes quentes, há possibilidade de incêndio, com risco de lesões físicas graves e até mesmo fatais aos ocupantes do veículo e terceiros Solução: atualização da calibração do módulo de controle do motor. O servico será realizado de forma gratuita e o tempo estimado para sua execução é de até 90 minutos

Verifique se o seu veículo está envolvido na Central de Relacionamento Chevrolet através do 0800-702-4200 e use este canal em caso de dúvidas ou quanto ao agendamento do serviço. Consulte em www.chevrolet.com.br/localizarconcessionaria a Concessionária da Rede Chevrolet de sua preferência e

agende seu serviço.

Motivo

## Informações Positivas

## Garantia de Procedência e Mecânica – DEKRA Security

● NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

# Certificado de Garantia – DEKRA Garantido

● NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### Inspeção Veicular – vistorias de regularização

● NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### Gravação de Peças

● NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

# Histórico de Consultas

SESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO UMA VEZ.

## Data

06/04/2023 10:47:16

Importante: A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta à Bases Públicas e Privadas sobre as quais não detêm a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações.

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualização, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas abaixo, com as do DETRAN ESTADUAL.