



Realizado em: 17/06/2024

OS N°: 1951837039

Vistoriador: LUIZ FERNANDO NUNES


DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome CLAUBER VIERO	CPF 048.212.859-32
Nome do proprietário SIDINEIA PELLIN	CPF/CNPJ 05735321927

DADOS DO VEÍCULO

PLACA QIR5274	Marca/Modelo HYUNDAI / HB20X 1.6A PREMI	 HYUNDAI	Tipo Automovel
Fabricação/Modelo 2018 / 2018	Quilometragem 39347		
Cidade VIDEIRA			ESTADO SC
CRLV	Nº do lacre da placa	Tipo de lacre PLASTICO/ARAME	Renavam 01151935120

Chassi BIN 9BHBH51DBJP901645	Chassi ATUAL 9BHBH51DBJP901645
Motor BIN F4FAJU161920	Motor ATUAL F4FAJU161920
Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA	Combustível ATUAL ALCOOL/GASOLINA
Cor BIN BRANCA	Cor ATUAL BRANCA
Câmbio BIN NAHXGS515303	Câmbio ATUAL Não informado





DOCUMENTO DO VEÍCULO



CNH DO SOLICITANTE



CANTO DIANTEIRO DIREITO



CANTO DIANTEIRO ESQUERDO



VIS PARA-BRISA



SUO PNEU DIANTEIROS



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



VIS VIDRO DIANTEIRA ESQUERDO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



BANCOS DIANTEIROS



HODOMETRO



VIS VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



BANCOS TRASEIROS



NUMERO DO CHASSI



ETIQUETA ETA BATENTE DA PORTA




PLAQUETA DE ANO DE FABRICAÇÃO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



NUMERO DO MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL CORTA FOGO



FRENTE INFERIOR




PANORÂMICA.

QUESTÕES DE VISTORIA

✓ - 01 Motor: 01.1 Motor sem vestígio de adulteração	✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL
✓ - 06 LACRE NUMERO: 06.1 ORIGINAL	✓ - CHASSI: "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS."
✓ - Chassi: + chassi sem vestígios de irregularidade e a mesma que consta na BIN e está no padrão do fabricante.	✓ 500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI: DO BATENTE DA PORTA: ORIGINAL
✓ 2017 - A numeração identificadora do motor: Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.	✓ 17005 - lacre da placa: Lacre sem vestígios de violação.

Croqui do veículo



Nenhuma observação Adicionada

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

FAVOR VERIFICAR CONSULTA EM ANEXO. VISTORIA CAUTELAR REALIZADA SOMENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS, ETIQUETAS ETA, NUMERO DE CHASSI E MOTOR. NÃO VERIFICADO PARTE DE ESTRUTURA E PINTURA DO VEICULO. CROQUI DO VEICULO SEM PREENCHIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE.



Vistoriador responsável: LUIZ FERNANDO NUNES

Emitido por: Jean Lucas Torcatto Vistorias

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

JEAN LUCAS TORCATTO VISTORIAS

CNPJ:39586740000197

63444303 - financeirofenixrosane@gmail.com tel: (49) 3960-0763

Rod Sc 355, N° 1660**Bairro Morada Do Sol****Videira - SC, CEP: 89562-690**



CONSULTA Nº: 6276400

CONFIDENCIAL PARA: Jean Lucas Torcatto Vi
storias

REALIZADA EM: 17/06/2024 às 08:36



Dados de Fabricação do Veículo

Placa: QIR-5274	Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20X 1.6A PREMI	
Chassi: 9BHBH51DBJP901645	Motor: F4FAJU161920	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: ITAJAI / SC
Ano fabricação: 2018	Ano modelo: 2018	UF de Origem: SC
UF Faturado: SC	Caixa de câmbio: NAHXGS515303	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 128
Carroceria	Cilindradas 1591	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 194	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - HATCH PEQUENO	Grupo modelo veículo HB20	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 154	Última atualização: 2018-05-08

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: QIR-5274	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20X 1.6A PREMI	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: NÃO APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2018
Procedência: NACIONAL	Município/UF: VIDEIRA / SC
Chassi: 9BHBH51DBJP901645 NORMAL	Motor: F4FAJU161920
Renavam: 01151935120	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 1591
Peso bruto(PBT): 1.54	Peso bruto(CMT): 1.94
Potência: 128	Capacidade de carga: 0
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	Número do Câmbio: NAHXGS515303

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD



Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BHBH51DBJP901645	9BHBH51DBJP901645	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	F4FAJU161920	F4FAJU161920	<input checked="" type="checkbox"/>
Cor	BRANCA	BRANCA	<input checked="" type="checkbox"/>
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>



Base estadual (Cortesia)

Placa: QIR-5274

Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20X 1.6A PREMI

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BHBH51DBJP901645 **NORMAL**

Renavam: 01151935120

Cor: BRANCA

Potência: 128

Peso bruto(PBT): 154

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2018

Município/UF: VIDEIRA / SC

Motor: F4FAJU161920

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1591

Peso bruto(CMT): 194

Capacidade de carga:

Nº da caixa de câmbio: NAHXGS515303



Informações de proprietário

Proprietário Atual: SIDINEIA PELLIN



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: CONSTA DEBITO

Licenciamento: R\$ 149,37



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

► DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sc.gov.br/veiculos/consultas/> Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

► SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

► Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

► Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

► Recall

Não encontrado recall


❗ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

❗ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

❗ Parecer técnico (Cortesia)



🔗 Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA QIR5274 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QIR5274 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QIR-5274 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA QIR-5274 NAS BASES CONSULTADAS

Histórico de proprietários

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NA BASE CONSULTADA



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 39.586.740/0001-97** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 39.586.740/0001-97 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 39.586.740/0001-97 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.