



DADOS GERAIS:

DATA:	27/12/2022	STATUS:	NÃO CONFORME
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2322145
UNIDADE:	BELO HORIZONTE PORTAL	VISTORIADOR:	RAPHAEL RODRIGUES MOREIR

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	GM	MODELO/VERSÃO:	MERIVA MAXX
ANO FAB./MODELO:	2007 / 2007	COR:	PRATA
PLACA:	KJX9E51	CIDADE:	BETIM
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BGXH75G07C717838	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	N20022866
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BGXH75G07C717838	Nº DO MOTOR NA BIN:	N20022866
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BGXH75G07C717838	Nº DO MOTOR NO CRLV:	0
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	0	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	070078572	KM:	124698

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- ⚠ ESTADO INICIAL DE CORROSÃO

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO
- ⚠ AUSENTE (PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO PELO ORGÃO DE TRANSITO)
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ⚠ GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

- ⚠ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO DIREITA DA CARROÇARIA
- ⚠ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO DIANTEIRA DA CARROÇARIA
- ⚠ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO ESQUERDA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

- ⚠ REGISTRO DE LEILÃO/ REMARKETING, COM AVARIAS

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA AVARIADA.
- CAIXA DE AR DIREITA REPARADA
- CAIXA DE AR ESQUERDA AVARIADA.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 27/12/2022 12:24:33 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RAPHAEL RODRIGUES MOREIRA DOS REIS - 155373550;
Conferido por: THAIS FERNANDA CARDOSO RABELO - 19762841.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 37075251000145 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 27/12/2022 12:24:33 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RAPHAEL RODRIGUES MOREIRA DOS REIS - 155373550;
Conferido por: THAIS FERNANDA CARDOSO RABELO - 19762841.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 37075251000145 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2322145

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 27/12/2022 12:24:33 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RAPHAEL RODRIGUES MOREIRA DOS REIS - 155373550;
Conferido por: THAIS FERNANDA CARDOSO RABELO - 19762841.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 37075251000145 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2322145

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 27/12/2022 12:24:34 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RAPHAEL RODRIGUES MOREIRA DOS REIS - 155373550;
Conferido por: THAIS FERNANDA CARDOSO RABELO - 19762841.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 37075251000145 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



DADOS GERAIS:

DATA:	27/12/2022	Nº DO LAUDO:	2322145
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	RAPHAEL RODRIGUES MOREIR
UNIDADE:	BELO HORIZONTE PORTAL		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	GM	MODELO/VERSÃO:	MERIVA MAXX
ANO FAB./MODELO:	2007 / 2007	COR:	PRATA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ TRIÂNGULO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ TAPETES
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ FAROL DE MILHA
✓ CHAVE TRAVA ESTEPE	✓ COMP. DE BORDO
✓ MACACO	✓ AR CONDICIONADO
✓ ESTEPE	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ AR QUENTE	✓ CHAVE DE RODA
✓ ACEND. DE CIGARROS	
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 27/12/2022 12:24:34 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RAPHAEL RODRIGUES MOREIRA DOS REIS - 155373550;
Conferido por: THAIS FERNANDA CARDOSO RABELO - 19762841.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 37075251000145 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 2322145

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 27/12/2022 12:24:34 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RAPHAEL RODRIGUES MOREIRA DOS REIS - 155373550;
Conferido por: THAIS FERNANDA CARDOSO RABELO - 19762841.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 37075251000145 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 4338614

CONFIDENCIAL PARA: Jg Vistorias
E Pericias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 27/12/2022 às 10:4

1



CONSTA OFERTA
EM LEILÃO

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: KJX-9E51

Marca/Modelo: GM / MERIVA MAXX

Ano fabricação/Ano modelo: 2007 2007

Município/UF: BETIM / MG

Motor: N20022866

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1800

Peso bruto(CMT): 270

Capacidade de carga: 0

Nº carroceria: INEXISTENTE

Número do Câmbio: 070078572

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BGXH75G07C717838 **NORMAL**

Renavam: 00914161474

Cor: PRATA

Espécie: PASSAGEIRO

Peso bruto(PBT): 0

Potência: 114

Eixo: 0

Nº da caixa de câmbio: 070078572

Número da Carroceria: INEXISTENTE

Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BGXH75G07C717838

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : General Motors / GM

Marca : General Motors

Versão : GM/ MAXX

Ano Fabricação : 2007

Cilindradas : 1800

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : MERIVA MAXX

Carroceria : AU - MONOCAB

Ano Modelo : 2007

Combustível : ALCOOL/GASOLINA

▲ Base estadual (Cortesia)

Placa: KJX-9E51

Marca/Modelo: GM/MERIVA MAXX

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: N20022866

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1800

Capacidade de carga: 270

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2007 / 2007

Município/UF: BETIM / MG

Chassi: 9BGXH75G07C717838 **Normal**

Renavam: 00914161474

Cor: PRATA

Potência: 114

Espécie: Passageiro

Nº da caixa de câmbio: 070078572

👤 Informações de proprietário

Proprietário Atual: DOUGLAS ARAUJO GOMES

🔗 Débitos do veículo

Débito de multas: Não existe débito.

Débitos de IPVA: Não existe débito de IPVA

Débitos de Licenciamento: Não existe débito de licenciamento

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$0,00

Débito RENAINF: 0,00

Débito Multas: R\$ 0,00

Débito IPVA: R\$ 0,00

Débito Licenciamento: R\$ 0,00

Débito DPVAT: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

Informações do DETRAN (Cortesia)

DADOS DO VEÍCULO

IPVA pago: 0000

Seguro pago:

Seguro Anterior Pago:

Placa Anterior:

Município Anterior:

Ano Modelo: 2007

Taxa Licenciamento Paga: 2022

Situação Licenciamento: VEICULO LICENCIADO DIGIT
ALMENTE EM: 27/07/2022

Parcela IPVA:

Parcela seguro:

Parcela seguro anterior:

Município: BETIM

Ano de Fabricação: 2007

Marca: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL GM/MERIVA MAXX

Data Licenciamento: 27/07/2022

Alertas: Este Veículo não tem Autuação e não tem Multas.

Autuações: Não constam Autuações

MULTAS

Multas: Não constam multas

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site https://cpag.prf.gov.br/nada_consta/index.jsf

SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

Para informações detalhadas realizar a pesquisa Conferi Gravame.

Comunicação de venda

Não existe

Divida Ativa (Cortesia)

IPVA NAO DEVIDO. VEICULO REGIST. EM MINAS EM 20
22

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de início de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

Placa: KJX-9451	Data do leilão: 31/01/2022
Condição do veículo:	Lote: 2358
Leiloeiro: VICENTE PAULO ALBUQUERQUE	Comitente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DTCO
Marca/Modelo: GM / MERIVA MAXX	Ano Fabricação / Modelo: 2007 / 2007
Tipo de veículo: AUTOMOVEL BCEH	Cor: PRATA
Nº Motor: N/I	Nº Chassi: 9BGXH75G07C717838
Nº Renavam: N/I	Sit Chassi: N/I
Observação: N/I	

 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

Placa: KJX-9451	Data do leilão: 29/11/2017
Condição do veículo: NAO DIVULGADO	Lote: 0
Leiloeiro: ANTONIO F. ROCHA - MINAS GERAIS	Comitente: CAIXA CT
Marca/Modelo: GM / MERIVA MAXX	Ano Fabricação / Modelo: 2007 / 2007
Tipo de veículo:	Cor: PRATA
Nº Motor: N/I	Nº Chassi: 9BGXH75G07C717838
Nº Renavam: N/I	Sit Chassi: N/I
Observação: N/I	

 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

Placa: KJX-9E51	Data do leilão: 31/01/2022
Condição do veículo: DOCUMENTADO	Lote: 0
Leiloeiro: VICENTE PAULO ALBUQUERQUE	Comitente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - EDITA L NO 001/2022
Marca/Modelo: GM / MERIVA MAXX	Ano Fabricação / Modelo: 2007 / 2007
Tipo de veículo:	Cor: PRATA
Nº Motor: N/I	Nº Chassi: 9BGXH75G07C717838
Nº Renavam: N/I	Sit Chassi: N/I
Observação: N/I	

 **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO**

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA KJX-9E51 NAS BASES CONSULTADAS

 **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA**

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA KJX-9E51 NAS BASES CONSULTADAS

 **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA**

CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA KJX-9E51 NAS BASES CONSULTADAS

► Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.

► Ações trabalhista (Cortesia)

Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 37.075.251/0001-45** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 37.075.251/0001-45 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 37.075.251/0001-45 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.