



Detran.SP

PESQUISA DE DÉBITOS E RESTRIÇÕES DE VEÍCULOS

17 de Outubro de 2024

DADOS DO VEÍCULO

PLACA : ERE6D76

RENAVAM : 368841626

IPVA

IPVA : NADA CONSTA - PAGO - Em caso de dúvidas, consulte www.ipva.fazenda.sp.gov.br

MULTAS

TOTAL : NADA CONSTA

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO : NADA CONSTA

RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA : NADA CONSTA

RESTRIÇÃO FINANCEIRA : AYMORE CRED FIN INV SA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA : NADA CONSTA

RESTRIÇÃO JUDICIÁRIA : NADA CONSTA

REGISTRO GUINCHO : NADA CONSTA

INSPEÇÃO VEICULAR

INSPEÇÃO GNV : NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

ÚLTIMO LICENCIAMENTO EFETUADO: Exercício 2023

STATUS DO LICENCIAMENTO: vencido

Esta pesquisa tem caráter informativo.

Dúvidas sobre o pagamento:

Para pagar seu licenciamento, multas, IPVA e DPVAT, basta informar o número do Renavam na rede bancária credenciada.

No Detran.SP não é gerado nenhum boleto e você não precisa levar nenhum papel para pagar seus débitos.

Dúvidas sobre débitos com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, consulte www.ipva.fazenda.sp.gov.br.

Dúvidas sobre débitos do Seguro DPVAT, consulte <https://www.seguradoralider.com.br/Pages/informacoes-gerais-sobre-o-pagamento.aspx>



Consultas

| Pagamentos

| e-CRDA

| Precatório

| Legislação

| Requerimentos

| Dúvidas

Entrar

Chrome 129.0.0.0 17/10/2024 10:05 | 18-1

Emissão de GARE para liquidação**Não foram encontrados débitos para o CPF informado.**

Emissão direta de Guias para liquidação de débitos

 CDA CPF RENAVAM

44395622801

Consultar



Consultas

| Pagamentos

| e-CRDA

| Precatório

| Legislação

| Requerimentos

| Dúvidas

Entrar

Chrome 129.0.0.0 17/10/2024 10:05 | 18-1

Emissão de GARE para liquidação**Não foram encontrados débitos para o Renavam informado.**

Emissão direta de Guias para liquidação de débitos

 CDA CPF RENAVAM

00368841626

Consultar

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4143608
DATA DE VISTORIA:	16/10/2024 15:50:49
MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	I/HYUNDAI VELOSTER
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2011
ANO MODELO:	2012
PLACA:	ERE6D76
RENAVAM:	00368841626
KM:	80512
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	CAMPINAS IMPERATRIZ
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



ERE6D76

4143608

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN: KMHTC61CBCU018437
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: KMHTC61CBCU018437
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: KMHTC61CBCU018437

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN: G4FGBU291126
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: G4FGBU291126
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: G4FGBU291126

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN: -
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: -
• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO
 NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)
 NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO
 ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO
 PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : NÃO OBRIGATÓRIO

PLACAS

• PLACA DIANTEIRA
 PLACA DENTROS DOS PADRÕES
• PLACA TRASEIRA
 PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.
 PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
 PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
 PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



ERE6D76

4143608



Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

VIGIA TRASEIRO .:	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR .:	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR .:	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
LONGARINA DIANTEI. DIR .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL CORTA FOGO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ .:	SEM AVARIAS APARENTEIS

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
LONGARINA TRASEI. DIR .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL TRASEIRO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CONDICOES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR .:	REPARADO
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ .:	REPARADO
CAIXA DE AR DIREITA .:	REPARADO
CAIXA DE AR ESQUERDA .:	REPARADO
COLUNA ESQ. (A) .:	AMASSADO/AVARIADO
COLUNA ESQ. (B) .:	AMASSADO/AVARIADO
COLUNA ESQ. (C) .:	AMASSADO/AVARIADO
COLUNA DIR. (A) .:	AMASSADO/AVARIADO
COLUNA DIR. (B) .:	AMASSADO/AVARIADO
COLUNA DIR. (C) .:	AMASSADO/AVARIADO

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTEIS
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



ERE6D76

4143608

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLuíDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



ERE6D76

4143608

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



ERE6D76

4143608

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 4 de 7

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda




Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



ERE6D76

4143608

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 5 de 7

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



EXTRA IMPRESSA 4



EXTRA IMPRESSA 5



EXTRA IMPRESSA 6



EXTRA IMPRESSA 7



EXTRA IMPRESSA 8



EXTRA IMPRESSA 9



EXTRA IMPRESSA 10



ERE6D76

4143608

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 6 de 7

EXTRA IMPRESSA 11



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: CELANDRONI CAMPINAS IMPERATRIZ VISTORIA LTDA e cnpj: 51.169.061/0001-18 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Rua Lions Club - Vila Nova - TEL: (19) 3365-1420

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 16/10/2024 15:50:49, conforme horário oficial de brasília, por CELANDRONI CAMPINAS IMPERATRIZ VISTORIA LTDA A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: RICARDO LUIZ NATALE - 421509053
Conferido por: GABRIELLA GODOI DE OLIVEIRA - 436523620



ERE6D76

4143608



Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 7 de 7

Consultar Veículo



Agradecemos por utilizar o Portal de Serviços da Senatran.
Convidamos você a avaliar este serviço clicando no botão ao lado. Sua opinião é fundamental para nós.

Avaliar



Atenção

As informações obtidas através de consulta a este site não servem como certidão de regularidade.

Dados informados

Código Renavam	00368841626
Placa	ERE6D76
CPF/CNPJ	443.956.228-01

Dados do Veículo	Indicadores de Situação do Veículo
Placa Atual:	ERE6D76
Código RENAVAM:	00368841626
CPF/CNPJ do Proprietário:	443.956.228-01
Nome do Proprietário:	MICHEL MOREIRA DOS SANTOS SANTANA
Tipo:	AUTOMOVEL
Espécie:	PASSAGEIRO
Carroceria:	NÃO APLICAVEL
Categoria:	PARTICULAR
Combustível:	GASOLINA
Marca/Modelo:	I/HYUNDAI VELOSTER
Ano Fabricação:	2011
Ano Modelo:	2012
Cor:	PRATA
Lotação:	4
Capacidade de Carga:	0
Potência:	140
Cilindradas:	1591



CSVs emitidos (a partir de
2016):

Não há emissão do documento

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.



Consultar Veículo



Agradecemos por utilizar o Portal de Serviços da Senatran.
Convidamos você a avaliar este serviço clicando no botão ao lado. Sua opinião é fundamental para nós.

Avaliar



Atenção

As informações obtidas através de consulta a este site não servem como certidão de regularidade.

Dados informados

Código Renavam	00368841626
Placa	ERE6D76
CPF/CNPJ	443.956.228-01

Dados do Veículo	Indicadores de Situação do Veículo
Restrição-1:	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição-2:	Não há
Restrição-3:	Não há
Restrição-4:	Não há
Existe ocorrência de roubo/furto ativa:	Não
Existe comunicação de venda ativa?	Não
Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Existe multa RENAINF?	Não
Existe recall?	Não
Ostenta placa novo padrão?	Não
Existe restrição PGFN?	Não

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.



Placa	Licenciado	Renavam
ERE6D76	no Exterior	00368841626

! Nenhum registro encontrado para os parâmetros informados.

Complemente sua pesquisa, para autuações recentes clique aqui



Olá, FELIPE
[Sair](#)

Consulta de Multas Veículo

✖ Placa/RENAVAM sem informações no DNIT.

Placa

ERE6D76

Renavam

00368841626

[Continuar](#)



ORIENTAÇÕES

- Indicação do Condutor Infrator
- Indicação do Responsável pela Infração
- Solicitação de Advertência
- Defesa da Autuação
- Recurso
- Restituição
- Nada Consta

INFORMAÇÕES

- Equipamentos de Fiscalização
- Editais de Publicação de Notificações

LINKS EXTERNOS

- CONTRAN
- SENATRAN

REDES SOCIAIS



Desenvolvido por LabTrans/UFSC

Olá, eu sou a Denise!
Como posso te ajudar?



DADOS DA CONSULTA

TIPO DE CONSULTA: 12-TOTAL

DADOS UTILIZADOS: PLACA: ERE6D76 / **KILOMETRAGEM:** 78750

Nº DA CONSULTA: 6314042

DATA | HORA: 05/09/2024 08:38



QUADRO DE AVISOS

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL.

**INSPECACAO AMBIENTAL: VEICULO COM
INSPECACAO VEICULAR OK**

**OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO
FIDUCIARIA**

RESTRIÇÃO DE FINANCIAMENTO

DÉBITO DPVAT: NADA CONSTA

DÉBITO IPVA: NADA CONSTA

EXISTE DÉBITO LICENCIAMENTO : R\$ 160,22

DÉBITO MULTAS: NADA CONSTA

ALIENACAO FIDUCIARIA

ALERTA DE GRAVAME.

**HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: NADA
CONSTA**

INDICIO DE SINISTRO: NADA CONSTA

**PARECER TECNICO: RESTRICOES RESTRICAO
DISCRETA OU PEQUENA.**

LEILÃO: NADA CONSTA

RESUMO DO VEÍCULO



MARCA/MODELO:

HYUNDAI/HYUNDAI
VELOSTER

PLACA: ERE6D76

CHASSI: KMHTC61CBCU018437

N. MOTOR: G4FGBU291126

ANO FABR./MODELO:

2011/2012

COR: PRATA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - ESTADUAL

MARCA/MODELO: HYUNDAI/HYUNDAI VELOSTER

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 13 ANOS

CATEGORIA: PARTICULAR

TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL

PLACA: ERE6D76

RENAVAM: 00368841626

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

MUNICIPIO: CAMPINAS-SP

UF: SP

QUANTIDADE EIXOS: 2

Nº MOTOR: G4FGBU291126

PBT: 170

POTÊNCIA: 140

CHASSI: KMHTC61CBCU018437

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

CAPACIDADE CARGA: 0

CILINDRADA: 1591

CMT: 233

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

COR: PRATA

EMPLACAMENTO: 08/07/2022

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA

QUANTIDADE PASSAGEIROS: 4

SITUAÇÃO DO CHASSI: NORMAL

TIPO DE CARROCERIA: INEXISTENTE

UF FATURAMENTO: RS

DATA ATUALIZAÇÃO: 24/05/2023

PROPRIETARIO ANTERIOR BLUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

LICENCIAMENTO 24/05/2023

MULTAS E DÉBITOS

- ✓ **DÉBITOS DPVAT:** NADA CONSTA
- ✓ **DÉBITOS IPVA:** NADA CONSTA
- ✗ **DÉBITOS LICENCIAMENTO:** R\$ 160,22
- ✓ **DÉBITOS MULTAS:** NADA CONSTA

RESTRIÇÕES

- ✗ **RESTRICAO:** INSPECAO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
- ✗ **RESTRICAO:** OUTRAS RESTRICoes: ALIENACAO FIDUCIARIA
- ✗ **RESTRICAO:** RESTRIÇÃO DE FINANCIAMENTO

Atenção: As informações de débitos e multas no nosso sistema são cortesia ao nosso cliente e podem ou não refletir o status atual do veículo consultado, podendo não trazer todos os débitos e multas do veículo. Orientamos a consultar o site do Detran e Secretaria da Fazenda da UF do veículo para confirmação dos mesmos.

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - SENATRAN

MARCA/MODELO: I/HYUNDAI VELOSTER

UF: SP

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012

QUANTIDADE EIXOS: 2

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 13 ANOS

PBT: 1.7

TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL

POTÊNCIA: 140

PLACA: ERE6D76

PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO

RENAVAM: 00368841626

QUANTIDADE PASSAGEIROS: 4

CHASSI: KMHTC61CBCU018437

TIPO DE CARROCERIA: NAO APPLICAVEL

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

DATA EMISSÃO CRV: 2022-07-08

CAPACIDADE CARGA: 0

COMUNICAÇÃO DE VENDA: NADA CONSTA

CILINDRADA: 1591

INDICADOR DE MULTA RENAINFO: NADA CONSTA

CMT: 2.33

INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NADA CONSTA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

INDICADOR RECALL 1: NADA CONSTA

COR: PRATA

INDICADOR RECALL 2: NADA CONSTA

EMPLACAMENTO: 2022-07-08

INDICADOR RECALL 3: NADA CONSTA

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

INDICADOR RECALL MONTADORA: 0

MUNICIPIO: CAMPINAS

INDICAÇÃO COMUNICAÇÃO DE VENDA: NADA CONSTA

RESTRICOES

✖ RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA

MULTAS RENAINF

NAO CONSTAM INFORMACOES SOBRE MULTAS

RENAJUD

NAO CONSTAM INFORMACOES SOBRE RENAJUD

CSV

NAO CONSTAM INFORMACOES SOBRE CSV

RECALL

NAO CONSTAM INFORMACOES SOBRE RECALL

⚠ Atenção: As informações de débitos e multas no nosso sistema são cortesia ao nosso cliente e podem ou não refletir o status atual do veículo consultado, podendo não trazer todos os débitos e multas do veículo. Orientamos a consultar o site do Detran e Secretaria da Fazenda da UF do veículo para confirmação dos mesmos.

DADOS DOS LEILÕES REALIZADOS

ITENS VERIFICADOS NA CONSULTA LEILÃO

CLASSIFICAÇÃO DE AVARIA

LEILÕES PRESENCIAIS

CLASSIFICAÇÃO PARA ACEITE SECURITÁRIO

LEILÕES ON-LINE

CLASSIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE DE VISTORIA

LEILÕES JUDICIAIS

SINISTRO DE PEQUENA MONTA

LEILÕES DE SEGURADORAS

SINISTRO DE MÉDIA MONTA

LEILÕES DE BANCOS E FINANCEIRAS

SINISTRO DE GRANDE MONTA

LEILÕES DE EMPRESAS

❗ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

PERDA TOTAL

❗ Nenhum registro encontrado. Nada consta.

INDICIO DE SINISTRO

❗ Nenhum registro encontrado até a presente data

⚠ Atenção: As informações de Indício de Sinistro são oriundas de terceiros tais como: seguradoras, lojas de salvados, órgãos oficiais, entre outros. Podendo, alguns casos, serem restritas do informante

sem divulgação. Orientamos a conciliar essa consulta com a Radar Securitário e checagem do veículo fisicamente para confirmação dos mesmos.

ALERTAS/NOTIFICAÇÕES

❗ Nenhum registro encontrado. Nada consta.

PARECER TÉCNICO (AVANÇADO)

CLASSIFICAÇÃO B

PARECER TECNICO NACIONAL PARA O VEICULO PESQUISADO ESTA COM RESTRIÇÃO DISCRETA OU PEQUENA.

POSSIVEIS CAUSAS:

■ 'PEQUENAS RESTRIÇOES' INDICAM PEQUENAS AVARIAS QUE FORAM ENCONTRADAS NO VEICULO, COMO REPINTURAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMA PEÇA, SEM INTERFERÊNCIA MECÂNICA OU ESTRUTURAL

CLASSIFICAÇÕES DISPONÍVEIS: A, AB, B, CD, D

GRAVAME

GRAVAME 1 - 26/05/2022

PLACA: ERE6376

NOME FINANCIADO: MICHEL MOREIRA DOS SANTOS SANTANA

DATA INCLUSÃO: 26/05/2022

UF LICENCIAMENTO: SP

Nº CONTRATO: AYME00559327889

UF: SP

DOC. FINANCIADO: 44*****01

STATUS: VEICULO COM ALIENACAO FIDUCIARIA COM DOCUMENTO JA EMITIDO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

❗ Nenhum registro de histórico de roubo e furto encontrado.

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS - BASE HISTÓRICA

❗ INFORMAÇÃO NÃO LOCALIZADA NA BASE CONSULTADA

⚠️ Atenção: Informação cortesia proveniente de base histórica/estática, podendo não refletir no histórico completo dos proprietários.

PRECIFICADOR

HYUNDAI/VELOSTER 1.6 16V 140CV AUT./

CÓDIGO: 015079-7

PREÇO: 56.129,00

INFORMANTE: FIPE

VIGÊNCIA: 09/2024

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

PREÇO MÉDIO: 56.129,00

HYUNDAI/VELOSTER/

CÓDIGO: 0

PREÇO: 58.558,00

INFORMANTE: MOLICAR

VIGÊNCIA: 09/2024

COMBUSTÍVEL: NAO INFORMADO

PREÇO MÉDIO: 58.558,00

GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO FIPE

HYUNDAI/VELOSTER - GASOLINA

PERÍODO	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024
FIPE	58.347	↓ 56.304	↓ 56.156	↓ 56.085	↓ 55.494	↑ 56.129
DIF R\$	2.043,00	↑ 148,00	↑ 71,00	↑ 591,00	↓ - 635,00	↑ 0,00
DIF %	3,63%	↑ 0,26%	↑ 0,13%	↑ 1,06%	↓ - 1,13%	↑ 0,00%



LOCALIZAÇÃO (AGREGADOS)

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

MARCA: HYUNDAI

ANO MODELO: 2012

MODELO: VELOSTER 1.6 16V 140CV AUT.

TIPO: AUTOMOVEL/CAMINHONETE/UTILITARIO

MORFOLOGIA NR CHASSI
1



INDICACAO NR CHASSI 1



MORFOLOGIA NR MOTOR



INDICACAO NR MOTOR



ETIQUETAS
DESTRUTIVEIS



MORFOLOGIA
GRAVACAO VIDROS



MORFOLOGIA NR
CAMBIO



INDICACAO NR CAMBIO



FICHA TECNICA

INFORMAÇÕES TECNICAS

CAMBIO: AUTOMATICA COM MODO MANUAL DE 6 MARCHAS

FREIOS DIANTEIROS: QUATRO FREIOS A DISCO COM DOIS DISCOS VENTILADOS.

MOTOR: 1.6 GASOLINA INJECAO DIRETA

QUANTIDADE PASSAGEIROS: 4

QUANTIDADE PORTAS: 0

SUSPENSÃO DIANTEIRA: SUSPENSAO TIPO MCPHERSON E DIANTEIRA COM BARRA ESTABILIZADORA, RODA TIPO INDEPENDENTE E MOLAS HELICOIDAL.

SUSPENSÃO TRASEIRA: SUSPENSAO TIPO EIXO DE TORCAO, RODA TIPO SEMI-INDEPENDENTE E MOLAS HELICOIDAL.

MEDIDAS

ALTURA: 1399

PESO: 1160

LARGURA: 1790

PORTA MALAS: 320

COMPRIMENTO: 4220

TANQUE DE COMBUSTIVEL: 50

ENTRE EIXOS: 2650

MEDIDA COMBUSTIVEL

COMBUSTIVEL	POTENCIA	CILINDR.	VEL.MAX	TORQUE	CONS.CIDADE	CONS.ESTRADA
GASOLINA	140	1591	201	17,03	14,9	20

EQUIPAMENTOS

✓ DISPONIVEL.

INDISPONIVEL.

OPCIONAL.

DESCRÍÇÃO	DISPONIBILIDADE
COMPUTADOR DE BORDO	
AIRBAG LATERAL	
VIDROS ELETRICOS TRASEIROS	
CONTROLE DE TRACAO	
DISTRIBUICAO ELETRONICA DE FRENAGEM	
VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA	
CD PLAYER COM MP3	
ENTRADA USB	
RADIO FM/AM	
PILOTO AUTOMATICO	
AJUSTE DE ALTURA	
ADAPTADO PARA DEFICIENTE FISICO	
SENSOR DE CHUVA	
SENSOR DE ESTACIONAMENTO	
SENSOR DE FAROL	
CALOTAS	
AEROFOLIO	
FAROL DE NEBLINA	
TRIO ELETTRICO	
CAPOTA MARITIMA	
AJUSTE ELETTRICO	
AR-QUENTE	
TETO SOLAR	
KIT GAS	
AIRBAG MOTORISTA	
AR-CONDICIONADO	
DIRECAO HIDRAULICA	
VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS	

DESCRÍÇÃO	DISPONIBILIDADE
TRAVAS ELETRICAS	✗
RETROVISORES ELETRICOS	✓
ALARME	✓
FREIOS ABS	✓
BANCOS DE COURO	✓
BLINDADO	✗
AIRBAG PASSAGEIRO	✓
LIMP. TRASEIRO	✓
DESEMB. TRASEIRO	✗
CAMBIO AUTOMATICO	✓
RODAS DE LIGA LEVE	✓
TRACAO 4X4	✗
TOCA-FITAS	✗
CD PLAYER	✓
PROTETOR DE CACAMBA	✗
KIT MULTIMIDIA (GPS E/OU DVD)	✗
DIRECAO ELETRICA	✗

ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM

MÉDIA QUILOMETRAGEM RODADA POR ANO NO ESTADO

ESTADO
SP KM MEDIA ANUAL
 DO ESTADO
 13000

TOTAL DE QUILOMETRAGEM ESTIMADA DESDE

ANO
2012 KM TOTAL
 164.666



■ Baixa quilometragem

■ Média quilometragem

■ Alta quilometragem

COM BASE NO ESTUDO DE MERCADO, A CLASSIFICAÇÃO SINALIZADA INDICA A ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM NO ESTADO ATUAL DEEMPLACAMENTO DO VEÍCULO.

DECODIFICADOR DE CHASSI

MOTOR: 1.6

PAÍS: COREIA / SUL

REGIÃO GEOGRÁFICA: COREIA / CEILAO / ISRAEL

TIPO DE CARROCERIA: HATCH

MARCA: HYUNDAI

MODELO: VELOSTER

ANO MODELO: 2012

CHASSI: KMHTC61CBCU018437

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ALERTAS/INFORMAÇÕES FIXAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, PARA ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO USUÁRIO , RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS, QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO PELO FALE CONOSCO.

AVISO:

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE:

EU, CONTRATANTE DESTA PESQUISA, DECLARO TER LIDO E COMPREENDIDO AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCritas, TENDO CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESTA PESQUISA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO.

AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA PESQUISA SÃO AS QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA ÀS BASES, SITES E PACOTES DE DADOS ORA CONTRATADOS E SOMENTE SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR MIM CONTRATANTE.

SABENDO QUE ESTOU VEDADO DA DIVULGAÇÃO DA MESMA PARA TERCEIROS, ISENTO A AUTOCORP DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO HAJA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO, INFORMO AINDA QUE UTILIZO A CONSULTA PARA FINS COMERCIAIS E TENHO CONHECIMENTO QUE EXISTEM CASOS DE NÃO INFORMAÇÃO E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AS BASES ON-LINES, PODENDO OS REGISTROS SEREM APAGADOS, APRESENTAREM DIVERGÊNCIAS OU AINDA POSSUÍREM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU EXCLUÍDAS, COMO POR EXEMPLO APONTAMENTOS DE REGISTROS DE LEILÃO, SINISTRO E DEMAIS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS, QUE PODEM SER ALTERADAS, BAIXADAS, EXCLUÍDAS E/OU NÃO INFORMADAS.

MINUTA DE DECLARAÇÃO LGPD

DECLARO QUE A UTILIZAÇÃO DOS DADOS RESPEITARÁ AS FINALIDADES E PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ADMITIDOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DIVULGADOS EM MINHA PÁGINA INICIAL DE ACESSO.