



DATA REALIZAÇÃO: 01/11/2021 15:36 - DATA IMPRESSÃO: 02/11/2021 21:08

### DADOS DO VEÍCULO

<b>Nº LAUDO:</b> 659774	<b>QUILOMETRAGEM:</b> 86380 KM
<b>Nº CHASSI:</b> 9BFZF54P9D8406429	<b>COR:</b> VERMELHA
<b>Nº MOTOR:</b> QF9AD8406429	<b>COMBUSTIVEL:</b> ALCOOL/GASOLINA
<b>PLACA:</b> PAOTA4A79	<b>ANO FABRICAÇÃO:</b> 2012
<b>MARCA:</b> FORD	<b>ANO MODELO:</b> 2013
<b>MODELO:</b> FIESTASEDAN1.6FLEX	<b>SITUAÇÃO CHASSI:</b> EM CIRCULAÇÃO

### PARECER FINAL



**CONFORME COM OBSERVAÇÃO**

173



### SITUAÇÃO GERAL

	<b>CONFORME</b>	<b>173 ITENS</b>
	<b>CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)</b>	<b>2 ITENS</b>
	<b>NÃO CONFORME</b>	<b>0 ITENS</b>

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: ADICIONAL 4 : PARABRISACOM CHAPISCO DE PEDRA// ADICIONAL 5 : FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO PRATROCA// ADICIONAL 6 : CAPO AMASSADO // ADICIONAL 7 : CAIXA DE AR LADO DIREITO COM PEQUENO AMASSADO// ADICIONAL 8 : FOLHADO TETO AMASSADA// NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: ALEX ALMEIDA SILVA  
E-MAIL: PRALEXALMEIDAS@GMAIL.COM  
CPF: 87502887253  
TELEFONE: 91513740

**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**

Nº CHASSI: 9BFZF54P9D8406429  
Nº MOTOR: QF9AD8406429  
PLACA: PA 0TA4A79  
MARCA:FORD  
MODELO:FIESTA SEDAN1.6FLEX

COR:VERMELHA  
COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO:2012  
ANO MODELO:2013  
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

### DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00496797077  
 MUNICÍPIO: ANANINDEJA  
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL  
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
 MONTAGEM:  
 POTÊNCIA: 107

CILINDRADAS: 1598  
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
 NÚMERO DE EIXOS:  
 CMT:  
 PBT: 155  
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
 NÚMERO DI:  
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
 IDENT. PROPRIETÁRIO  
 REVENDEDOR DISTRIB.  
 ORIGEM: NACIONAL

### DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2013	Região Geográfica	América do Sul
cc Motor	1.6 8V ( 107cv ),	Sem Significado	Código sem Definição
Dígito de conferência do VIN	Definido pelo Sistema	Tipo da Carroçaria	Sedan
Fabricante	FORD	Veículo	Fiesta,
Localização da Fábrica	Camaçari - Bahia	Versão	FLEX
País	Brasil		



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 7



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA

### DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00496797077  
 MUNICÍPIO: ANANINDEJA  
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL  
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
 MONTAGEM:  
 POTÊNCIA: 107

CILINDRADAS: 1598  
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
 NÚMERO DE EXOS:  
 CMT:  
 PBT: 155  
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
 NÚMERO DI:  
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
 IDENT. PROPRIETÁRIO  
 REVENDEDOR DISTRIB.  
 ORIGEM: NACIONAL

### DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2013	Região Geográfica	América do Sul
cc Motor	1.6 8V ( 107cv ),	Sem Significado	Código sem Definição
Digito de conferência do VIN	Definido pelo Sistema	Tipo da Carroçaria	Sedan
Fabricante	FORD	Veículo	Fiesta,
Localização da Fábrica	Camaçari - Bahia	Versão	FLEX
País	Brasil		



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

**Consultar Veículo**

**Identificação**

**Dados Informados**

Placa: 02040001

CPF/CH: 0204000107

**Dados do Veículo** | **Indicadores de Segurança do Veículo**

Restrição 1	Sim/Não
Restrição 2	Sim/Não
Restrição 3	Sim/Não
Restrição 4	Sim/Não
Existe restrição de furto/roubo atual?	Sim/Não
Existe restrição de venda atual?	Sim/Não
Existe restrição judicial (INSS/RENT)?	Sim/Não
Existe multa (DENOM)?	Sim/Não
Existe multa?	Sim/Não
Controla prazo homologação?	Sim/Não

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais consulte o DETRAN de seu veículo.

[Mais Detalhes](#) [Cancelar](#) [Imprimir](#)

RENAJUD



ADICIONAL 8

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: ALEX ALMEIDA SILVA E-MAIL: PRALEXALMEIDAS@GMAIL.COM CPF: 87502887253 TELEFONE: 91513740	Nº CHASSI: 9BFZF54P9D8406429 Nº MOTOR: QF9AD8406429 PLACA: PA OTA4A79 MARCA:FORD MODELO:FIESTA SEDAN1.6FLEX	COR:VERMELHA COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2012 ANO MODELO:2013 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

### MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRICÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: PA	RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
	MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRICÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
	RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)	8		

### MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	NÃO APLICÁVEL
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 86380

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: ALEX ALMEIDA SILVA E-MAIL: PRALEXALMEIDAS@GMAIL.COM CPF: 87502887253 TELEFONE: 91513740	Nº CHASSI: 9BFZF54P9D8406429 Nº MOTOR: QF9AD8406429 PLACA: PA OTA4A79 MARCA:FORD MODELO:FIESTA SEDAN1.6FLEX	COR:VERMELHA COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2012 ANO MODELO:2013 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO  VERDE (Conforme)  AMARELO (Conforme com Observações)  VERMELHO (Não Conforme)

## MODULO - ESTRUTURA

! ESTRUTURA		ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA
<b>ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA</b>		
PAINEL DIANTEIRO	OK	
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK	
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK	
LONGARINADIREITA	OK	
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK	
LONGARINAESQUERDA	OK	
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK	
ALMADO PARA-CHOQUE	OK	
PAINEL CORTA-FOGO	OK	
OBSERVAÇÃO		
<b>ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO</b>		
COLUNADIANTEIRA	OK	
COLUNACENTRAL	OK	
COLUNATRASEIRA	OK	
CAIXADE AR	OK	
OBSERVAÇÃO		
<b>ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA</b>		
PAINEL TRASEIRO	REPARADO	
CAIXADO ESTEPE	OK	
LONGARINA TRASEIRAESQUERDA	OK	
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK	
LONGARINA TRASEIRADIREITA	OK	
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK	
OBSERVAÇÃO		
<b>ESTRUTURA DO LADO DIREITO</b>		
COLUNADIANTEIRA	OK	
COLUNATRASEIRA	OK	
COLUNACENTRAL	OK	
CAIXADE AR	OK	
OBSERVAÇÃO		
<b>TETO</b>		
TETO	OK	
<b>ASSOALHO</b>		
ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK	
ASSOALHO CENTRAL	OK	

### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: ALEX ALMEIDA SILVA  
E-MAIL: PRALEXALMEIDAS@GMAIL.COM  
CPF: 87502887253  
TELEFONE: 91513740

### DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BFZF54P9D8406429  
Nº MOTOR: QF9AD8406429  
PLACA: PA OTA4A79  
MARCA:FORD  
MODELO:FIESTA SEDAN1.6FLEX

COR:VERMELHA  
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO:2012  
ANO MODELO:2013  
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

#### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

### FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE



PAINEL CORTA-FOGO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO

**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: ALEX ALMEIDA SILVA  
E-MAIL: PRALEXALMEIDAS@GMAIL.COM  
CPF: 87502887253  
TELEFONE: 91513740

**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**

Nº CHASSI: 9BFZF54P9D8406429  
Nº MOTOR: QF9AD8406429  
PLACA: PA OTA4A79  
MARCA: FORD  
MODELO: FIESTA SEDAN1.6FLEX

COR: VERMELHA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2012  
ANO MODELO: 2013  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

**LEGENDA DE AVALIAÇÃO**VERDE  
(Conforme)AMARELO  
(Conforme com Observações)VERMELHO  
(Não Conforme)**FOTOS / ESTRUTURA**

CAIXADO ESTEPE



COLUNADIANTEIRA



COLUNATRASEIRA



COLUNACENTRAL



CAIXA DE AR



ASSOALHO DO PORTA MALAS



ASSOALHO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA

### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: ALEX ALMEIDA SILVA  
E-MAIL: PRALEXALMEIDAS@GMAIL.COM  
CPF: 87502887253  
TELEFONE: 91513740

### DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BFZF54P9D8406429  
Nº MOTOR: QF9AD8406429  
PLACA: PA OTA4A79  
MARCA: FORD  
MODELO: FIESTA SEDAN1.6FLEX

COR: VERMELHA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2012  
ANO MODELO: 2013  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

#### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

### FOTOS / ESTRUTURA



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: ALEX ALMEIDA SILVA  
 E-MAIL: PRALEXALMEIDAS@GMAIL.COM  
 CPF: 87502887253  
 TELEFONE: 91513740

### DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BFZF54P9D8406429  
 Nº MOTOR: QF9AD8406429  
 PLACA: PA OTA4A79  
 MARCA: FORD  
 MODELO: FIESTA SEDAN1.6FLEX

COR: VERMELHA  
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2012  
 ANO MODELO: 2013  
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

### TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
 (Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO  
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO  
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO

### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



**DADOS DO CLIENTE**CLIENTE: ALEX ALMEIDA SILVA  
E-MAIL: pralexalmeidas@gmail.com  
CPF: 87502887253  
TELEFONE: 91513740**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 9BFZF54P9D8406429  
Nº motor: QF9AD8406429  
Placa: PA OTA4A79  
Marca:FORD  
Modelo:FIESTA SEDAN1.6FLEXCor:Vermelha  
Combustivel:ALCOOL/GASOLINA  
Ano fabricação:2012  
Ano modelo:2013  
Situação chassi:EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

**Histórico de Leilão:** O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

**Critério de avaliação das seguradoras:** As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

**Informações Adicionais:**

**Roubo e Furto:** Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

**Mecânica, Elétrica e transmissão:** : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

**Módulo de Pintura:** Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

**Air-Bag, Controle de tração e estabilidade:** Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

**Numeração da Caixa de cambio:** A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

**Registro de quilometragem:** o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador  
16172 - Everton Ferreira Matos

# #CompraSegura

Com apenas 3 passos,  
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

[dekra.com.br/comprasegura](http://dekra.com.br/comprasegura)

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

[dekra.com.br/posto](http://dekra.com.br/posto)

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.  
Faça uma compra segura.

\*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,  
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA  
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app  
e tenha mais segurança  
na hora de comprar, manter  
e vender seu carro!



[www.checkauto.com.br/app](http://www.checkauto.com.br/app)



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na  
**Vistoria de Transferência**

OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.  
**Peça ao Vistoriador!**

\*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA  
Sua Segurança.



## FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX

Placa: OTA4A79  
Chassi: 9BFZF54P9D8406429  
00000000000

## DADOS DO VEÍCULO

Ano / fabricação: 2012  
Ano / modelo: 2013  
Combustível: ALCOOL/GASOLINA  
Cilindradas: 1598

Código da Consulta: 19989958 | Consultado por: | Data e horário: 01/11/2021 16:40:28 | Chave da consulta:

## Foram encontradas informações do seu veículo!

🟢 Informações OK	45
⚠️ Informações que necessitam de atenção	0
🚫 Informações que afetam diretamente o veículo	0

### Dados do veículo

#### Informações Estaduais

Chassi Extrato	9BFZF54P9D8406429	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Placa	OTA4A79	Tipo do Veículo	Automovel
Cor	Vermelha	Espécie	Passageiro
Marca/Modelo	FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX	Potência	107
Ano/Fabricação	2012	Capacidade de Passageiros	5
Ano/Modelo	2013	Procedência	NACIONAL
		Município	ANANINDEUA

#### Informações Complementares da Base Estadual

UF da Placa	PA
Categoria	PARTICULAR
Data da Última Alteração	28/10/2021 00:00:00

#### Decodificador de Chassi

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2013
cc Motor	1.6 8V ( 107cv )
Dígito de conferência do VIN	Definido pelo Sistema
Fabricante	FORD
Localização da Fábrica	Camaçari - Bahia
País	Brasil
Portas	4
Região Geográfica	América do Sul
Sem Significado	Código sem Definição
Tipo da Carroçaria	Sedan
Veículo	Fiesta
Versão	FLEX

#### Precificador FIPE

Código FIPE	Fabricante	Modelo	Ano	Combustível	Número de Passageiros	Valor
003388-0	FORD	FIESTA 1.6 16V FLEX AUT. 5P	13	G	0	R\$34.623,00
003387-1	FORD	FIESTA 1.6 16V FLEX MEC. 5P	13	G	0	R\$32.603,00
003286-7	FORD	FIESTA 1.6 8V FLEX/CLASS 1.6 8V FLEX 5P	13	G	0	R\$30.382,00
003351-0	FORD	FIESTA SE 1.6 16V FLEX 5P	13	G	0	R\$33.856,00
003289-1	FORD	FIESTA SED. 1.6 8V FLEX 4P	13	G	0	R\$30.702,00
003340-5	FORD	FIESTA SEDAN SE 1.6 16V FLEX 4P	13	G	0	R\$34.404,00

#### Informações do Fabricante - Agregado Completo

Chassi	9BFZF54P9D8406429
Placa	OTA4079
Número do Motor	QF9AD8406429
Ano Modelo	2013
Ano Fabricação	2012
Marca/Modelo	FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX
Número do Câmbio	
Número da Carroceria	

#### Agregados Qtd de Proprietários

Qtd de Proprietários (à partir de 2012) 8

Potência	107
Quantidade de Eixos	2
Quantidade de Passageiros	5
Tipo de Carroceria	NAO APLICAVEL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cor	Vermelha
Tipo de Veículo	Automovel

### Restrições e Impedimentos

#### Informações Estaduais

NADA CONSTA

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Restrição de Bloqueio	NADA CONSTA
Tipo de Chassi	NORMAL	Veículo Sinistrado	NADA CONSTA
Restrição de Roubo e Furto	NADA CONSTA	Arrolamento de Bens	NADA CONSTA
Restrição Judicial (BIN)	NADA CONSTA	Restrição de Averbação	NADA CONSTA
Restrição Judicial (RENAJUD)	CLIQUE AQUI PARA PESQUISAR ( <a href="https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br">https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br</a> )	Veículo Baixado de Circulação	NADA CONSTA
Restrição de Alienação Fiduciária (Veículo Financiado)	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição de Apropriação Indébita	NADA CONSTA
Restrição de Arrendamento	NADA CONSTA	Restrição no CRLV - Exercício	NADA CONSTA
Restrição de Benefício Tributário	NADA CONSTA	Histórico de Leilão	NADA CONSTA
Restrição de Reserva de Domínio	NADA CONSTA	Veículo Apreendido	NADA CONSTA
		Restrição de Penhora	NADA CONSTA

### Alertas

#### Débitos Estaduais

NÃO ENCONTRADO

Débitos de IPVA/Licenciamento	NÃO EXISTE DÉBITO	Valor Débito Licenciamento	NADA CONSTA
Débito de Multas	NÃO EXISTE DÉBITO	Valor Débito DPVAT	NADA CONSTA
Valor Débito IPVA	NADA CONSTA	Valor Débito Multas	NADA CONSTA

#### Documentos Extraviados - CRLV

CRLV NÃO INFORMADO

#### Duplicidade de Motor

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

#### Histórico de Roubo - Base interna

NADA CONSTA

#### Histórico de KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

#### Ofertas em leilão (Base 1 / Base 2 / Remarketing)

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

#### Informações de Recall

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

#### Registro de Roubo e Furto

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### Informações Positivas

#### Garantia de Procedência e Mecânica – DEKRA Security

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

#### Certificado de Garantia – DEKRA Garantido

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

#### Inspeção Veicular – vistorias de regularização

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

#### Gravação de Peças

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

#### Histórico de Consultas

ESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO UMA VEZ.

#### Data

01/11/2021 16:40:28

**Importante:** A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta à Bases Públicas e Privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações.

**Atenção:** Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualização, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas abaixo, com as do DETRAN ESTADUAL.

## INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO

PLACA: OTA4A79

CHASSI:9BFZF54P9D8406429

ANO DE FABRICAÇÃO:2012

CATEGORIA:PARTICULAR

MUNICIPIO DE EMPLACAMENTO:ANANINDEUA

JURISDIÇÃO: PA

RENAVAM:496797077

TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:VALOR ORIGINAL DO CHASSI

ANO DO MODELO:2013

MARCA/ MODELO:FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX

PROCEDÊNCIA:NACIONAL

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR:VERMELHA

TIPO DE VEÍCULO:AUTOMOVEL

POTÊNCIA:107 CV

CILINDRADAS:1598 CC

CAPACIDADE DE CARGA:0.0 TON

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS:5 P

ESPÉCIE DE VEÍCULO:PASSAGEIRO

COMBUSTÍVEL:GASOLINA E ALCOOL

TIPO DE CARROCERIA:NENHUMA

CAIXA DE CÂMBIO:

CMT:0.0 TON

PBT:1.55 TON

Nº MOTOR: \*\*\*\*\*

Nº DE EIXOS: 2

## INFORMAÇÕES DA ALIENAÇÃO/ARRENDAMENTO NA BASE DETRAN

**\*\*VEÍCULO SEM RESERVA DE DOMÍNIO\*\***

Esta consulta restringe-se as informações da base de dados do DETRAN-PA.

Para consultar a base nacional (DENATRAN) acesse [www.denatran.gov.br](http://www.denatran.gov.br)



Voltar



Imprimir

 CONSULTA DE VEÍCULO POR CHASSI

## INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

NOME:REGIANE DE SOUSA PEREIRA

## INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

PLACA:OTA4A79

PLACA ANTERIOR: OTA4079

RENAVAM:496797077

CHASSI:9BFZF54P9D8406429

TIPO REMARCAÇÃO CHASSI:VALOR ORIGINAL DO CHASSI

ANO DE FABRICAÇÃO:2012

ANO DO MODELO:2013

CATEGORIA:PARTICULAR

MARCA/ MODELO:FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX

MUNICIPIO DE EMPLACAMENTO:ANANINDEUA

PROCEDÊNCIA:NACIONAL

JURISDIÇÃO: PA

EIXOS: 2

DATA DA AQUISIÇÃO: 28/10/2021

DATA DO REGISTRO: 22/11/2012

OBSERVAÇÃO:

## INFORMAÇÕES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS

ANO DO LICENCIAMENTO:2021

IPVA:\*\* PAGO \*\*

DATA DE LICENCIAMENTO:28/10/2021

SEGURO:\*\* PAGO \*\*

SITUAÇÃO DO LICENCIAMENTO:NORMAL

STATUS DO VEÍCULO:VEICULO EM SITUACAO NORMAL

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR:VERMELHA

COMBUSTÍVEL:GASOLINA E ALCOOL

TIPO DE VEÍCULO:AUTOMOVEL

TIPO DE CARROCERIA:NENHUMA

POTÊNCIA:107 CV

CILINDRADAS:1598 CC

CAPACIDADE DE CARGA:0.0 T

CMT:0.0

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS:5 P

PBT:1.55

CAIXA DE CÂMBIO:

Nº MOTOR: \*\*\*\*\*

ESPÉCIE DE VEÍCULO:PASSAGEIRO

## RESTRIÇÕES (FINANCEIRAS) / IMPEDIMENTOS (ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS)

SEM REGISTRO DE RESTRICOES

## INFRAÇÕES

**\*\*NADA CONSTA\*\***

Esta consulta restringe-se as informações da base de dados do DETRAN-PA.

Para consultar a base nacional (DENATRAN) acesse [www.denatran.gov.br](http://www.denatran.gov.br)

Voltar



Imprimir

## Consultar Veículo

### ATENÇÃO

**⚠** As informações obtidas através de consulta a este site não servem como certidão de regularidade.

## Dados informados

Código RENAVAL	00496797077
Placa	OTA4A79
CPF/CNPJ	020.853.862-37
<b>Restrição-1:</b>	Não há
<b>Restrição-2:</b>	Não há
<b>Restrição-3:</b>	Não há
<b>Restrição-4:</b>	Não há
<b>Existe ocorrência de furto/roubo ativa?</b>	Não
<b>Existe comunicação de venda ativa?</b>	Não
<b>Existe restrição judicial RENAVAL?</b>	Não
<b>Existe multa RENAINF?</b>	Não
<b>Existe recall?</b>	Não
<b>Ostenta placa novo padrão? ⓘ</b>	Não

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.

## Autuações realizadas pelo DNIT

Número do Auto

Placa

Ordenar por mais antigos



Auto de Infração:

**E014126408**

Descrição:

**Velocidade superior em até 20%**

Veículo: **OTA4079 / PA**  
 Data e Hora: **29/07/2014 às 15h31min**  
 Local: **BR316 KM 6,800**  
 Município: **ANANINDEUA / PA**

Situação: **ENCERRADO**  
 Amparo e Gravidade: **Art. 218, I / Média - 4 pontos**  
 Desc. 40% SNE: **Não**  
 Valor Original: **R\$ 85,13 (PAGO)**

Infração por Veículo

29/07/2014      28/08/2014      24/09/2014      30/09/2015      16/11/2015

Infração      NA      Prazo NA      NP      Prazo NP

Auto de Infração:

**G002614427**

Descrição:

**Velocidade superior em até 20%**

Veículo: **OTA4079 / PA**  
 Data e Hora: **06/09/2014 às 14h05min**  
 Local: **BR316 KM 1,600**  
 Município: **ANANINDEUA / PA**

Situação: **ENCERRADO**  
 Amparo e Gravidade: **Art. 218, I / Média - 4 pontos**  
 Desc. 40% SNE: **Não**  
 Valor Original: **R\$ 85,13 (PAGO)**

Infração por Veículo

06/09/2014      06/10/2014      03/11/2014      05/02/2016      23/03/2016

Infração      NA      Prazo NA      NP      Prazo NP

Auto de Infração:

**E015261741**

Descrição:

**Velocidade superior em até 20%**

Veículo: **OTA4079 / PA**  
 Data e Hora: **30/09/2014 às 09h16min**  
 Local: **BR316 KM 19,670**  
 Município: **BENEVIDES / PA**

Situação: **ENCERRADO**  
 Amparo e Gravidade: **Art. 218, I / Média - 4 pontos**  
 Desc. 40% SNE: **Não**  
 Valor Original: **R\$ 85,13 (PAGO)**

Infração por Veículo

30/09/2014      30/10/2014      24/11/2014      09/10/2015      25/11/2015

Infração      NA      Prazo NA      NP      Prazo NP

**D005004299**

Descrição:

**Velocidade superior em até 20%**

Veículo: **OTA4079 / PA**  
 Data e Hora: **16/11/2014 às 11h51min**  
 Local: **BR316 KM 13,150**  
 Município: **MARITUBA / PA**

Situação: **ENCERRADO**  
 Amparo e Gravidade: **Art. 218, I / Média - 4 pontos**  
 Desc. 40% SNE: **Não**  
 Valor Original: **R\$ 85,13 (PAGO)**

 **Infração por Veículo**

16/11/2014      16/12/2014      08/01/2015      16/10/2015      12/05/2016

**Infração**      **NA**      **Prazo NA**      **NP**      **Prazo NP**

Auto de Infração:

**E024377243**

Descrição:

**Velocidade superior em mais de 50%**

Veículo: **OTA4079 / PA**  
 Data e Hora: **14/01/2016 às 08h16min**  
 Local: **BR316 KM 19,550**  
 Município: **BENEVIDES / PA**

Situação: **ENCERRADO**  
 Amparo e Gravidade: **Art. 218, III / Gravíssima - 7 pontos**  
 Desc. 40% SNE: **Não**  
 Valor Original: **R\$ 574,63 (PAGO)**

 **Infração por Veículo**

14/01/2016      12/02/2016      08/03/2016      25/07/2016      12/09/2016

**Infração**      **NA**      **Prazo NA**      **NP**      **Prazo NP**

Auto de Infração:

**E024953705**

Descrição:

**Velocidade superior em até 20%**

Veículo: **OTA4079 / PA**  
 Data e Hora: **04/02/2016 às 10h26min**  
 Local: **BR316 KM 23,760**  
 Município: **BENEVIDES / PA**

Situação: **ENCERRADO**  
 Amparo e Gravidade: **Art. 218, I / Média - 4 pontos**  
 Desc. 40% SNE: **Não**  
 Valor Original: **R\$ 85,13 (PAGO)**

 **Infração por Veículo**

04/02/2016      04/03/2016      29/03/2016      29/07/2016      12/09/2016

**Infração**      **NA**      **Prazo NA**      **NP**      **Prazo NP**

Auto de Infração:

**G003560823**

Descrição:

**Velocidade superior em até 20%**

Veículo: **OTA4079 / PA**  
 Data e Hora: **09/04/2016 às 08h25min**  
 Local: **BR316 KM 1,600**  
 Município: **ANANINDEUA / PA**

Situação: **ENCERRADO**  
 Amparo e Gravidade: **Art. 218, I / Média - 4 pontos**  
 Desc. 40% SNE: **Não**  
 Valor Original: **R\$ 85,13 (PAGO)**

 **Infração por Veículo**

09/04/2016      06/05/2016      06/06/2016      19/10/2016      09/12/2016

**Infração**      **NA**      **Prazo NA**      **NP**      **Prazo NP**

 **Avaliar**



### ORIENTAÇÕES

- [Indicação do Condutor Infrator](#)
- [Indicação do Responsável pela Infração](#)
- [Solicitação de Advertência](#)
- [Defesa da Autuação](#)
- [Recurso](#)
- [Restituição](#)
- [Nada Consta](#)

### INFORMAÇÕES

- [Equipamentos de Fiscalização](#)
- [Editais de Publicação de Notificações](#)

### LINKS EXTERNOS

- [CONTRAN](#)
- [DENATRAN](#)

### REDES SOCIAIS



Desenvolvido por [LabTrans/UFSC](#)

---

**MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL**

**NADA CONSTA**

Certificamos que, até a presente data (1/11/2021), não constam débitos junto ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, para o veículo de placa OTA4079 e Renavam 00496797077. Observando-se que ao DPRF/MJ reserva-se o direito de cobrar qualquer débito apurado posteriormente.

Certidão expedida às 17:46:27 do dia 1/11/2021.

Código de controle da certidão:fce8.d80c.78ac.b943

O FORNECIMENTO DESTA DOCUMENTO É GRATUITO



[Voltar](#)

---

## Consultar Veículo

### ATENÇÃO

**⚠** As informações obtidas através de consulta a este site não servem como certidão de regularidade.

## Dados informados

Código RENAVAL	00496797077
Placa	OTA4A79
CPF/CNPJ	020.853.862-37
<b>Restrição-1:</b>	Não há
<b>Restrição-2:</b>	Não há
<b>Restrição-3:</b>	Não há
<b>Restrição-4:</b>	Não há
<b>Existe ocorrência de furto/roubo ativa?</b>	Não
<b>Existe comunicação de venda ativa?</b>	Não
<b>Existe restrição judicial RENAVAL?</b>	Não
<b>Existe multa RENAINF?</b>	Não
<b>Existe recall?</b>	Não
<b>Ostenta placa novo padrão? ⓘ</b>	Não

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.

## Consultar Veículo

### ATENÇÃO

**⚠** As informações obtidas através de consulta a este site não servem como certidão de regularidade.

## Dados informados

Código RENAVAL	00496797077
Placa	OTA4A79
CPF/CNPJ	020.853.862-37
<b>Placa Atual:</b>	OTA4A79
<b>Código RENAVAL:</b>	00496797077
<b>CPF/CNPJ do Proprietário:</b>	020.853.862-37
<b>Nome do Proprietário:</b>	REGIANE DE SOUSA PEREIRA
<b>Tipo:</b>	AUTOMOVEL
<b>Espécie:</b>	PASSAGEIRO
<b>Carroceria:</b>	NÃO APLICAVEL
<b>Categoria:</b>	PARTICULAR
<b>Combustível:</b>	ALCOOL/GASOLINA
<b>Marca/Modelo:</b>	FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX
<b>Ano Fabricação:</b>	2012
<b>Ano Modelo:</b>	2013
<b>Cor:</b>	VERMELHA
<b>Lotação:</b>	5
<b>Capacidade de Carga:</b>	0
<b>Potência:</b>	107
<b>Cilindradas:</b>	1598
<b>CSVs emitidos (a partir de 2016):</b>	Não há emissão do documento

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.