

Veículo Completo

PLACA  
ODP0551

ID DA CONSULTA  
68348b586b4eb869e9e2b251

DATA DA CONSULTA  
26/05/2025 12:40:08



Outros serviços Olho no Carro

Cotação de seguro

GRÁTIS

Faça a cotação do seu seguro no app do nosso parceiro, com condições especiais! Aproveite os benefícios da nossa parceria com a Gringo

Quantidade de proprietários	Chassi remarcado	Restrições nacionais	Restrições estaduais	Gravame
3	Tudo Ok	Tudo Ok	Tudo Ok	Tudo Ok
Débitos e multas	Leilão	Batida integral ou parcial	Aceitação em seguros	Aceitação em comercialização
Fique Atento	Tudo Ok	Tudo Ok	Tudo Ok	Tudo Ok
Histórico de roubo e furto	Recall			
Tudo Ok	Tudo Ok			

Dados principais do veículo		Dados auxiliares	
Placa	ODP0551	Tipo de carroceria	Não Aplicável
Renavam	00498410200	Caixa câmbio	-
Fabricação	2012	Núm carroceria	-
Marca e modelo	RENAULT/DUSTER 20 D 4X2	Eixo traseiro	-

Cor	PRETA	Eixos	2
Procedência	NACIONAL	Tração	298
Chassi	93YHSR2L6DJ477647	Cap passageiro	5
Número do motor	F4RD404C005379	Cilindradas	1998
Ano do modelo	2013	Potência	142
Tipo de veículo	MISTO	Terceiro eixo	-
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	PBT	-
Município	SERRA	Cap carga	49

Faturamento	
Tipo de doc faturado	JURÍDICA
Doc faturado	03348691000107

Detalhamento das versões							
Versão	Código FIPE	Valor atual	Garantia	Veloc. máxima	Consumo urbano	Consumo rodoviário	Dados completos da versão
DYNAMIQUE 2.0 HI-FLEX 16V MEC.	025184-4	R\$ 45.545,00	3 anos	180 km/h	6,7 km/l (A) / 9,9 km/l (G)	7,8 km/l (A) / 11,2 km/l (G)	<a href="#">Confira online</a>

A Olho no Carro não acessa e nem disponibiliza qualquer informação de dados pessoais dos proprietários, zelando pelo sigilo e atuando em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709). O histórico de proprietários só aparecerá na consulta caso conste na base de nossos fornecedores.

Histórico de proprietários	
Quantidade total de proprietários encontrados	3
Primeiro registro encontrado	12/2012
Último registro encontrado	06/2018
UFs que o veículo já esteve emplacado	ES
Observação	A Olho no Carro não compartilha dados pessoais de proprietários de veículos. Atuamos com sigilo e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). O histórico agregado de proprietários será exibido apenas se estiver disponível na base de dados de nossos fornecedores. Para mais informações, acesse nossa <a href="#">Política de Privacidade</a> .

Dados cadastrais nacionais		Dados cadastrais estaduais	
Município	SERRA	Situação	CIRCULACAO
Situação	CIRCULACAO	Espécie	MISTO
Espécie	MISTO	Tipo Chassi	NORMAL
Cor	PRETA	Cor	PRETA

Número DI	-	Categoria	PARTICULAR
UF	ES	Nº Motor	F4RD404C005379
Nº Motor	F4RD404C005379	Combustível	-
Tipo	CAMIONETA		
Combustível	ALCOOL/GASOLINA		

Restrições nacionais

Não foram encontradas restrições nacionais para o veículo consultado

Restrições estaduais

Não foram encontradas restrições estaduais para o veículo consultado

Certificado de Segurança Veicular (CSV-INMETRO)

Acesse a página de validação de CSV no site [Consulta Veículo SenaTran](#)

Obs: Sempre verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV!

Gravame

Não foram encontrados dados nas bases consultadas

Débitos e multas

Licenciamento (2025)	R\$ 226,44
Multa (2025)	R\$ 3.023,33

PAGAR DÉBITOS

Puxe pela placa todos os débitos do seu veículo grátis e resolva parcelando tudo em até 12x com a parceria Olho no Carro e Zapay!

Leilão

Não foram encontrados dados nas bases consultadas

Batidas de indenização integral ou parcial

Descrição  
NÃO CONSTA REGISTRO DE BATIDA DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL OU PARCIAL PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊

Aceitação em seguros

Parecer da seguradora  
Veiculo não possui indícios que causem recusa na aceitação de Seguros

Risco de recusa em comercialização



Placa	ODP0551
Chassi	93YHSR2L6DJ477647
Análise	Veículo com baixo risco de recusa em comercialização 😊
Observação	O risco de comercialização leva em consideração, além das informações restritivas, como leilão, sinistro, roubo, recall e restrições, outros fatores como o tempo de uso, se ele é nacional ou importado, a taxa de aceitação do modelo no mercado e as vistorias prévias. Por conta disso, mesmo que o veículo consultado não tenha nenhuma restrição, ele pode ter um risco médio ou alto de ser recusado na hora da revenda.

Histórico de roubo e furto

Não foram encontrados dados nas bases consultadas

Recalls pendentes

Não foram encontrados Recalls Pendentes nas bases consultadas

Atenção: O histórico de quilometragem e as fotos do veículo são fornecidos a partir de anúncios de vendas de parceiros da Olho no Carro e só aparecerão em sua consulta se estiverem disponíveis no fornecedor.

Histórico de quilometragem

Histórico de KM	Data de Inclusão
130.000	29/03/2025

Custo médio de manutenção do veículo

Desgaste Peças de 0 a 100.000 km	R\$ 17.534,49
Revisão de 0 a 100.000 km	R\$ 11.273,38
Total Custo Previsto	R\$ 28.807,87

Detalhamento do custo médio por quilometragem

Km	Revisão	Desgaste Peças
De 1 a 10.000 km	R\$ 587,60	-
De 10.001 a 20.000 km	R\$ 732,89	R\$ 1.040,67
De 20.001 a 30.000 km	R\$ 650,89	-
De 30.001 a 40.000 km	R\$ 1.004,04	R\$ 6.311,67

De 40.001 a 50.000 km	R\$ 714,18	-
De 50.001 a 60.000 km	R\$ 1.313,10	R\$ 2.829,81
De 60.001 a 70.000 km	R\$ 714,18	-
De 70.001 a 80.000 km	R\$ 4.046,14	R\$ 6.311,67
De 80.001 a 90.000 km	R\$ 714,18	-
De 90.001 a 100.000 km	R\$ 796,18	R\$ 1.040,67

### Review do nosso blog



## Renault Duster G1 – (2011 – 2019) – Avaliação, review e opinião

Saiba tudo sobre o Renault Duster G1 e conheça os principais pontos fortes e fracos desse modelo.

A primeira geração do Renault Duster foi apresentada ao mercado brasileiro no último trimestre de 2011. Esse foi o primeiro SUV compacto da marca no país e o terceiro produto oriundo da Dacia, submarca da Renault dedicada a produtos de baixo custo para mercados emergentes.

Apresentado inicialmente como um protótipo para corridas na neve, o Duster de produção foi lançado pouco tempo depois, entre o final de 2009 e começo de 2010, e não demorou para se tornar um sucesso.

[LEIA O REVIEW COMPLETO](#)

### Review dos nossos parceiros

Renault Duster - vantagens e desvantagens do car...



Renault Duster - vantagens e desvantagens do carro

Opinião do Dono

Veja o que o proprietário e pessoas que já tiveram esse modelo falaram sobre ele.

Histórico de Manutenção do Veículo

Não foram encontrados Históricos de Manutenção do Veículo nas bases consultadas

Principais falhas para este modelo

Falha 1	7,78 %
Sinal do interruptor da embreagem	

Falha 2	7,24 %
Falha no Sensor MAP	
Falha 3	6,63 %
Falha no Sensor de Velocidade do Veículo	
Falha 4	6,37 %
Falha no circuito do sensor de posição do pedal do acelerador	
Falha 5	6,37 %
Falha de ignição cilindro 3	
Falha 6	5,11 %
Eficiência do catalisador - fora do esperado	
Falha 7	4,83 %
Falha no controle do comando de válvulas variável	
Falha 8	4,07 %
Solenóide auxiliar de combustível (partida à frio)	
Falha 9	3,55 %
Falha interna da ECU	
Falha 10	3,23 %
Falha de ignição cilindro 2	


DETALHAR FALHAS

Informações de parceiros

Observações			
DATA DO ANÚNCIO 29/03/2025	KM 130000	VALOR DO ANÚNCIO R\$ 43.900,00	
Air bag	Alarme	Ar condicionado	Ar quente
Banco do motorista com ajuste de altura	CD Player	Controle automático de velocidade	Desembaçador traseiro
Direção hidráulica	Encosto de cabeça traseiro	Freio ABS	Limpador traseiro
Retrovisores elétricos	Rodas de liga leve	Sensor de estacionamento	Travas elétricas
Volante com regulagem de altura	-		



## Fotos de parceiros



## Cotação Seguro Auto

## DYNAMIQUE 2.0 HI-FLEX 16V MEC.

Valor Médio Seguro

R\$ 3.102,00

Valor Médio Franquia

R\$ 3.582,00

## DYNAMIQUE 2.0 FLEX 16V AUT.



**Valor Médio Seguro**

R\$ 3.108,00

**Valor Médio Franquia**

R\$ 3.589,00

**TECHROAD 2.0 HI-FLEX 16V MEC.****Valor Médio Seguro**

R\$ 3.221,00

**Valor Médio Franquia**

R\$ 3.431,00

**COTAR SEGURO**

**Valores apresentados levam em consideração um seguro com as seguintes características:**

**Cobertura:** Colisão, Incêndio e Roubo

**Franquia:** 50% (Reduzida)

**Cobertura para Terceiros:** Danos Materiais (DM) e Danos Corporais (DC) com limite de até R\$ 100.000,00

**Cobertura de Vidros:** Completa (vidros, retrovisor, farol e lanternas)

**Valor da Cobertura:** 100% da tabela FIPE

**Classe Bônus:** Sem Classe Bônus

Essa cotação é uma média de valor calculada para o modelo do veículo consultado, simulando uso pessoal e rotineiro, como idas ao trabalho, compras e lazer.

Obs: O valor mostrado nessa simulação pode variar de acordo com as informações fornecidas no ato da contratação do seguro, ou até mesmo na recusa do seguro por políticas internas.

**Indicado para você**

Essa é uma informação que preparamos especialmente para você, com sugestões de outros veículos que possam ser do seu interesse.

<div>Consultado</div> <div>DUSTER Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec.</div> <div>Ano null</div> <div>Pontuação 6</div>	<div>COMPASS SPORT 2.0 16V 156cv 5p</div> <div>Ano null</div> <div>Pontuação 0</div>	<div>ACTYON 2.3 16V 150cv Aut.</div> <div>Ano null</div> <div>Pontuação 0</div>	<div>JOURNEY SXT 2.7 V6 185cv Aut.</div> <div>Ano null</div> <div>Pontuação 3</div>
---	--	---	---

Veículo				
Veículo	DUSTER Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec.	COMPASS SPORT 2.0 16V 156cv 5p	ACTYON 2.3 16V 150cv Aut.	JOURNEY SXT 2.7 V6 185cv Aut.
Combustível / Consumo				
Consumo Urbano	9,9 km/l	7,6 km/l	6,1 km/l	6,6 km/l
Consumo Rodoviário	11,2 km/l	8,9 km/l	7,2 km/l	9,5 km/l
Potência	142 cv	156 cv	150 cv	185 cv
Peso/potência	9,0 km/cv	9,1 km/cv	13,0 km/cv	10,5 km/cv
Aceleração de 0-100	9,9 s	12,2 s	15,0 s	10,8 s
Porta-mala	475 litros	328 litros	285 litros	167 litros

Mais detalhes

Localizador de números do veículo		
<div>1 / 15</div> 		
Parte	Parte	Parte
Veiculo Frente	Veiculo Traseira	Morfologia Nr Chassi 1
Observacao	Observacao	Observacao



Parte

Indicacao Nr Chassi 1



Parte

Morfologia Nr Motor



Parte

Indicacao Nr Motor

Observacao

Torre do amortecedor dianteiro (lado direito)

Observacao

Observacao

Lateral esquerda, final do bloco



Parte

Etiquetas destrutíveis



Parte

Morfologia Gravacao Vidros



Parte

Extra 1

Observacao

Observacao

Observacao

Etiqueta de chassi - Coluna B, lado direito



Parte

Veiculo Frente



Parte

Veiculo Traseira



Parte

Morfologia Nr Chassi 1

Observacao

Observacao

Observacao



Parte

Indicacao Nr Chassi 1



Parte

Morfologia Nr Motor



Parte

Indicacao Nr Motor

Observacao

Observacao

Observacao

Lateral esquerda, final do bloco

Torre do amortecedor dianteiro (lado direito)



Parte

Etiquetas destrutíveis

Observacao



Parte

Morfologia Gravacao Vidros

Observacao

### Observação

As fotos acima não são do veículo consultado! O Localizador de números do veículo te ajuda a saber onde ficam as principais numerações do veículo, como chassi, motor e câmbio, com base em fotos do mesmo modelo de carro que você consultou. Assim fica mais fácil fazer validações físicas no veículo, o que te dá muito mais segurança na hora de comprar.



Dados do Veículo de Placa ODP0551							Em 31/07/2025			
Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo		Categoria	Espécie	Lugares			
ODP0551	00498410200	ODP0551/ES	13-CAMIONETA		1-Particular	3-Misto	5			
Marca/Modelo			Fabricação/Modelo		Potência	Combustível	Cor	Carroceria		
221344-RENAULT/DUSTER 20 D 4X2 (Nacional)			2012/2013		142	16-Alcool-Gasol	11-PRETA	999-NAO APLICAVEL		
Nome do Proprietário						Recadastrado DETRAN				
JAIDER SODRE DE OLIVEIRA						DetranNet				
Proprietário Anterior						Origem dos Dados do Veículo				
DOVER COMERCIO DE VEICULOS LTDA						CADASTRO				
Município de Emplacamento			Último CRLV emitido			Último Exercício Licenciado		Situação		
SERRA			2019 em 13/08/2019, Licenciamento Anual no lote 005417, AR=BL005263220BR (CRLV emitido)(Via 1)			2024		Em Circulação		
Restrição à Venda						Informações do Contrato e/ou Aditivo				
Sem gravame						Sem dados do contrato e/ou aditivo				
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame						Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário)				
Nenhuma informação pendente até esta data						Não				
Impedimentos						Averbação judicial		Intenção de venda		
Nenhum impedimento registrado até esta data						Não		Não		
Débitos				Emitir DUA						
Total dos débitos R\$ 226,44.				Vencimento	Nominal(R\$)	Corrigido(R\$)	Desconto(R\$)	Juros(R\$)	Multa(R\$)	Atual(R\$)
Licenciamento Anual 2025				11/09/2025	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
<b>Infrações em Autuação</b> <b>Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.</b>										
<b>Penalidades (Multas)</b> <b>Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.</b>										
<b>Recursos Infração</b>										
Processo	Numero Protocolo	Numero do Auto	Detalhamento da Infração						Resultado do Processo	
<b>Defesa de Autuação</b> 3904/2014 Em 30/09/2014	67890962/2014 Tempestivo Em 25/09/2014	DETRAN-ES-108100-PM27511215-6599/02 Limite Recurso: 16/10/2014	CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO Em VITORIA no dia 04/09/2014 às 11h50min RUA ALEIXO NETO						Recurso indeferido em 27/07/2015 Processo Indeferido	
<b>Defesa de Autuação</b> 4628/2013 Em 16/12/2013	64803872/2013 Tempestivo Em 11/12/2013	DETRAN-ES-108100-PM30220251-5169/01 Limite Recurso: 11/12/2013	DIRIGIR SOB A INFLUENCIA DE ALCOOL Em VITORIA no dia 01/11/2013 às 06h35min AV. DANTE MICHELINE POSTO SHELL						Recurso indeferido em 08/04/2014 Processo Indeferido	
<b>Indicação Condutor</b> 7168/2016 Em 27/12/2016	18810/2016 Tempestivo Em 08/08/2016	PMV-257050-VA01187860-7366/02 Limite Recurso: 08/08/2016	DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR Em VITORIA no dia 16/06/2016 às 07h10min AV. RIO BRANCO IGJ BATISTA						Indicação de condutor deferida em 27/12/2016 Processo Deferido	
<b>Acompanhamento de Processo</b>										
Processo	Situação	Data/Hora	Ciretran		Motivo					
36142494/2018	Abertura	05/06/2018 10:59:58	CDV							
	Validado	06/06/2018 15:44:04								
	Emissão CRV	07/06/2018 09:28:08	17 - CRT VITORIA							

**Não Possui valor como **NADA CONSTA** !**

# Consulta de Multas Veículo

✖ Placa/RENAVAM sem informações no DNIT.

Placa

ODP0551

Renavam

0049841020

Continuar



## ORIENTAÇÕES

- Indicação do Condutor Infrator
- Indicação do Responsável pela Infração
- Solicitação de Advertência
- Defesa da Autuação
- Recurso
- Restituição
- Nada Consta

## INFORMAÇÕES

- Equipamentos de Fiscalização
- Editais de Publicação de Notificações

## LINKS EXTERNOS

- CONTRAN
- SENATRAN

## REDES SOCIAIS



Desenvolvido por **LabTrans/UFSC**



Dados do Veículo de Placa ODP0551							Em 31/07/2025
Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo		Categoria	Espécie	Lugares
ODP0551	00498410200	ODP0551/ES	13-CAMIONETA		1-Particular	3-Misto	5
Marca/Modelo			Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
221344-RENAULT/DUSTER 20 D 4X2 (Nacional)			2012/2013	142	16-Alcool-Gasol	11-PRETA	999-NAO APLICAVEL
Nome do Proprietário						Recadastrado DETRAN	
JAIDER SODRE DE OLIVEIRA						DetranNet	
Proprietário Anterior						Origem dos Dados do Veículo	
DOVER COMERCIO DE VEICULOS LTDA						CADASTRO	
Município de Emplacamento			Último CRLV emitido		Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
SERRA			2019 em 13/08/2019, Licenciamento Anual no lote 005417, AR=BL005263220BR (CRLV emitido)(Via 1)		2024	24/05/2018	Em Circulação
Restrição à Venda						Informações do Contrato e/ou Aditivo	
Sem gravame						Sem dados do contrato e/ou aditivo	
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame						Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário)	
Nenhuma informação pendente até esta data						Não	
Impedimentos						Averbação judicial	Intenção de venda
Nenhum impedimento registrado até esta data						Não	Não

[Débitos](#)
[Emitir DUA](#)

Infrações em Autuação				
Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.				
Penalidades (Multas)				
Num.Auto	Descrição		Local/Complemento	
PMV-257050-VT00223106-7579/00 Renainf: 8255573933 Em Aberto	Rec sub test, ex clín, períc OU proc perm cert infl alc/suB Em VITORIA no dia 19/09/2024 às 23h01min		AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 1661 EM FRENTE A PETROBRAS	
Recursos Infração				
Processo	Numero Protocolo	Numero do Auto	Detalhamento da Infração	Resultado do Processo
<b>Defesa de Autuação</b> 3904/2014 Em 30/09/2014	67890962/2014 Tempestivo Em 25/09/2014	DETRAN-ES-108100-PM27511215-6599/02 Limite Recurso: 16/10/2014	CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO Em VITORIA no dia 04/09/2014 às 11h50min RUA ALEIXO NETO	Recurso indeferido em 27/07/2015 Processo Indeferido
<b>Defesa de Autuação</b> 4628/2013 Em 16/12/2013	64803872/2013 Tempestivo Em 11/12/2013	DETRAN-ES-108100-PM30220251-5169/01 Limite Recurso: 11/12/2013	DIRIGIR SOB A INFLUENCIA DE ALCOOL Em VITORIA no dia 01/11/2013 às 06h35min AV. DANTE MICHELINE POSTO SHELL	Recurso indeferido em 08/04/2014 Processo Indeferido
<b>Indicação Condutor</b> 7168/2016 Em 27/12/2016	18810/2016 Tempestivo Em 08/08/2016	PMV-257050-VA01187860-7366/02 Limite Recurso: 08/08/2016	DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR Em VITORIA no dia 16/06/2016 às 07h10min AV. RIO BRANCO IGJ BATISTA	Indicação de condutor deferida em 27/12/2016 Processo Deferido
Acompanhamento de Processo				
Processo	Situação	Data/Hora	Ciretran	Motivo
36142494/2018	Abertura	05/06/2018 10:59:58	CDV	
	Validado	06/06/2018 15:44:04		
	Emissão CRV	07/06/2018 09:28:08	17 - CRT VITORIA	

**Não Possui valor como NADA CONSTA !**



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250001114865

Identificação do Requerente: CPF Nº 001.682.367-29

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Física acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **31/07/2025**, válida até **29/10/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 31/07/2025.

Autenticação eletrônica: **0009.823D.36B0.C20E**



# Consultar Veículo



**Atenção**

As informações obtidas através de consulta a este site não servem como certidão de regularidade.

## Dados informados

Código Renavam	00498410200
Placa	ODP0551
CPF/CNPJ	001.682.367-29

Dados do Veículo	Indicadores de Situação do Veículo
Placa Atual:	ODP0551
Código RENAVAL:	00498410200
CPF/CNPJ do Proprietário:	001.682.367-29
Nome do Proprietário:	JAIDER SODRE DE OLIVEIRA
Tipo:	CAMIONETA
Espécie:	MISTO
Carroceria:	Não APLICAVEL
Categoria:	PARTICULAR
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA
Marca/Modelo:	RENAULT/DUSTER 20 D 4X2
Ano Fabricação:	2012
Ano Modelo:	2013
Cor:	PRETA
Lotação:	5
Capacidade de Carga:	0.49
Potência:	142
Cilindradas:	1998
CSVs emitidos (a partir de 2016):	Não há emissão do documento



Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.





# Consultar Veículo



**Atenção**

As informações obtidas através de consulta a este site não servem como certidão de regularidade.

## Dados informados

Código Renavam	00498410200
Placa	ODP0551
CPF/CNPJ	001.682.367-29

Dados do Veículo	Indicadores de Situação do Veículo
Restrição-1:	Não há
Restrição-2:	Não há
Restrição-3:	Não há
Restrição-4:	Não há
Existe ocorrência de roubo/furto ativa:	Não
Existe comunicação de venda ativa?	Não
Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Existe multa RENAINF?	<a href="#">Sim</a>
Existe recall?	Não
Ostenta placa novo padrão? 	Não
Existe restrição PGFN?	Não

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.



🔍 Listar Débitos

Placa

ODP0551

Licenciado no Exterior

Não

RENAVAM

00498410200

🔍 Nova consulta

Complemente sua pesquisa, para autuações anteriores [clique aqui](#)

N <sup>a</sup>		Placa		Local	Município	Data	Descrição		Vencimento	Vencimento	Valor	Situação	Ações
Auto						Infração	Infração		NA	NP	Nominal		
↑↓		↑↓		↑↓		↑↓	↑↓				↑↓	↑↓	

🔔 Nenhum registro encontrado para os parâmetros informados.



# CPAG - Consulta e Pagamento de Multas

Consultar

Placa

[Nosso Número](#)

ODP0551

00498410200

☐ Veículo licenciado no exterior

☒ Autuações/Multas em aberto

☐ Multas pagas

☐ Autuações/Multas canceladas

Não sou um robô

reCAPTCHA

Privacidade - Termos

Nenhum registro localizado para a placa ODP0551 de acordo com os critérios apresentados na pesquisa. Complemente sua pesquisa. Para autuações recentes [clique aqui](#)

Limpar

Consultar

https://cpag.prf.gov.br/multas

1/1



# Consulta de Multas RENAINF

## Dados do veículo

Placa:	ODP0551
Código RENAVAM:	00498410200
CPF/CNPJ do Proprietário:	001.682.367-29

## Multas

