

SELO
GÁS NATURAL
VEICULAR

A3885600

Segurança
CompulsórioMÊS
01
02
03
04
05
06
07
ANO
24
09
26
10
27
11
28
12
VALIDADE

TÓRIO DE INSPEÇÃO - 41354/2024

TIDO POR ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO

VISTORIA CARIÓCA

CNPJ: 25.062.850/0001-45

TE-CORONEL MUNIZ DE ARAGAO, 2364, ANIL

22765-008, Rio de Janeiro, RJ

vistoria@vistoriacarioca.com.br

(21) 3986-8657

2 - SISCOV

013754731-88/2024

3 - ORDEM DE SERVIÇO

042160/2024

4 - AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA

NA

07-PROCEDIMENTO UTILIZADO
NATURAL VEICULAR

7- CPF / CNPJ

028.827.127-07

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO (CRLV)

9- MARCA / MODELO / VERSÃO		10- CARROÇARIA	
RENAULT/SANDERO STEPWAY		NÃO APLICÁVEL	
11- CARGA (T)	14- COMBUSTÍVEL	15- ANO FAB / MOD	
/ 0,00	GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL	2012 / 2012	
19- PBT (T)	20- CMT (T)	21- COR	
1,58	2,35	CINZA	

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO

23- MARCA / MODELO / VERSÃO		24- CARROÇARIA	
RENAULT/SANDERO STEPWAY		NÃO APLICÁVEL	
25- CARGA (T)	28- COMBUSTÍVEL	29- ANO FAB / MOD	
/ 0,29	GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL	2012 / 2012	
33- PBT (T)	34- CMT (T)	35- COR	
1,58	2,35	CINZA	

INFORMAÇÕES DA INSTALAÇÃO DO KIT GNV - INSPEÇÃO PERIÓDICA
REDUTOR / SÉRIE: PRESSOR / 359053

CRI / INSTALADOR: ND / ND

ATESTADO QUALIDADE: 0

CERTIFICADOS DOS COMPONENTES: CILINDRO GNV MAT P2021-17A

REDUTOR PRESSOR FAB-CGN-140

VÁLVULA ABASTECIMENTO AUTO TEIL CE-GN-001/22-F05

VÁLVULA CILINDRO RODAGÁS (VENTILADA) 2106467

SUPORTE DO CILINDRO SUPERTRATO FAB-CGN-135/2019

SELO GNV: A 3885600

DATA LIMITE PARA PRÓXIMA INSPEÇÃO:

07/08/2025

ANÁLISE DE GASES POLUENTES (RESOLUÇÃO CONAMA Nº 418/09)

	GNV		COMB LIQ	
	0	RPM	0	RPM
COc (%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fat.Dil.(%)	0,00	0,00	0,00	0,00
HCC(PPM)	0	0	0	0

MARCA	SÉRIE	CAPACIDADE (L)	FABRICAÇÃO	ÚLTIMA REQUALIFIC.	PRÓXIMA REQUALIFIC.	Nº CERTIFICADO
MAT	JLZ 8067	60,00	01/04/2016	08/11/2022	08/11/2027	4.235.122

O SISTEMA DE FREIOS DESTE VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONSIDERANDO SUA MASSA EM ORDEM DE MARCHA.

CHASSI FOTOGRAFADO

conforme Resolução CONTRAN nº 292, de 29 de agosto de 2008 e ofício Circular nº 1273/2019 / CGSV SENATRAN / SENATRAN / SNTT, este Csv poderá ser utilizado somente para um licenciamento, mesmo que o documento esteja válido.

38- IMAGEM

VISTORIA CARIÓCA INSPETORES EIRELI
07/08/2024 14:51VISTORIA CARIÓCA INSPETORES EIRELI
07/08/2024 14:51

39- RESULTADOS DOS ENSAIOS DA LINHA DE INSPEÇÃO MECANIZADA

FREIO DE SERVIÇO

	Eixo 1	Eixo 2	Eixo 3	Eixo 4	Eixo 5
Desequilíbrio	8,00 %	5,00 %	NA	NA	NA
Eficiência Total	65,00 %				

FREIO DE ESTACIONAMENTO

Eficiência Total	20,00 %
------------------	---------

SUSPENSÃO

Eixo 1	Eixo 2
Desequilíbrio	0,00% 6,00 %

ALINHAMENTO

Eixo 1	Eixo 2
Desvio Lateral	1,00 mm/m 0,00

DADOS DA INSPEÇÃO

40- DATA EMISSÃO 07/08/2024	41- DATA DA 1ª INSPEÇÃO 07/08/2024	42- DATA VALIDADE 07/08/2025	43- DOCUMENTO FISCAL 23967
44- NOME, NÚMERO DO CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Ricardo Martins de Souza	2019107634	45- NOME, NÚMERO DO CFT DO INSPECTOR Douglas de Oliveira Alves	119.344.717-80

O VEÍCULO RODUVIÁRIO FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS REGULAMENTAÇÕES TÉCNICAS DO INMETRO, USANDO, ATESTAR O ATENDIMENTO AOS PRECEITOS DE SEGURANÇA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E AMBIENTAL, NÃO ESTANDO COBERTOS AQUELES RELATIVOS À SUA IDENTIFICAÇÃO LEGAL. ESTE CERTIFICADO NÃO PRESSUPE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO ORGANISMO DE INSPEÇÃO, RELATIVA AOS COMPONENTES INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE/TRANSFORMADOR/INSTALADOR/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS PESSOAIS, MATERIAIS OU QUALQUER PERDAS PROVOCADAS POR PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO, FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO INCORRETA. DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O INMETRO PELO SITE www.inmetro.gov.br

Declaro que recebi e conferi a exatidão das informações contidas no CI nº 41354/2024, CSV nº 013754731-88/2024 e Selo GNV nº A 3885600, estando de acordo com sua emissão, referentes à Inspeção Técnica realizada no veículo acima mencionado. E estou ciente que, em caso de perda, roubo ou extravio de qualquer um desses documentos, ou caso expire o prazo de 30 dias para apresentá-lo no DETRAN (quando aplicável), pagarei por nova Inspeção Técnica e da obrigatoriedade do porte do Selo GNV junto aos documentos do veículo, devendo apresentá-lo no momento das fiscalizações e no abastecimento nos postos.

Assinatura do Cliente

EMITIDO PELO SISTEMA DA OTIMIZA UGC. DÚVIDAS OU SUGESTÕES: suporte@otimizauhc.com.br - WWW.OTIMIZAUHC.COM.BR

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 013754731-88/2024

Chassi de identificação do veículo: 93YBSR8VKCJ196181

Tipo de CSV: GNV - PERIÓDICA

Número Nota Fiscal: 23967



APROVADO

DATA DA INSPEÇÃO
07/08/2024
DATA DE VALIDADE
N/A

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

Nome	CPF/CNPJ	Município	UF
MAX HERBURGO JUNIOR	028.827.127-07	RIO DE JANEIRO	RJ

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	CARROCERIA			
KVP9622	93YBSR8VKCJ196181	RENAULT/SANDERO STEPWAY	NÃO APLICÁVEL			
ESPÉCIE	TIPO DE VEÍCULO	LOTAÇÃO	CAP. DE CARGA (t)	COMBUSTÍVEL	ANO FAB.	ANO MOD.
PASSAGEIRO	AUTOMÓVEL	5	0,00	GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL	2012	2012
POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	TARA (t)	PBT (t)	COR	
112	1598	2,35	0,00	1,58	CINZA	

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	CARROCERIA			
KVP9622	93YBSR8VKCJ196181	RENAULT/SANDERO STEPWAY	NÃO APLICÁVEL			
ESPÉCIE	TIPO DE VEÍCULO	LOTAÇÃO	CAP. DE CARGA (t)	COMBUSTÍVEL	ANO FAB.	ANO MOD.
PASSAGEIRO	AUTOMÓVEL	5	0,29	GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL	2012	2012
POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	TARA (t)	PBT (t)	COR	
112	1598	2,35	1,29	1,58	CINZA	

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



MEDIÇÕES

RESULTADOS DOS ENSAIOS DA LINHA DE INSPEÇÃO MECANIZADA

FREIO DE SERVIÇO					
	Eixo 1	Eixo 2	Eixo 3	Eixo 4	Eixo 5
Desequilíbrio	8,00 %	5,00 %	NA	NA	NA
Eficiência Total	65,00 %				

FREIO DE ESTACIONAMENTO	
Eficiência Total	20,00 %

SUSPENSÃO

	Eixo 1	Eixo 2:
Desequilíbrio	0.00%	6.00 %

ALINHAMENTO		
	Eixo 1	Eixo 2:
Desvio Lateral	1.00 mm/m	0.00

DATA LIMITE PARA PRÓXIMA INSPEÇÃO: 07/08/2025
ANÁLISE DE GASES POLUENTES (RESOLUÇÃO CONAMA Nº 418/09)

	GNV				COMB. LIQ.			
	0	RPM	0	RPM	0	RPM	0	RPM
COc (%)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Fat.Dil. (%)	0,00		0,00		0,00		0,00	
HCC (PPM)	0		0		0		0	

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

INFORMAÇÕES DA INSTALAÇÃO DO KIT GNV - INSPEÇÃO PERIÓDICA
CRI / INSTALADO IND / ND
CERTIFICADOS DOS COMPONENTES: CILINDRO GNV MAT P2021-17A
REDUTOR PRESSOR FAB-CGN-140
VÁLVULA ABASTECIMENTO AUTO TEIL CE-GN-001/22-F05
VÁLVULA CILINDRO RODAGÁS (VENTILADA) 2106467
SUPORTE DO CILINDRO SUPERTRATO FAB-CGN-135/2019

REDUTOR / SÉRIE: PRESSOR / 359053
ATESTADO QUALIDADE: 0
SELO GNV: A 3885600

MARCA	SÉRIE	CAPACIDADE (L)	FABRICAÇÃO	ÚLTIMA REQUALIFIC.	PRÓXIMA REQUALIFIC.	Nº. CERTIFICADO
MAT	JLZ 8067	60,00	01/04/2016	08/11/2022	08/11/2027	4.235.122

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA IFL	CNPJ DA IFL	
VISTORIA CARIOCA INSPECÇÕES EIRELI	25.062.850/0001-45	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CPA	CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ricardo Martins de Souza	2019107634	018.852.157-70

OBSERVAÇÕES DO INSPECTOR

CHASSI FOTOGRAFADO

conforme Resolução CONTRAN nº 292, de 29 de agosto de 2008 e ofício Circular nº 1273/2019 / CGSV SENATRAN / SENATRAN / SNTT, este Csv poderá ser utilizado somente para um licenciamento, mesmo que o documento esteja válido.

ESCOPOS INSPECIONADOS

Modificação: AUTOMÓVEL - GNV periódico



Informações do Pagamento

● Em processo de autenticação

R\$ 76,77

Beneficiário

DETRAN RJ

CPF/CNPJ

30.295.513/0001-38

Banco Beneficiário

BCO BRADESCO S.A.

Código de barras

**23794.60005 97240.935201 02999.999309 9
98080000007677**

Valor

R\$ 76,77

Vencimento

30/12/2024

Data do pagamento

14/08/2024

Autenticação

01J59DK00PF5VK1T57EF501SAW

Juros e multas

-

Desconto

-

Pago via

Banco C6 S.A.

Correspondente bancário

**Recebido pelo C6 Bank e processado
por Santander**

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada



BMZ BARRA

CNPJ: 52.872.295/0001-90

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 30218422-8

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

 **0800 660 6060**



Informações do Pagamento

● Em processo de autenticação

R\$ 268,65

Beneficiário

DETRAN RJ

CPF/CNPJ

30.295.513/0001-38

Banco Beneficiário

BCO BRADESCO S.A.

Código de barras

**23794.60005 97230.413748 74999.999308 3
98080000026865**

Valor

R\$ 268,65

Vencimento

30/12/2024

Data do pagamento

14/08/2024

Autenticação

01J59DFF0XDNYY18VOT5RG0K4Z

Juros e multas

-

Desconto

-

Pago via

Banco C6 S.A.

Correspondente bancário

**Recebido pelo C6 Bank e processado
por Santander**

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada



BMZ BARRA

CNPJ: 52.872.295/0001-90

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 30218422-8

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

0800 660 6060