



VISTORIA CAUTELAR : STI6I71



DADOS DO CLIENTE

Nome: PARTICULAR CPF/CNPJ: 123.456.789-00
 Telefone: E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Marca: NISSAN Modelo: NISSAN FRONTIER ATK X4
 Ano Fab. / Modelo: 2023 / 2024 Cor: BRANCA
 Placa: STI6I71 Município: FRANCA-SP
 Combustível: DIESEL KM: 9.155

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	8ANBD33FXRL782363	8ANBD33FXRL782363	8ANBD33FXRL782363	✓
Motor	YS23E280C051654	YS23E280C051654	YS23E280C051654	✓
Câmbio				✓



ANÁLISE DOS ITENS

- 1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI
 - ✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR
 - ✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO
 - ✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO
 - ✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA
 - ✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR
 - ✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA
 - ✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
- 6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA
 - ✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA
 - ✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
 - ✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA
 - ✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
 - ✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- 7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA
 - ✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE
- 7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA
 - ✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE
- 9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA
 - ✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS



FOTOS

FRENTE DO VEÍCULO



FRENTE DO VEÍCULO



TRASEIRA 45°



TRASEIRA 45°



PLACA TRASEIRA



LACRE




EXTRA



EXTRA




EXTRA




EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)




EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



HODÔMETRO



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



PLACA DIANTEIRA

EXTRA



CNH - CARTEIRA NACIONAL DE

EXTRA



CRLV



ETIQUETA (VIS)



CHASSI



ETIQUETA (VIS)



MOTOR



ANÁLISE DE PINTURA

Pintura original
PARA-LAMA
DIANTEIRO DIREITO

Pintura original
PORTA DIANTEIRA
DIREITA

Pintura original
PORTA TRASEIRA
DIREITA

Pintura original
LATERAL TRASEIRA
DIREITA

Pintura original
TETO

Pintura original
CAPÔ DIANTEIRO

Pintura original
CAPÔ TRASEIRO

PARA-LAMA
DIANTEIRO ESQUERDO
Pintura original

PORTA DIANTEIRA
ESQUERDA
Pintura original

PORTA TRASEIRA
ESQUERDA
Pintura original

LATERAL TRASEIRA
ESQUERDA
Pintura original



ANÁLISE ESTRUTURAL

Original
LONGARINA DIREITA – CENTRO

Original
LONGARINA DIREITA – TRASEIRA

Original
LONGARINA DIREITA – DIANTEIRA

LONGARINA ESQUERDA – DIANTEIRA
Original

LONGARINA ESQUERDA – CENTRO
Original

LONGARINA ESQUERDA – TRASEIRA
Original



OBSERVAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA.

S. BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA.

CNPJ: 22.662.328/0001-06

Telefone: (16) 3432-5827

Endereço: Rua Doutor Oswaldo Cruz, 1282
Jardim Boa Esperança - Franca/SP

VICTOR NAZARETH ALVIM
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a BROCANELI VISTORIA VEICULAR não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a BROCANELI VISTORIA VEICULAR, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: STI6I71

 RESTRICÇÕES	 MULTAS E DÉBITOS	 INDÍCIO DE SINISTRO	 COMUNICAÇÃO DE VENDA	 ROUBO E FURTO	 VENDA DIRETA
 LEILÃO	 REMARKETING	 DUPLICIDADE DE MOTOR	 CHASSI REMARCADO	 RENAJUD	 OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2023	ANO MODELO:	2024
MARCA / MODELO:	NISSAN/NISSAN FRONTIER ATK	COR:	BRANCA
COMBUSTÍVEL:	DIESEL	ESPÉCIE:	ESPECIAL
TIPO VEÍCULO:	CAMINHONETE	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADA
CILINDRADAS:	2298	POTÊNCIA:	190
CAPAC. DE CARGA:	1,03	CMT/PBT:	600/323
QTD. DE EIXOS:	0		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	29/01/2024	DT LICENCIAMENTO:	29/01/2024
MUNICIPIO PLACA:	FRANCA-SP	RENAVAM:	1377636663
CHASSI:	8ANBD33FXRL782363	SITUAÇÃO VEICULO:	CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Nº MOTOR:	YS23E280C051654
------------------	-----------	------------------------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:	Nº MOTOR:	YS23E280C051654
CARROCERIA:		

RESTRICÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO GUINCHO:	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

RESTRICÇÕES (NACIONAL)

RESTRICÇÃO 1:	CNPJ_DA INSTITUICAO_FINANCEIRA	RESTRICÇÃO 2:	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS
---------------	---------------------------------------	---------------	---

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: JULIANA M LANCE COLI SOCIEDADE INDIVIDU
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: NISSAN DO BRASIL AUT LTDA

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	CGC FINANCEIRA:	
Nº CONTRATO:		VIGÊNCIA CONTR.:	
ARRENDATÁRIO:	JULIANA M LANCE COLI	INFORMANTE FINAN:	NÃO DISPONÍVEL
NOME AGENTE	BANCO RCI BRASIL SA	DT INCLUSÃO FN.:	NÃO DISPONÍVEL

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	STI6I71	CHASSI:	8ANBD33FXRL782363
MARCA/MODELO:	I/NISSAN FRONTIER ATK X4	ANO FAB/MODELO:	2023/2024
COR:	Branca	COMBUSTÍVEL:	Diesel
TIPO DE VEÍCULO:	Caminhonete	ESPÉCIE:	Especial
MUNICÍPIO / UF:	FRANCA / SP	UF ORIGEM:	RJ

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	YS23E280C051654	POTÊNCIA:	190
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	600.0
CILINDRADAS:	2298	TIPO CARROCERIA:	ABERTA/CABINE DUPLA
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	323.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	103.0
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

Atenção: Estas informações são indicativas e baseadas em fontes de dados históricas. É fundamental realizar uma vistoria física no veículo para verificar qualquer evidência de acidentes e seus possíveis impactos.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**S. BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA.**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada.**

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.