

**DADOS GERAIS:**

DATA:	09/06/2023	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2681282
UNIDADE:	PIRACICABA	VISTORIADOR:	WANDERSON EVANGELINO ROD

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	I/FORD FOCUS AT 1.6S
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	CINZA
PLACA:	OZD3317	CIDADE:	PIRACICABA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	8AFVZZFFCEJ197594	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	MUDCEJ197594
Nº DO CHASSI NA BIN:	8AFVZZFFCEJ197594	Nº DO MOTOR NA BIN:	MUDCEJ197594
Nº DO CHASSI NO CRLV:	8AFVZZFFCEJ197594	Nº DO MOTOR NO CRLV:	MUDCEJ197594
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NI	KM:	126695

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

- ✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- ✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- ✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- ✓ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- ✓ VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

- ✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**PAINEL TRASEIRO TRINCADO E REPARADO, PONTA DA LONGARINA TRASEIRA DIREITA REPARADA.****OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **09/06/2023 11:47:13 AM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: WANDERSON EVANGELINO RODRIGUES DA SILVA - 457525022;
Conferido por: WANDERSON EVANGELINO RODRIGUES DA SILVA - 457525022.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 10286504000173 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2681282


CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA




PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 09/06/2023 11:47:13 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: WANDERSON EVANGELINO RODRIGUES DA SILVA - 457525022;
Conferido por: WANDERSON EVANGELINO RODRIGUES DA SILVA - 457525022.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 10286504000173 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2681282

LACRE




FOTO ETA COLUNA




TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 09/06/2023 11:47:13 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: WANDERSON EVANGELINO RODRIGUES DA SILVA - 457525022;
Conferido por: WANDERSON EVANGELINO RODRIGUES DA SILVA - 457525022.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 10286504000173 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



06268128220230209

DADOS GERAIS:

DATA:	09/06/2023	Nº DO LAUDO:	2681282
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	WANDERSON EVANGELINO ROD
UNIDADE:	PIRACICABA		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	I/FORD FOCUS AT 1.6S
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	CINZA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ BANCO BI-PARTIDO	✓ TRIÂNGULO
✓ ANTENA ELÉTRICA	✓ TAPETES
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ FAROL DE MILHA
✓ MACACO	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ ESTEPE	✓ AR CONDICIONADO
✓ CD PLAYER	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ AR QUENTE	✓ CHAVE DE RODA
✓ ALARME	
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	
✓ AIR BAG MOTORISTA	
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **09/06/2023 11:47:13 AM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: WANDERSON EVANGELINO RODRIGUES DA SILVA - 457525022;
Conferido por: WANDERSON EVANGELINO RODRIGUES DA SILVA - 457525022.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 10286504000173 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 2681282

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO




PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **09/06/2023 11:47:14 AM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA . A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: WANDERSON EVANGELINO RODRIGUES DA SILVA - 457525022;
Conferido por: WANDERSON EVANGELINO RODRIGUES DA SILVA - 457525022.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 10286504000173 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 4890678

CONFIDENCIAL PARA: Detectcar Vistoria Veicular Ltda

REALIZADA EM: 09/06/2023 às 09:53

**Dados de Fabricação do Veículo**

Placa: OZD-3317	Marca/Modelo: FORD/ I/FORD FOCUS AT 1.6S
Chassi: 8AFVZZFFCEJ197594	Motor: MUDCEJ197594
Combustível: Alcool / Gasolina	Cor: Cinza
Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2013	Ano modelo: 2014
UF de Origem: BA	UF Faturado: BA
Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5
Potência: 135	Carroceria:
Cilindradas: 1596	Procedência: Importado
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 242
Eixo traseiro: 0	Terceiro eixo: 0
Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 1401406345	Data Registri DI: 0
Fabricante:	Segmento: AU - SEDAN MEDIO
Grupo modelo veículo: FOCUS SEDAN	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 182
Última atualização: 2015-07-04	

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: OZD-3317	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I/FORD FOCUS S AT 1.6 S	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014	Procedência: IMPORTADA
Município/UF: PIRACICABA / SP	Chassi: 8AFVZZFFCEJ197594 Normal
Motor: MUDCEJ197594	Renavam: 01004636820
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: CINZA
Espécie: Passageiro	Cilindradas: 1596
Potência: 135	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	8AFVZZFFCEJ197594	8AFVZZFFCEJ197594	✓
Motor	MUDCEJ197594	MUDCEJ197594	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 8AFVZZFFCEJ197594

Região : Argentina / Chile / Equador / Peru / Venezuela

Montadora : Ford Argentina

Marca : Ford

Versão : I/FORD FOCUS AT 1.6S

Ano Fabricação : 2013

Cilindradas : 1596

Origem : Importado

País : Argentina

Categoria : Automovel

Modelo : FORD FOCUS S AT 1.6 S

Carroceria : AU - SEDAN MEDIO

Ano Modelo : 2014

Combustível : ALCOOL/GASOLINA

Base estadual (Cortesia)

Placa: OZD-3317

Marca/Modelo: I/FORD FOCUS S AT 1.6 S

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADA

UF de origem: BA

Motor: MUDCEJ197594

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1596

Capacidade de carga: 242

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014

Município/UF: PIRACICABA / SP

Chassi: 8AFVZZFFCEJ197594 Normal

Renavam: 01004636820

Cor: CINZA

Potência: 135

Espécie: Passageiro

Informações de proprietário

Proprietário Atual: LUIZ FERNANDO SILVA SANTOS

Proprietário anterior: ELAINE CRISTINA FAJAN BEGUE BARBOSA

 Débitos do veículo

IPVA: Existe débito de IPVA

IPVA: R\$ 2.556,10

DERSA: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

DETRAN: R\$0,00

CETESB: R\$ 0,00

RENAINF: 0,00

Municipais: R\$ 0,00

 LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 08/02/2022

Data de licenciamento: 19/12/2022

Ano de exercício do licenciamento: 2022

 Restrições

Roubo e Furtos: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

 OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

 DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/RestriçõesConsultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

 SENATRAN / CSV - Para mais informaçõesConsultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/> Gravame (Cortesia)

DADOS DO VEÍCULO

Chassi: 8AFVZZFFCEJ197594

Placa: OZD3317

UF: SP

Ano Fabricação: 2013

Ano Modelo: 2014

DADOS DO AGENTE

Financeira: COOPERATIVA BARRACRED

Documento Financeira: 319***-**-**

DADOS DA RESTRIÇÃO

Restrição financeira: Alienação Fiduciária

Data da inclusão: 15/10/2020

Arrendatário ou financiado: LUIZ FERNANDO SILVA SANTOS

 Comunicação de venda

Não existe

 Recall

Não encontrado recall

 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Informações para comercialização OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA OZD3317 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA OZD3317 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA OZD-3317 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA OZD-3317 NAS BASES CONSULTADAS

 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 10.286.504/0001-73** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 10.286.504/0001-73 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 10.286.504/0001-73 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.