Laudo de Vistoria Cautelar

Decar Vistorias Automotivas LTDA
CNPJ: 24685122000127
Telefone: /
Email: mooca@checkmatvistorias.com.br

Laudo nro: 0010000007588

Data: 23/01/23 10:13 **Status:** REPROVADO

Cliente: RENATA MOREIRA DA SILVA **Vistoriador:** BRUNO CAGGIANO

Unidade: Decar Vistorias Automotivas LTDA **Modelo:** FIT LX FLEX

Fabricante: HONDA **Cor:** CINZA

Ano/Modelo: 2013/2014 **Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

Placa: FLD3E60 **Cidade:** SÃO PAULO

Nº Chassi Veículo: 93HGE6850EZ111836 **Nº Motor Veículo:** L13Z34111823

Nº Chassi Cadastro: 93HGE6850EZ111836 **Nº Motor Cadastro:** L13Z34111823

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

1- Condição da Numeração do Chassi:
ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - Condição da numeração do motor:
SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - Condição da numeração do câmbio:
A NUMERAÇÃO NÃO APRESENTA VISUALIZAÇÃO SUFICIENTE PARA A REA LIZAÇÃO DO EXAME

4 - Condição das etiquetas ETA:

Motor
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Porta
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Assoalho
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - Data do cinto de segurança:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6 - Condição da placa e tarjetas:
EM CONFORMIDADE / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7 - Condição da gravação do chassi nos vidros:

Parabrisa
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Dianteiro Esquerdo
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Traseiro Esquerdo
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Vidro Traseiro
NÃO ORIGINAL.

Traseiro Direito
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Dianteiro Direito
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

8 - Condição estrutural da carroceria:
APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROCERIA

9 - Registro e histórico de leilão:
CONSTA HISTÓRICO DE LEILÃO

10 - Registro de sinistro:
CONSTA HISTÓRICO DE SINISTRO

11 - Registro de roubo e furto:
NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

* Caixa de estepe amassada
* Painel traseiro reparado
* Longarina traseira lado direito amassada
* Colunas traseira lado direito e lado esquerdo reparadas

Vistoriador: BRUNO CAGGIANO
RG: 40111628

Conferente: Ynaiara da Silva
RG: 15.531.153-3

Importante: O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A Validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Checkmat Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, mudança de motor, mudança de câmbio, etc.

Laudo de Vistoria Cautelar

Decar Vistorias Automotivas LTDA
CNPJ: 24685122000127
Telefone: /
Email: mooca@checkmatvistorias.com.br

Laudo nro: 0010000007588

FRENTE

TRASEIRA

CHASSI

MOTOR

HODOMETRO

PLACA

Vistoriador: BRUNO CAGGIANO
RG: 40111628

Conferente: Ynaiara da Silva
RG: 15.531.153-3

Importante: O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A Validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Checkmat Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, mudança de motor, mudança de câmbio, etc.

DADOS DO VEÍCULO

HONDA FIT LX FLEX

MARCA/MODELO: HONDA FIT LX FLEX
ANO FAB/MODELO: 2013 / 2014
RENAVAM: 00568961005

COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
CHASSI: 93HGE6850EZ111836
PLACA: FLD3E60
COR: CINZA
CILINDRADAS: 1339

MEGA BASE ESPECIAL

SINISTRO ESPECIAL	PARECER TÉCNICO	LEILÃO	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE	REMARKETING	SEGURADORA / FINANCEIRA

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

- ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL
- ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS
- ATENTE-SE PARA SINISTRO
- HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
- ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES NACIONAL
- ATENTE-SE PARA LEILÃO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE CONSULTAS
- HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	**2013**	ANO MODELO:	**2014**
MARCA MODELO:	**HONDA FIT LX FLEX**	COR:	**CINZA**
COMBUSTIVEL:	**ALCOOL/GASOLINA**	ESPÉCIE VEICULO:	**PASSAGEIRO**
TIPO VEICULO:	**AUTOMOVEL**	CATEGORIA VEICULO:	**PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	**5**	PROCEDÊNCIA VEICULO:	**NACIONAL**
CILINDRADAS:	**1339**	POTÊNCIA:	**101**
CAPACIDADE DE CARGA	**0**	CMT/PBT VEÍCULO:	**1 / / 149**
QUANTIDADE DE EIXOS:	**0**		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	**09/12/2021**	DATA LICENCIAMENTO:	**18/01/2022**
EXER. LICENCIAMENTO:	**2022**	RENAVAM:	**00568961005**
PLACA ATUAL:	**FLD3E60**	MUN. EMPLACAMENTO:	**SAO PAULO-SP**
UF PLACA:	**SP**	UF JURISDIÇÃO:	**SP**
CHASSI	**93HGE6850EZ111836**	SITUAÇÃO VEÍCULO:	**CIRCULACAO**
		TIPO CHASSI:	**NORMAL**

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO:	**NÃO INFORMADO PELO ORGÃO**	Nº MOTOR (ESTADUAL):	**L13Z34111823**

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO:	**NADA CONSTA**	JUDICIAL:	**NADA CONSTA**
BLOQUEIO DE GUINCHO:	**NADA CONSTA**	TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**

ADMINISTRATIVA:	**SINISTRADO/RECUPERADO**	FINANCEIRA:	**NADA CONSTA**
		DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	**NÃO EXISTE DÉBITOS**	MUNICIPAIS:	**NÃO EXISTE DÉBITOS**
DER:	**NÃO EXISTE DÉBITOS**	POL. RODO. FEDERAL:	**NÃO EXISTE DÉBITOS**
DERSA:	**NÃO EXISTE DÉBITOS**	RENAINF:	**NÃO EXISTE DÉBITOS**
CETESB:	**NÃO EXISTE DÉBITOS**	IPVA:	**1811,27**
LICENCIAMENTO:	**155,23**	DPVAT:	**NÃO EXISTE DÉBITOS**
DIVIDA ATIVA:	**NÃO EXISTE DÉBITOS**		

RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO(S) (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL:	**RENATA MOREIRA DA SILVA**
NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	**PALLADIUM TRUCK DESMONTE E RECICL VEIC PESADOS VANS LTDA**

INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

INTENÇÃO DE GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA:	**NÃO DISPONÍVEL**	CGC FINANCEIRA:	**NÃO DISPONÍVEL**
NÚMERO DO CONTRATO:	**NÃO DISPONÍVEL**	VIGÊNCIA DO CONTRATO:	**NÃO DISPONÍVEL**
ARRENDATÁRIO FINANC.:	**ELTON CARLOS DA SILVA/296.161.708-13**	INFORMANTE FINANC.:	**NÃO DISPONÍVEL**
NOME DO AGENTE:	**AYMORE CRED FIN INV SA**	DT. INCLUSÃO FINANC.:	**21/01/2023**

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	**2013**	ANO MODELO:	**2014**
MARCA MODELO:	**HONDAHONDA/FIT LX FLEX/**	COR:	**CINZA**
COMBUSTIVEL:	**ÁLCOOL / GASOLINA**	ESPÉCIE VEICULO:	**PASSAGEIRO**
TIPO VEICULO:	**AUTO**	CATEGORIA VEICULO:	**NÃO DISPONÍVEL**
TIPO MONTAGEM:	**NÃO DISPONÍVEL**		

FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO:	**NÃO DISPONÍVEL/ / 149**	PROCEDÊNCIA VEICULO:	**NÃO DISPONÍVEL**
PASSAGEIROS:	**NÃO DISPONÍVEL**	QUANTIDADE DE EIXOS:	**0**
CAPACIDADE DE CARGA:	**0**	CILINDRADAS:	**1339**
POTÊNCIA:	**101**	TIPO CARROCERIA:	**AU - MONOCAB**

FICHA CADASTRAL

PLACA ATUAL:	**FLD3460**	MUN. EMPLACAMENTO:	**SANTOS**
UF JURISDIÇÃO:	**SP**	UF PLACA:	**SP**
		RENAVAM:	**NÃO DISPONÍVEL**
		CHASSI:	**93HGE6850EZ111836**

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO:	**NÃO DISPONÍVEL**	NÚMERO MOTOR:	**L13Z34111823**
CARROCERIA:	**NÃO DISPONÍVEL**		

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO:	**NADA CONSTA**	BLOQUEIO DE GUINCHO:	**NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA:	**SINISTRADO/RECUPERADO**	TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**
JUDICIAL:	**NADA CONSTA**	FINANCEIRA:	**NADA CONSTA**

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO: **DEZEMBRO** UF EMPLACAMENTO: **SP**

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 1 VEZ(ES)

DATA/HORA DA CONSULTA: **SEGUNDA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2023 - 09:41:53**

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

ESSE VEÍCULO CONSTA EM 1 LEILÃO

LOTE Nº:	**1690**	LEILOLEIRO:	**NC**
DATA DO LEILÃO:	**02/09/2020**	COMITENTE:	**NC**

☐ **EXIBIR DETALHES**

PLACA	**FLD3E60**	CHASSI	**93HGE6850EZ111836**
MARCA/MODELO:	**HONDA/FIT LX FLEX 1.4**	ANO MOD/FAB:	**2014/2013**
COR:	**CINZA**	CONDIÇÃO GERAL:	
SITUAÇÃO DO CHASSI:		SITUAÇÃO DO MOTOR:	
SITUAÇÃO DO CAMBIO:		SITUAÇÃO DA MECANICA:	
OBSERVAÇÕES:	**NC**		

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

CONSTA 1 REGISTRO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA: FLD3E60. OBSERVAÇÃO: - N/C

VISTORIA DE TRANSFERÊNCIA - DETRAN

VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NA BASE

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE - (VEÍCULO DE SEGURADORA / MEDIA MONTA / PEQUENA MONTA / LOJA DE SALVADOS / SINISTRO / MAPFRE SEGUROS G)

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E **CONSTATAMOS SUSPEITA/INDÍCIO DE SINISTRO, LEILÃO E/OU ACIDENTE**. ONDE SUGERIMOS ATENÇÃO REDOBRADA QUANTO AO ESTADO DO VEÍCULO, UMA VEZ QUE TAL SITUAÇÃO PODERÁ COMPROMETER A ACEITAÇÃO EM ALGUMAS COMPANHIAS DE SEGUROS, ESBARRANDO GERALMENTE EM SUAS NORMAS INTERNAS DE ACEITAÇÃO, MODELO, IDADE, VALOR OU ESTADO GERAL DO VEÍCULO. PORTANTO, **ATENÇÃO!!!**

HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:	**PROPRIETÁRIO ANTERIOR:**
RENATA MOREIRA DA SILVA	PALLADIUM TRUCK DESMONTE E RECICL VEIC PESADOS VANS LTDA

2023

RENATA MOREIRA DA SILVA

2020

NC

2019

PATRICIA RODRIGUES BORNSEN SANTANA

2018

NATALIA DE OLIVA SPOLIDORO PASCHOAL

2017

NATALIA DE OLIVA SPOLIDORO PASCHOAL

2015

NATALIA DE OLIVA SPOLIDORO PASCHOAL

2014

NATALIA DE OLIVA SPOLIDORO PASCHOAL

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

PROPRIETÁRIO:	**ANO:**
NATALIA DE OLIVA SPOLIDORO PASCHOAL	2017 - 2018
PATRICIA RODRIGUES BORNSEN SANTANA	2018 - 2020

HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

BANCO DE COMPARAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CHASSI E MOTOR

CHASSI

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES PESQUISADAS

MOTOR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES PESQUISADAS

Fim da Pesquisa