



THE TOP PARQUE FERNANDA

CNPJ: 24.085.194/0001-33
ENDEREÇO: ESTRADA DE ITAPEKERICA, 6800
TELEFONE: (11) 9474-1392
DATA VISTORIA: 07/06/2023 08:50:16

Número da Vistoria = 2658718



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
00926331604	DWL7H48	9BWDB05W08T010696 1		ÁLCOOL GASOLINA	VW	VOLKSWAGEN
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2007	2008		PRATA	47969411851		192106
Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro			
9BWDB05W08T010696	9BWDB05W08T010696	47969411851	BWX032247			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

AVARIAS NA PARTE DIANTEIRA, PAINEL DIANTEIRO AFETADO. REPINTURA POR TODA PARTE DO VEÍCULO, PAINEL TRASEIRO COM REPINTURA.

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




MOTOR



CHASSI



ETIQUETA DO CHASSI



LACRE DA PLACA



VIDRO DIANTEIRO TROCADO



ETIQUETA DO CINTO





LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




Vistoriador

GUILHERME LUIZ AMÉRICO SOUZA SANTOS (36.920.316-1)



ORIGINALIDADE DA PINTURA



Vistoriador
GUILHERME LUIZ AMÉRICO SOUZA SANTOS (36.920.316-1)

Auxiliar Conferente
GUILHERME LUIZ AMÉRICO SOUZA SANTOS (36.920.316-1)

DIGITE AQUI O RODAPE DO LAUDO