



VISTORIA CAUTELAR : GFP1298



DADOS DO CLIENTE

Nome: PARTICULAR

CPF/CNPJ: 0

Telefone:

E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Fabricante / CHEVROLET

Modelo / Versão: PRISMA 1.4AT LTZ

Ano Fab. / 2016 / 2016

Cor: CINZA

Placa: GFP1298

Cidade: SAO PAULO-SP

Chassi (Veículo): 9BGKT69R0GG279408

Motor (Veículo): FF9002445

Chassi (CRLV): 9BGKT69R0GG279408

Motor (CRLV): FF9002445

Chassi (Pesquisa): 9BGKT69R0GG279408

Motor (Pesquisa): FF9002445

Câmbio (Veículo):

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Câmbio 076A0498

KM: 77.374



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



CÓD.: 150721

DATA: 17/04/2023 10:53

APROVADO



FOTOS

CRLV



FRENTE DO VEÍCULO



DIANTEIRA 45°



LATERAL ESQUERDA



HODÔMETRO



TRASEIRA DO VEÍCULO



TRASEIRA 45°



LATERAL DIREITA



PLACA TRASEIRA



LACRE



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



ETIQUETA (VIS)



CINTO DE SEGURANÇA



ETIQUETA (VIS)



MOTOR





CÓD.: 150721

DATA: 17/04/2023 10:53




APROVADO

PLAQUETA CONFIRMATIVA DE



ANÁLISE ESTRUTURAL



VISAO A VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA

CNPJ: 23.843.496/0001-60

Telefone: (11) 2221-2244

Endereço: Rua Luiz Faccini, 383
Centro - /SP

EMERSON SOARES MARQUIOLI
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VISÃO A VISTORIAS AUTOMOTIVAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VISÃO A VISTORIAS AUTOMOTIVAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



AUTO SCORE

CÓDIGO: 1613526
DATA: 17/04/2023 10:49
IMPRESSÃO: 17/04/2023 11:16

Confidencial p/ 23.843.496/0001-60

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: GFP1298



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2016	ANO MODELO:	2016
MARCA / MODELO:	CHEVROLET/PRISMA 1.4AT LTZ	COR:	CINZA
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
TIPO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CILINDRADAS:	1400	POTÊNCIA:	106
CAPAC. DE CARGA:	0,00	CMT/PBT:	150/150
QTD. DE EIXOS:	0		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	27/09/2021	DT LICENCIAMENTO:	19/10/2022
MUNICIPIO PLACA:	SAO PAULO-SP	RENAVAM:	1092252328
CHASSI:	9BGKT69R0GG279408	SITUAÇÃO VEICULO:	CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	076A0498	Nº MOTOR:	FF9002445
------------------	----------	-----------	-----------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:	076A0498	Nº MOTOR:	HCJ020967
------------------	----------	-----------	-----------

CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO GUINCHO:	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
--------------	-------------	--------------	-------------

RESTRIÇÃO 3: **NADA CONSTA**

RESTRIÇÃO 4: **NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: **0,00**
DER: **0,00**
DERSA: **0,00**
CETESB: **0,00**
DPVAT: **0,00**
LICENCIAMENTO: **155,23**

MUNICIPAIS: **0,00**
POL. ROD. FEDERAL: **0,00**
RENAINF: **0,00**
IPVA: **876,86**
MULTAS: **0,00**

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: **IVANI MARIA DOS SANTOS**
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: **JOSE MARTINS DE BRITO**

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: **GFP1298** CHASSI: **9BGKT69R0GG279408**
MARCA/MODELO: **CHEV/PRISMA 1.4AT LTZ** ANO FAB/MODELO: **2016/2016**
COR: **Cinza** COMBUSTÍVEL: **Alcool / Gasolina**
TIPO DE VEÍCULO: **Automovel** ESPÉCIE: **Passageiro**
MUNICÍPIO / UF: **SAO PAULO / SP** UF ORIGEM: **SP**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR: **HCJ020967** POTÊNCIA: **106**
CAMBIO: **076A0498** CAP. MAX. TRAÇÃO: **150.0**
CILINDRADAS: **1400** TIPO CARROCERIA: **NAO APLICAVEL**
SITUAÇÃO CHASSI: **N** SITUAÇÃO VEÍCULO: **S**
NUMERO EIXOS: **0** PESO BRUTO TOTAL: **150.0**
NUM. TERC. EIXO: CAP. DE CARGA: **0.0**
NUM. EIXO TRAS.:

VEÍCULO - DÍVIDA ATIVA

REGISTRO ENCONTRADO

DIVIDA ATIVA: **NAO** DPVAT: **0,00**
IPVA: **876,96** LICENCIAMENTO: **155,23**
IPVA ATRASADO: **0,00** MULTAS TOTAL: **0,00**

SENATRAN - RESTRIÇÕES (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES


RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE

PROPRIETÁRIOS - LINHA DO TEMPO

REGISTRO ENCONTRADO



ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA VENDA DIRETA NA CONSULTA REALIZADA.

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**VISAO A VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.