



CONSULTA Nº: 4520756

CONFIDENCIAL PARA: Jg Vistorias E Pericias
Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 17/02/2023 às 09:11



ARGO DRIVE 1.0

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: QUW-8C67

Marca/Modelo: FIAT / ARGO DRIVE 1.0

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020

Município/UF: BETIM / MG

Motor: 552680237355764

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1000

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BD358A4NLYK00088 NORMAL

Renavam: 01207282518

Cor: PRATA

Espécie: PASSAGEIRO

Potência: 77

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

INTENCAO VENDA

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BD358A4NLYK00088

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : FIAT Automóveis S.A.

Marca : FIAT

Versão : FIAT/ DRIVE 1.0

Ano Fabricação : 2019

Cilindradas : 1000

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : ARGO

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Modelo : 2020

Combustível : Alcool / Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: QUW-8C67

Marca/Modelo: FIAT / ARGO DRIVE 1.0

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020

Município/UF: BETIM-MG

Chassi: 9BD358A4NLYK00088 **NORMAL**

Renavam: 01207282518

Cor: PRATA

Potência: 77

Peso bruto(PBT): 148

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 0

Nº carroceria: 77315372

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: NACIONAL

UF de origem: MG

Motor: 552680237355764

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1000

Peso bruto(CMT): 188

Capacidade de carga: 0

Carroceria: INEXISTENTE



Informações de proprietário

Proprietário Atual: JONATHAN SALES DE SOUZA ME



Débitos do veículo

Débito de multas: NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

Débitos de IPVA: NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débitos de Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Débito DPVAT: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Guincho: NADA CONSTA

Débito Multas: R\$ 0,00

Débito IPVA: R\$ 0,00

Débito Licenciamento: R\$ 0,00

Débitos de DPVAT: NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$0,00

Débito municipais: R\$ 0,00



LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 22/12/2022

Data de licenciamento: 22/12/2022



Restrições

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Restrição Jurídica: NADA CONSTA



DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/consultar-situacao-do-veiculo>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado



SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

Para informações detalhadas realizar a pesquisa Conferi Gravame.

Comunicação de venda

Não existe

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA QUW8C67 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QUW8C67 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QUW-8C67 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA QUW-8C67 NAS BASES CONSULTADAS

Divida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 37.075.251/0001-45** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 37.075.251/0001-45 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 37.075.251/0001-45 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.



DADOS GERAIS:

DATA:	17/02/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2434714
UNIDADE:	BELO HORIZONTE PORTAL	VISTORIADOR:	CARLOS EDUARDO GOMES DA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	ARGO DRIVE 1.0
ANO FAB./MODELO:	2019 / 2020	COR:	PRATA
PLACA:	QUW8C67	CIDADE:	BETIM
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BD358A4NLYK00088	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	552680237355764
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BD358A4NLYK00088	Nº DO MOTOR NA BIN:	552680237355764
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BD358A4NLYK00088	Nº DO MOTOR NO CRLV:	0
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	0	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	0	KM:	94651

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
⚠ GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL - 05/2022
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/02/2023 09:51:37 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: CARLOS EDUARDO GOMES DA COSTA - 167999420;
Conferido por: THAIS FERNANDA CARDOSO RABELO - 19762841.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 37075251000145 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2434714

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/02/2023 09:51:37 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR JG VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: CARLOS EDUARDO GOMES DA COSTA - 167999420;
Conferido por: THAIS FERNANDA CARDOSO RABELO - 19762841.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JG VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 37075251000145 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2434714

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/02/2023 09:51:38 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: CARLOS EDUARDO GOMES DA COSTA - 167999420;
Conferido por: THAIS FERNANDA CARDOSO RABELO - 19762841.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JG VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 37075251000145 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**DADOS GERAIS:**

DATA:	17/02/2023	Nº DO LAUDO:	2434714
CLIENTE:	GRUPO BMZ	UNIDADE:	BELO HORIZONTE PORTAL
UNIDADE:	BELO HORIZONTE PORTAL	VISTORIADOR:	CARLOS EDUARDO GOMES DA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	ARGO DRIVE 1.0
ANO FAB./MODELO:	2019 / 2020	COR:	PRATA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ TRIÂNGULO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ TAPETES
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ RÁDIO	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ MACACO	✓ AR CONDICIONADO
✓ ESTEPE	✓ CHAVE DE RODA
✓ AR QUENTE	✓ CHAVE RESERVA
✓ ALARME	
✓ ACEND. DE CIGARROS	
✓ AIR BAG MOTORISTA	
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/02/2023 09:51:38 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR JG VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: CARLOS EDUARDO GOMES DA COSTA - 167999420;
Conferido por: THAIS FERNANDA CARDOSO RABELO - 19762841.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JG VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 37075251000145 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 2434714

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/02/2023 09:51:38 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR JG VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: CARLOS EDUARDO GOMES DA COSTA - 167999420;
Conferido por: THAIS FERNANDA CARDOSO RABELO - 19762841.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JG VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 37075251000145 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.