



01237005420230320

DADOS GERAIS:

DATA:	20/01/2023	STATUS:	NÃO CONFORME
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	2370054
UNIDADE:	JOINVILLE	VISTORIADOR:	ANTONIO MANOEL DA SILVEI

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	NISSAN	MODELO/VERSÃO:	GRAND LIVINA 18SL
ANO FAB./MODELO:	2012 / 2013	COR:	PRATA
PLACA:	FDI4G99	CIDADE:	JOINVILLE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	94DBAL10DJ195208	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	MR18839046H
Nº DO CHASSI NA BIN:	94DBAL10DJ195208	Nº DO MOTOR NA BIN:	MR18839046H
Nº DO CHASSI NO CRLV:	94DBAL10DJ195208	Nº DO MOTOR NO CRLV:	MR18839046H
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N	KM:	117894

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:

- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN
- ✓ DENTRO DOS PADRÕES

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PAINEL TRASEIRO TROCADO / PAINEL DIANTEIRO RECUPERADO / PARA LAMA INTERNO DIANTEIRO RECUPERADO/ PONTAS DE LONGARINAS DIANTEIRA RECUPERADA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na integra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

ANTONIO MANOEL DA SILVEIRA NETO - 621996800
Vistoriador

ANTONIO MANOEL DA SILVEIRA NETO - 621996800
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: AUTOMAX VEICULOS LTDA e CNPJ: 04953483000108 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



01237005420230320

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2370054

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM

ANTONIO MANOEL DA SILVEIRA NETO - 621996800
VistoriadorANTONIO MANOEL DA SILVEIRA NETO - 621996800
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: AUTOMAX VEICULOS LTDA e CNPJ: 04953483000108 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



01237005420230320

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2370054

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO

ANTONIO MANOEL DA SILVEIRA NETO - 621996800
VistoriadorANTONIO MANOEL DA SILVEIRA NETO - 621996800
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: AUTOMAX VEICULOS LTDA e CNPJ: 04953483000108 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



01237005420230320

DADOS GERAIS:

DATA:	20/01/2023	Nº DO LAUDO:	2370054
CLIENTE:		VISTORIADOR:	ANTONIO MANOEL DA SILVEI
UNIDADE:	JOINVILLE		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	NISSAN	MODELO/VERSÃO:	GRAND LIVINA 18SL
ANO FAB./MODELO:	2012 / 2013	COR:	PRATA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ VIDROS VERDES
✓ ALARME	✓ AR CONDICIONADO
✓ AR QUENTE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ CD PLAYER	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ ESTEPE	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ MACACO	✓ ANTENA
✓ RÁDIO	✓ BANCO DE COURO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ FAROL DE MILHA
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ TAPETES
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TRIÂNGULO
✓ BANCO BI-PARTIDO	✓ CHAVE DE RODA
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	

ANTONIO MANOEL DA SILVEIRA NETO - 621996800
VistoriadorANTONIO MANOEL DA SILVEIRA NETO - 621996800
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: AUTOMAX VEICULOS LTDA e CNPJ: 04953483000108 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



01237005420230320

Número do Laudo: 2370054

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE

ANTONIO MANOEL DA SILVEIRA NETO - 621996800
VistoriadorANTONIO MANOEL DA SILVEIRA NETO - 621996800
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: AUTOMAX VEICULOS LTDA e CNPJ: 04953483000108 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

DADOS DA CONSULTA

TIPO DE CONSULTA: 273-AUTOCORP LEILAO PREMIUM INTERESTADUAL

DADOS UTILIZADOS: PLACA: FDI4G99

Nº DA CONSULTA: 4573646

DATA | HORA: 20/01/2023 10:04



QUADRO DE AVISOS

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL.

ALERTA: INDICIO DE SINISTRO

VEICULO FOI DE PROPRIEDADE DE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS EM SINALIZANDO ALERTA.: ALERTA DE PROPRIEDADE

ALERTA PARA LEILÃO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: NADA CONSTA

ALERTA PARA RECALL

QUANTIDADE PROPRIETÁRIOS: 10

RENAJUD: NADA CONSTA

RESUMO DO VEÍCULO



MARCA/MODELO:

PLACA: FDI4G99

NISSAN/GRAND LIVINA 18SL

CHASSI: 94DJBAL10DJ195208

ANO FABR./MODELO:

N. MOTOR: MR18839046H

2012/2013

COR: PRATA

COMBUSTÍVEL:

ALCOOL/GASOLINA

ALERTAS/NOTIFICAÇÕES

Título	Mensagem
--------	----------



ALERTA DE PROPRIEDADE

VEICULO FOI DE PROPRIEDADE DE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS EM SINALIZANDO ALERTA.

RENAJUD

Nenhum registro de Renajud encontrado.

! Nenhum registro encontrado. Nada consta.

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - NACIONAL

MARCA/MODELO:	NISSAN/GRAND LIVINA 18SL	UF:	SC
ANO FABRICAÇÃO/MODELO:	2012/2013	Nº CARROCERIA:	INEXISTENTE
TEMPO DE CIRCULAÇÃO:	11 ANOS	QUANTIDADE EIXOS:	2
TIPO DE VEÍCULO:	AUTOMOVEL	Nº MOTOR:	MR18839046H
PLACA:	FDI4G99	PBT:	1.85
RENAVAM:	00475997697	POTÊNCIA:	126
CHASSI:	94DJBAL10DJ195208	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
SITUAÇÃO:	EM CIRCULACAO	QUANTIDADE PASSAGEIROS:	7
CMT:	185,00	SITUAÇÃO DO CHASSI:	NORMAL
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	TIPO DE CARROCERIA:	NAO APICAVEL
COR:	PRATA	UF FATURAMENTO:	PR
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	DATA ATUALIZAÇÃO:	08/05/2017
MUNICIPIO:	JOINVILLE		

RESTRIÇÕES

NAO CONSTAM RESTRIÇÕES

⚠ Atenção: As informações de débitos e multas no nosso sistema são cortesia ao nosso cliente e podem ou não refletir o status atual do veículo consultado, podendo não trazer todos os débitos e multas do veículo. Orientamos a consultar o site do Detran e Secretaria da Fazenda da UF do veículo para confirmação dos mesmos.

INDICIO DE SINISTRO

Título	Mensagem
EXISTE OCORRÊNCIA	EXISTE RESTRICAO DE INDICIO DE SINISTRO

Possíveis Causas:

PLACA: FDI4G99

TIPO DOCUMENTO: CPF

DOCUMENTO: ***.***.***_**

NOME: VALDIR

MUNICIPIO: NAO DIVULGADO

UF: SC

DATA: 08/05/2017

MOTIVO: ALTERACAO DE PROPRIEDADE

SITUAÇÃO: AUTORIZADO E NAO CANCELADO

LUCIA

PLACA: FDI4G99

TIPO DOCUMENTO: CPF

DOCUMENTO: ***.***.***_**

NOME: LUCIA

MUNICIPIO: NAO DIVULGADO

UF: PR

DATA: 17/03/2015

MOTIVO: ALTERACAO DE PROPRIEDADE

SITUAÇÃO: AUTORIZADO E NAO CANCELADO

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

PLACA: FDI4G99

TIPO DOCUMENTO: CNPJ

DOCUMENTO: 92.682.038/0198-03

NOME: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

MUNICIPIO: NAO DIVULGADO

UF: SP

DATA: 28/07/2014

MOTIVO: ALTERACAO DE PROPRIEDADE

SITUAÇÃO: AUTORIZADO E NAO CANCELADO

VALDIR

PLACA: FDI4G99

TIPO DOCUMENTO: CPF

DOCUMENTO: ***.***.***_**

NOME: VALDIR

MUNICIPIO: NAO DIVULGADO

UF: SC

DATA: 21/02/2020

MOTIVO: CORRECAO DE PLACA

SITUAÇÃO: AUTORIZADO E NAO CANCELADO

LUCELIA

PLACA: FDI4G99

TIPO DOCUMENTO: CPF

DOCUMENTO: ***.***.***_**

NOME: LUCELIA

MUNICIPIO: NAO DIVULGADO

UF: PR

DATA: 24/11/2014

MOTIVO: ALTERACOES POR TRANSACOES DA SERIE 200

SITUAÇÃO: AUTORIZADO E NAO CANCELADO

BANCO BRADESCO S.A.

PLACA: FDI4G99

TIPO DOCUMENTO: CNPJ

DOCUMENTO: 60.746.948/0001-12

UF: SP

DATA: 17/03/2017

MOTIVO: ALTERACAO DE JURISDICAO E PROPRIEDADE

NOME: BANCO BRADESCO S.A.

SITUAÇÃO: AUTORIZADO E NAO CANCELADO

MUNICIPIO: NAO DIVULGADO

VALMIR

PLACA: FDI4G99

UF: SC

TIPO DOCUMENTO: CPF

DATA: 19/01/2021

DOCUMENTO: *****-**

MOTIVO: ALTERACAO DE PROPRIEDADE

NOME: VALMIR

SITUAÇÃO: AUTORIZADO E NAO CANCELADO

MUNICIPIO: NAO DIVULGADO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

! Nenhum registro de histórico de roubo e furto encontrado.

DADOS DOS LEILÕES REALIZADOS

ITENS VERIFICADOS NA CONSULTA LEILÃO

CLASSIFICAÇÃO DE AVARIA

LEILÕES PRESENCIAIS

CLASSIFICAÇÃO PARA ACEITE SECURITÁRIO

LEILÕES ON-LINE

CLASSIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE DE VISTORIA

LEILÕES JUDICIAIS

SINISTRO DE PEQUENA MONTA

LEILÕES DE SEGURADORAS

SINISTRO DE MÉDIA MONTA

LEILÕES DE BANCOS E FINANCEIRAS

SINISTRO DE GRANDE MONTA

LEILÕES DE EMPRESAS

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

MARCA/MODELO: NISSAN/GRAND LIVINA 18SL

CHASSI: 94DJBAL10DJ195208

PLACA: FDI4699

COMBUSTÍVEL: FLEX ALCOOL GASOLINA

ANO FABRICAÇÃO: 2012

COR: PRATA

ANO MODELO: 2013

MOTOR: MR18839046H

CATEGORIA: AUTOMOVEL AFFH

Nº DE EIXOS: 2

DADOS DO LEILÃO

LEILOEIRO: BANSEG

COMITENTE: DIVERSOS BANCOS E SEGURADORAS. UMMO

LOTE: 1668

PÁTIO: NC

DATA: 27/08/2014

DADOS DO LEILÃO

LEILOEIRO: BANSEG

LOTE: 1668

DATA: 29/03/2017

COMITENTE: DIVERSOS BANCOS E SEGURADORAS. UMMO

PÁTIO: NC

DADOS DO LEILÃO

LEILOEIRO: LUIS ODAIR FAVARETO

LOTE: 0

DATA: 27/08/2014

COMITENTE: NAO DIVULGADO

PÁTIO: NC

CONDIÇÕES DO VEÍCULO: SINISTRADO

SITUAÇÃO DO CHASSI: NAO DIVULGADO

DADOS DO LEILÃO

LEILOEIRO: LUIS ODAIR FAVARETO

LOTE: 0

DATA: 29/03/2017

COMITENTE: BANCO BRADESCO S/A

PÁTIO: NC

CONDIÇÕES DO VEÍCULO: NAO DIVULGADO

SITUAÇÃO DO CHASSI: NAO DIVULGADO

SCORE



- Grandes danos / sucata alagado / enchente
- Médio danos
- Sem maiores informações
- Pequenos danos
- Aparentemente intenso

ACEITAÇÃO DE SEGURO

COM BASE EM ESTUDO ESTATÍSTICO, A RÉGUA APONTA A PROBABILIDADE DE 0% A 100% DO VEÍCULO SER SEGURADO NAS PRINCIPAIS SEGURADORAS DO PAÍS.



60%

PERCENTUAL SOBRE A TABELA DE REFERÊNCIA

COM BASE EM ESTUDO ESTATÍSTICO, A RÉGUA APONTA O POSSÍVEL PERCENTUAL DA TABELA DE REFERÊNCIA (FIPE) UTILIZADA PELA SEGURADORA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DO BEM.



NECESSIDADE DE VISTORIA ESPECIAL

COM BASE EM ESTUDO ESTATÍSTICO, A RÉGUA APONTA A MENOR OU MAIOR PROBABILIDADE DE EXIGÊNCIA DE VISTORIA ESPECIAL POR PARTE DA SEGURADORA.



Maior probabilidade

RECALL DO VEÍCULO

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

MARCA/MODELO: NISSAN/GRAND LIVINA 1.8 SL

ANO MODELO: 2013

CHASSI: 94DJBAL10DJ195208

SITUAÇÃO: O VEICULO PESQUISADO NAO POSSUI RECALL PENDENTE OU NAO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERIODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEICULO.

RECALL 28/07/2017

DATA INÍCIO: 28/07/2017

DEFEITO: SISTEMA DE AIRBAG

RISCO: A PROJECAO DE FRAGMENTOS METALICOS NO INTERIOR DO VEICULO NO MOMENTO DO ACIONAMENTO DO AIR BAG, PODERA CAUSAR DANOS MATERIAIS E LESOES FISICAS GRAVES OU ATE MESMO FATAIS AOS OCUPANTES DO VEICULO.

MENSAGEM: COMUNICADO IMPORTANTE NISSAN CONVOCA RECALL PARA TIIDA, TIIDA SEDAN, FRONTIER, LIVINA, LIVINA X-GEAR E GRAND LIVINA. COM A INTENCAO DE ZELAR PELA SEGURANCA DE SEUS CLIENTES, A NISSAN DO BRASIL ANUNCIA A CONVOCACAO DOS VEICULOS IDENTIFICADOS NAS TABELAS ABAIXO PARA A SUBSTITUICAO DO GERADOR DE GASES DO AIR BAG DO MOTORISTA E/OU DO PASSAGEIRO DIANTEIRO. SUBSTITUICAO DO GERADOR DE GASES DO AIR BAG DO MOTORISTA - MODELOS: TIIDA E TIIDA SEDAN - INTERVALO DE CHASSI NAO SEQUENCIAL: DK191329 A DK203158 - FABRICACAO: JAN/2012 A OUT/2012 - UNIDADES CONVOCADAS: 6.820 (TIIDA) E 724 (TIIDA SEDAN) - PAIS DE ORIGEM: MEXICO; MODELOS: LIVINA, GRAND LIVINA E LIVINA X-GEAR - INTERVALO DE CHASSI NAO SEQUENCIAL: DJ186650 A EJ948551 - FABRICACAO: JAN/2012 A OUT/2014 - UNIDADES CONVOCADAS: 13.040 (LIBVINA) 6.682 (GRAND LIVINA) 9.403 (LIVINA X-GEAR) - PAIS DE ORIGEM: BRASIL; MODELOS: FRONTIER - INTERVALO DE CHASSI NAO SEQUENCIAL: DJ186553 A FJ676125 - FABRICACAO: JAN/2012 A OUT/2014 - UNIDADES CONVOCADAS: 43.709 - PAIS DE ORIGEM: BRASIL; SUBSTITUICAO DO GERADOR DE GASES DO AIR BAG DO PASSAGEIRO DIANTEIRO MODELOS: TIIDA E TIIDA SEDAN - INTERVALO DE CHASSI NAO SEQUENCIAL: 8K190006 A DK203158 - FABRICACAO: MAI/2007 A OUT/2012 (TIIDA) E AGO/2011 A JUL/2012 (TIIDA SEDAN) - UNIDADES CONVOCADAS: 33.431 (TIIDA) E 1.982 (TIIDA SEDAN) - PAIS DE ORIGEM: MEXICO MODELOS: FRONTIER - INTERVALO DE CHASSI NAO SEQUENCIAL: 9J030320 A FJ676125 - FABRICACAO: DEZ/2007 A OUT/2014 - UNIDADES CONVOCADAS: 76.508 - PAIS DE ORIGEM: BRASIL; MODELOS: FRONTIER - INTERVALO DE CHASSI NAO SEQUENCIAL: 86000001 A 96005339 - FABRICACAO: MAR/2007 A DEZ/2008 - UNIDADES CONVOCADAS: 4.856 - PAIS DE ORIGEM: TAILANDIA; EM CASO DE COLISAO FRONTAL COM DEFLAGRACAO DAS BOLSAS, A ATIVACAO DO GERADOR DE GASES DO SISTEMA DO AIR BAG PODE RESULTAR EM UMA PRESSAO EXCESSIVA, O QUE PODERA ACARRETAR RUPTURA DO GERADOR DE GASES E PROJECAO DE FRAGMENTOS METALICOS NO INTERIOR DO VEICULO. ESSA CONDICAO PODERA, EM CASOS EXTREMOS, CAUSAR DANOS MATERIAIS E LESOES FISICAS GRAVES OU ATE MESMO FATAIS AOS OCUPANTES DO VEICULO. A NISSAN DO BRASIL NAO TEM CONHECIMENTO DE QUAISQUER INCIDENTES RELACIONADOS A ESSE COMPONENTE EM SEUS VEICULOS NO BRASIL. OS PROPRIETARIOS DEVEM AGENDAR O SERVICO EM UMA CONCESSIONARIA NISSAN. O INICIO DOS REPAROS SERA REALIZADO CONFORME A TABELA ABAIXO. DATA DE INICIO DE REPARO: MODELO: TIIDA E TIIDA SEDAN - GERADOR DE GASES DO AIR BAG DO MOTORISTA: 1/8/2017 - GERADOR DE GASES DO AIR BAG DO PASSAGEIRO DIANTEIRO: 23/10/2017; MODELO: LIVINA, GRAND LIVINA E LIVINA X-GEAR - GERADOR DE GASES DO AIR BAG DO MOTORISTA: 1/8/2017 - GERADOR DE GASES DO AIR BAG DO PASSAGEIRO DIANTEIRO: NAO AFETADO; MODELO: FRONTIER - GERADOR DE GASES DO AIR BAG DO MOTORISTA: 1/8/2017 - GERADOR DE GASES DO AIR BAG DO PASSAGEIRO DIANTEIRO: 11/12/2017. O TEMPO ESTIMADO DE REPARO E DE UMA HORA E NAO HAVERA NENHUM CUSTO AO CLIENTE. MAIS INFORMACOES PELO TELEFONE 0800 011 1090 OU PELO SITE WWW.NISSAN.COM.BR

ALERTAS/INFORMAÇÕES FIXAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, PARA ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO USUÁRIO, RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS, QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO PELO FALE CONOSCO.

AVISO:

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE:

EU, CONTRATANTE DESTA PESQUISA, DECLARO TER LIDO E COMPREENDIDO AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRIPTAS, TENDO CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESTA PESQUISA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO.

AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA PESQUISA SÃO AS QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA ÀS BASES, SITES E PACOTES DE DADOS ORA CONTRATADOS E SOMENTE SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR MIM CONTRATANTE.

SABENDO QUE ESTOU VEDADO DA DIVULGAÇÃO DA MESMA PARA TERCEIROS, ISENTO A AUTOCORP DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO HAJA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO, INFORMO AINDA QUE UTILIZO A CONSULTA PARA FINS COMERCIAIS E TENHO CONHECIMENTO QUE EXISTEM CASOS DE NÃO INFORMAÇÃO E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AS BASES ON-LINES, PODENDO OS REGISTROS SEREM APAGADOS, APRESENTAREM DIVERGÊNCIAS OU AINDA POSSUÍREM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU EXCLUÍDAS, COMO POR EXEMPLO APONTAMENTOS DE REGISTROS DE LEILÃO, SINISTRO E DEMAIS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS, QUE PODEM SER ALTERADAS, BAIXADAS, EXCLUÍDAS E/OU NÃO INFORMADAS.

MINUTA DE DECLARAÇÃO LGPD

DECLARO QUE A UTILIZAÇÃO DOS DADOS RESPEITARÁ AS FINALIDADES E PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ADMITIDOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DIVULGADOS EM MINHA PÁGINA INICIAL DE ACESSO.