



01236987220230320

**DADOS GERAIS:**

<b>DATA:</b>	20/01/2023	<b>STATUS:</b>	<b>NÃO CONFORME</b>
<b>CLIENTE:</b>	DIEGO ESTACIONAMENTO	<b>Nº DO LAUDO:</b>	2369872
<b>UNIDADE:</b>	JAÇANA 1	<b>VISTORIADOR:</b>	PAULO HENRIQUE SANTOS CAR

**DADOS DO VEÍCULO:**

<b>FABRICANTE/MARCA:</b>	RENAULT	<b>MODELO/VERSÃO:</b>	RENAULT/ SANDERO EXPR 1
<b>ANO FAB./MODELO:</b>	2015 / 2015	<b>COR:</b>	VERMELHA
<b>PLACA:</b>	QHE9E86	<b>CIDADE:</b>	SÃO PAULO
<b>Nº DO CHASSI NO VEÍC.:</b>	93Y5SRD04FJ772336	<b>Nº DO MOTOR NO VEÍC.:</b>	D4DJ754Q114726
<b>Nº DO CHASSI NA BIN:</b>	93Y5SRD04FJ772336	<b>Nº DO MOTOR NA BIN:</b>	D4DJ754Q114726
<b>Nº DO CHASSI NO CRLV:</b>	93Y5SRD04FJ772336	<b>Nº DO MOTOR NO CRLV:</b>	D4DJ754Q114726
<b>Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:</b>	JH3094B05403	<b>COMBUSTÍVEL:</b>	FLEX
<b>Nº DO CÂMBIO NA BIN:</b>	N/I	<b>KM:</b>	112940

**1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:**

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:**

DENTRO DOS PADRÕES

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

NÃO CADASTRADA NA BIN

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

ASSOALHO

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

BATENTE DA PORTA

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

DIANTEIRO DIREITO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

DIANTEIRO ESQUERDO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO DIREITO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO ESQUERDO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

VEICULOS POSSUI SINISTRO. VEICULO POSSUI LEILÃO . FOLHA DA LATERAL TRASEIRA DIREITA REPARADA.

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778  
Vistoriador

PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778  
Auxiliar Conferente

Eu, DIEGO ESTACIONAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 3604270900105 e  
compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo  
ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



01236987220230320

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2369872

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA




PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778  
Vistoriador

PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778  
Auxiliar Conferente

Eu, DIEGO ESTACIONAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 3604270900105 e  
compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo  
ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



01236987220230320

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2369872

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO

PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778  
VistoriadorPAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778  
Auxiliar Conferente

Eu, DIEGO ESTACIONAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 3604270900105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 4412554

CONFIDENCIAL PARA: Macedo E Martins Servicos De Vistoria Veicular Ltda

REALIZADA EM: 20/01/2023 às 10:57



SANDERO EXPR 10



SINISTRO  
ENCONTRADO!



CONSTA OFERTA  
EM LEILÃO

## Carro Informações do veículo - Base Nacional

Placa: QHE-9E86

Situação: CIRCULAÇÃO

Marca/Modelo: RENAULT / SANDERO EXPR 10

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2015 / 2015

Procedência: NACIONAL

Município/UF: SAO PAULO / SP

Chassi: 93Y5SRD04FJ772336 NORMAL

Motor: D4DJ754Q114726

Renavam: 1060125800

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Cor: VERMELHA

Capacidade de passageiros: 5

Especie: PASSAGEIRO

Cilindradas: 998

Peso bruto(PBT): 1.51

Peso bruto(CMT): 2.31

Potência: 80

Capacidade de carga: 0

Eixo: 2

## Restrições e outras informações

NADA CONSTA

## Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

## E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 93Y5SRD04FJ772336	Origem : Nacional
Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai	País : Brasil
Montadora : Renault do Brasil	Categoria : Automovel
Marca : Renault	Modelo : SANDERO
Versão : RENAULT/ EXPR 10	Carroceria : AU - HATCH PEQUENO
Ano Fabricação : 2015	Ano Modelo : 2015
Cilindradas : 998	Combustível : Alcool / Gasolina



## Base estadual (Cortesia)

Placa: QHE-9E86	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: RENAULT / SANDERO EXPR 10	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Categoria: PARTICULAR	Ano fabricação/Ano modelo: 2015 / 2015
Procedência: NACIONAL	Município/UF: SAO PAULO-SP
UF de origem: SC	Chassi: 93Y5SRD04FJ772336 NORMAL
Motor: D4DJ754Q114726	Renavam: 01060125800
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: VERMELHA
Capacidade de passageiros: 5	Potência: 80
Cilindradas: 0	Peso bruto(PBT): 151
Peso bruto(CMT): 231	Espécie: PASSAGEIRO
Capacidade de carga: 0,00	Eixo: 0
Carroceria: NENHUMA	

## Informações de proprietário

Proprietário Atual: DIEGO PEREIRA CRUZ PAULA

Proprietário anterior: ELZENIR APARECIDA DA SILVA OK

## Débitos do veículo

Débito de multas: EXISTE DEBITO DE MULTA

Débito Multas: R\$ 260,32

Débitos de IPVA: EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito IPVA: R\$ 1.392,99

Débitos de Licenciamento: EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Débito Licenciamento: R\$ 155,23

Débito DPVAT: R\$ 0,00

Débito DPVAT: NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Débito DER: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$130,16

Débito municipais: R\$ 130,16

Débito RENAINF: 0,00

Guincho: NADA CONSTA

## LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 06/05/2022

Data de licenciamento: 06/05/2022

Ano de exercício do licenciamento: 2022

## Restrições

**Roubo e Furto:** NADA CONSTA

**Restrição Tributária:** NADA CONSTA

**Restrição Financeira:** NADA CONSTA

**Restrição Jurídica:** NADA CONSTA

**Restrição Administrativa:** NADA CONSTA

**Restrição Judiciária:** NADA CONSTA

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

**Restrição Ambiental:** veiculo com inspecao veicular ok

## DETAN - Para mais informações

**Consultar site:** <https://www.detran.sp.gov.br>

## Multas PRF (Cortesia)

**Multas:** Consultar site [https://cpag.prf.gov.br/nada\\_consta/index.jsf](https://cpag.prf.gov.br/nada_consta/index.jsf)

## SENATRAN - Para mais informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## Gravame (Cortesia)

**NADA CONSTA**

## Comunicação de venda

**Não existe**

## Divida Ativa (Cortesia)

### VEÍCULO

Placa: QHE9E86	Renavam: 01060125800	Marca/Modelo: RENAULT/SANDERO EXPR 10
Faixa de IPVA: 1670310	Ano/Fabricação: 2015	Município: São Paulo
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Espécie: PASSAGEIRO	Categoria: PARTICULAR
Tipo: AUTOMOVEL	Passageiros: 5	Carroceria: INEXISTENTE
Último licenciamento: 2022		

### IPVA 2023

[1] - Valor base: 34.825,00	[2] - Alíquota: 4,0	[3] - IPVA Apurado: 1.393,00
[4] - Crédito Nota Fiscal Paulista: ---	[5] - IPVA devido: 1.393,00	[6] - Pagamento efetuado: 0,00
[7] - Descontos e abatimentos: ---	[8] - Saldo: 1.393,00	[9] - Acréscimos legais: ---
[10] - Valor a pagar: 1.393,00		

### IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS

NADA CONSTA

### IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

NADA CONSTA

### DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)

NADA CONSTA

### TAXAS

Licenciamento atual: Licenciamento 2023	Mês de vencimento: 2023/08
Taxa Devida	▷ Valor: 155,23
Valor a Pagar	▷ Valor: 155,23

### MULTAS

Orgão: DETRAN	Quantidade: 1	▷	Valor: 131,46
Orgão: MUNICIPAL	Quantidade: 1	▷	Valor: 136,96
Total de multas: 268,42			Total Débitos: 1.816,65

### Recall


Não encontrado recall

## Informações de sinistro (cortesia)



EXISTE SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL

## ! Parecer técnico (Cortesia)



### 🔗 Informações para comercialização

#### ⚡ CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: QHE-9486	Data do leilão: 27/04/2017
Condição do veículo:	Lote: 2358
Leiloeiro: COPART DO BRASIL	Comitente: HDI SEGUROS SA. N DTCO
Marca/Modelo: RENAULT / SANDERO EXPRESSION 1.0 16	Ano Fabricação / Modelo: 2015 / 2015
Cor: VERMELHA	Tipo de veículo: AUTOMOVEL BCEH
Nº Chassi: 93Y5SRD04FJ772336	Nº Motor: N/I
Sit Chassi: N/I	Nº Renavam: N/I
	Observação: N/I

#### ⚡ CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: QHE-9486	Data do leilão: 27/04/2017
Condição do veículo: MEDIA MONTA	Lote: 0
Leiloeiro: CLAUDIO COHN	Comitente: HDI SEGUROS S/A
Marca/Modelo: RENAULT / SANDERO EXPR 10	Ano Fabricação / Modelo: 0 / 2015
Tipo de veículo:	Cor: VERMELHA
Nº Motor: N/I	Nº Chassi: 93Y5SRD04FJ772336
Nº Renavam: N/I	Sit Chassi: N/I
Observação: N/I	

#### ⚡ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QHE-9E86 NAS BASES CONSULTADAS

#### ⚡ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QHE-9E86 NAS BASES CONSULTADAS

#### ⚡ HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA QHE-9E86 NAS BASES CONSULTADAS

### ▣ Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.

**Ações trabalhista (Cortesia)****Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>****Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO** dados criptografados por SSL**FIM DESTA PESQUISA.****! Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao CNPJ 36.042.709/0001-05 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 36.042.709/0001-05 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 36.042.709/0001-05 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.