



DADOS GERAIS:

DATA:	12/04/2023	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	UHUU VEICULOS	Nº DO LAUDO:	2554409
UNIDADE:	JAÇANA 1	VISTORIADOR:	LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	GM	MODELO/VERSÃO:	CHEVROLET/CLASSIC LS
ANO FAB./MODELO:	2010 / 2011	COR:	AZUL
PLACA:	ENS5D86	CIDADE:	GUARULHOS
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BGSU19F0BB100044	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	NAA000074
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BGSU19F0BB100044	Nº DO MOTOR NA BIN:	NAA000074
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BGSU19F0BB100044	Nº DO MOTOR NO CRLV:	NAA000074
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	V100757212	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	V100757212	KM:	159016

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
⚠ GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PAINEL TRASEIRO COM INÍCIO DE CORROSÃO. FOLHA DA COLUNA COM SOLDA. PAINEL DIANTEIRO INFERIOR AMASSADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA - 543613331
Vistoriador

LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA - 543613331
Auxiliar Conferente

Eu, UHUU VEICULOS declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 36042709000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2554409


CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA - 543613331
Vistoriador

LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA - 543613331
Auxiliar Conferente

Eu, UHUU VEICULOS declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 36042709000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2554409

LACRE



FOTO ETA COLUMNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA - 543613331
Vistoriador

LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA - 543613331
Auxiliar Conferente

Eu, UHUU VEICULOS declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 36042709000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Q CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 4704316

CONFIDENCIAL PARA: Macedo E Martins Servicos De Vistoria Veicular Ltda

REALIZADA EM: 12/04/2023 às 10:45

CONSTA OFERTA
EM LEILÃO

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: ENS-5386

Marca/Modelo: GM / CHEVROLET/CLASSIC LS

Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2011

Município/UF: GUARULHOS / SP

Motor: NAA000074

Combustível: Alcool / Gasolina

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1000

Peso bruto(CMT): 200

Capacidade de carga: 0

Eixo Traseiro Dif: 0

Número do Câmbio: V100757212

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: Automovel

Procedência: Nacional

Chassi: 9BGSU19F0BB100044 Normal

Renavam: 00225753030

Cor: Azul

Espécie: Passageiro

Peso bruto(PBT): 140

Potência: 78

Eixo: 0

Nº da caixa de câmbio: V100757212

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BGSU19F0BB100044

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : General Motors / GM

Marca : General Motors

Versão : CHEVROLET/ LS

Ano Fabricação : 2010

Cilindradas : 1000

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : CLASSIC LS

Carroceria : AU - SEDAN PEQUENO

Ano Modelo : 2011

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: ENS-5D86

Marca/Modelo: CHEVROLET/CLASSIC LS

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: NAA000074

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1000

Capacidade de carga: 200

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2011

Município/UF: GUARULHOS / SP

Chassi: 9BGSU19F0BB100044 **Normal**

Renavam: 00225753030

Cor: AZUL

Potência: 78

Espécie: Passageiro

Nº da caixa de câmbio: V100757212



Informações de proprietário

Proprietário Atual: IVONILDO LEMOS

Proprietário anterior: KAROLINE CASTELHANO



Débitos do veículo

IPVA: Existe débito de IPVA

DERSA: R\$ 0,00

DETRAN: R\$0,00

RENAINF: 0,00

IPVA: R\$ 880,50

DER: R\$ 0,00

CETESB: R\$ 0,00

Municipais: R\$ 0,00



LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 08/11/2022

Ano de exercício do licenciamento: 2022

Data de licenciamento: 08/11/2022



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta



OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

DETTRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaltaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

Comunicação de venda

Não existe

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



 Informações para comercialização CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: ENS-5386

Condição do veículo:

Leiloeiro: LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTO RO

Ano Fabricação / Modelo: 2010 / 2011

Cor: AZUL

Nº Chassi: 9BGSU19F0BB100044

Sit Chassi: N/I

Data do leilão: 07/08/2012

Lote: 2358

Comitente: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DTDO

Marca/Modelo: GM / CLASSIC LS

Tipo de veículo: AUTOMOVEL BCEH

Nº Motor: N/I

Nº Renavam: N/I

Observação: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: ENS-5386

Condição do veículo:

Leiloeiro: LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTO RO

Ano Fabricação / Modelo: 2010 / 2011

Cor: AZUL

Nº Chassi: 9BGSU19F0BB100044

Sit Chassi: N/I

Data do leilão: 27/08/2012

Lote: 2358

Comitente: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DTDO

Marca/Modelo: GM / CLASSIC LS

Tipo de veículo: AUTOMOVEL BCEH

Nº Motor: N/I

Nº Renavam: N/I

Observação: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: ENS-5386

Condição do veículo:

Leiloeiro: LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTO RO

Ano Fabricação / Modelo: 2010 / 2011

Cor: AZUL

Nº Chassi: 9BGSU19F0BB100044

Sit Chassi: N/I

Data do leilão: 08/09/2012

Lote: 2358

Comitente: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DTDO

Marca/Modelo: GM / CLASSIC LS

Tipo de veículo: AUTOMOVEL BCEH

Nº Motor: N/I

Nº Renavam: N/I

Observação: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: ENS-5386

Condição do veículo:

Leiloeiro: LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTO RO

Ano Fabricação / Modelo: 2010 / 2011

Cor: AZUL

Nº Chassi: 9BGSU19F0BB100044

Sit Chassi: N/I

Data do leilão: 28/09/2012

Lote: 2358

Comitente: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DTDO

Marca/Modelo: GM / CLASSIC LS

Tipo de veículo: AUTOMOVEL BCEH

Nº Motor: N/I

Nº Renavam: N/I

Observação: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: ENS-5386

Condição do veículo:

Data do leilão: 20/09/2012

Lote: 2358

Leiloeiro: LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTO RO**Ano Fabricação / Modelo:** 2010 / 2011**Cor:** AZUL**N° Chassi:** 9BGSU19F0BB100044**Sit Chassi:** N/I**Comitente:** GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DTCO**Marca/Modelo:** GM / CLASSIC LS**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL BCEH**N° Motor:** N/I**N° Renavam:** N/I**Observação:** N/I **CONSTA OFERTA EM LEILÃO****Placa:** ENS-5386**Condição do veículo:****Leiloeiro:** LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTO RO**Ano Fabricação / Modelo:** 2010 / 2011**Cor:** AZUL**N° Chassi:** 9BGSU19F0BB100044**Sit Chassi:** N/I**Data do leilão:** 06/10/2012**Lote:** 2358**Comitente:** GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DTCO**Marca/Modelo:** GM / CLASSIC LS**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL BCEH**N° Motor:** N/I**N° Renavam:** N/I**Observação:** N/I **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA ENS-5D86 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA ENS-5D86 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA ENS-5D86 NAS BASES CONSULTADAS** **Dívida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.****Qualidade Garantida**
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.** **Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 36.042.709/0001-05** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 36.042.709/0001-05 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 36.042.709/0001-05 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

