



Razão social: CGM Vistoria Veicular

Data realização: 14/03/2023 | 10:47

CPF/CNPJ: 24.848.090/0001-33

Telefone: (48) 3034-9258

Endereço: Rua das Camélias (anexo ao Mundo Car), -1 - Kobrasol, São José - SC

APROVADO

DADOS DO VEÍCULO

MOTOR
NÃO INFORMADO



RESUMO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO ENCONTRAMOS FINANCIAMENTOS EM ABERTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO



ITENS DE ALERTA

HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

DPVAT E/OU IPVA ATUAL NÃO ESTÁ QUITADO



Razão social: CGM Vistoria Veicular

Data realização: 14/03/2023 | 10:47

CPF/CNPJ: 24.848.090/0001-33

Telefone: (48) 3034-9258

Endereço: Rua das Camélias (anexo ao Mundo Car), -1 - Kobrasol, São José - SC

APROVADO

VISTORIA

VISTORIA
ALFA VISTORIA - VISTORIA VEICULAR

ID
655875

DATA
14/03/2023

HORA
10:47

UNIDADE
ALFA PERICIA E VISTORIA VEICULAR

CLIENTE
PARTICULAR

ANALISTA
ALLEN MARCOS VIT LOURENÇO

VISTORIADOR
JACKSON HELLER MATTOS GOMES

ESTRUTURA



HODÔMETRO



FRENTE 45° LADO DIREITO



FRENTE 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



Razão social: CGM Vistoria Veicular

Data realização: 14/03/2023 | 10:47

CPF/CNPJ: 24.848.090/0001-33





Telefone: (48) 3034-9258

APROVADO

Endereço: Rua das Camélias (anexo ao Mundo Car), -1 - Kobrasol, São José - SC

PINTURA

- 1 CAPÔ: OK
- 2 TETO PINTURA: REPINTURA COM MASSA
- 3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK
- 4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
- 5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK
- 6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- 7 PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO: OK
- 8 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- 9 PARALAMA TRASEIRO DIREITO: OK
- 10 LATERAL TRASEIRA DIREITA: OK
- 11 PORTA TRASEIRA DIREITA: OK
- 12 PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK
- 13 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK
- 14 PARA-CHOQUE TRASEIRO: OK



● Pintura original ● Pequenos riscos ● Repintura ● Repintura com massa ● Avariado ● Não Aplicavel

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

✓ ORIGINAL



Razão social: CGM Vistoria Veicular

Data realização: 14/03/2023 | 10:47

CPF/CNPJ: 24.848.090/0001-33

Telefone: (48) 3034-9258

Endereço: Rua das Camélias (anexo ao Mundo Car), -1 - Kobrasol, São José - SC

APROVADO

ETIQUETAS



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

VIDROS

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

IDENTIFICAÇÃO



NÚMERO MOTOR



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



Razão social: CGM Vistoria Veicular

Data realização: 14/03/2023 | 10:47

CPF/CNPJ: 24.848.090/0001-33

Telefone: (48) 3034-9258

Endereço: Rua das Camélias (anexo ao Mundo Car), -1 - Kobrasol, São José - SC

APROVADO

VEÍCULO



Parecer Técnico:

APROVADO

Observações:

DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	RDY9J22	CHASSI	9BHCN51AALP075059
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL	F3LAKU311564	NÚMERO DO MOTOR ATUAL	F3LAKU311564
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	SD49LD431	POTÊNCIA	80
CILINDRADAS	998	RENAVAM	01226473404
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	27/04/2022
MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE/SC	CPF/CNPJ FATURADO	NÃO INFORMADO

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	HYUNDAI/HB20 10M SENSE	COR	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO	2020	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2020	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - HATCH PEQUENO

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	ISRAEL BOURDOT DA SILVA
CPF/CNPJ	NÃO INFORMADO		

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	142	CAPACIDADE DE CARGA	0.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	182	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	999
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	-
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	-	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO

COMUNICAÇÃO DE VENDA

DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

DADOS ESTADUAIS

DÉBITOS

CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 399,38	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 142,69	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA



ESTE DADO É GERADO ESTATISTICAMENTE E NÃO REPRESENTA A SITUAÇÃO FINAL JUNTO A COMPANHIAS DE SEGURO, VISTO QUE OS CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO SÃO INTERNOS E EXCLUSIVOS DE CADA COMPANHIA E NÃO SÃO COMPARTILHADOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INFORMAÇÃO DE APOIO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS ITENS DE SINISTRALIDADE.

HISTÓRICO VENDA

NADA CONSTA

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.